

FICHA TÉCNICA PARA LA POSTULACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAMIENTO

(Diligenciar una ficha por cada sede)

Plan de mejoramiento de Infraestructura Educativa 2017 - 2018

1006

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ETC QUE POSTULA EL PREDIO

Nombre del Municipio: BUENAVENTURA	Nombre de la Sede: SANTA ROSA DE TIMBA
Nombre de la Institución Educativa: JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	
Código DANE de la Institución Educativa: 276109001029	Código DANE de la SEDE: 276109010437
Representante legal del Municipio: ELIECER ARBOLEDA TORRES	
Datos de Contacto Dirección: CRA 3a Calle 2a Edificio CAD Pls 6	
Teléfono: 2405429 E Mail: despachoe@gmail.com	
# de Alumnos Matriculados 2017: 15	Sede con educación técnica - tecnológica (S/N) NO
# de Aulas de la sede: 1	Sede con educación Agraria (S/N) SI
No. de sedes que integran la IE: 16	Sede con intervención de infraestructura reciente (S/N - año) NO
Sede con internado (S/N) NO	Sede postulada, viabilizada y no priorizada por obras FFIE (S/N) NO
Sede con Educación Normalista (S/N) NO	Jornadas de la sede: MAÑANA

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SEDE QUE SE POSTULA

Fecha Postulación: 10 / 10 / 2017	Departamento: VALLE DEL CAUCA	Municipio: BUENAVENTURA
Dirección Predio: VEREDA COQUITO - RÍO CAJAMBRE	Área Total M2: 10.000	Barrio / Vereda: COQUITO
Coordenadas: Lat : 33° 32' 00" N Long (W): 77° 18' 00" W	Área Libre M2: 8.000	Área Ceslón M2:
No. Matrícula Inmobiliaria: 372-55047	Área Urbanizable M2: 9.930	Área Afectación M2:
# de Escritura Pública: 04916 Y 03305	Cédula Catastral:	
Notaría y Lugar: INCORA	Fecha Escritura: 29/12/1998 Y 19/12/1999	Años de Posesión:
Nombre del Propietario Registrado en Certificado de Libertad: CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO CAJAMBRE		
Nombre del Poseedor Registrado en la Declaración: CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO CAJAMBRE		

3. ALCANCE DEL MEJORAMIENTO REQUERIDO

1	1	1	1	1	8	8	8	1								Otros tipos de intervención (Descripción u observaciones adicionales)	
Pintura	Reposición / reemplazo de tejados	Reposición / reemplazo de ventanas	Adecuación / cambio de luminarias	Adecuación / cambio de ventilación mecánica	Adecuación / cambio de instalaciones eléctricas	Adecuación / cambio de Inst. sanitarias internas	Adecuación / cambio de acometidas sanitarias	Adecuación / cambio de Inst. hidráulicas internas	Adecuación / cambio de acometidas hidráulicas	Adecuación / cambio de aparatos sanitarios	Rejas	Adecuación / cambio de carpintería metálica	Mantenimiento preventivo de carpintería metálica	Adecuación de zonas deportivas	Mantenimiento preventivo de zonas deportivas	Adecuación de zonas verdes	

Nota: En la casilla frente a cada alcance de mejoramiento requerido se debe incluir el espacio a ser mejorado, de acuerdo a la numeración de espacios del punto 4.

4. CONDICIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA SEDE POSTULADA

Existen edificaciones en riesgo de ruina en la IE?: Si: No: Año en que realizó la construcción: _____

Descripción de edificaciones en riesgo: _____

1. Aulas	#	2. Laboratorios	#	3. Sala Informática	#	4. Bibliotecas	#	5. Auditorio	#	6. Zonas Recreativas	#	7. Zona Administrativa	#	8. Baterías Sanitarias	#	9. Comedor - Cocina	#
Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno	
Regular	1	Regular		Regular		Regular		Regular		Regular		Regular		Regular	1	Regular	
Malo		Malo		Malo		Malo		Malo		Malo		Malo		Malo		Malo	
Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina	
Total	1	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	1	Total	0

5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	Empresa que lo Suministra	Observaciones (Indicar si es un sistema alternativo)
Acueducto		X		Se Recoje agua lluvia en tanques
Alcantarillado		X		
Energía Eléctrica		X		Se utiliza planta eléctrica
Gas		X		Se cocina con leña
Voz y Datos		X		
Aseo		X		Con la basura se hace compostaje

6. ACOMETIDAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN LA SEDE POSTULADA



SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
Acueducto		X	Energía Eléctrica		X	Alcantarillado		X	Gas		X
									Voz y Datos		X
									Aseo		X

7. PARAMENTOS Y LINDEROS

Por el Norte:	Río Mayorquín	Por el Sur:	Río Yurumangui
Por el Oriente:	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	Por el Occidente:	Oceano Pacifico

92

1006

 	
Plano General de Localización de la Sede con Coordenadas	Fotos actuales de la Sede que se postula
