

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA WILDER FABIAN HURTADO
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 219364000130
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: CENTRO DOCENTE ZUMBICO
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 219364000130
 Dirección/ Municipio: V - ZUM BICO Departamento CAUCA
 FECHA DE VISITA DIA 09 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA X TARDE NOCHE 11:40
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 2816139 Y: 761906
 RECTOR: Wilson Dagua URBANA RURAL X
 E-mail: IEAUFH2018@gmail.com TELÉFONO:
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI X NO Tipo de doc.: ADJUDICACION No del doc.:
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI X NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	11	10	SEXTO	22	33
JARDIN				SEGUNDO	10	12	SÉPTIMO	15	16	Adultos hombres
TRANSICIÓN		17	11	TERCERO	9	7	OCTAVO	21	14	TOTAL
				CUARTO	10	13	NOVENO	11	22	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	7	13	DECIMO	9	14	
ESTUDIANTES							ONCE	20	16	
	TOTAL			TOTAL	47	55	TOTAL	48	115	343

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 11 BIBLIOTECA NO LABORATORIO NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos COMEDOR 1 INTERNADO sala sistemas

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: N.A. Cant: UNO: Medidas Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: N.A. Cant: UNO: Medidas Material

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: N.A. Cant: UNO: Medidas Material

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: N.A. Cant: UNO: Medidas Material

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: N.A. Cant: UNO: Medidas Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: BLOQUE 1 Cant: 43,2 UNO: ML Medidas 21,6 x 2 Material CANAL BENTINA GALVANIZADA

G. Otro Ubicación: Cant: UNO: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>1638</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>19,5x8,4</u>	Material <u>TEJA FIBROCEMENTO # 6</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>627,5</u>	UND: <u>KG</u>	Medidas <u>399,5x180+78</u>	Material <u>PERFIL METALICO CHR ACERO</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>31,00</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>9,00x22,2</u>	Material <u>BLOQUE # 3 ACILLA</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>16380</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>8,40x19,5</u>	Material <u>PVC BLANCO LISO</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>10</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>4x2+2x2</u>	Material <u>CARCASA PVC BOMBILLO FLUORESC</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>1+1+1+1</u>	Material <u>CARCASA PVC</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>49,2</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>49,2</u>	Material <u>TUBERÍA FMT 1/2"</u>
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	_____				

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>27,20</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>22,2+5</u>	Material <u>MORTERO 1:4</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>BLOQUE 1</u>	Cant: <u>23,50</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>18,5+5</u>	Material <u>VINILO TIPO 1 EXTERIOR</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>N.A.</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	_____	Cantidad	_____
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	_____	Cantidad	<u>4</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	_____	Cantidad	<u>4</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>40</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	_____	Cantidad	<u>5</u>
	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	_____	Cantidad	<u>5</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

laboratorio - cancha multiple - auditorio -
sala profesores - biblioteca

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

5 km hasta Jankarlo
 30 km hasta SILVIA
 25 km hasta PLAN
 DAMO C acopio

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO . M2 Material predominante

Ladrillo confinado

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

- ciclo TALSO DEL BLOQUE 1. ①
- CAMBIO ESTRECHA DEL BLOQUE 1. ①
- CAMBIO PUERTAS ACCESO WC. ①
- arreglar kvatrapioco. ①
- CAMBIO DE COBIERTAS Y CICLOS ③