

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	CE AGRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL CEACDT UUSKII PNIKIWE											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	21936400105											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO PALETON											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	21936400105											
Dirección/ Municipio:	Vereda PALETON					Departamento			Jambalo / Cauca			
FECHA DE VISITA	DIA	14	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/>	NOCHE	12:00pm
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)												
X: _____												
Y: _____												
RECTOR:	JOSE ARBEY QUIGUANAS					URBANA			RURAL			1 hora con 30 min a Jambalo
E-mail:	<a href="mailto:ceagrocultural@gmail.com">ceagrocultural@gmail.com</a>					TELÉFONO:						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:			Resolucion de Adjudicacion			No del doc. :	
Anexa documento: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>												
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>												
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:												
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales					
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?					
Amplie si considera : _____												

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO			SEXTO	12	19	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO			SÉPTIMO	14	11	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN				TERCERO			OCTAVO	8	11	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO			NOVENO	10	6	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO			DECIMO	8	7		
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE	8	7	<b>121 Estudiantes</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>61</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	No	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA		No. De aparatos		COMEDOR	Si	huerto
				INTERNADO	No	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:**

Actividad	Ubicación	Cant	UNC	ML	UND	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	bateria	1	UNC			1	Material 500 lts
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	bateria	31,7	UNC	ML		31,7	Material PVC
C. POZO SÉPTICO:	bateria	1	UNC			1	Material con campo infiltracion
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	bateria	39,5	UNC	ML		39,5	Material PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	bateria	3	UNC	UND		3	Material CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:			UNC				Material
G. Otro			UNC				Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicaciór	bateria	Cant	55,1	UNC	M2	Medidas	55,1	Material	FORTE
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicaciór	bateria	Cant	21,2	UNC	KG	Medidas	21,2	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicaciór	bateria	Cant	5	UNC		Medidas	5	Material	LINEA INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicaciór	bateria	Cant	4	UNC		Medidas	4	Material	LINEA INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicaciór	bateria	Cant	1	UNC		Medidas	1	Material	LINEA INSTITUCIONAL
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicaciór	bateria	Cant	3,2	UNC	ML	Medidas	3,2	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicaciór	bateria	Cant	72,6	UNC	M2	Medidas	72,6	Material	BLOQUE N. 5
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicaciór	bateria	Cant	6,2	UNC	M2	Medidas	6,2	Material	1 CALIDAD
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicaciór	bateria	Cant	28	UNC	M2	Medidas	28	Material	TIPO PESADO
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicaciór	bateria	Cant	4,8	UNC		Medidas	4,8	Material	COLL ROLLED
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicaciór	bateria	Cant	1	UNC		Medidas	1	Material	COLL ROLLED
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicaciór	bateria	Cant	4	UNC	UND	Medidas	4	Material	BAJO CONSUMO
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicaciór	bateria	Cant	1	UNC	UND	Medidas	1	Material	SENCILLO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicaciór	bateria	Cant	30	UNC	ML	Medidas	30	Material	EMT
Q. Otro	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicaciór	bateria	Cant	1,6	UNC	M2	Medidas	1,6	Material	MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicaciór		Cant		UNC		Medidas		Material	


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	


\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

SALA DE SITEMAS BIBLIOTECA BATERIA SANITARIA BACHILLERATO LABORATORIOS



Convenciones



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
C.C.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: **Andres Camilo Fontalvo Caicedo**  
 Email: [argandrescaicedo@gmail.com](mailto:argandrescaicedo@gmail.com)  
 Teléfono: 3102494343

Firma  
Cargo: Arquitecto

**Andres Fontalvo**  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: **JOSE EVER VINO CUETIA**  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: **##**

Firma  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: **EDUAD EDWIN CUETIA DUQUE**  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: **##**

Firma  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



espacio para la reposición de batería



baños comunitarios que usa la institución




estado baños comunitarios



visual secundaria



estado baños comunitarios



estado baños comunitarios

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio  
 Vehicular  Peatonal  Fluvial  Marítima  Otro: \_\_\_\_\_  
 Distancia en km desde el casco urbano: 25 KM DESDE IE A SILVIA Y 30 KM DE SILVIA A PIENDAMO CENTRO DE ACOPIO

El predio cuenta con servicios de:  
 Agua SI  NO  Luz SI  NO  Gas SI  NO  Alcantaril SI  NO  Tel. SI  No

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante **LADRILLO CONFINAD**

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La interventoría ha revisado el diagnóstico y lo encuentra ajustado a los requerimientos del programa; se establecen las necesidades inmediatas en mantenimiento preventivo y correctivo. El presupuesto establece el costo adecuado de su mejoramiento.