

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E JOSE MARIA CORDOBA												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		219050000127												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		JOSE MARIA CORDOBA (SEDE PRINCIPAL)												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		219050000127												
Dirección/ Municipio:		Vereda EL PLAN/ ARGELIA				Departamento				Cauca				
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		Jornada única
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	77° 21' 59,1724"											
		Y:	2° 425,137,53"											
RECTOR:	LUCIO ANTONIO RUANO				URBANA				RURAL		vereda el plan			
E-mail:	lucioruano@hotmail.com				TELÉFONO:		3122139439							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI	X	Tipo de doc.:		Escritura					
					NO		No del doc. :		No 259 DEL PATIA BORDO CAUCA					
		Anexa documento:		SI	X	NO								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : Se observo que en lindero que colinda con la carretera principal donde se encuentra el cerramiento, hay undeslizamiento de tierra no es muy pronunciado pero no existe un muro de contencion

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	/	/	PRIMERO	1/	4/	SEXTO				Adultos Mujeres
JARDIN	/	/	SEGUNDO	3/	2/	SÉPTIMO				Adultos hombres	
TRANSICIÓN	2/	2/	TERCERO	3/	3/	OCTAVO				TOTAL	
			CUARTO	4/	3/	NOVENO				TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
			QUINTO	4/	2/	DECIMO				33 Estudiantes	
ESTUDIANTES						ONCE					
TOTAL	2/	2/	TOTAL	15/	14/	TOTAL	17	16			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	Si	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	Si	COCINA

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	W.C /	Cant	3	UNC	LT	Medidas	1.000	Material	P.V.C
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	W.C /	Cant	50	UNC	ML	Medidas	10 tubos	Material	P.V.C
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0 /	Cant	0	UNC	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	W.C /	Cant	50	UNC	ML	Medidas	10tubos	Material	P.V.C
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	w.c /	Cant	1	UNC	UND	Medidas	.60X.60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	w.c a1.2.3.4.5.6	Cant	100	UNC	ML	Medidas	100	Material	LAMINA
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	w.c aula 1.2.3.4.5	Cant	78	UND	M2	Medidas	tejas # 6	Material	ASBESTO CEMENTO
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	/	Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	W.C /	Cant	4	UND	UND	Medidas		Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	W.C /	Cant	4	UND	UND	Medidas		Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	3 /	Cant	3	UND	UND	Medidas		Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	W.C /	Cant	1	UND	ML	Medidas	2X.60X.15	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	W.C /	Cant	1	UND	M2	Medidas	2.4X2,5	Material	LADRILLO COMUN
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	W.C /	Cant	50	UND	M2	Medidas	20X2.5	Material	CERAMICA 20X20 PRIMERA CALIDAD
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	W.C /	Cant	14.88	UND	M2	Medidas	6.20X2.4	Material	CERAMICA 33X33 ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	WC	Cant	1	UND	UND	Medidas	40X40	Material	CONCRETO
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	W.C/aulas 4.5	Cant	6	UND	UND	Medidas	2.1X.80	Material	METALICAS
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	W.C /	Cant	3	UND	UND	Medidas	.60X.80	Material	METALICAS
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Aula 4 informati	Cant	47.3	UND	M2	Medidas	8.60x5.50	Material	ESTERBOARD
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	W.C- Aula 1.2.3.4	Cant	10	UND	UND	Medidas	UND	Material	BOMBILLAS
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	W.C- Aula 1.2.3.4	Cant	4	UND	UND	Medidas	UND	Material	TOMAS EN PVC
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	W.C /	Cant	50	UND	M2	Medidas	24X2.5	Material	AGUA ARENA CEMENTO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	W.C /	Cant	124	UND	M2	Medidas	12.4 12X10	Material	VINILO PARA INTERIORES
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	W.C /	Cant	15.40 18	UND	ML	Medidas	ML	Material	VINILO PARA EXTERIORES
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant	14.88	UND	M2	Medidas	6.20X2.40	Material	SIKA
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	W.C /	Cant	1	UND	UND	Medidas	1 CUÑETE	Material	CUÑETE DE SIKA
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	W.C /	Cant	30	UND	ML	Medidas	5 TUBOS	Material	PVC
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:		UND:		Medidas		Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe		Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	SI	No existe		Cantidad	3 .A 1,2,3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe		Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/SI	No existe		Cantidad	SALON INFORMATICA
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe		Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

EL BAÑO SE ENCEUNTRA EN DETERIORO, LAS DUCHAS EN MAL ESTADO SANITARIOS LAVAMANOS, REPELLO Y ESTRUCTUTA DE CUBIERTA MAL, SE REQUIERE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2 PARA LAS BATERIAS SANITARIAS Y UNA PARA LA COCINA



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Arquitecto

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: JIMMY ANDERSON GOMEZ
 Email: vala190485@gmail.com
 Teléfono: 3163151861

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

<div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">1</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">PISOS EN CEMENTO ESMALTADO</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">2</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">CUBIERTA BAÑO</p>
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">3</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">LAVAMANOS Y ENCHAPE PARED</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">4</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">INODOROS</p>
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">5</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">DIVISIONES BAÑOS EN METAL</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin: 0;">6</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">AULA NUMERO 5</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano.	5 km dese cruce Alta Mira, vía Panamericana
El predio cuenta con servicios de:		
Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Alcantarillado SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> _____ M2 Material predominante		
Sistema confinado con mampostería en ladrillo de arcilla		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

1. Se requiere la adecuación de la bateria sanitaria debido a su mal estado y desprendimiento de materiales que afectan el buen uso del espacio.

2. Se requiere la adecuación del aula 5 se encuentra en muy mal estado la losa de cubierta tiene humedad y los pisos se encuentran mal