

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Tacana Kwesx Piya Yat
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 219 364 000 458
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta La Nueva Colonia
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 219364000253
 Dirección/ Municipio: Varadero La Nueva Colonia Departamento: _____
 FECHA DE VISITA DIA 13 MES 09 AÑO 2013 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE 10:30
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: _____ Y: _____
 RECTOR: Silvio Fernando Fernandez URBANA RURAL Shora 30 min Jumbato
 E-mail: lekwesxpiyayat@gmail.com TELÉFONO: 313 953 5191
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Resolución de adjudicación
 No del doc.: _____
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales otro, ¿Cuál?
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	0	4	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	1	3	TERCERO	1	3	OCTAVO	0	0	TOTAL			0
			CUARTO	6	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	1	4	DECIMO	0	0				
ESTUDIANTES						ONCE	0	0				
TOTAL	1	3	TOTAL	10	12	TOTAL	0	0				26 estudiantes

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 2 BIBLIOTECA LABORATORIO otro, Cual? _____
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 4 COMEDOR INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación: <u>bateria</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>1</u>	Material: <u>500 lts</u>
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación: <u>bateria</u>	Cant: <u>39</u>	UND: <u>ml</u>	Medidas: <u>39</u>	Material: <u>PVC</u>
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: <u>bateria</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>1</u>	Material: <u>con campo infiltracion</u>
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: <u>bateria</u>	Cant: <u>39</u>	UND: <u>ml</u>	Medidas: <u>39</u>	Material: <u>2"</u>
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación: <u>bateria</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>1</u>	Material: <u>concreto</u>
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: <u>bateria</u>	Cant: <u>20</u>	UND: <u>ml</u>	Medidas: <u>20</u>	Material: <u>PVC metalica</u>
G. Otro	Ubicación: <u>1</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>1</u>	Medidas: <u>1</u>	Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	bateria	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	6	Material	linea institucional
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	bateria	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	8	Material	linea institucional
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	bateria	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1	Material	linea institucional
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	bateria	Cant:	6,7	UND:	m ¹	Medidas	6,7	Material	granito
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	bateria	Cant:	12,6	UND:	m ²	Medidas	12,6	Material	a la vista
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	bateria cocina	Cant:	87,6	UND:	m ²	Medidas	87,6	Material	1 calidato
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	bateria	Cant:	20	UND:	m ²	Medidas	20	Material	tipo pasado
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	bateria	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2	Material	coll rolled
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	6	Material	bajo consumo
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	5	Material	senallo
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	bateria cocina	Cant:	55	UND:		Medidas	55	Material	cm ⁺
Q. Otro	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	cocina	Cant:	132	UND:	m ²	Medidas	132	Material	mateado
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant:	52,8	UND:	m ²	Medidas	52,8	Material	3 manos
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	1	Cant:	1,16	UND:	1	Medidas	1,16	Material	1
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	bateria	Cant:	4,96	UND:		Medidas	4,96	Material	hidrorepelente-concreto
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1
G. Otro: Cual?	Ubicación:	1	Cant:	1	UND:	1	Medidas	1	Material	1

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe		Cantidad	8
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	3

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Comedor, aulas de clase, Comoda

