

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **I.E. UNION RIO CHAGUI**

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **25283500159**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: **Palol**

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: **252835003859**

Dirección/ Municipio: **SAN ANDRÉS DE TUMACO** Departamento: **NARIÑO**

FECHA DE VISITA: DIA **29** MES **08** AÑO **2018** JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: **10° 38' 43.4" N** Y: **78° 27' 26.9" W**

RECTOR: **Jose Ulder Burbano** URBANA RURAL

E-mail: **3188858020** TELÉFONO: **3188858020**

La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: No del doc.: Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales

Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	4	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	4	2	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	5	8	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	2	4	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	4	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
TOTAL				TOTAL	17	22	TOTAL				39.

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: **1** BIBLIOTECA: LABORATORIO: otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA: No. De aparatos: COMEDOR: INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

P

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: **Salon** Cant: **2** UND **UNT** Medidas **1000lt** Material **Plastico**

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: **B. sanit** Cant: **35** UND **ml** Medidas **1/2"** Material **PVC**

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: ***** Cant: UND Medidas Material

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: **B. sanit** Cant: **15** UND **ml** Medidas **4"** Material **PVC**

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND Medidas Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: UND Medidas Material

G. Otro: Ubicación: **B. sanit** Cant: **1** UND **A** Medidas **ml** Material **TIPO amagaus en PVC**

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación <u>Salon</u>	Cant: <u>15</u>	UND <u>m²</u>	Medidas	Material <u>Eternit.</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación <u>Salon</u>	Cant: <u>6</u>	UND <u>und</u>	Medidas <u>2,90x1,40</u>	Material <u>Rejo en Aluminio</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación <u>Salon</u>	Cant: <u>80</u>	UND <u>m²</u>	Medidas <u>11x7,27</u>	Material <u>Cielo en Pvc</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	<u>30</u>				

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación <u>Salones</u>	Cant: <u>110</u>	UND <u>m²</u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación	Cant:	UND	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterloro	___	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>1</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterloro	___	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterloro	<u>X</u>	No existe	___	Cantidad	<u>5</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterloro	___	No existe	___	Cantidad	___
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterloro	___	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se Necesita la Construcción de Comedor Infantil y Bateria Sanitaria

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte




Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA
 Email: abrahhan@hotmail.com
 Teléfono: 3218726444

Firma: 
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angélica Mando Ruiz
 Email: angelica.mando.ruiz@gmail.com
 Teléfono: 3182888266

Firma: Angélica Mando Ruiz
 Cargo: psicóloga

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jose Ulder Burbano
 Email: joseluisburbano@gmail.com
 Teléfono: 3186358020

Firma: Jose Burbano
 Cargo: DIRECTOR (A)

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Andrés Ruiz
 Email: andresruiz1972@gmail.com
 Teléfono: 3126446972

Firma: Andrés Ruiz
 Cargo: Asesor

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: **208 KM**

El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6438440811

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarilla SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se requiere mantenimiento para septos
 Se requiere la construcción de una Unidad Sanitaria
 Se requiere cambio de cubierta en aulas
 Se requiere la construcción de un restaurante