

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

|  |  |    |     |    |               |              |            |        |        |       |  |       |  |
|--|--|----|-----|----|---------------|--------------|------------|--------|--------|-------|--|-------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA AWA HOJAL                               |    |     |    |               |              |            |        |        |       |  |       |  |
| CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   | 452835006661   |    |     |    |               |              |            |        |        |       |  |       |  |
| NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:   | LA TURBIA  |    |     |    |               |              |            |        |        |       |  |       |  |
| CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:  | 452835006539   |    |     |    |               |              |            |        |        |       |  |       |  |
| Dirección/ Municipio:  | SAN ANDRES DE TUMACO   |    |     |    |               | Departamento |            |        | NARIÑO |       |  |       |  |
| FECHA DE VISITA  | DIA  | 5  | MES | 8  | AÑO           | 2018         | JORNADAS   | MAÑANA | X      | TARDE |  | NOCHE |  |
| COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)  |  |    |     |    | X:            | 1°18'46.7"N  |            |        |        |       |  |       |  |
|  |  |    |     |    | Y:            | 78°29'22.5"W |            |        |        |       |  |       |  |
| RECTOR:  | JOSE RAFAEL P  |    |     |    |               | URBANA       |            | RURAL  | X      |       |  |       |  |
| E-mail:  | <a href="mailto:ieindazabaleta@gmail.com">ieindazabaleta@gmail.com</a> |    |     |    |               | TELÉFONO:    | 3182182503 |        |        |       |  |       |  |
| * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. | SI   |    | NO  | X  | Tipo de doc.: |              |            |        |        |       |  |       |  |
|  |  |    |     |    | No del doc.:  |              |            |        |        |       |  |       |  |
|  | Anexo documento:   | SI |     | NO |               |              |            |        |        |       |  |       |  |

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

|                          |               |                          |                           |                          |                    |                          |                         |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Receptor de Deslizamiento | <input type="checkbox"/> | Zona Pantanosa     | <input type="checkbox"/> | Problemas estructurales |
| X                        | Inundación    | <input type="checkbox"/> | Relleno Sanitario         | <input type="checkbox"/> | Zona de protección | <input type="checkbox"/> | otro, ¿Cuál?            |

Amplie si considera :

| II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA) | GRADO     | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO        | No. NIÑOS | No. NIÑAS | GRADO        | No. NIÑOS | No. NIÑAS | No. ADULTOS  |                 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|-----------------|
|   | PREJARDIN |           |           |              | PRIMERO   | 1         | 6            | SEXTO     |           |  | Adultos Mujeres |
| JARDIN  |           |           |           | SEGUNDO      | 3         | 3         | SÉPTIMO      |           |           | Adultos hombres  |                 |
| TRANSICIÓN  | 1         |           |           | TERCERO      | 1         | 4         | OCTAVO       |           |           | <b>TOTAL</b>   |                 |
|   |           |           |           | CUARTO       | 5         | 1         | NOVENO       |           |           | <b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b> |                 |
|   |           |           |           | QUINTO       | 1         | 1         | DECIMO       |           |           |  |                 |
| <b>ESTUDIANTES</b>  |           |           |           |              |           |           | ONCE         |           |           | <b>27</b>  |                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1</b>  |           |           | <b>TOTAL</b> | <b>11</b> | <b>15</b> | <b>TOTAL</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |  |                 |

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

|                       |   |                 |  |             |  |             |
|-----------------------|---|-----------------|--|-------------|--|-------------|
| No. DE AULAS          | 1 | BIBLIOTECA      |  | LABORATORIO |  | otro, Cual? |
| No. BATERIA SANITARIA |   | No. De aparatos |  | COMEDOR     |  |             |
|                       |   |                 |  | INTERNADO   |  |             |

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

|   |      |      |    |     |     |         |        |          |                                      |
|---|------|------|----|-----|-----|---------|--------|----------|--------------------------------------|
| A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:     | AULA | Cant | 2  | UNC | UND | Medidas | 1000LT | Material | PLASTICO                             |
| B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: |      | Cant |    | UNC |     | Medidas |        | Material |                                      |
| C. POZO SÉPTICO: Ubicación:                   |      | Cant |    | UNC |     | Medidas |        | Material |                                      |
| D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: |      | Cant |    | UNC |     | Medidas |        | Material |                                      |
| E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:            |      | Cant |    | UNC |     | Medidas |        | Material |                                      |
| F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:   | AULA | Cant | 38 | UNC | ML  | Medidas |        | Material | BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS |
| G. Otro Ubicación:                            |      | Cant |    | UNC |     | Medidas |        | Material |                                      |

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

|                                   |          |         |      |     |     |     |         |           |          |                        |
|-----------------------------------|----------|---------|------|-----|-----|-----|---------|-----------|----------|------------------------|
| A. REPOSICIÓN DE TEJA:            | Ubicació | AULA    | Cant | 40  | UNC | m2  | Medidas |           | Material | ZINC                   |
| B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA | Ubicació | AULA    | Cant | 110 | UNC | ML  | Medidas | 4*2"      | Material | VIGA EN MADERA DE 4*2" |
| C. REPOSICIÓN DE SANITARIO        | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS          | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| E. REPOSICIÓN DE ORINAL           | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| F. REPOSICIÓN DE MESÓN            | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| G. REPOSICIÓN DE MURO             | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED       | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO        | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:         | Ubicació | SALONES | Cant | 3   | UNC | UND | Medidas | 1,80X0,90 | Material | METALICA               |
| L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:        | Ubicació | SALONES | Cant | 2   | UNC | UND | Medidas | 2,10X1,80 | Material | METALICA               |
| M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:      | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:        | Ubicació | SALONES | Cant | 6   | UNC | UND | Medidas |           | Material |                        |
| Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:  | Ubicació | SALONES | Cant | 12  | UNC | UND | Medidas |           | Material |                        |
| O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:  | Ubicació | SALONES | Cant | 2   | UNC | UND | Medidas |           | Material |                        |
| P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:        | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |
| Q. Otro                           | Ubicació |         | Cant |     | UNC |     | Medidas |           | Material |                        |

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

|                               |          |  |      |  |     |  |         |  |          |  |
|-------------------------------|----------|--|------|--|-----|--|---------|--|----------|--|
| A. PAÑETE MURO M2:            | Ubicació |  | Cant |  | UNC |  | Medidas |  | Material |  |
| B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicació |  | Cant |  | UNC |  | Medidas |  | Material |  |
| C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS: | Ubicació |  | Cant |  | UNC |  | Medidas |  | Material |  |
| D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS   | Ubicació |  | Cant |  | UNC |  | Medidas |  | Material |  |
| E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS: | Ubicació |  | Cant |  | UNC |  | Medidas |  | Material |  |
| F. CAMBIO DE GRIFERIA:        | Ubicació |  | Cant |  | UNC |  | Medidas |  | Material |  |
| G. Otro: Cual?                | Ubicació |  | Cant |  | UNC |  | Medidas |  | Material |  |

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

|  |           |   |           |   |          |   |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|---|
| A. TABLERO:                                  | Deterioro | X | No existe |   | Cantidad | 2 |
| B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):       | Deterioro |   | No existe | X | Cantidad | 0 |
| C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA): | Deterioro |   | No existe | X | Cantidad | 0 |
| D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:                 | Deterioro |   | No existe | X | Cantidad | 0 |
| E. TANDEM DE CANECAS:                        | Deterioro |   | No existe | X | Cantidad | 0 |


\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

construccion de la cocina del comedor dado que se encuentra en pesimas condiciones,

igualmente no tiene los elementos y utensilios de cocina necesarios o adecuados para realizar las labores diarios de culinarias

construccion de bateria sanitaria



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

|           |  |       |            |
|-----------|--|-------|------------|
| Nombre:   | ABRAHAM YELA GARCIA  | Firma |            |
| Email:    | <a href="mailto:abrahhan@hotmail.com">abrahhan@hotmail.com</a> | C.C.  | 1086724434 |
| Teléfono: | 3218726444   |       |            |

Acompañamiento de la OIM:

|           |  |        |  |
|-----------|--|--------|--|
| Nombre:   |  | Firma  |  |
| Email:    |  | Cargo: |  |
| Teléfono: |  |        |  |

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

|           |               |        |          |
|-----------|---------------|--------|----------|
| Nombre:   | JOSE RAFAEL P | Firma  |          |
| Email:    |               | Cargo: | DIRECTOR |
| Teléfono: | 3182182503    |        |          |

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

|           |  |        |  |
|-----------|--|--------|--|
| Nombre:   |  | Firma  |  |
| Email:    |  | Cargo: |  |
| Teléfono: |  |        |  |

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

|   |                  |   |   |                       |  |
|---|------------------|---|---|-----------------------|--|
| 1 | CAMINO DE ACCESO |    | 2 | PANORAMICA DE ESCUELA |   |
| 3 | COMEDOR          |   | 4 | AULA DE CLASE         |  |
| 5 | ESTUDIANTES      |  | 6 |                       |  |

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 180KM

El predio cuenta con servicios de: [https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126\\_2350824575180098\\_6](https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6)

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantarill SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 10 M2 Material predominante **MADERA**

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

NO SE PUDO REALIZAR UNA BUENA TOMA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO POR LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY







