

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Cesar Lento
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 127099000210
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Sede San Jose
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227099000109
 Dirección/ Municipio: Bojaya Departamento: Choco
 FECHA DE VISITA DIA 15 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: N6°28'7" Y: E-76°46'19"
 RECTOR: Eduardo H. Mosquera Flora URBANA RURAL
 E-mail: leonmo fiozz@hotmail.com TELÉFONO: 3122586146
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Partido No del doc.: Consejo Comunitario
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	8	7	SEXTO	5	5	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	3	11	SÉPTIMO	2	7	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	4	4	TERCERO	2	12	OCTAVO	0	0	TOTAL			0
			CUARTO	5	4	NOVENO	0	7	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	3	2	DECIMO	0	0				
ESTUDIANTES				0	0	ONCE	0	0				
TOTAL	4	4	TOTAL	22	36	TOTAL	7	7	No.	80		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 5 BIBLIOTECA SI LABORATORIO NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA 7 No. De aparatos 8 COMEDOR SI INTERNADO NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material 0
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material 0
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material 0
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material 0
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material 0
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material 0
 G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

026

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>baño</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas <u>estandar</u>	Material <u>Corona</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>baño</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas <u>estandar</u>	Material <u>Corona</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>201</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>variable</u>	Material <u>Corona</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
Q. Otro <u>chapas</u>	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>estandar</u>	Material <u>metal</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>baño</u>	Cant: <u>69.1</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas <u>variable</u>	Material <u>vinilo</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material <u>0</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>5</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>0</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>68</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>0</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>0</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, Indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Julio Córdoba
Email: jucoj@bun24@gmail.com
Teléfono: 3104227123

Firma: [Handwritten Signature]
C.C.: 1076325790

Acompañamiento del componente social:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____


Otros:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____



V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: **8,00 Km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La institución en términos generales está en buen estado estructura física, solo hay que cambiar unos puntos y encharcar todo el piso de los aulas.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
A NIVEL NACIONAL - GRUPO 5 - VALLE DEL CAUCA - CHOCÓ - TOLIMA (VACHOTO)

Fecha: 15/08/2018

Hora Inicio: 3:40

Hora Termina: 5:25

Lugar de reunión: Aula # 7 de la sede

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
Enero	Fuente Anedio - cc. 11616748
	Ramon E. Sanchez 815505
	Luz Mila Arroyo - 26265215
	Ana Virginia Pulacio 26263699
	Nicolas Herrera 4855772
Docente	Ewerth pulacio v. 11796726
Docente	Pedro D. Lencules : 11794101

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1- Mejorar las condiciones de la institución
- 2- dar solución técnica y profesional a los problemas
- 3- Estructurales de la institución
- 4-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1- se habla de la seguridad de los baños y mejorar
- 2- la batería sanitaria. También se habló que
- 3- la prioridad de la sede sería enchapar las aulas
- 4- y baños y balcones ya que los estudiantes por el polvo

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:: se informó

- 1- Cambiar Aparatos Sanitarios
- 2- Enchape de piso para Pisos, Balcon, y batería
- 3- sanitaria. Mejorar, los protectores de las 5 aulas
- 4- Cambiar Chapas de la batería Sanitaria
- 5- Tapar gotera y organizar la canal de aguas lluvias

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Cambiar Chapas de las 5 aulas.

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:



International Organization for Migration (IOM)
The IOM Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Ramon E. Hernandez Sanchez
Nombre:
Cargo: Secretario Cel.

Cecilio Hernandez Becerra
Nombre:
Cargo:

Nicolos Heredia
Nombre:
Cargo:

Luz Mela Arroyo Luis
Nombre:
Cargo:

Ana Virginia Palacios
Nombre:
Cargo: Ama de casa.

Madre Fami
Pedro D. Corvalan H.
Nombre:
Cargo: Docente.

EVERETT PALACIOS VALDES
Nombre:
Cargo: DOCENTE

Nombre:
Cargo:

Diosdado Zayas Sanchez
Nombre:
Cargo: docente

Nombre:
Cargo:

