

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: le la loma de bojaya
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 227099000040
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Sede pogue
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227099000206
 Dirección/ Municipio: Bojaya Departamento: Chocó
 FECHA DE VISITA DIA 14 MES 08 AÑO 2014 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: N 6° 26' 18" Y: E - 77° 00' 00"
 RECTOR: Allin Moreno Olimpa URBANA RURAL
 E-mail: olim505@hotmail.com TELÉFONO: 311 393 2091 - 313 742 5397
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Certificado No del doc.: Cancejo Comunal
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	9	4	SEXTO	10	8	Adultos Mujeres	0
JARDIN	0	0	SEGUNDO	7	4	SÉPTIMO	9	5	Adultos hombres	0	
TRANSICIÓN	6	8	TERCERO	10	8	OCTAVO	3	4	TOTAL	0	
	0	0	CUARTO	3	4	NOVENO	6	5	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
	0	0	QUINTO	9	6	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES	0	0		0	0	ONCE	0	0	No.	728	
TOTAL	6	8	TOTAL	38	26	TOTAL	28	22			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 9 BIBLIOTECA: 0 LABORATORIO: NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 0 No. De aparatos: 0 COMEDOR: 31 INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:
 A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Patio Cant: 1 UND: Uno Medidas: Estándar Material: Plástico.
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baño Cant: 12 UND: ml Medidas: Estándar Material: Pvc.
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Patio Cant: 1 UND: uno Medidas: Estándar Material: Plástico.
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Patio Cant: 20 UND: ml Medidas: Estándar Material: Pvc.
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Patio Cant: 1 UND: una Medidas: 80x60 Material: concreto.
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cubierta Cant: 26.5 UND: ml Medidas: Estándar Material: banal tipo ornamental
 G. Otro Bomba Ubicación: Patio Cant: 1 UND: uno Medidas: Estándar Material:

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Comedor</u>	Cant: <u>12.57</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>Variable</u>	Material: <u>Tega tipo forte</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UNO</u>	Medidas: <u>Estado</u>	Material: <u>Porcelana.</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Aula 1</u>	Cant: <u>41.33</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>6.30x6.56</u>	Material: <u>Porcelana</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UNO</u>	Medidas: <u>1x2.70</u>	Material: <u>Metálicos.</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Aulos</u>	Cant: <u>9.66</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>2.30x1.05</u>	Material: <u>Metálicos o madera</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
Q. Otro <u>llaves</u>	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>UNO</u>	Medidas: <u>Estado</u>	Material: <u>Metálicos o plásticos</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
G. Otro: Cual? <u>Mortero de nivelación</u>	Ubicación: <u>Aula 1</u>	Cant: <u>41.33</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>6.30x6.56</u>	Material: <u>Arena, Cemento.</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>10</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>0</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>118</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>0</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>0</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Construcción de estructura para montar tanque de almacenamiento para abastecer el baño.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Julio Contreras
Email: jucocontreras@gmail.com
Teléfono: 3104267123

Firma: [Signature]
C.C.: 1076325190

Acompañamiento del componente social:

Nombre:
Email:
Teléfono:

Firma
Cargo:

Otros:


Nombre:
Email:
Teléfono:

Firma
Cargo:

Nombre:

Email:
Teléfono:

Firma
Cargo:



1		2	
3		4	
5		6	

VI: CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____
 Distancia en km desde el casco urbano **87,00 Km**

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO
 Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Construcción de batería sanitaria y tanquera
 Cambio de piso al aula 1
 Construcción de tanquera para el comedor
 Construcción pozo séptico, caja de inspección
 el aula 7 B y 9. ~~tanquera~~ Cambio ventanas.
 pintura general

Se deja constancia que el contratista quiere instalar una bomba
 pero en la comunidad no hay energía.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
A NIVEL NACIONAL - GRUPO 5 - VALLE DEL CAUCA - CHOCÓ - TOLIMA (VACHOTO)

Fecha: 14/08/2018

Hora Inicio: 7:24

Hora Termina: 2:14

Lugar de reunión: Comedor escolar

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
presidente Concejo Comunal	Marcelina pino Mosquera 36050023
Tesorera	Ana Puraelina @ 26263427
Agricultor	Jose Florindo M. 82.110093
Agricultor	paulo polacio @. 11615688

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- recibir diagnostico tecnico para solucionar el problema
- 2.-
- 3.-
- 4.-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- se habla de la construcción de batería sanitaria
- 2.- esto incluye paso septico y leya de inspección
- 3.- se habla que el comedor esta en mal estado
- 4.- Mejorar pluzoleta para la formación

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS::

- 1.- Mejoramiento de batería sanitaria, con tanquera
- 2.- Mejoramiento del comedor escolar, cambio de cubierta y cielo raso
- 3.- Cambiar el piso del aula 1
- 4.- Construcción de tanquera para el baño
- 5.- Cambiar venfonas en Maderas y varillas del aula los aulas 7, 8 y 9

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Mejorar Pluzoleta

Intero general

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:



International Organization for Migration IOM
The IOM Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Marcelina pino Masquera

Nombre: presidenta comiteo C
Cargo: 36050073

Nombre:
Cargo:

Nombre: Ana Aurelina Córdoba Hinojosa
Cargo: tesorera

Nombre:
Cargo:

José florindo Masquera Masquera

Nombre:
Cargo: Agricultor

Nombre:
Cargo:

Saulo Enrique Al P.

Nombre:
Cargo:

Paulo Palacios

Nombre:
Cargo: Agricultor

Luis Eberto Buncio R.

Nombre:
Cargo: Agricultor

Nombre:
Cargo: