

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE Heracleo Lara Arroyo
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 227615001290
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Costa de Oro
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227615001869
 Dirección/Municipio: Carmen de Vibero Departamento: CHOCÓ
 FECHA DE VISITA: DIA 08 MES De AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76°56'54.015" Y: 7°41'9.457"
 RECTOR: Manuel Alfredo Lopez M. URBANA RURAL
 E-mail: mrcomar14@hotmail.com TELÉFONO: 3117948399
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Certificación
 No del doc.: Concejo Comunitario
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	5	3	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	5	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		3	4	TERCERO	4	0	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	3	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	4	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	37
TOTAL		3	4	TOTAL	20	10	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 3 COMEDOR: SI INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Pozo Cant: 1 UND: UND Medidas: Estandar Material: Plastico.
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Pozo Cant: 24 UND: ML Medidas: estandar Material: PVC.
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: 0
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: 0
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: 0
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: 0
 G. Otro: Bomba Ubicación: Pozo Cant: 1 UND: UND Medidas: Estandar Material:

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>10</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>2,80 x 1</u>	Material: <u>Modelo metalico</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
Q. Otro <u>Urdios</u>	Ubicación: <u>Ventanas</u>	Cant: <u>95</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>Variable</u>	Material: <u></u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Dors Aulas</u>	Cant: <u>137</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Comedor</u>	Cant: <u>253</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS.	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>15</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>1</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>1</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se pide por parte de la comunidad construcción de una aula nueva, porque las dos que hoy no tienen el espacio suficiente para todos los alumnos. Construcción de estructura para montar pupitre de almacenamiento de agua para abastecer al comedor y los baños.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar.

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquemal los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Yunier Domínguez
 Email: yunicrobla@gmail.com
 Teléfono: 3136865665

Firma: Yunier Domínguez
 Cargo: Coordinador

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: JULIO CORDOBA
Email: juerdopa24@gmail.com
Teléfono: 3109222123

Firma: [Handwritten Signature]
C.C.: 1076325190

Acompañamiento del componente social:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____

Otros:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____

Nombre:

Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____

[Empty grid area for additional contact information]	
--	--

1		2	
---	--	---	--

3		4	
---	--	---	--

5		6	
---	--	---	--

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: **738,00 Km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se solicita la construcción de un tanque, tanque de almacenamiento de 1000 lts.

Mantenimiento de la cubierta

Mantenimiento al Panel solar

Pintura para el comedor y barandas en madera de Elmastro de altura

El rector no se encontraba en el municipio al momento de la visita, firma el coordinador.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
A NIVEL NACIONAL - GRUPO 5 - VALLE DEL CAUCA - CHOCÓ - TOLIMA (VACHOTO)

Fecha: 08/08/2018 Hora Inicio: 8:39 Hora Termina: 10:07

Lugar de reunión: Caseto de la Comunidad

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
Representante legal	José Ramo Rojas C.C. 12002268
	Heuerth Ramos Arsemado
	Niber edolfo Ortega 7748.20537
	Hermis fertas 1128003293
	Manoel Ortega 8172448

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- Hacer diagnósticos técnicos de la sede
-
- Esbozar las necesidades de la institución
-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- se habla de la construcción de otra aula
- el fango elevado que hay no abastece la
- se habla de la necesidad de la bomba
-

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Mejorar el comedor escolar
- Mejorar las condiciones de almacenamiento de agua
- se necesita bomba
- se presenta problemas de moho en la
- Cubierta, el panel solar esta mocho. Comprar

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:



International Organization for Migration IOM
The IOM Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

honorTh

Nombre:
Cargo:

Niber odolfo ortega

Nombre:
Cargo:

Hennis Feico Vargas

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Manuel Ortega

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

