



DAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución E. Heracleo Lora Arroyo  
 COIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 227615001290  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Despenza Bajo  
 COIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227615001958  
 Dirección/ Municipio: Carmen Novita Duenen Departamento: CHOCÓ  
 FECHA DE VISITA: DIA 02 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA  TARDE  NOCHE   
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 54' 39.038" Y: 7° 12' 56.457"  
 RECOR: Manuel Arnulfo Coma M. URBANA  RURAL   
 E-mail: macoma@40hotmail.com TELÉFONO: 3117948399  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: Certificación  
 No del doc.: concejo comunitario.  
 Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Ampie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	1	1	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		1	2	TERCERO	1	1	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	2	0	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 15	
TOTAL		1	2	TOTAL	8	4	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 1 BIBLIOTECA: 0 LABORATORIO: 0 otro, Cual?  
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 3 COMEDOR: 0 INTERNADO: 0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Patio Cant: 1 UND: Uno Medidas: 1000ltro Material: Plastico.  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Tangues Cant: 12 UND: ml Medidas: Estandar Material: Pvc.  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Patio Cant: 1 UND: Uno Medidas: Estandar Material: Plastico.  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Patio Cant: 50 UND: ml Medidas: Estandar Material: Pvc.  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Patio Cant: 1 UND: Uno Medidas: 060x60 Material: Concreto.  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: NO Cant: NO UND: NO Medidas: NO Material: NO  
 G. Otro Bomba Ubicación: Tangues Cant: 1 UND: Uno Medidas: Estandar Material:

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:**

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Cubierta</u>	Cant: <u>60.6</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>10 x 2.14</u> <u>5.647</u>	Material	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>Cubierta</u>	Cant: <u>606</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>Variable</u>	Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
Q. Otro <u>Bomba</u>	Ubicación: <u>Patio</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>una</u>	Medidas <u>Estorbo</u>	Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)						

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:**

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula Baño</u>	Cant: <u>54</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>Variable</u>	Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas Baño</u>	Cant: <u>84</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>Variable</u>	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas <u>0</u>	Material	<u>0</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>una</u>	Medidas <u>Estorbo</u>	Material	<u>0</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:**

A. TABLERO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad	<u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad	<u>8</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)**

Se requiere construcción de una estructura para manejar fangos de al movimiento de agua, construcción de sistema séptico.  
Pide la construcción de un comedor escolar porque los niños reciben los alimentos a la intemperie.



IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Julio Córdoba  
Email: juco-cordoba74@gmail.com  
Teléfono: 3104227123

Firma: [Signature]  
C.C.: 1076325180

Acompañamiento del componente social:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Otros:


Nombre: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Nombre:

Email: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_



1		2	
---	--	---	--

3		4	
---	--	---	--

5		6	
---	--	---	--

VI, CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro:

Distancia en km desde el casco urbano: **51.00 km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  **1.00** M2 Material predominante **demolición tanques.**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Construcción de Peto de Pisos 1.20 x 1.20 x 60  
 Construcción de Tanques  
 Montar maquinaria que se encuentra degradado  
 Piden mantenimiento porque los motores están en  
 riesgo por la cercanía al río.  
 El rector no estuvo presente en la reunión, firmó  
 el coordinador



OSCAR NOEL MAYOR POSSO  
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM  
No. 462 De 2018 CM 374

**ACTA DE REUNIÓN**

PROYECTO: DIAGNOSTICOS Y MEJORAMIENTOS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  
A NIVEL NACIONAL - GRUPO 5 - VALLE DEL CAUCA - CHOCÓ - TOLIMA (VACHOTO)

Fecha: 02/08/2018

Hora Inicio: 9:30 Am

Hora Termina: 10:00 Am

Lugar de reunión:

**ASISTENTES A LA REUNIÓN:**

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
Julio Corobba / Ingeiero diagnostico Junies Re	Julio Corobba, 1076 325190

**OBJETO DE LA REUNIÓN:**

- 1.- Levantar un diagnostico de la planta fisica de la Institucion Escuehar
- 2.- Cuales son las Necesidades de la Institucion para la Comunidad Concepto
- 3.- tecnicos Sobre posibles Soluciones a las problematicas
- 4.-

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

- 1.- Se realizo el recorrido por la Institucion y se encontraron las necesidades
- 2.- Se escucharon las necesidades y se tomaron apuntes para el presupuesto
- 3.- por parte de los tecnicos se dieron las mejores soluciones a las
- 4.- problematicas

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS::**

- 1.- Se Construya un posa simple, tanquera cantonque, tuberia de succion para
- 2.- llavar agua al tanque de almacenamiento, y *gratua* para lavamanos
- 3.- Se Cambia la Cubierta completa, Una bomba Unos grados de acceso a la
- 4.- Escuela Construcción de baranda para *posible*, Pintura
- 5.-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Nombre:  
Cargo:

Nombre:  
Cargo:



International Organization for Migration (IOM)  
The Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO  
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM  
No. 462 De 2018 CM 374

# ACTA DE REUNIÓN

Diana's Arias Zarora

Nombre:

Cargo:

Elaine Indira Gaspar S

Nombre:

Cargo:

Tomás Feria

Nombre:

Cargo:

German Mosquera Parra

Nombre:

Cargo: social

Juanis Abate Diaz

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Edinson Urrutia

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Sandra Lu

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo: