

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Carlos Holguín Mayarín
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 327491000111
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Mixta Rural Boca de Sesego
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227491000133
 Dirección/ Municipio: Nóbita Departamento: Chocó
 FECHA DE VISITA: DIA 14 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA X TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 4°57' 17" 648 W Y: 76°34' 38.88 W
 RECTOR: Rafael Iburgien Asprilla URBANA RURAL X
 E-mail: rafaelas.1957@hotmail.com TELÉFONO: 3128326487
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: No del doc.: Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI [X] NO []

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	1	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	0	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	2	2	OCTAVO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				CUARTO	/	/	NOVENO				
				QUINTO	2	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 13	
	TOTAL			TOTAL	8	5	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 5 BIBLIOTECA: [X] LABORATORIO: [X] otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 11 COMEDOR: 1 INTERNADO: [X]

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas: / Material: /

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas: / Material: /

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Baño Cant: 1 UND: UND Medidas: 3000 lts Material: estandar

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas: / Material: /

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas: / Material: /

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Sede Cant: / UND: Ml. Medidas: 63.33x2 126x6 Material: canal. PUCAMARO

G. Otro: Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas: / Material: /

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: Cocina	Cant: /	UND: m ²	Medidas 16.8x2.10 35.28	Material Cerámica
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: Cocina	Cant: /	UND: m ²	Medidas 24.50	Material Cerámica
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material mantenimiento
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material mantenimiento
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: Sede	Cant: 30	UND: und	Medidas /	Material Estándar
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: Sede	Cant: 15	UND: und	Medidas /	Material Estándar
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
Q. Otro	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: Sede	Cant: /	UND: m ²	Medidas 160.68x2.6 257.08	Material Pañete
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: Aulas	Cant: /	UND: m ²	Medidas 160.68x2.6 417.76	Material vinilo
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: Fachada	Cant: /	UND: m ²	Medidas 74.24x2.8 193.02	Material Koraz
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	10
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____
 Distancia en km desde el casco urbano: _____

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)


Requiere Mantenimiento y cambio de bajantes y canales, cambio de los acrílicos de las aulas de vídeo digital y sistemas, requiere pinturas y repellos y mantenimiento a la carpintería metálica. se necesita el recorrido de la cubierta y el arreglo de los pisos de concreto. Se propone el echape de la cocina y el arreglo de las baterías sanitarias y de los lavamanos del comedor. Hay necesidad de espacios de recreación.

→ La comunidad de sesego, al igual que las demás comunidades ubicadas a borde del río Tamana, hubieron afectaciones por la avalancha que bajó desde el alto Tamana hace aproximada/ hace 2 años. Sin embargo no es un fenómeno recurrente.

IV. CONTACTOS


Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Federico Rojas Vinasco
 Email: ferorjasvi@gmail.com
 Teléfono: 3209904833

Firma: 
 C.C. 1053036311


Acompañamiento del componente social:

Nombre: Monica Baneja Coral
 Email: monica.baneja@hotmail.com
 Teléfono: 3006928476


Firma: 
 Cargo: Prof. Social-Esp. Cultura de Paz y DTA

Otros:

Nombre: Danny Patricia R. P.
 Email:
 Teléfono: 3146522493

Firma: 
 Cargo: Madre comunitaria

Nombre: Maria Rocío Moreno Luna
 Email:
 Teléfono: 312 235 0295

Firma: 
 Cargo: Amada de casa

- Evaristo Moreno
 cc. 4849057 - cargo: Tesorero.

- Ampelio Palacios spcedo Fiscal
 - cargo: Fiscal
 cc 16226995

→ El rector no firma pues se encontraba en nómina atendiendo otros compromisos razón por la cual no pudo asistir a la visita.