

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Onofre Alto Tamará

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 227491000273

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Nueva Rural Sin Olvido

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227491000879

Dirección/ Municipio: NOVITA Departamento: C. HOZO

FECHA DE VISITA: DIA 11 MES 8 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 4° 59' 40.124" N Y: 76° 20' 55.858" O

RECTOR: Juan Rivas URBANA RURAL El Olvido

E-mail: jufarruto82@gmail.com TELÉFONO: 350 317 0648

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Título Colectivo No del doc.:

Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales

Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	1	3	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	1	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		0	0	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	2	3	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	2	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	22
TOTAL		0	0	TOTAL	9	13	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: 0 LABORATORIO: 0 otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 6 COMEDOR: 1 INTERNADO: 0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baños Cant: 1 UND: und Medidas: 2000lt Material: Plástico

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baños Cant: 10 UND: ml Medidas: Estándar Material: PVC

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Baños Cant: 1 UND: und Medidas: 2000lt Material: Plástico

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baños Cant: 10 UND: ml Medidas: Estándar Material: Pve

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: 0

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Edif. 1 Cant: 41.60 UND: ml Medidas: Estándar Material: Tipo Amazonas

G. Otro: Ubicación: 0 Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: 0

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>92,4</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Tipo Fortic</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Porcelana</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>346</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>41.58 21.87</u>	Material: <u>Cerámica</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>187</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Cerámica</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>16</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Estándar</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>14</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Estándar</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>60</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Metálica</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>59,4</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Mortero 1:4</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>237,00</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>Según Levanta</u>	Material: <u>Vinilo</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Edif. 1</u>	Cant: <u>14,7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>Según Levanta</u>	Material: <u>Koraza</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas: <u>Estándar</u>	Material: <u>Estándar</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>0</u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u>0</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<u>X</u>	No existe	_____	Cantidad	<u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>X</u>	No existe	_____	Cantidad	<u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>X</u>	No existe	_____	Cantidad	<u>22</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	_____	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	_____	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>3</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: Distancia en km desde el casco urbano 160 Km

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se recomienda el mantenimiento de las redes y accesorios de los baños. No posee pozo séptico. La sede necesita pinturas, repellos, recorrido de cubiertas. Puertas y ventanas necesitan mantenimiento. No posee energía eléctrica. Los pisos se encuentran en muy mal estado. Los pupitres y mesones necesitan mantenimiento. No posee mobiliarias para libros o materiales didácticos y el tablero se encuentra en muy mal estado.


- Se necesitan implementos para el restaurante escolar

→ El rector se encontraba presente en la reunión pero no firma. Se levantaron los datos de la docente.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Federico Rojas Vinasio
 Email: Ferdasui@gmail.com
 Teléfono: 320990 4833

Firma: 
 C.C. 053836311

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Monica Baneja Coral
 Email: monica_baneja@hotmail.com
 Teléfono: 300692 8486

Firma: Mónica Coral
 Cargo: Comp. Social
Esp. Cultura de Paz y DIH

Otros:

Nombre: Eidyuriasmy Lopez P
 Email:
 Teléfono:

Firma: Eidy Lopez
 Cargo: madre de familia

Nombre: JUAN P. ROSO MOSQUERA
 Email:
 Teléfono:

Firma: 11577570 Juan P. Roso
 Cargo: padre de familia

→ Maria Niza Bivay

29 159 901