

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Scu. Agustín.
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 12774500240
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Esc. Rur. Sta. Rosa de Guapapas
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 22774500414
 Dirección/ Municipio: Sipi Departamento: Choco
 FECHA DE VISITA: DIA 18 MES: Agosto AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE: NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 4° 37' 26.237" Norte Y: 76° 41' 28.580" W.
 RECTOR: Buen Quintero Diaz URBANA: RURAL Santa Rosa de Guapapas
 E-mail: Katlynkaren49@gmail.com TELÉFONO: 3128902837
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: No del doc.:
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantano: Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑO:	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO		2	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	2			TERCERO	3	3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	1		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO		1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No.	18
	TOTAL	2		TOTAL	8	8	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 4 BIBLIOTECA: COMEDOR: 1 LABORATORIO: INTERNADO: otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 4

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE


Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baños Cant: 1 UNID: Medid. 2000 Material: Plastico
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Baños Cant: 0 UNID: ML Medid. 20 Material: PVC.
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: 0 Cant: 0 UNID: 0 Medid. 0 Material:
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: 0 Cant: 0 UNID: 0 Medid. 0 Material:
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: 0 Cant: 0 UNID: 0 Medid. 0 Material:
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Baños Cant: UNID: ML Medid. 397 Material: PVC amazonas
 G. Otro: Ubicación: Cant: UNID: Medid. Material:

06

Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	C.C.	_____
Teléfono:	_____		

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	Cargo:	_____
Teléfono:	_____		

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	Cargo:	_____
Teléfono:	_____		


Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre:	_____	Firma	_____
Email:	_____	Cargo:	_____
Teléfono:	_____		

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: GUSTAVO LONDONO
Email: _____
Teléfono: 3183982280

Firma: 
C.C.: 94313032

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Fanny Karla Olancho
Email: mantzamos9cen75@gmail.com
Teléfono: 3108444410

Firma: 
Cargo: Profesional Social

Otros:

Nombre: x Mirtha Londono Maya
Email: _____
Teléfono: x 3127907326

Firma: Mirtha Londono Maya
Cargo: Lic. Basica con énfasis.

Nombre: Libardo Correa
Email: _____
Teléfono: 5108349174

Firma: Libardo Correa
Cargo: Miembro Comunal.

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____
 Distancia en km desde el casco urbano **160 K - 2 hrs 40 mn.**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

- *. Acometida de energía 15mts
- *. Cuchape baño y accesorios (tacos y lavamanos)
- *. Arreglo de luminaria e instalación
- *. Repellos y Pintura
- *. Pintura en Puertas y Ventanas, Chapas
- *. Recorrido de Cubierta y Cambio de teja.
- *. Tanque de agua para cocinar y Baños
- *. Movilano del comedor y cocina Cambio estufa
- *. Repare en colada por muretelazo
- *. El redor. no. se encontraba presente en la reunión firma un documento