

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Onofre

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 227491000273

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Nueva Rural Cocateca

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 227491000851

Dirección/ Municipio: Nóvita Departamento: Chocó

FECHA DE VISITA: DIA 11 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA  TARDE  NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 5.01122 Y: 76.31206 5° 0' 40.392" 76° 18' 43.416"

RECTOR: Juan Rivas URBANA  RURAL

E-mail: jufrasto82@gmail.com TELEFONO: 3148692220

\* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: Título Comunitario No del doc.:

Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales

Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Ampíe si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	3	SEXTO			
JARDIN				SEGUNDO	5	8	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	4	4		TERCERO	6	4	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO		2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	5		DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No.	44
TOTAL	4	4		TOTAL	19	17	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA  LABORATORIO

No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 3 COMEDOR  INTERNADO

otro, Cual?

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

I. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Baño	Cant:	1	UND:	uni	Medidas:	3.000LTS	Material:	Plástico
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Baño	Cant:	0	UND:	ml	Medidas:	10 IS	Material:	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Ed. 01	Cant:	0	UND:	ml	Medidas:	39 IS	Material:	PVC
G. Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: Baño	Cant: 2	UND: Unidad	Medidas 0	Material Cerámica
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: Baño	Cant: 1	UND: Unidad	Medidas 0	Material Cerámica
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: Baño	Cant: 1	UND: Unidad	Medidas 0	Material Cerámica
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: Baño	Cant: 0	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 32.62	Material Cerámica
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: Baño	Cant: 0	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 11.59	Material Cerámica
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: Baño	Cant: 1	UND: unid	Medidas 0	Material Concreto cerámica
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: Ed 1	Cant: 0	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 12.48	Material Laminas
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: Ed 1	Cant: 10	UND: und	Medidas 0	Material Tipo Led
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: Ed 1	Cant: 7	UND: unid	Medidas 0	Material Tipo Led
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: Ed. 1	Cant: 0	UND: ml	Medidas 35	Material Metal
Q. Otro	Ubicación: Ed 1	Cant: 1	UND: unid	Medidas estándar	Material plata electrónica
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: Ed 1	Cant: 1	UND: m <sup>2</sup>	Medidas 279.72	Material koraza
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: 0	Cant: 0	UND: 0	Medidas 0	Material 0
G. Otro: Cual? angeo	Ubicación: Ed.	Cant: 0	UND: ml	Medidas 50	Material angeo.

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	20.
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad 4

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se recomienda la construcción de un comedor comunitario para la población estudiantil, y la adaptación de algún escenario deportivo.

Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: **80 km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantarill SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La escuela requiere mantenimiento de ventanas, puertas y baños, requiere repellos y pintura. La cubierta se encuentran en buen estado al igual que los pisos.


Las bacterias sanitarias requieren mantenimiento al igual que las conales y bajantes. Se necesitan tableros y mobiliario para libros y material didáctico

→ El predio está ubicado a Butts aprox de una pequeña quebrada, el cuerpo de agua alcanza niveles que pueden llegar a la escuela unas 2 veces al año durante temporada de lluvias. Dado que no es recurrente y al contexto social de la escuela se recomienda la inversión de los recursos.

IV. CONTACTOS


Acompañamiento por parte del contratista:

Nombre: Federico Rojas Vinasco  
 Email: ferojasvi@gmail.com  
 Teléfono: 3209904833

Firma:   
 C.C. 2053836311

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Monica Coral  
 Email: monica\_banexa@hotmail.com  
 Teléfono: 3006928476

Firma:   
 Cargo: Prof. Social-Esp cultura de Paz  
 1077/98788 -

Otros:

Nombre: - Tison Mosquera  
 Email:  
 Teléfono:

Firma:  
 Cargo: Padre de Familia

Nombre: maria lueseli moquera  
 Email:  
 Teléfono:

Firma: 7.077.798.835  
 Cargo:

Jhon Jaison Pivas  
 1076351128

Nota: El rector no firma debido a que se encontraba acompañando otra visita a la escuela de piedra grande. Debido a la lejanía de la institución se hizo imposible contar con su presencia.