

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA- LA ENSENADA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835001210													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		LA ENSENADA - BOCAS DE CURAY													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835001210													
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO				Departamento			NARIÑO						
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°54'02.8"N									
					Y:	78°33'13.6"W									
RECTOR:	GLORIA DELFINA MOSQUERA						URBANA		RURAL	X					
E-mail:	<a href="mailto:gloriamosquera@gmail.com">gloriamosquera@gmail.com</a>						TELÉFONO:	3104007064							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		NO	X	Tipo de doc.:				
						Anexa documento:			SI		NO				
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea <b>NO</b> indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales		
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?		
Amplie si considera : _____															

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	13	19	SEXTO	12	10	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	12	15	SÉPTIMO	15	12	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO	15	9	OCTAVO	10	11	TOTAL	
				CUARTO	9	11	NOVENO	15	12	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
			QUINTO	13	13	DECIMO	12	15			
ESTUDIANTES							ONCE	13	10	276	
	TOTAL			TOTAL	62	67	TOTAL	77	70		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	7	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	0	No. De aparatos	0	COMEDOR	1	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:**

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	3	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIO	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	30	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	1	UNC	UND	Medidas	1.50*1.50*2	Material	MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	23	UNC	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	1	UNC	und	Medidas	1*1*1	Material	MAMPOSTERIA
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicació	salones	Cant	12	UNC	ML	Medidas	6. + 6 ML	Material	PVC

G.Otro	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
--------	------------	------	-----	---------	----------

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	SALONES	Cant	102	UNC	M2	Medidas	10*10.1	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERT.	Ubicació	SALONES	Cant	215	UNC	ML	Medidas	4*2"	Material	MADERA DURA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO EN PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAVAMANOS EN PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	SALONES	Cant	43	UNC	M2	Medidas		Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	SALONES	Cant	120	UNC	M2	Medidas	7X5	Material	CERAMICA ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	SALONES	Cant	6	UNC	UND	Medidas	2.10*0,80	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	REJA EN ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	SALONES	Cant	15	UNC	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALONES	Cant	43	UNC	M2	Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	SALONES	Cant	160	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	



**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	60
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	7

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

**SE NECESITA LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA, INCLUIDA EL POZO SEPTICO**

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS	
Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA	Firma:
Email: abrahhan@hotmail.com	C.C. 1086724434
Teléfono: 3218726444	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: Angelica Maria Ruiz	Firma:
Email: angelicamorruiz@gmail.com	Cargo: Sociologa.
Teléfono: 3182888266	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: Gloria D Mosquera	Firma:
Email:	Cargo: DIRECTOR
Teléfono: 3104007064	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre:	Firma:
Email:	Cargo:
Teléfono:	



**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 43KM

El predio cuenta con servicios de: [https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126\\_2350824575180098\\_64](https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_64)

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 M2 Material predominante

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A LA SEDE SE LLLEGA POR MAR HORA Y MEDIA DESDE TUMACO, LUEGO CAMINAR MEDIA HORA POR TERRENO MONTAÑOSO

SE NECESITA LA CONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA INCLUIDO EL POZO SEPTICO

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **INSTITUCION EDUCATIVA LA ENSENADA**

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **252835001210**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: **LA ENSENADA BOCAS DE CUROY**

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: **252835001210**

Dirección/ Municipio: **Tumaco** Departamento: **Nariño**

FECHA DE VISITA: DIA **3** MES **02** AÑO **2018** JORNADAS: MAÑANA  TARDE  NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: **10° 54' 02.8" N** Y: **78° 33' 13.6" W**

RECTOR: **Gloria Defino Mosquera** URBANA  RURAL

E-mail: **GloriaMosquera@gmail.com** TELÉFONO: **3104007064**

\* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: No del doc. : Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales

Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	13	19	SEXTO	12	10	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	12	15	SÉPTIMO	15	12	Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	15	9	OCTAVO	10	11	TOTAL	
				CUARTO	9	11	NOVENO	15	12	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	13	13	DECIMO	12	15		
ESTUDIANTES							ONCE	13	10	No. 276	
TOTAL				TOTAL	62	67	TOTAL	77	90		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS: **7** BIBLIOTECA: **0** LABORATORIO:  otro, Cual? \_\_\_\_\_

No. BATERIA SANITARIA: **0** No. De aparatos: **0** COMEDOR: **1** INTERNADO:

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique / )

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:**

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **3** UND: **und** Medidas **1000 lt** Material **Plastico**

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **30** UND: **ml** Medidas **1/2"** Material **Pvc**

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **1** UND: **und** Medidas **15m<sup>80</sup>** Material **Mamposteria**

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **23** UND: **ml** Medidas **4"** Material **Pvc**

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **1** UND: **und** Medidas **1.6m** Material **Mamposteria**

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: **Salones** Cant: **12** UND: **ml** Medidas **616 ml** Material **Pvc**

G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:**

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>102</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>10x10.1</u>	Material: <u>Eternit</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>215</u>	UND: <u>ml</u>	Medidas: <u>4x2"</u>	Material: <u>madera dura</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Bal/san</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UV</u>	Medidas: <u>5 canchales</u>	Material: <u>Sanitario en porcelana</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>Bal/san</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>Un</u>	Medidas: <u>Standard</u>	Material: <u>Lavamanos en porcelana</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>43</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: _____	Material: <u>Mompoteria</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>120</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: _____	Material: <u>Ceramica Antideslizante</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: <u>210x90cm</u>	Material: <u>Aluminio</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>15</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	_____				

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:**

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>43</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: _____	Material: _____
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>160</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: _____	Material: _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:**

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>7</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>60</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>60</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad _____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>7</u>

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)**

Se Necesita la Construcción de la Bateria Sanitaria, incluido aparatos y pozo septico.




Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA  
 Email: abrahhan@hotmail.com  
 Teléfono: 3218726444

Firma:   
 C.C. 1086724484

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angelica Maria Ruiz  
 Email: angelica005ruiz@gmail.com  
 Teléfono: 318788066

Firma: Angelica M<sup>a</sup> Ruiz  
 Cargo: Sociólogo

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gloria Mosquera  
 Email:   
 Teléfono: 3104007064

Firma: Gloria D Mosquera  
 Cargo: DIRECTORA

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:   
 Email:   
 Teléfono:

Firma:   
 Cargo:

1	2
3	4
5	6

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: **43 Km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A la sede se llega por mar hora y media desde Eumaco, para luego caminar media hora por terreno montañoso. Se necesita la construcción de batería Sanibana, incluido el puerto septico.

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		PEÑA COLORADA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835000345											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		PEÑA COLORADA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835000345											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO				Departamento			NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	13	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	X
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	1°34'15.8"N										
		Y:	78°44'47.6"W										
RECTOR:	FERNANDO CAICEDO						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	<a href="mailto:fernandocaicedo1971@gmail.com">fernandocaicedo1971@gmail.com</a>						TELÉFONO:	3103563437					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		Tipo de doc.:				
							NO	X	No del doc.:				
						Anexa documento:	SI		NO				

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input checked="" type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	6	5	SEXTO	12	15	Adultos Mujeres
JARDIN			5	SEGUNDO	10	11	SÉPTIMO	23	24	Adultos hombres	28
TRANSICIÓN	4		7	TERCERO	5	2	OCTAVO	19	15	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>
				CUARTO	7	8	NOVENO	10	14	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	11	11	DECIMO	15	14		
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE	3	10	<b>190</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>92</b>			

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	6	COMEDOR	1	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	80	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant		UNC	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant	UNC	ML	Medidas	Material
G.Otro	Ubicación:	Cant	UNC		Medidas	Material

Pág. 2 de 4

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	SALONES	Cant	50	UNC	M2	Medidas	5X10	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicació	SALONES	Cant	70	UNC	ml	Medidas	6X11	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	6	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	3	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	2	UNC	M2	Medidas	1.80X.60	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	51	UNC	m2	Medidas	6X5	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	48	UNC	M2	Medidas		Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	AULAS	Cant	91	UNC	M2	Medidas	9X9,92	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicació	B/SANITARIO	Cant	2	UNC	UND	Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	PUERTA PRINCIPAL	Cant	1	UNC	UND	Medidas	1.90X.80	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació		Cant		UNC	UND	Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	SALONES	Cant	16	UNC	UND	Medidas		Material	LED 18W
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	SALONES	Cant	22	UNC	UND	Medidas		Material	TOMAS DOBLES
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació	SALON	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	TABLERO Y BREAKER
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q.Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALON	Cant	80	UNC	M2	Medidas	8X10	Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant				Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant	30	UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació		Cant	4	UNC		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	8
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos

o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

construccion de aula para niños la cual se encuentra en pesimas condiciones

igualmente no tiene los elementos y utensilios de cocina necesarios o adecuados para realizar las labores diarios de culinarias

**III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte**

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA

Email: [abrahhan@hotmail.com](mailto:abrahhan@hotmail.com)

Teléfono: 3218726444

Firma

C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

|Email:

Firma

Teléfono:		Cargo:	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:	FERNANDO CAICEDO	Firma:	
Email:		Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	3103563437		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma:	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

<b>V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento</b>	Pág. 4 de 4
--	-------------



<b>VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO</b>
--

Acceso al predio	Distancia en km desde
------------------	-----------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en KM desde el casco urbano	45KM
El predio cuenta con servicios de: <a href="https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_">https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_</a>						
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="text" value="20"/> M2 Material predominante _____						
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b> (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)						
<i>Se necesita tanque de agua, cubierta, cielorraso, falta salones para niños, faltan sillas.</i>						
<i>Falta piso para los salones</i>						
<i>La sede se encuentra a 45 KM de Tumaco, 33 KM por vía Panamericana y 11 km por vía destapada, el último tramo es por vía fluvial más o menos media hora por canoa.</i>						
<i>Se reportaron grupos al margen de la ley en la zona.</i>						

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

1 de 4

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	PEÑA COLORADA												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	252835000345												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	PEÑA COLORADA												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	252835000345												
Dirección/ Municipio:	SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento			NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	13	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	X
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	1°34'15.8"N										
		Y:	78°44'47.6"W										
RECTOR:	FERNANDO CAICEDO					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	fernandocaicedo1971@gmail.com					TELÉFONO:	3103563437						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI		Tipo de doc.:										
	NO	X	No del doc.:										
Anexa documento:		SI		NO									

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input checked="" type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	6	5	SEXTO	12	15	Adultos Mujeres
JARDIN			5	SEGUNDO	10	11	SÉPTIMO	23	24	Adultos hombres	28
TRANSICIÓN	4	7		TERCERO	5	2	OCTAVO	19	15	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>
				CUARTO	7	8	NOVENO	10	14	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	11	11	DECIMO	15	14		
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE	3	10	<b>190</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>12</b>		<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>92</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	6	COMEDOR	1	
				INTERNADO		

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	80	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant		UNC	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant		UNC	ML	Medidas		Material	
G. Otro	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	SALONES	Cant	50	UNC	M2	Medidas	5X10	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicació	SALONES	Cant	70	UNC	ml	Medidas	6X11	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	6	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	3	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	2	UNC	M2	Medidas	1.80X.60	Material	CONNCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	51	UNC	m2	Medidas	6X5	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	48	UNC	M2	Medidas		Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	AULAS	Cant	91	UNC	M2	Medidas	9X9,92	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicació	B/SANITARIO	Cant	2	UNC	UND	Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	PUERTA PRINCIPAL	Cant	1	UNC	UND	Medidas	1.90X.80	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació		Cant		UNC	UND	Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	SALONES	Cant	16	UNC	UND	Medidas		Material	LED 18W
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	SALONES	Cant	22	UNC	UND	Medidas		Material	TOMAS DOBLES
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació	SALON	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	TABLERO Y BREAKER
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALON	Cant	80	UNC	M2	Medidas	8X10	Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant				Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant	30	UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació		Cant	4	UNC		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	8
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

construccion de aula para niños la cual se encuentra en pesimas condiciones igualmente no tiene los elementos y utensilios de cocina necesarios o adecuados para realizar las labores diarios de culinarias


III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
  2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: <u>Abraham Yela García</u>	Firma:
Email: <u>abraham@hotmail.com</u>	C.C. <u>1006720434</u>
Teléfono: <u>3210926444</u>	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Fanny Julieth Centeno</u>	Firma: <u>FANNY CENTENO</u>
Email: <u>julietthcenteno@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Trabajadora Social</u>
Teléfono: <u>315 311 1092</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Fernanda Carolina Coronado</u>	Firma:
Email: <u>Fernandacoronado1971@gmail.com</u>	Cargo: <u>12. Profesor</u>
Teléfono: <u>313013563437</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: _____	Firma: _____
Email: _____	Cargo: _____
Teléfono: _____	



**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	45KM
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:		
El predio cuenta con servicios de: <a href="https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_643">https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_643</a>						
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 20 M2 Material predominante						

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

*Se necesita tanque de agua, cubierta, cielorraso, falta salones para niños, faltan sillas.*

*Falta piso para los salones*

*L a sede se encuentra a 45 KM de Tumaco, 33 KM por vía Panamericana y 11 km por vía destapada, el último tramo es por vía fluvial más o menos media hora de 1/2 por canoa.*

*Se reportaron grupos al margen de la ley en la zona.*

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO BOCAS DE CURAY											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		25283001210											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLORADO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835001538											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO				Departamento		NARIÑO					
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1°51'23.1"N									
		Y:		78°32'08.3"W									
RECTOR:	GLORIA DELFINA MOSQUERA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	gloriamosquera@gmail.com						TELÉFONO:	3104007064					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.						SI		Tipo de doc.:				
							NO	X	No del doc. :				
							Anexa documento:		SI		NO		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	5	5	SEXTO	5	5	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	5	5	Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	4	6	OCTAVO	5	5	TOTAL	
				CUARTO	6	6	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			<b>76</b>	
TOTAL				TOTAL	21	25	TOTAL	15	15		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	
				INTERNADO		

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:**

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 43	UNC ML	Medidas 1/2"	Material PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 1	UNC UND	Medidas 2.50*2.50*3	Material MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 23	UNC ML	Medidas 4"	Material PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: B. SANITARIA	Cant 12	UNC ML	Medidas 6. + 6 ML	Material BAJANTE Y CANAL EN PVC
G. Otro	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación	SALONES	Cant	60	UNC	M2	Medidas	12X5	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación	SALONES	Cant	80	UNC	ML	Medidas	4X2"	Material	MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO EN PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAVAMANOS EN PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	SALONES	Cant	30	UNC	M2	Medidas	1,30X23	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant		UNC		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	SALONES	Cant	45	UNC	M2	Medidas	8X5,65	Material	CERAMICA ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación	SALONES	Cant	6	UNC	UND	Medidas	2.10X0,90	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación	SALONES	Cant	3	UNC	UND	Medidas	2,60X1,20	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación	SALONES	Cant	20	UNC	UND	Medidas		Material	ELECTRICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación	SALONES	Cant	50	UNC	M2	Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	SALONES	Cant	320	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación	BATERIA SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	5
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	20
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	6

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se necesita la construcción de biblioteca ya que el espacio destinado se encuentra en pesimas condiciones

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA  
 Email: abrahhan@hotmail.com  
 Teléfono: 3218726444

Firma:   
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angelica Maria Ruiz  
 Email: angelicamorruiz@gmail.com  
 Teléfono: 3182 8892 66

Firma:   
 Cargo: Sociologa.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gloria D Mosquera  
 Email:   
 Teléfono: 3104007064

Firma:   
 Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:   
 Email:   
 Teléfono:

Firma:   
 Cargo:



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	39 KM
<input type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input checked="" type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:	
El predio cuenta con servicios de:				<a href="https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6438">https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6438</a>	
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			M2 Material predominante	MADERA PALOS Y TEJA	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La sede se encuentra del casco urbano a 39 km de distancia por vía marítima y luego por el río Colorado, en barco son más o menos hora y media

El salón, la biblioteca, el salon multiple son en madera en mal estado, se hace necesario demolerlos y hacerlos nuevamente

Se requiere mejorar la bateria sanitaria y arreglo de los salones

OK

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO BOCAS DE CURAY  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 25283001210  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: COLORADO  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 252835001588  
 Dirección/ Municipio: Tomaco Departamento: Narino  
 FECHA DE VISITA: DIA 5 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA X TARDE NOCHE  
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 1° 51' 23.1" N Y: 78° 32' 08.3" W  
 RECTOR: Gloria Delfina Mosquera URBANA RURAL X  
 E-mail: GloriaMosquera06@gmail.com TELÉFONO: 3104007064  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI Tipo de doc.: NO X No del doc.: Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI X NO  
 \* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento Inundación Receptor de Deslizamiento Relleno Sanitario Zona Pantanosa Zona de protección Problemas estructurales otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	5	5	SEXTO	5	5	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	3	5	Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	4	6	OCTAVO	5	5	TOTAL	
				CUARTO	6	6	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No.	76
	TOTAL			TOTAL	21	25	TOTAL	15	15		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  
 No. DE AULAS: 6 BIBLIOTECA: 1 LABORATORIO: INTERNADO: otro, Cual?  
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 4 COMEDOR: 1

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: B/Sanitaria Cant: 43 UND: ml Medidas 1/2" Material PVC  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: B/Sanitaria Cant: 1 UND: und Medidas 2,50x2,50x3 Material Mamposteria  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: B/Sanitaria Cant: 23 UND: ml Medidas 4" Material PVC  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: B/Sanitaria Cant: 2 UND: ml Medidas 6x6ml Material Bajorre y canal EN PVC  
 G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>60</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>12x5</u>	Material <u>Eternit</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>80</u>	UND: <u>ml</u>	Medidas <u>4x2"</u>	Material <u>Madera</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>B/Sanitario</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>Estanda</u>	Material <u>Sanitario En Porcelana</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>B/Sanitaria</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>Estanda</u>	Material <u>Lavamanos en Porcelana</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>Salon</u>	Cant: <u>30</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>1,30x23</u>	Material <u>Mamposteria</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>B/Sanitario</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>45</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>8x5,65</u>	Material <u>Ceramica Antideslizante</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>2,10x0,90</u>	Material <u>Aluminio</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>2,60x1,20</u>	Material <u>Aluminio</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>20</u>	UND: <u>und</u>	Medidas _____	Material <u>Electrico</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	_____				

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>50</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas _____	Material _____
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>320</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas _____	Material _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>B/Sanitario</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>und</u>	Medidas _____	Material _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (SI no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterloro <u>X</u>	No existe _____	Cantidad <u>5</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterloro _____	No existe <u>X</u>	Cantidad <u>5</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterloro <u>X</u>	No existe _____	Cantidad <u>20</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterloro _____	No existe _____	Cantidad _____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterloro _____	No existe <u>X</u>	Cantidad <u>6</u>

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario e/m: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se Necesita la Construcción de biblioteca. Ya que El Espacio destinado se encuentra en pesimas condiciones.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA  
 Email: abrahhan@hotmail.com  
 Teléfono: 3218726444

Firma:   
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angelica Maria Ruiz  
 Email: angelicoruiz@gmail.com  
 Teléfono: 3182888266

Firma:   
 Cargo: Socióloga

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gloria D Mosquera  
 Email:  
 Teléfono: 3104007064

Firma:   
 Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:  
 Email:  
 Teléfono:

Firma:  
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano    **39 Km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 M2 Material predominante    **Madera y Palos, tejas**

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La sede se encuentra del Centro Urbano a 39 Km por vía maestra  
 y luego por el río Colorado, en barco es más o menos hora y media  
 el salón, la Biblioteca el salón múltiple son en madera en  
 mal estado, se hace necesario demolerlos y hacerlos nuevamente  
 se requiere mejorar la pintura simultánea y el arreglo de los  
 salones

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA LA ENSENADA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835001210											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		SOLEDAD CURAY											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835001287											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento		NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1°53'44.8"N									
		Y:		78°35'13.4"W									

RECTOR:	GLORIA DELFINA MOSQUERA					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	<a href="mailto:gloriamosquera@gmail.com">gloriamosquera@gmail.com</a>					TELÉFONO:	3104007064						

\* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.

SI  NO  Tipo de doc.: \_\_\_\_\_  
No del doc.: \_\_\_\_\_

Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	1	2	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	3	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	5	4	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			26	
TOTAL				TOTAL	13	13	TOTAL				

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	1	COMEDOR	1	INTERNADO	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A.	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	UNC	UND	Medidas		Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA			1	UNC	UND	1000LT		PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIO:			30	UNC	ML	1/2"		PVC
C. POZO SÉPTICO:			1	UNC	UND	1.50*1.50*2		MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:			23	UNC	ML	4"		PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:				UNC				
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:		SALONES	12	UNC	ML	6. + 6 ML		BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro				UNC				

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERT/	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 2	UNC UND	Medidas ESTANDAR	Material SANITARIO EN PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 2	UNC UND	Medidas ESTANDAR	Material LAVAMANOS EN PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 30	UNC M2	Medidas 1,30X23	Material MAMPOSTERIA EN LADRILLO
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	Cant 35	UNC M2	Medidas 7X5	Material CERAMICA ANTIDESLIZANTE	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO!	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 2	UNC UND	Medidas 2.10*0,75	Material ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
Q. Otro	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALONES	Cant 20	UNC M2	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	SALONES	Cant 60	UNC M2	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació	SALONES	Cant 84	UNC M2	Medidas 8*14	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 3	UNC UND	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	8
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

---




---



---



---



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA  
 Email: [abrahhan@hotmail.com](mailto:abrahhan@hotmail.com)  
 Teléfono: 3218726444  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: ANGELICA MARIA RUIZ  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: GLORIA DELFINA MOSQUERA  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: 3104007064  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Cargo: DIRECTORA

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 42 KM

El predio cuenta con servicios de: [https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126\\_2350824575180098](https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098)

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantari SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

*La sede queda de Tumaco por via fluvial a 42 KM y un recorrido a pie de 2km*

*Requiere mejoras en la bateria sanitaria y un pozo séptico, un tanque de almacenamiento, pintura, enchape y reposición de aparos sanitarios.*









OK

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA LA ENSENADA  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 252835001210  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: SOLEDA Curay  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 252835001287  
 Dirección/ Municipio: Nariño Tomaco Departamento Nariño  
 FECHA DE VISITA: AÑO: JORNADAS: MAÑANA  TARDE: NOCHE:  
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 1° 53' 44.8" N Y: 78° 35' 13.4" W  
 RECTOR: Gloria Delfina Mosquera URBANA: RURAL:   
 E-mail: GloriaMosquera@gmail.com TELÉFONO: 3104007064  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: No del doc.:  
 Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO	3	2	SEXTO		
JARDIN				SEGUNDO	1	3	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN				TERCERO	1	2	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	3	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	5	4	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			No. 26
				TOTAL	13	13	TOTAL			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  
 No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: COMEDOR: 1 LABORATORIO: INTERNADO: otro, Cual?  
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 1

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:  
 A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: B/Santar Cant: 1 UND: und Medidas: 1000lt Material: Plastico  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: B/Santar Cant: 30 UND: und Medidas: 1/2" Material: PVC  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: B/Santar Cant: 1 UND: und Medidas: 2x2,50x2 Material: Mamposteria  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: B/Santar Cant: 23 UND: und Medidas: 4" Material: PVC  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Salone Cant: UND: Medidas: Material:  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Salone Cant: 12 UND: ml Medidas: 6x6 Material: Bapote Amazonas  
 G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:**

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>B/Sanitario</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>Estanda</u>	Material <u>Sanitario en Porcelana</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>B/Sanitari</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>Estanda</u>	Material <u>lavamanos en Porcelana</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>B/Sanitar</u>	Cant: <u>30</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas _____	Material <u>Mamposteria en ladrillo</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: _____	Cant: <u>35</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas _____	Material _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Bal Sanit</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>U</u>	Medidas <u>2' x 0'75</u>	Material <u>Aluminio</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	_____				

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:**

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>20</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas _____	Material _____
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>60</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas _____	Material _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>Salones</u>	Cant: <u>84</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas <u>8x14</u>	Material _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>B/Sanitario</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas _____	Material _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:**


A. TABLERO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	___	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>X</u>	No existe	___	Cantidad	<u>8</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	___	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)**

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA  
 Email: abrahan@hotmail.com  
 Teléfono: 3218726444

Firma:   
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angelica Maria Ruiz  
 Email: angelicaosruiz@gmail.com  
 Teléfono: 3152988266

Firma: Angelica Ma Ruiz  
 Cargo: sociologa

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gloria D. Mosquera  
 Email: gloria007064  
 Teléfono: 3104007064

Firma: Gloria D. Mosquera  
 Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

1	2
3	4
5	6

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 42 Km

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)**

La sede queda de tomarse por vía fluvial al ~~42~~ km y un recorrido a pie  
 2km. Se requiere mejoras en la batería Sanitaria y un pozo  
 Sefhio., un tanque de almacenamiento, pintura, enchape y  
 reposición de aparatos Sanitarios.

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA VERDE											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	252835006343											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	PANELERO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	252835007137											
Dirección/ Municipio:	SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento			NARIÑO			
FECHA DE VISITA	DIA	6	MES	10	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°22'32.8"N						
					Y:	78°21'21.9"W						
RECTOR:	MARTHA LUCIA ORTIZ					URBANA		RURAL	X			
E-mail:						TELÉFONO:	3178530640					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI		Tipo de doc.:					
					NO	X	No del doc.:					
					Anexa documento:	SI		NO				

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO		3	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	5	5		TERCERO	1		OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO		4	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	4	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			<b>29</b>	
	TOTAL	5	5	TOTAL	5	14	TOTAL				

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	0	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación	AULA	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación	AULA	Cant	15	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO: Ubicación	B. SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	2X2X3	Material	MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación	B. SANITARIA	Cant	15	UNC	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación	B. SANITARIA	Cant	1	UNC		Medidas	1X1	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación	AULA	Cant	40	UNC	ML	Medidas		Material	BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro	Ubicación:	Cant		UNC		Medidas		Material	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	AULA	Cant	135	UNC	m2	Medidas	15X9	Material	TERMOACUSTICO
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicació	AULA	Cant	95	UNC	ML	Medidas	4X2''	Material	VIGA EN MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	1	UNC	ML	Medidas	1,20X0,30	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	AULA	Cant	35,8	UNC	M2	Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant	10	UNC	M2	Medidas	5X2	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	AULA	Cant	130	UNC	M3	Medidas		Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	/ SANITARIA Y SALO	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1X2.07	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació	/ SANITARIA Y SALO	Cant	4	UNC	UND	Medidas	2X3,85	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació	AULA	Cant	100	UNC	M2	Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	AULA	Cant	8	UNC	UND	Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	AULA	Cant	6	UNC	UND	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació	AULA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació	AULA	Cant	30	UNC	ML	Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	AULA	Cant	59	UNC	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	AULA	Cant	100	UNC	M2	Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	12
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

la sede requiere construccion de bateria sanitaria y mejoramiento de aulas ya que los salones están en malas condiciones



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:	ABRAHAM YELA GARCIA	Firma	
Email:	<a href="mailto:abrahhan@hotmail.com">abrahhan@hotmail.com</a>	C.C.	1086724434
Teléfono:	3218726444		

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:	VICTOR BERMUDEZ	Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:	MARTHA LUCIA ORTIZ	Firma	
Email:		Cargo:	DIRECTORA
Teléfono:	3104007064		

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:	JOSE SANTOS LOPEZ	Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

1	FACHADA PRINCIPAL	2	BATERIA SANITARIA
			
COMEDOR		DETALLE DE MURO	
			
3	AULA DE CLASE	4	COCINA
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano		125KM
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:		
El predio cuenta con servicios de: <a href="https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_64">https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_64</a>						
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> M2 Material predominante _____						

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD DE LA SEDE PANELERO REQUIERE TUBERIA HIDRAULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA MONTAÑA

A la sede se llega desde Tumaco hasta el kilometro 88 por vía pavimentada (hora y 45 minutos), luego se camina 2 horas hasta el río guiza, 10 minutos pasando el río por una canoa llamada potrillo y luego caminar 2 horas y 20 minutos subiendo la montaña hasta la sede