

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R ZAPATA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000578													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO ZAPATA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000578													
Dirección/ Municipio:		NECOCLI - CORREGIMIENTO ZAPATA				Departamento			ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	26	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE		SABATINA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	8° 40' 55.76"									
					Y:	76° 38' 12.15"									
RECTOR:	OMAR AREVALO CELEMIN						URBANA		RURAL						
E-mail:	INERSA@LIVE.COM						TELÉFONO:	3133248473							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD					
							NO		No del doc.:	N ° 034- 69877					
							Anexa documento:	SI	X	NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	30	30	SEXTO	60	46	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	27	25	SÉPTIMO	35	45	Adultos hombres	31
TRANSICIÓN	26	13		TERCERO	18	16	OCTAVO	29	36	TOTAL	82
				CUARTO	22	23	NOVENO	16	23	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	25	28	DECIMO	28	24		
ESTUDIANTES							ONCE	8	20		
	TOTAL	26	13	TOTAL	122	122	TOTAL	176	194	735	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	X	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	8	COMEDOR	X	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	80	UND:	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	104	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	20	UND:	UND	Medidas	# 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	TIENDA ESCOLAR Y COCINA	Cant:	7	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y TIENDA ESCOLAR	Cant:	36	UND:	M2	Medidas	8,65 * 4,2	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS COCINA Y SALA DE SISTEMAS	Cant:	10, 3 Y 1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICAS
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1.5 * 1	Material	METALICAS
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	AULA MULTIPLE	Cant:	175	UND:	M2	Medidas	20.9 * 8,4	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESANDAR	Material	-----
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	ML	Medidas	PUNTOS	Material	PVC
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	830	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	745	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	LAVAMANOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANADAR	Material	PLASTICO
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	10
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	10
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	50
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

- * LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, MAS BATERIAS SANITARIAS Y PLACA DEPORTIVA CUBIERTA.
- * RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERAMIENTO TRASERO (URGENTE)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán S.
 Email: nar1085@hotmail.com
 Teléfono: 312 863 1734

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: OMAR AREVALO CELEMIN
 Email: omara@huc.com
 Teléfono: 3133248473 - 8243781

Firma: [Signature]
 Cargo: RECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Tinela Rodríguez
 Email: educacion@reclimadepi.
 Teléfono: 310 3522914

Firma: [Signature]
 Cargo: sec. educación e integración social.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ESTADO BATERAS SANITARIAS</p>	<p>2 ESTADO DE LA PINTURA</p>
------------------------------------	-------------------------------

<p>3 estado aulas</p>	<p>4 sala de sistemas</p>
-----------------------	---------------------------

<p>5 cielo-raso aula multiple y comedor</p>	<p>6 cocina y tienda escolar</p>
---	----------------------------------

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 46 KM 40 MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA COCINA DE LA INSTITUCION NO CUENTA CON EL MINIMO REQUERIDO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD

*BATERIAS SANITARIA EN MAL ESTADO SIN SUMINTRO DE AGUA (FALTA DE ENCHAPE, APARATOD DETERIORADO Y PUERTAS DETERIORADAS)

*RED ELECTRICA EN GENERAL MAL ESTADO

*LA INSTITUCION NECESITA URGENTEMENTE LA RECONSTRUCCION DEL MURO DEL CERRAMIENTO HAN VENIDO SUFRIENDO DE VARIOS ROBOS EN LOS ULTIMO DIAS. (ROBO DE TODAS LAS TABLETS, ALGUNOS COMPUTADORES Y VIVVERES DE LA COCINA)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R ZAPATA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000578													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO ZAPATA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000578													
Dirección/ Municipio:		NECOCLI - CORREGIMIENTO ZAPATA					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	26	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE		SABATINA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	8° 40' 55.76"					Y:	76° 38' 12.15"			
RECTOR:	OMAR AREVALO CELEMIN					URBANA		RURAL							
E-mail:	INERSA@LIVE.COM					TELÉFONO:	3133248473								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	X		Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD										
		NO			No del doc.: N° 034- 69877										
		Anexa documento:		SI	X	NO									

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN				PRIMERO	30	30	SEXTO	60	46	Adultos Mujeres	51
JARDIN				SEGUNDO	27	25	SÉPTIMO	35	45	Adultos hombres	31	
TRANSICIÓN	26	13		TERCERO	18	16	OCTAVO	29	36	TOTAL		82
				CUARTO	22	23	NOVENO	16	23	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
				QUINTO	25	28	DECIMO	28	24			
ESTUDIANTES							ONCE	8	20			
	TOTAL	26	13	TOTAL	122	122	TOTAL	176	194	735		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	X	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	8	COMEDOR	X	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

ACTIVIDAD	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:		BAÑOS	2	UND	2000 LT	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:		BAÑOS	80	UND	1/2"	PVC
C. POZO SÉPTICO:	/	/	/	/	/	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	/	/	/	/	/	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	/	/	/	/	/	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	TODA LA INSTITUCION		104	UND	4"	PVC
G. Otro	/	/	/	/	/	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	20	UND:	UND	Medidas	# 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	TIENDA ESCOLAR Y COCINA	Cant:	7	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y TIENDA ESCOLAR	Cant:	36	UND:	M2	Medidas	8,65 * 4,2	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS COCINA Y SALA DE SISTEMAS	Cant:	10, 3 Y 1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICAS
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1,5 * 1	Material	METALICAS
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	AULA MULTIPLE	Cant:	175	UND:	M2	Medidas	20.9 * 8,4	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESANDAR	Material	-----
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	ML	Medidas	PUNTOS	Material	PVC
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	830	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	745	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	LAVAMANOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANADAR	Material	PLASTICO
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	10
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	10
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	50
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	6
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

- * LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, MAS BATERIAS SANITARIAS Y PLACA DEPORTIVA CUBIERTA.
- * RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERAMIENTO TRASERO (URGENTE)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar

según Norte

* Cubierta en Varilla y Tejo de Eternit
 * Pisos Esmaltados



- * BATERIAS SANITARIAS.
 - Cambio de Puertas (1,97 x 0,7)
 - Cambio de 4 lavamanos
 - Instalacion 3 originales
 - Enchape faldante
- * Cocina
 - Falta de enchape

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán S.
 Email: nari085@hotmail.com
 Teléfono: 312 863 7734

Firma [Signature]
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: OMAR AREVALO CELEMIN
 Email: omara@tuc.com
 Teléfono: 3133248473 - 8243781







Firma [Signature]
 Cargo: RECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Trinela Rodríguez
 Email: educacion@reacalib.org
 Teléfono: 310 3522914

Firma [Signature]
 Cargo: Sec. Educación e Integración Social.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ESTADO BATERAS SANITARIAS</p> 	<p>2 ESTADO DE LA PINTURA</p> 
<p>3 estado aulas</p> 	<p>4 sala de sistemas</p> 
<p>5 cielo-raso aula multiple y comedor</p> 	<p>6 cocina y tienda escolar</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro:

Distancia en km desde el casco urbano: 46 KM 40 MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA COCINA DE LA INSTITUCION NO CUENTA CON EL MINIMO REQUERIDO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD

*BATERIAS SANITARIA EN MAL ESTADO SIN SUMINTRO DE AGUA (FALTA DE ENCHAPE, APARATOD DETERIORADO Y PUERTAS DETERIORADAS)

*RED ELECTRICA EN GENERAL MAL ESTADO

*LA INSTITUCION NECESITA URGENTEMENTE LA RECONSTRUCCION DEL MURO DEL CERRAMIENTO HAN VENIDO SUFRIENDO DE VARIOS ROBOS EN LOS ULTIMO DIAS. (ROBO DE TODAS LAS TABLETS, ALGUNOS COMPUTADORES Y VIVVERES DE LA COCINA)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R LAS CHANGAS											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000900											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO LAS CHANGAS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000900											
Dirección/ Municipio:		VEREDA CORREGIMIENTO CHANGAS					Departamento		ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	25	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 08^32'44,44"									
		Y:		W 076^34'34,64"									
RECTOR:	FRANCISCO HINESTROZA					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	IER-CHANGAS@HOTMAIL.COM					TELÉFONO:	3113514706						
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	X	Tipo de doc.:	MATRICULA INMOBILIARIA				
						NO		No del doc. :	034-45745				
		Anexa documento:		SI	X	NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	8	5	SEXTO	41	35	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	7	8	SÉPTIMO	39	38	Adultos hombres	0 55
TRANSICIÓN		8	6	TERCERO	6	11	OCTAVO	14	21	TOTAL	0
				CUARTO	8	13	NOVENO	17	28	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	12	5	DECIMO	18	14		
ESTUDIANTES							ONCE	14	5		
TOTAL		8	6	TOTAL	41	42	TOTAL	143	141	497	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS		BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA		No. De aparatos		COMEDOR		
				INTERNADO		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	RESTAURANTE	Cant	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUE
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant	30	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	COLEGIO	Cant	100	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro BOMBA	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	INSTITUCION RESTAURANT	Cant:	25	UND:	M2	Medidas	N 6	Material	ESTANDAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	E	Cant:	90	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BOQUE RESTAURANT E	Cant:	120	UND:	M2	Medidas	33X33	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	RECTORIA RESTAURANT	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	E Y SALONES	Cant:	10	UND:	UND	Medidas	1,2	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	BLOQUE I	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BODEGA	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	BODEGAS	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	BLOQUE I	Cant:	150	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	LAVAMANOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	10
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	70
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION 4 AULAS

CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION

CUBIERTA PLACA DEPORTIVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán S.
 Email: nar1085@hotmail.com
 Teléfono: 3128631734

Firma
 Cargo:

[Firma]
Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Francisco Hinataza
 Email: hinataza@almunicipal.com
 Teléfono: 3113514706

Firma
 Cargo:

[Firma]
Director.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Lanela Rodríguez
 Email: educacion@mccl-estioyda.
 Teléfono: 3103529714

Firma
 Cargo:

[Firma]
Sec Educación e Integración Social

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 BAÑOS</p> 	<p>2 CUBIERTAS</p> 
<p>3 PISOS</p> 	<p>4 ANDENES</p> 
<p>5 PINTURA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

<p>Acceso al predio</p> <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____					<p>Distancia en km desde el casco urbano</p>	<p>49 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI</p>
---	--	--	--	--	--	--

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SUMINISTRO DE AGUA DEL ACUEDUCTO VEREDAL POR DIAS INTERMEDIOS

ADECUAR LA OFICINA PARA BODEGA DE RECTORIA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R LAS CHANGAS											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000900											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO LAS CHANGAS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000900											
Dirección/ Municipio:		VEREDA CORREGIMIENTO CHANGAS					Departamento			ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	25	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	N 08°32'44,44"										
		Y:	W 076°34'34,64"										
RECTOR:	FRANCISCO HINESTROZA					URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>				
E-mail:	IER-CHANGAS@HOTMAIL.COM					TELÉFONO:	3113514706						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	MATRICULA INMOBILIARIA							
	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	No del doc.:	034-45745							
Anexa documento:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	8	5	SEXTO	41	35	Adultos Mujeres	61	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	7	8	SÉPTIMO	39	38	Adultos hombres	0 55		
TRANSICIÓN	8	6	TERCERO	6	11	OCTAVO	14	21	TOTAL			0
			CUARTO	8	13	NOVENO	17	28	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	12	5	DECIMO	18	14				
ESTUDIANTES						ONCE	14	5				
TOTAL	8	6	TOTAL	41	42	TOTAL	143	141				497

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	<input type="text"/>	BIBLIOTECA	<input type="text"/>	LABORATORIO	<input type="text"/>	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	<input type="text"/>	No. De aparatos	<input type="text"/>	COMEDOR	<input type="text"/>	
				INTERNADO	<input type="text"/>	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

ACTIVIDAD	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	RESTAURANTE	2	UND	2000 LTS	COLEMPAQUE
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	COCINA	30	ML	1/2	PVC
C. POZO SÉPTICO:	/	/	/	/	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	/	/	/	/	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	/	/	/	/	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	COLEGIO	100	ML	ESTANDA	PLASTICO
G. Otro BOMBA					

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: INSTITUCION RESTAURANT E	Cant: 25	UND: M2	Medidas: N 6	Material: ESTANDAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: E	Cant: 90	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: BAÑOS	Cant: 4	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: BAÑOS	Cant: 1	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: BAÑOS	Cant: 4	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: BOQUE RESTAURANT E	Cant: 120	UND: M2	Medidas: 33X33	Material: CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: BAÑOS	Cant: 8	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: RECTORIA	Cant: 20	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: RESTAURANT E Y SALONES	Cant: 10	UND: UND	Medidas: 1,2	Material: LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: BLOQUE I	Cant: 4	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
Q. Otro ANDENES	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: BODEGA	Cant: 40	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: CEMENTO Y ARENA
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: BODEGAS	Cant: 40	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: VINOLO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: BLOQUE I	Cant: 150	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: LAVAMANOS	Cant: 8	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: /
G. Otro: Cual?	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	10
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	70
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	5


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION 4 AULAS

CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION
CUBIERTA PLACA DEPORTIVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



* LA INSTITUCION CUENTA CON ACUERDO UC PERU
 * CUENTAN CON SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIAS (OCTUBRO)

- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____ Firma: _____
 Email: _____ C.C. _____
 Teléfono: _____

Acompañamiento de la OIM:




Nombre: Narciza Teherán S. Firma: [Firma]
 Email: nar1085@hotmail.com Cargo: Profesional Social.
 Teléfono: 3128631734

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Francisco Hinataza Firma: [Firma]
 Email: hinataza@ed.muni.com Cargo: Director.
 Teléfono: 3113511706

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Tatiana Rodríguez Firma: [Firma]
 Email: educacionamecal@sh.gob.pe Cargo: Sec. Educación e Integración Social
 Teléfono: 3103529714



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	49 KM. DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI
---	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SUMINISTRO DE AGUA DEL ACUEDUCTO VEREDAL POR DIAS INTERMEDIOS

ADECUAR LA OFICINA PARA BODEGA DE RECTORIA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R RIO NECOCLI											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000519											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R EL HOYITO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490001957											
Dirección/ Municipio:NECOCLI			COREGIMIENTO ZAPATA			Departamento			ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	26	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	N 08^28'08,21"							
					Y:	W 076^47'41,09"							
RECTOR:	JADER AGUIRRE					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	lerrs@hotmail.com					TELÉFONO:	312 8319723						
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI		NO					
					Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION							
					No del doc. :	N 034-84009							
					Anexa documento:	SI	X	NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	7	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	8	8	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	0	TERCERO	8	6	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	3	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	4	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	54	
TOTAL		2	0	TOTAL	30	22	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	3	No. De aparatos	3	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	PLASTICO
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	POZO	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	4'	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CEMENTO Y MIXTO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	15	UND:	M2	Medidas	N 6	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Medidas	0,6*1,5	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2,2	UND:	M2	Medidas		Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	23	UND:	M2	Medidas		Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	140	UND:	M2	Medidas		Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	0,7*2	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1,65*1,2	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										/

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑO	Cant:	32	UND:	M2	Medidas		Material	CEMENTO ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	100	UND:	M2	Medidas		Material	ESCUELA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	2
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS

CERRAMIENTO DE ESCUELAS

REALIZAR LA PLACA DEPORTIVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teheran S.
 Email: ndr1085@hotmail.com
 Teléfono: 312863 1734

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social,

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Liborio Paz Palacios
 Email: Lipaz04@hotmail.com
 Teléfono: 312883 3983

Firma: [Signature]
 Cargo: Director (E)

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Tatiana Rodriguez
 Email: educacion@recoadiventaquaguar.co
 Teléfono: 3173529714

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretaria de educación e información

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 BAÑOS</p> 	<p>2 MANTENIMIENTO CUBIERTA</p> 
<p>3 ENCHAPE EN COCINA</p> 	<p>4 PUERTAS Y VENTANAS</p> 
<p>5 TANQUES ELEVADOS</p> 	<p>6 SISTEMA SEPTICO</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 10 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA QUE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION TENGAN UN LUGAR ADECUADO PARA SU RECREACION .

LAS MEJORAS QUE SE LE HAN REALIZADO A LA INSTITUCION SON CON RECURSOS DE LA COMUNIDAD

REQUIEREN CON URGENCIA LA ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS

LA RED ELECTRICA PRESENTA DAÑOS INTERNOS MUY GRAVES REQUIERE DE SU INTERVENCION

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	C.E.R RIO NECOCLI												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	205490000519												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	C.E.R EL HOYITO												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	205490001957												
Dirección/ Municipio:	COREGIMIENTO ZAPATA						Departamento		ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	26	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)													
X: N 08°28'08,21"													
Y: W 076°47'41,09"													
RECTOR:	JADER AGUIRRE						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	lerss@hotmail.com						TELÉFONO:	312 8319723					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.													
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION													
No del doc.: N 034-84009													
Anexa documento: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>													

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	7	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	8	8	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	2	0	TERCERO	8	6	OCTAVO	0	0	TOTAL			0
			CUARTO	3	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	4	4	DECIMO	0	0				
ESTUDIANTES						ONCE	0	0				
TOTAL	2	0	TOTAL	30	22	TOTAL	0	0				54

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	3	No. De aparatos	3	COMEDOR	/	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	PLASTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	POZO	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	4'	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CEMENTO Y MIXTO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	15	UND:	M2	Medidas	N 6	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1.5	UND:	ML	Medidas	0,6*1,5	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2.2	UND:	M2	Medidas		Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	23	UND:	M2	Medidas		Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	140	UND:	M2	Medidas		Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	0,7*2	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1,65*1,2	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										/

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑO	Cant	32	UND:	M2	Medidas		Material	CEMENTO ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant	100	UND:	M2	Medidas		Material	ESCUELA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	2
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


CONSTRUCCION DE DOS AULAS NUEVAS

CERRAMIENTO DE ESCUELAS

REALIZAR LA PLACA DEPORTIVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 1 de 8



NOTA:

- WC = Taza Compostina (sin enchape)
- AUIA Pres-Cofar = Ado sin terminar cubiertas en teja zinc - Pasillo sin terminar
- AUIA = cubierta teja esmal y Madera (Mal estado) Pintura mal estado
- Cocina = Falta de enchape - poca ventilación - cubierta esmit
- Biblioteca = Estructura y paredes en madera, Teja zinc
- Placa (tiena)
- Zona social cubierta en madera teja zinc

puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C: _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: **Narciza Teherán S.**
 Email: **nar1085@hotmail.com**
 Teléfono: **312863 1134**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Profesional Social.**

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: **Liberio Paz Pabón**
 Email: **Lipaz204@hotmail.com**
 Teléfono: **312983 3983**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Director (ET)**




Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: **Tatiana Rodríguez**
 Email: **caracota@redcolombiana.gov.co**
 Teléfono: **3103929214**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Secretaría de educación e información**

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

<p>1 BAÑOS</p> 	<p>2 MANTENIMIENTO CUBIERTA</p> 
<p>3 ENCHAPE EN COCINA</p> 	<p>4 PUERTAS Y VENTANAS</p> 
<p>5 TANQUES ELEVADOS</p> 	<p>6 SISTEMA SEPTICO</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano _____ 10 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA QUE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION TENGAN UN LUGAR ADECUADO PARA SU RECREACION .

LAS MEJORAS QUE SE LE HAN REALIZADO A LA INSTITUCION SON CON RECURSOS DE LA COMUNIDAD

REQUIEREN CON URGENCIA LA ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS

LA RED ELECTRICA PRESENTA DAÑOS INTERNOS MUY GRAVES REQUIERE DE SU INTERVENCION

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R. MULATICOS PIEDRECITAS											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000594											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R. BRISAS DEL RIO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490002180											
Dirección/ Municipio:NECOCLI		VEREDA BRISAS DEL RIO / NECOCLÍ			Departamento			ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 08°24' 51.04"									
		Y:		W 76°37' 48.22"									
RECTOR:	REINEL ANTONIO PINEDA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	rvelez1227@hotmail.com						TELÉFONO:	3217714033					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA		
							NO		No del doc. :		034-84008		
		Anexa documento:		SI	X	NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	5	4	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	4	9	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		4	3	TERCERO	7	8	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	6	9	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	66	
TOTAL		4	3	TOTAL	26	33	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	6	No. De aparatos	6	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Material CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Material CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Material CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,7	UND:	ML	Medidas 0,6*1,7 Material CERAMICA
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	29	UND:	M2	Medidas 1,2*16 Material CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑOS Y AULAS	Cant:		UND:		Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	8	UND:	UND	Medidas 0,8*2 Material METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULA 1	Cant:	2	UND:	UND	Medidas 1,2*1,5 Material METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
Q. Otro PUERTA DE INGRESO	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas 3*1,9 Material MALLA ESLABONADA
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:							
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	30	UND:	M2	Material CEMENTO Y rena
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	14	UND:	M2	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	393	UND:	M2	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Material /

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	6	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1	


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION

1 AULA NUEVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Telefono: _____

Firma
 C.C

Acompañamiento de la DIM:

Nombre: Narciza Teherán S
 Email: nar1085@hotmail.com
 Teléfono: 3128631734

Firma: Narciza
 Cargo: Profesional Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Eyder Andrés Aspillo Gímez
 Email: eyderandraso1@gmail.com
 Teléfono: 3156210328

Firma: Eyder A.
 Cargo: coordinador

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Yanela Rodríguez P.
 Email: educacion@cccr.mantobogota.gov.co
 Teléfono: 3103529714

Firma: Yanela Rodríguez
 Cargo: Sec. Educación e integración social

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1</p> <p>TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p> 	<p>2</p> <p>BATERIAS SANITARIAS</p> 
<p>3</p> <p>ORINALES</p> 	<p>4</p> <p>ENCHAPE AULAS</p> 
<p>5</p> <p>PINTURA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 18 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 3 M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

EL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION REQUIERE CAMBIO TOTAL

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R. MULATICOS PIEDRECITAS												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490000594												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R. BRISAS DEL RIO												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490002180												
Dirección/ Municipio:		VEREDA BRISAS DEL RIO / NECOCLÍ					Departamento		ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	N 08°24'51.04"											
		Y:	W 76°37'48.22"											
RECTOR:	REINEL ANTONIO PINEDA										URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>
E-mail:	rvelez1227@hotmail.com										TELÉFONO:	3217714033		
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.										SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA										
		No del doc.:		034-84008										
		Anexa documento:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	5	4	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	4	9	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	4	3	TERCERO	7	8	OCTAVO	0	0	TOTAL			0
			CUARTO	6	9	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	4	3	DECIMO	0	0				
ESTUDIANTES						ONCE	0	0				
TOTAL	4	3	TOTAL	26	33	TOTAL	0	0				66

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	6	No. De aparatos	6	COMEDOR	/	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: BAÑOS	Cant: 4	UND: UND	Medidas ESTANDAR	Material CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: BAÑOS	Cant: 2	UND: UND	Medidas ESTANDAR	Material CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: BAÑOS	Cant: 2	UND: UND	Medidas ESTANDAR	Material CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: BAÑOS	Cant: 1.7	UND: ML	Medidas 0,6*1,7	Material CERAMICA
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: BAÑOS	Cant: 29	UND: M2	Medidas 1,2*16	Material CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: BAÑOS Y AULAS	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: ESCUELA	Cant: 8	UND: UND	Medidas 0,8*2	Material METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: AULA 1	Cant: 2	UND: UND	Medidas 1,2*1,5	Material METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
Q. Otro PUERTA DE INGRESO	Ubicación: ESCUELA	Cant: 1	UND: UND	Medidas 3*1,9	Material MALLA ESLABONADA

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: BAÑOS	Cant: 30	UND: M2	Medidas /	Material CEMENTO Y rena
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: ESCUELA	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: ESCUELA	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /
G. Otro: Cual?	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas /	Material /

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	6
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION

1 AULA NUEVA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- MEDIDA PUERTAS O MADERA
- 1-2 (1 x 2,05)
 - 3 (0,95 x 2,10)
 - 4-5 (1 x 2,10)
- MEDIDA VENTANAS MADERA W.C
- 1 (3 x 1,10)
 - 2 (2 x 1,70)

ENTRADA PRINCIPAL (3 x 1,90)





puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: _____	Firma: _____
Email: _____	C.C: _____
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Narciza Teherán S</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>nar1085@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Profesional Social</u>
Teléfono: <u>312 863 1734</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:	
Nombre: <u>Eyder Andújar Aspillé Giménez</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>eyderandujar@gmail.com</u>	Cargo: <u>Coordinador</u>
Teléfono: <u>3756216328</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:	
Nombre: <u>Tenela Rodríguez P.</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>educacion@accor.montenegro.gov</u>	Cargo: <u>Sec. Educación e integración social</u>
Teléfono: <u>3103529714</u>	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p> 	<p>2 BATERIAS SANITARIAS</p> 
<p>3 ORINALES</p> 	<p>4 ENCHAPE AULAS</p> 
<p>5 PINTURA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 18 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLU

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 3 M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

EL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION REQUIERE CAMBIO TOTAL

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R INDIGENISTA DOJURA												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205172007512												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R INDIGENISTA DOJURA												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205172007512												
Dirección/ Municipio:		VEREDA EL COCO				Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	28	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	N 7^ 42'41"											
		Y:	W 76^ 36'37"											
RECTOR:	HERNAN JOROBIO				URBANA		RURAL	x						
E-mail:	herjo1970@gmail.com				TELÉFONO:	3117938942								
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI	X	Tipo de doc.:	cedrtificado de libertad y tradicion						
					NO		No del doc. :	N 008-5443						
				Anexa documento:	SI	X	NO							
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:											SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:														
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales				
<input type="checkbox"/>	Inundación		<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>	Zona de protección		<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?				
Amplie si considera : _____														

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	8	6	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	9	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		5	5	TERCERO	5	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	6	5	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0		
TOTAL		5	5	TOTAL	32	18	TOTAL	0	0	60	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	/	No. De aparatos	/	COMEDOR	/	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro BOMBA	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	20	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	ZINC
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COCINA Y AULAS DE	Cant:	230	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	PERFIL METALICO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	UND	Medidas:	1,2	Material:	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	10
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA COMUNIDAD REQUIERE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE NUEVA, ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN PISOS Y ESTRUCTURA EN MADERA Y CUBIERTA EN ZINC


LA COMUNIDAD REQUIERE DE UNA PLACA DEPORTIVA

CERRAMIENTO EN LA INSTITUCION

PARA EL SUMINISTRO DE AGUA LA COMUNIDAD TIENE QUE CAMINAR 40 MIN HASTA EL RIO PARA PODER LLEVARLA.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la QJM:			
Nombre:	Jana Marcela Ortiz P.	Firma	Jana Ortiz P.
Email:	gestadmoata@gmail.com	Cargo:	psicosocial.
Teléfono:	3117130129		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	Oscar como psicólogo	Firma	Oscar como psicólogo
Email:		Cargo:	psicólogo
Teléfono:	3122556623, 3219724529		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	Pedro Paul Mejía	Firma	Pedro Paul Mejía
Email:	Pedro_mejia@live.com	Cargo:	psicólogo
Teléfono:	3216044477		

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 AULAS</p> 
<p>3 AULAS</p> 	<p>4 COCINA</p> 
<p>5 AULA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 40 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La sede sufrió un incendio en el 2006 por lo cual perdieron toda la infraestructura de la institución, la comunidad construyo 3 aulas palafíticas en madera (improvisadas) por ello no cuentan con baterías sanitarias, comedor ni cocina. LA comunidad declara que estas tres edificaciones son de la comunidad mas no de la institución por lo cual cuando ellos tienen sus encuentros entre comunidades disponen estos espacios como alojamientos por ende los estudiantes no tiene clase.

EL SUMINISTRO DE AGUA EN TEMPORADA INVERNAL ES POR MEDIO DE ALJIBE EL CUAL SE LOCALIZA EN EL CASERÍO JUNTO A LA INSTITUCIÓN, EN TEMPORADA DE VERANO SE SUPLEN CON EL AGUA DEL RIO PARA ELLO TIENE QUE CAMINAR ALREDEDOR DE 40 MINUTOS (EL AGUA ES PARA CONSUMO)

LA COMUNIDAD REQUIERE LA INTERVENCION INMEDIATA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES POR FALTA DE AULAS, SE SUGIEREN AULAS IMPROVISADAS MIENTRAS EL MUNICIPIO TOMA CARTAS EN EL ASUNTO. SEGUN LA SECRETARIA DE EDUCACION ESTA SEDE ESTA PRIORIZADA PARA UN CONSTRUCCION TOTAL NO SE TIENE FECHA.

LA COMUNIDAD REQUIERE DE 5 AULAS, BATERIAS SANITARIAS NUEVAS, SUMINISTRO DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R INDIGENISTA DOJURA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205172007512											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R INDIGENISTA DOJURA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205172007512											
Dirección/ Municipio:		VEREDA EL COCO		Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	28	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)				X:	N 7° 42'41"								
				Y:	W 76° 36'37"								
RECTOR:	HERNAN JOROBIO			URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>						
E-mail:	herio1970@gmail.com			TELÉFONO:	3117938942								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	cedrtificado de libertad y tradicion								
		NO	<input type="checkbox"/>	No del doc. :	N 008-5443								
Anexa documento:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	8	6	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0
JARDIN	0	0	SEGUNDO	9	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0	
TRANSICIÓN	5	5	TERCERO	5	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	0	
			CUARTO	6	5	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	4	3	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES						ONCE	0	0			
TOTAL	5	5	TOTAL	32	18	TOTAL	0	0	60		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	/	No. De aparatos	/	COMEDOR	/	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro BOMBA	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ZINC
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS DE COCINA Y	Cant:	230	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFIL METALICO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	1,2	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	10
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


LA COMUNIDAD REQUIERE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE NUEVA, ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN PISOS Y ESTRUCTURA EN MADERA Y CUBIERTA EN ZINC

LA COMUNIDAD REQUIERE DE UNA PLACA DEPORTIVA

CERRAMIENTO EN LA INSTITUCION

PARA EL SUMINISTRO DE AGUA LA COMUNIDAD TIENE QUE CAMINAR 40 MIN HASTA EL RIO PARA PODER LLEVARLA.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- AULAS PALESTRICAS en madera y teja de zinc.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Lina Mirela Ortiz P.
 Email: gestadmoita@gmail.com
 Teléfono: 3117130129

Firma
 Cargo:

Lina Mirela Ortiz P.
psicosocial.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Oscar como psicólogo
 Email: _____
 Teléfono: 3122556623, 321072429

Firma
 Cargo:

Oscar como psicólogo
Director






Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Pedro Raúl Mejía
 Email: Pedro.mejia@live.com.co
 Teléfono: 3216044477

Firma
 Cargo:

Pedro Raúl Mejía
GENICO OPERATIVO.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 AULAS</p> 
<p>3 AULAS</p> 	<p>4 COCINA</p> 
<p>5 AULA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

<p>Acceso al predio</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____ </p>	<p>Distancia en km desde el casco urbano</p>	<p>40 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO</p>
<p>El predio cuenta con servicios de:</p> <p> Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> </p>		
<p>Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> _____ M2 Material predominante _____</p>		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La sede sufrió un incendio en el 2006 por lo cual perdieron toda la infraestructura de la institución, la comunidad construyo 3 aulas palafíticas en madera (improvisadas) por ello no cuentan con baterías sanitarias, comedor ni cocina. LA comunidad declara que estas tres edificaciones son de la comunidad mas no de la institución por lo cual cuando ellos tienen sus encuentros entre comunidades disponen estos espacios como alojamientos por ende los estudiantes no tiene clase.

EL SUMINISTRO DE AGUA EN TEMPORADA INVERNAL ES POR MEDIO DE ALJIBE EL CUAL SE LOCALIZA EN EL CASERÍO JUNTO A LA INSTITUCIÓN, EN TEMPORADA DE VERANO SE SUPLEN CON EL AGUA DEL RIO PARA ELLO TIENE QUE CAMINAR ALREDEDOR DE 40 MINUTOS (EL AGUA ES PARA CONSUMO)

LA COMUNIDAD REQUIERE LA INTERVENCION INMEDIATA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES POR FALTA DE AULAS, SE SUGIEREN AULAS IMPROVISADAS MIENTRAS EL MUNICIPIO TOMA CARTAS EN EL ASUNTO. SEGUN LA SECRETARIA DE EDUCACION ESTA SEDE ESTA PRIORIZADA PARA UN CONSTRUCCION TOTAL NO SE TIENE FECHA.

LA COMUNIDAD REQUIERE DE 5 AULAS, BATERIAS SANITARIAS NUEVAS, SUMINISTRO DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO.