

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R CHAMPITAS										
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205172000828										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R CHAMPITAS										
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205172000828										
Dirección/ Municipio: CHIGORODO			VEREDA CHAMPITAS				Departamento		ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	MES	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE				
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)			X:	NO EXISTE INFORMACION								
			Y:	NO EXISTE INFORMACION								
RECTOR:	LUZ DARY GUISAO					URBANA		RURAL	X			
E-mail:	luzdyproyectos@hotmail.com					TELÉFONO:	314 6741631					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI		Tipo de doc.:	MATRICULA INMOBILIARIA			
						NO		No del doc.:	008-16738			
Anexa documento:						SI	X	NO				

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	5	8	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		3	3	TERCERO	9	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	0	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	2	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	44	
TOTAL		3	3	TOTAL	20	18	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	TANQUES	Cant:	15	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	ML	Medidas	2"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro ALJIBE	Ubicación:	ECUELA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDA!	Material	CONCRETO

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	49	UND:	M2	Medidas		Material	ETERNIT Y PLASTICO
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	29	UND:	M2	Medidas		Material	METALICO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	M2	Medidas	1*2	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	0,9*2	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	25	UND:	M2	Medidas	1,2*L	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	M2	Medidas	ESCUELA	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	225,5	UND:	M2	Medidas		Material	KORAZA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	226,5	UND:	M2	Medidas		Material	VINILO
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA ESCUELA REQUIERE DE UN AULA DE SISTEMAS

UN PARQUE INFANTIL

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Ina Marcela Ortiz
 Email: gestoriamental@gmail.com
 Teléfono: 3117130129

Firma: [Signature]
 Cargo: PSICOSOCIAL

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Luz Dany Gulsao Reolina
 Email: luzdanyproyectos@hotmail.com
 Teléfono: 3146741631

Firma: [Signature]
 Cargo: Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: PEDRO RAÚF MESA R
 Email: Pedro_mesar@live.com
 Teléfono: 3216046677

Firma: [Signature]
 Cargo: Asesor Operativo S&EP

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1</p> <p>MANTENIMIENTO CUBIERTA</p> 	<p>2</p> <p>PINTURA</p> 
<p>3</p> <p>ESTRUCTURA CUBIERTA</p> 	<p>4</p> <p>PISOS</p> 
<p>5</p> <p>CAMBIO DE PUERTAS</p> 	<p>6</p> <p>CAMBIO ORINALES</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 40 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La institución cuenta con servicio de agua, es suministrada mediante un pozo profundo, pero este no cumple con la demanda requerida por la institución. La comunidad manifiesta que el pozo no cuenta con la profundidad suficiente como algunos que se encuentran en la zona.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R CHAMPITAS								
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205172000828								
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R CHAMPITAS								
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205172000828								
Dirección/ Municipio: CHIGORODO		VEREDA CHAMPITAS		Departamento		ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	MES	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)			X:	NO EXISTE INFORMACION				Y:	NO EXISTE INFORMACION	
RECTOR:	LUZ DARY GUISAO			URBANA				RURAL	X	
E-mail:	luzdyproyetos@hotmail.com			TELÉFONO:	314 6741631					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	NO		Tipo de doc.:	MATRICULA INMOBILIARIA				
				No del doc. :	008-16738					
Anexa documento:		SI	X	NO						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	5	8	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0	
TRANSICIÓN		3	3	TERCERO	9	3	OCTAVO	0	0	TOTAL		0
				CUARTO	0	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
				QUINTO	3	2	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES							ONCE	0	0			
TOTAL		3	3	TOTAL	20	18	TOTAL	0	0			44

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	TANQUES	Cant:	15	UND:	ML	Medidas	1/2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	ML	Medidas	2"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro ALIJE	Ubicación:	ECUELA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDA	Material	CONCRETO

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	49	UND:	M2	Medidas		Material	ETERNIT Y PLASTICO
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	29	UND:	M2	Medidas		Material	METALICO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	M2	Medidas	1*2	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	0,9*2	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	25	UND:	M2	Medidas	1,2*L	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	M2	Medidas	ESCUELA	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	225,5	UND:	M2	Medidas		Material	KORAZA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	226,5	UND:	M2	Medidas		Material	VINILO
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA ESCUELA REQUIERE DE UN AULA DE SISTEMAS

UN PARQUE INFANTIL

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervención

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Ina Marcela Ortiz
 Email: gestoriamaterial@gmail.com
 Teléfono: 3117130129

Firma [Firma]
 Cargo: psicosocial

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Luz Dany Gussao Medina
 Email: luzdanygussao@hotmail.com
 Teléfono: 3146741631






Firma [Firma]
 Cargo: Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: PEDRO RAÚF NERIA R
 Email: Pedro.meruliv@comunal
 Teléfono: 321604677

Firma [Firma]
 Cargo: Asesor Técnico

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 MANTENIMIENTO CUBIERTA</p> 	<p>2 PINTURA</p> 
<p>3 ESTRUCTURA CUBIERTA</p> 	<p>4 PISOS</p> 
<p>5 CAMBIO DE PUERTAS</p> 	<p>6 CAMBIO ORINALES</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 40 KM DESDE EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La Institución cuenta con servicio de agua, es suministrada mediante un pozo profundo, pero este no cumple con la demanda requerida por la institución. La comunidad manifiesta que el pozo no cuenta con la profundidad suficiente como algunos que se encuentran en la zona.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R EL BIJAO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205172000208											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R PEÑITAS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205172007725											
Dirección/ Municipio: CHIGORODO				VEREDA PEÑITAS				Departamento		ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)							X:	N 4°35'4632,15"					
							Y:	W 77°04'39,0285"					
RECTOR:	ISAURO						URBANA		RURAL	X			
E-mail:							TELÉFONO:	3108256576					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.							<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION				
								<input type="checkbox"/>	No del doc.: N MATRICULA 008-15721				
							Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO			

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	6	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		4	4	TERCERO	3	5	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	4	5	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	13	6	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	56	
TOTAL		4	4	TOTAL	29	19	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	5	No. De aparatos	5	COMEDOR	1	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS	Cant	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
G. Otro BOMBA	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	15	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	0,6	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	ANTEPECHO C	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y COCINA	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	30*30	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SISTEMAS	Cant:	26	UND:	M2	Medidas	ESTANDZR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	25	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	30
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	0
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION

PLACA DEPORTIVA

POZO PROFUNDO

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Lina Marcela Ortiz
 Email: gestoramefca@gmail.com
 Teléfono: 307130129

Firma
 Cargo:

Lina Ortiz
psicosocial

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Lisa-mo-rosalmail.es
 Email: lisamorosal@posevera.com
 Teléfono: 3108256176

Firma
 Cargo:

Lisamorosal
Director

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Pedro Raul Mejia R
 Email: Pedro-mejia@liva.com.co
 Teléfono: 3216044477

Firma
 Cargo:

Pedro Mejia
Asesor Operativo

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 PISOS</p> 
<p>3 PINTURA</p> 	<p>4 ANDENES</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE YONDO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

EN LA INSTITUCION SE CONSTRUYO UN BLOQUE NUEVO CON AULAS Y BATERIAS SANITARIAS NUEVAS, ESTO SE REALIZO POR TEMAS DE INUNDACION QUE PRESENTABA LA SEDE PRINCIPAL.

ESTE MANTENIMIENTO LE HACE FALTA EL ARREGLO DE LA COCINA Y EL COMEDOR

ESTA SEDE CUBRE LA DEMANDA ESCOLAR DE PRIMARIA, EN LA JORNADA DE LA TARDE LA SEDE DE NEL UPEGUI PRESTA SUS AULAS PARA CUBRIR EL BACHILLERATO.

CUENTA CON UN POZO PROFUNDO DE 4 MTS LA SEDE REQUIERE DE UN POZO MAS PROFUNDO PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	C.E.R EL BIJAO		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	205172000208		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	C.E.R PEÑITAS		
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	205172007725		
Dirección/ Municipio:	CHIGORODO	VEREDA PEÑITAS	Departamento: ANTIOQUIA
FECHA DE VISITA	DIA: 30	MES: JULIO	AÑO: 2018
JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE X NOCHE
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)	X: N 4°35'4632,15"	Y: W 77°04'39,0285"	
RECTOR:	ISAURO	URBANA	RURAL X
E-mail:	TELÉFONO: 3108256576		
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI X	NO	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION
			No del doc.: N MATRICULA 008-15721
Anexa documento:	SI X	NO	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	6	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	4	4	TERCERO	3	5	OCTAVO	0	0	TOTAL			0
			CUARTO	4	5	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	13	6	DECIMO	0	0				
						ONCE	0	0				
ESTUDIANTES	TOTAL	4	4	TOTAL	29	19	TOTAL	0	0	56		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	5	No. De aparatos	5	COMEDOR	1	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
	COCINA	1	UND	2000 LTS	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	COCINA	20	UND	ML	PVC
C. POZO SÉPTICO:	/	/	UND	/	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	/	/	UND	/	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	/	/	UND	/	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	AULAS	30	UND	ML	ESTANDA Material PVC
G. Otro BOMBA	/	/	UND	/	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	15	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	0,6	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	ANTEPECHO C	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y COCINA	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	30*30	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SISTEMAS	Cant:	26	UND:	M2	Medidas	ESTANDZR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	25	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	30
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	0
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	2



* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION

PLACA DEPORTIVA

POZO PROFUNDO



CONSTRUCCION
 NUEVA
 - AUIAS
 - Bañeras sanitarias.

ENTRADA

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Lina Marcela Ortiz
 Email: gabrielmetate@gmail.com
 Teléfono: 3117130129

Firma
 Cargo:

Lina Ortiz
 Psicóloga

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Isa-mo-Regalmail.es.
 Email: Isa-mo-Regalmail.es.
 Teléfono: 3108256176

Firma
 Cargo:

Isa-mo-Regalmail.es.
 Director






Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Pedro Raúl Mejía R
 Email: Pedro-mejia@live.com.co
 Teléfono: 3216044477

Firma
 Cargo:

Pedro Raúl Mejía R
 Técnico Operario

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 PISOS</p> 
<p>3 PINTURA</p> 	<p>4 ANDENES</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE YONDO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

EN LA INSTITUCION SE CONSTRUYO UN BLOQUE NUEVO CON AULAS Y BATERIAS SANITARIAS NUEVAS, ESTO SE REALIZO POR TEMAS DE INUNDACION QUE PRESENTABA LA SEDE PRINCIPAL.

ESTE MANTENIMIENTO LE HACE FALTA EL ARREGLO DE LA COCINA Y EL COMEDOR

ESTA SEDE CUBRE LA DEMANDA ESCOLAR DE PRIMARIA, EN LA JORNADA DE LA TARDE LA SEDE DE NEL UPEGUI PRESTA SUS AULAS PARA CUBRIR EL BACHILLERATO.

CUENTA CON UN POZO PROFUNDO DE 4 MTS LA SEDE REQUIERE DE UN POZO MAS PROFUNDO PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E PUERTO CESAR										
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837004129										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL RIOMAR										
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205837007276										
Dirección/ Municipio:		TURBO - VEREDA RIO MAR				Departamento			ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	31	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	UNICA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	-----						
					Y:	-----						
RECTOR:	ALFREDO CASTILLO						URBANA		RURAL	X		
E-mail:	CONCADI14@HOTMAIL.COM						TÉLEFONO:	3204087241				
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD		
							NO	<input type="checkbox"/>	No del doc. :	Nº 034 - 62159		
							Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	3	SEXTO	/	/	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	/	/	Adultos hombres	/
TRANSICIÓN	6	3		TERCERO	2	3	OCTAVO	/	/	TOTAL	0
				CUARTO	4	2	NOVENO	/	/	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	/	/	DECIMO	/	/		
ESTUDIANTES							ONCE	/	/	35	
TOTAL	6	3	TOTAL	13	13	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	X	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	X	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	100	UND:	ML	Medidas	1/2 "	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	-----
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	40	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	-----
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	INTITUCION	Cant:		UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	-----
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BAÑOS Y AULAS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	# 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	52	UND:	M2	Medidas	8*6,5	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	1,92	UND:	M2	Medidas	3,2*0,6	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	COCINA	Cant:	21	UND:	M2	Medidas	9 * 23	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	14,4	UND:	M2	Medidas	9*1,6	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS , COCINA Y BAÑOS	Cant:	127	UND:		Medidas	14,2 * 7,2 7,5*3,2	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS Y COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	1*2,10	Material	METALICAS
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1,2*1	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS TODA LA	Cant:	48,72	UND:	M2	Medidas	(7,5+ 3,2*4)*2,4	Material	MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION TODA LA	Cant:		UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:		UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----





4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	X

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA, PARQUE INFANTIL, CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA EL COMEDOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del IMEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marcinella Martinez Bgariano
 Email: marinella m 0 23 @ gmail . com .
 Teléfono: _____

Firma Marcinella
 Cargo: Profesional social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Alfredo Concepción Castaño
 Email: alconcaadiv@votmail.com
 Teléfono: 3204087241

Firma Alfredo
 Cargo: Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Edgar Morales Romera
 Email: Edgar.Morales@turboeducado.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma Edgar
 Cargo: Secretario de Educación



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 26 KM 50MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 21 M2 Material predominante **MADERA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

- * LA INSTITUCION CUENTA CON UN ALJIBE NATURAL (LAGUNA)
- *EL COMEDOR DE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRA AL INTERPERIE (MESON Y SILLAS EN CONCRETO MAL ESTADO)
- * LA INSTITUCION NECESITA MANTENIMIENTO TOTAL DE LA RED ELECTRICA NO CUENTAN CON TRASNFORMADOR
- *LA SECRETARIA DE EDUCACION MANIFIESTA QUE TIENE PROYECTADO UNA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION CON RECURSOS DE UN (IMPRESTITO).
- * PARA ACCEDER A LA INSTITUCION HAY QUE PASAR SOBRE UN PUENTE COLGANTE Q NO RESISTE MUCHO PESO
- * EN LA INSTITUCION HAY 2 BATERIAS SANITARIAS DE LAS CUALES SOLO UTILIZAN 1, LA OTRA LA TIENEN COMO ACOPIO DE MATERIAL POR QUE NO ESTA CON OPTIMAS CONDICIONES

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E PUERTO CESAR									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837004129									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL RIOMAR									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205837007276									
Dirección/ Municipio:		TURBO - VEREDA RIO MAR				Departamento		ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	31	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	UNICA
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	-----								
		Y:	-----								
RECTOR:	ALFREDO CASTILLO					URBANA		RURAL	X		
E-mail:	CONCADI14@HOTMAIL.COM					TELÉFONO:	3204087241				
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:		CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD					
	NO	<input type="checkbox"/>		No del doc. :		Nº 034 - 62159					
Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		NO	<input type="checkbox"/>						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	3	SEXTO	/	/	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	/	/	Adultos hombres	/
TRANSICIÓN	6	3		TERCERO	2	3	OCTAVO	/	/	TOTAL	
				CUARTO	4	2	NOVENO	/	/	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	/	/	DECIMO	/	/		
STUDIANTES							ONCE	/	/		
TOTAL	6	3		TOTAL	13	13	TOTAL	0	0	35	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	X	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	X	
				INTERNADO	X	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	2000 LT	Material:	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	100	UND:	ML	Medidas:	1/2 "	Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	-----
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	40	UND:	ML	Medidas:	4"	Material:	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	-----
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	INTITUCION	Cant:		UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR	Material:	-----
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BAÑOS Y AULAS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	# 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	52	UND:	M2	Medidas	8*6,5	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	1,92	UND:	M2	Medidas	3,2*0,6	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	COCINA	Cant:	21	UND:	M2	Medidas	9 * 23	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	14,4	UND:	M2	Medidas	9*1,6	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS , COCINA Y BAÑOS	Cant:	127	UND:		Medidas	14,2 * 7,2 7,5*3,2	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS Y COCINA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	1*2,10	Material	METALICAS
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1,2*1	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS TODA LA	Cant:	48,72	UND:	M2	Medidas	(7,5+ 3,2*4)*2,4	Material	MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION TODA LA	Cant:		UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:		UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	X

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA, PARQUE INFANTIL, CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA EL COMEDOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE


LAGUNA
(ALJIBE NATURAL)

- ★ AUIAS
 - estructura en varilla.
 - cubierta teja de eternit
 - Muros en mamposteria
 - Pisos esmaltados
 - Puertas sin chapas (REGULAR ESTADO)

Puertas
2.1 x 2.10



- ★ Baños
 - Falta tejas de eternit
 - estructura metalica
 - Muros en mamposteria sin panele
 - Pisos esmaltados




PLACA
RESIMO
ESTADO

- ★ Cocina
 - estructura cubierta en madera
 - Teja eternit
 - muros en madera
 - Pisos esmaltados (PUERTA MADERA)

- ★ Comedor:
 - Mesa y sillas en concreto
 - piso placa afinada (Pesimo estado)
 - sin cubierta (Al interperie)

Comedor



ENRAMADA
• Estructura en Madera
• Teja de zinc
• Piso esmaltado

ENTRADA

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariella Martinez Bgarrano
 Email: mariellam023@gmail.com
 Teléfono: _____

Firma
Cargo: Profesora social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Alfredo Conca y sus Esstos
 Email: concaadiw@votmal.com
 Teléfono: 3204387241







Firma
Cargo: Reclutador

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Romera
 Email: Edgar.Morales@turboeducando.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma
Cargo: Secretario de Educación

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 COCINA</p> 	<p>2 BAÑOS</p> 
<p>3 AULAS</p> 	<p>4 ALJIBE NATURAL (LAGUNA)</p> 
<p>5 COMEDOR</p> 	<p>6 ENRAMADA E INSTITUCION</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 26 KM 50MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 21 M2 Material predominante **MADERA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA INSTITUCION CUENTA CON UN ALJIBE NATURAL (LAGUNA)

*EL COMEDOR DE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRA AL INTERPERIE (MESON Y SILLAS EN CONCRETO MAL ESTADO)

* LA INSTITUCION NECESITA MANTENIMIENTO TOTAL DE LA RED ELECTRICA NO CUENTAN CON TRASNFORMADOR

*LA SECRETARIA DE EDUCACION MANIFIESTA QUE TIENE PROYECTADO UNA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION CON RECURSOS DE UN (IMPRESTITO).

* PARA ACCEDER A LA INSTITUCION HAY QUE PASAR SOBRE UN PUENTE COLGANTE Q NO RESISTE MUCHO PESO

* EN LA INSTITUCION HAY 2 BATERIAS SANITARIAS DE LAS CUALES SOLO UTILIZAN 1, LA OTRA LA TIENEN COMO ACOPIO DE MATERIAL POR QUE NO ESTA CON OPTIMAS CONDICIONES

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL GUINEO										
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000673										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R EL TIGRE										
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000274										
Dirección/ Municipio:		APARTADO - VEREDA EL TIGRE				Departamento			ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	UNICA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:							
					Y:							
RECTOR:	EFREN ANTONIO PINEDA						URBANA		RURAL	X		
E-mail:	EFREN04@GMAIL.COM						TELÉFONO:	3217278297				
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:			
							NO	<input type="checkbox"/>	No del doc. :			
							Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	/	/	PRIMERO	2	/	SEXTO	/	/	Adultos Mujeres	/
JARDIN	/	/	SEGUNDO	1	4	SÉPTIMO	/	/	Adultos hombres	/	
TRANSICIÓN	1	3	TERCERO	2	/	OCTAVO	/	/	TOTAL		0
			CUARTO	/	2	NOVENO	/	/	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	3	/	DECIMO	/	/			
ESTUDIANTES						ONCE	/	/			
	TOTAL	1	3	TOTAL	8	6	TOTAL	0	0	18	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	3	COMEDOR	X	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	50	UND:	ML	Medidas	1/2 -	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	FACHADA PRINCIPAL 2	Cant:	46	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	-----
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	#6	Material	DETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS	Cant:	282	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro PASAMANOS	Ubicación:	PASILLOS	Cant:	10,5	UND:	ML	Medidas	9 + 1,5	Material	METALICA
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INST	Cant:	352	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INST	Cant:	352	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro: Cual? CERRAMIENTO PLACA DEPORTIVA	Ubicación:	PLACA DEPORTIVA	Cant:	40	UND:	ML	Medidas	40	Material	METALICO


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

- * CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y CUBIERTA DE LA PLACA DEPORTIVA (ACCESO ANDEN MUY ALTO)
- * CERRAMIENTO DE INSTITUCION (PUERTA PRINCIPAL EN PESIMO ESTADO)
- * ESCALERAS PARA EL PASILLO DEL BLOQUE DE 2 AULAS



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:	Marinella Martinez Bejarano	Firma	<i>[Signature]</i>
Email:	marinellamb23@gmail.com	Cargo:	Profesional Social ONG LA RSD
Teléfono:	3148667115		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal:			
Nombre:	Juan David Parra	Firma	<i>[Signature]</i>
Email:	joelcorcoberteneri@gmail.com	Cargo:	lider cobertura educativa
Teléfono:	3136249905		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 15 KM 15 MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA INSTITUCION CUENTA CONSUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERA (RED VEREDAL) EL SUMINISTRO NO ES CONSTANTE.

*LA INSTITUCION NECESITA PASAMANOS (BANRANDAS) POR CONSTRUCCION, ALGUNOS LUGARES DEL BLOQUE DE 2 AULA SE ENCUENTRAN A UNA ALTURA APROXIAMADA DE 1,2M SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, LO CUAL GENERA UN RIESGO PARA LOS ESTRUDIANTE. LO MISMO SUCEDE CON LA PLACA DEPORTIVA ESTA A UNA ALTURA DE 1M APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, LA COMUNIDAD MANIFIESTA LA NECESIDAD DE CERRAR ESTE ESPACIO DEPORTIVO YA QUE EN OCACIONES ANTERIORES HAN SIFRIDO DE ACCIDENTES DE FRACTURA LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION.

* EL DIA DE LA VISITA NO SE TUVO ACCESO A LA COCINA NI A LA COORDINACION POR FALTA DE LLAVES.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL GUINEO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000673											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R EL TIGRE											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000274											
Dirección/ Municipio:		APARTADO - VEREDA EL TIGRE					Departamento		ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	UNICA		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:								
					Y:								
RECTOR:	EFREN ANTONIO PINEDA					URBANA			RURAL	X			
E-mail:	EFREN04@GMAIL.COM					TELÉFONO:	3217278297						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:								
		NO	<input type="checkbox"/>		No del doc.:								
		Anexa documento:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	/	/		PRIMERO	2	/	SEXTO	/	/	Adultos Mujeres
JARDIN	/	/		SEGUNDO	1	4	SÉPTIMO	/	/	Adultos hombres	/
TRANSICIÓN	1	3		TERCERO	2	/	OCTAVO	/	/	TOTAL	0
				CUARTO	/	2	NOVENO	/	/	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	/	DECIMO	/	/		
ESTUDIANTES							ONCE	/	/		
TOTAL	1	3		TOTAL	8	6	TOTAL	0	0	18	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	3	COMEDOR	X	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A LOS BAÑOS	Cant:	50	UND:	ML	Medidas	1/2 -	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	FACHADA PRINCIPAL 2	Cant:	46	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	-----
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	#6	Material	DETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS	Cant:	282	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro PASAMANOS	Ubicación:	PASILLOS	Cant:	10,5	UND:	ML	Medidas	9 + 1,5	Material	METALICA
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INST	Cant:	352	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INST	Cant:	352	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro: Cual? CERRAMIENTO PLACA DEPORTIVA	Ubicación:	PLACA DEPORTIVA	Cant:	40	UND:	ML	Medidas	40	Material	METALICO

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro *) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	2	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	2	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad	5	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	3	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :


* CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y CUBIERTA DE LA PLACA DEPORTIVA (ACCESO ANDEN MUY ALTO)

* CERRAMIENTO DE INSTITUCION (PUERTA PRINCIPAL EN PESIMO ESTADO)

* ESCALERAS PARA EL PASILLO DEL BLOQUE DE 2 AULAS

ENTRADA PRINCIPAL

ESTRUCTURA:
 en Uqarilla y
 Tija de eternit.
 - Pisos conallados
 - Problema de
 cerramiento de
 la placa de patilla
 - Pintura regular
 estada.



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mariella Martínez Bejarano
 Email: mariellam23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: PROFESIONAL SOCIAL OMS LA RSO

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Juan David Parra
 Email: jordancobertucci@gmail.com
 Teléfono: 3136249905





Firma: [Signature]
 Cargo: Lider educativo

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 BATERIAS SANITARIAS</p> 	<p>2 COMEDOR</p> 
<p>3 AULAS DE CLASE</p> 	<p>4 NECESIDAD DE PASAMANOS</p> 
<p>5 PLACA DEPORTIVA</p> 	<p>6 INSTITUCION EDUCATIVA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 15 KM 15 MIN

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA INSTITUCION CUENTA CONSUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERA (RED VEREDAL) EL SUMINISTRO NO ES CONSTANTE.

* LA INSTITUCION NECESITA PASAMANOS (BANRANDAS) POR CONSTRUCCION, ALGUNOS LUGARES DEL BLOQUE DE 2 AULA SE ENCUENTRAN A UNA ALTURA APROXIAMADA DE 1,2M SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, LO CUAL GENERA UN RIESGO PARA LOS ESTRUDIANTE. LO MISMO SUCEDE CON LA PLACA DEPORTIVA ESTA A UNA ALTURA DE 1M APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, LA COMUNIDAD MANIFIESTA LA NECESIDAD DE CERRAR ESTE ESPACIO DEPORTIVO YA QUE EN OCACIONES ANTERIORES HAN SIFRIDO DE ACCIDENTES DE FRACTURA LOS NIÑOS DE LA INSTITUCION.

* EL DIA DE LA VISITA NO SE TUVO ACCESO A LA COCINA NI A LA COORDINACION POR FALTA DE LLAVES.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R LA COMARCA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490002236											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R VILLA NUEVA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000527											
Dirección/ Municipio:NECOCLI			VEREDA VILLA NUEVA			Departamento			ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	N 08^27'04,85"							
					Y:	W 076^36'40,10"							
RECTOR:	MARIA SANTOS PADILLA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	iercomarca@yahoo.com.mx						TELÉFONO:	3043382010					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	NO				
							Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD					
							No del doc. :	N 034-84030					
							Anexa documento:	SI	X	NO			

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	2	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	1	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	1	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	21	
TOTAL		2	1	TOTAL	10	8	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	2	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	FRENTE A BAÑOS	1	UND	2000 LTS	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	FRENTE A BAÑOS	50	ML	1//2	PVC
C. POZO SÉPTICO:	/	/	/	/	/
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	/	/	/	/	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	/	/	/	/	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	COMEDOR Y AULAS	30	ML	16+13	PLASTICA
G.Otro					

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	SALONES	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	1*3	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	113	UND:	M2	Medidas	13*7 3,1*7	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	31	UND:	M2	Medidas	20,2*1,5	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y SALON	Cant:	137	UND:	M2	Medidas	13,5*8,5	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULA Y COCINA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1*2,1	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									2 REFLECTORES	

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	350	UND:	M2	Medidas		Material	KORAZA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	200	UND:	M2	Medidas		Material	PINTURA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	/	Cantidad	/	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


CERRAMIENTO TOTAL DE LA ESCUELA

SALA DE SISTEMAS Y UN APT PARA LOS DOCENTES

ANDENES QUE INTERCONECTEN LA ESCUELA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Narciza Teherán Sierra
 Email: nar1085@hotmail.com
 Teléfono: 312 863 1734

Firma
 Cargo:

Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Maria Idalides Sotelo P
 Email: leceomareia@yahoo.com.mx
 Teléfono: 312 2953586 / -824 5633

Firma
 Cargo:

Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal

Nombre: Tanelo Rodriguez Perea
 Email: educacionenoc@li-antioquia.gov.co
 Teléfono: 3103529714

Firma
 Cargo:

Secretaria de Educación e Integración Social

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CAMBIO DE CUBIERTA</p> 	<p>2 ESTRUCTURA METALICA</p> 
<p>3 ENCHAPE DE PISOS AULAS</p> 	<p>4 ENCHAPE DE COCINA</p> 
<p>5 PINTURA DE ESCUELA</p> 	<p>6 BAÑOS</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 20 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

CAMBIO TOTAL DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA Y FALTA DE TRANSFORMADOR

CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA,

EL COMEDOR REQUIERE DE UN ANTE PECHO Y CAMBIO DE LA ESTRUCTURA YA QUE ESTA CONTRUIDA EN MADERA Y EL COMEGREN LA ESTA DETERIORANDO.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R LA COMARCA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205490002236											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R VILLA NUEVA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205490000527											
Dirección/ Municipio:		VEREDA VILLA NUEVA			Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	N 08°27'04,85"					Y:	W 076°36'40,10"				
RECTOR:	MARIA SANTOS PADILLA			URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>						
E-mail:	iercomarca@yahoo.com.mx			TELÉFONO:	3043382010								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD						
				No del doc.:	N 034-84030								
Anexa documento:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	2	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL			0
			CUARTO	1	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	3	3	DECIMO	0	0				
ESTUDIANTES						ONCE	0	0				
TOTAL	2	1	TOTAL	10	8	TOTAL	0	0				21

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	2	COMEDOR	/	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:						
FRENTE A						
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND
					Medidas:	2000 LTS
					Material:	PLASTICO
FRENTE A						
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	50	UND:	ML
					Medidas:	1/2
					Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/
					Medidas:	/
					Material:	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/
					Medidas:	/
					Material:	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/
					Medidas:	/
					Material:	/
COMEDOR Y						
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	30	UND:	ML
					Medidas:	16+13
					Material:	PLASTICA
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:	
					Medidas:	
					Material:	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	SALONES	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	1*3	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	113	UND:	M2	Medidas	13*7 3,1*7	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	31	UND:	M2	Medidas	20,2*1,5	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y SALON	Cant:	137	UND:	M2	Medidas	13,5*8,5	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULA Y COCINA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1*2,1	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										2 REFLECTORES

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant	350	UND:	m2	Medidas		Material	koraza
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant	200	UND:	m2	Medidas		Material	vinilo
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	/	Cantidad	/
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CERRAMIENTO TOTAL DE LA ESCUELA

SALA DE SISTEMAS Y UN APT PARA LOS DOCENTES

ANDENES QUE INTERCONECTEN LA ESCUELA



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: **Narciza Teherán Sierra**
 Email: **nar1085@hotmail.com**
 Teléfono: **312 863 1734**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Profesional Social.**

Acompañamiento adicional por la institución Educativa/Secretaría de Educación/A Alcaldía Municipal:







Nombre: **Maria Edithes Santos P**
 Email: **1ec@omarec.edu.co**
 Teléfono: **312 2253586 / -824 5633**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Rector**

Nombre: **Lorena Rodríguez Perea**
 Email: **educacion@colli-antioquiense.gov.co**
 Teléfono: **310 352 9774**

Firma: *[Signature]*
 Cargo: **Secretaria de Educación e Integración Social**

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

<p>1 CAMBIO DE CUBIERTA</p> 	<p>2 ESTRUCTURA METALICA</p> 
<p>3 ENCHAPE DE PISOS AULAS</p> 	<p>4 ENCHAPE DE COCINA</p> 
<p>5 PINTURA DE ESCUELA</p> 	<p>6 BAÑOS</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 20 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECOCLI

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

CAMBIO TOTAL DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA Y FALTA DE TRANSFORMADOR

CAMBIO TOTAL DE LA CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA,

EL COMEDOR REQUIERE DE UN ANTE PECHO Y CAMBIO DE LA ESTRUCTURA YA QUE ESTA CONTRUIDA EN MADERA Y EL COMEGREN LA ESTA DETERIORANDO.