

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000703													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000703													
Dirección/ Municipio: APARTADO		VEREDA EL DIAMANTE			Departamento			ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:													
		Y:													
RECTOR:	CAROLINA CUESTA CORDOBA						URBANA		RURAL	X					
E-mail:	CACUCO68@GMAIL.COM						TELÉFONO:	3147724976							
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		NO						
		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA											
		No del doc.:													
		Anexa documento:		SI		NO									
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea <b>NO</b> indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?		
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>			
Amplie si considera : _____															

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		0	0	TERCERO	0	0	OCTAVO	10	10	<b>TOTAL</b>	0
				CUARTO	0	0	NOVENO	12	14	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	19	8	DECIMO	16	11		
ESTUDIANTES							ONCE	8	6	<b>114</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>41</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	5	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	2000 LTS	Material:	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1//2	Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro <b>BOMBA</b>	Ubicación:	ALJIBE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDA!	Material:	ELECTRO BOMBA

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	30	UND:	UND	Medidas	N 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	TIENDA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SALONES	Cant:	/	UND:	//	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SALA SISTEMA	Cant:	39	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	600	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	60
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	*-	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LABORATORIO, AULA , BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA, MANTENIMIENTO PARCIAL DE CERRAMIENTO

---




---



---

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Marinella Marina Bejarano</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>marinellamb23@gmail.com</u>	Cargo: <u>Profesional Social</u>
Teléfono: <u>3148667115</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>CAROLINA CUESTA</u>	Firma: <u>CAROLINA</u>
Email: <u>ca.culo68@gmail.com</u>	Cargo: <u>Rectora</u>
Teléfono: <u>3147724976</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Fiorilla Fernando H</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>ffernandezh20@gmail.com</u>	Cargo: <u>Psicopedagogo</u>
Teléfono: <u>3113668313</u>	

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 BAÑOS</p> 
<p>3 PUERTAS</p> 	<p>4 PISOS</p> 
<p>5 PINTURA</p> 	<p>6</p>

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano	35 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO
---	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO  Luz SI  NO  Gas SI  NO  Alcantaril SI  NO <sup>+</sup> Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LA PTAP QUE TIENE LA ESCUELA.

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000703											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000703											
Dirección/ Municipio: APARTADO		VEREDA EL DIAMANTE			Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		Y:									
RECTOR:	CAROLINA CUESTA CORDOBA				URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	CACUCO68@GMAIL.COM				TELÉFONO:	3147724976							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA					
		Anexa documento:		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	0	0	TERCERO	0	0	OCTAVO	10	10	TOTAL			0
			CUARTO	0	0	NOVENO	12	14	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	19	8	DÉCIMO	16	11				
ESTUDIANTES						ONCE	8	6				
	TOTAL	0	0	TOTAL	19	8	TOTAL	46	41	TOTAL		114

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	5	COMEDOR	/	INTERNADO	/

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant	20	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro BOMBA	Ubicación:	ALJIBE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDA	Material	ELECTRO BOMBA

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	30	UND:	UND	Medidas	N 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	TIENDA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SALONES	Cant:	/	UND:	//	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SALA SISTEMA	Cant:	39	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	600	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:



A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	60
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	*	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

**LABORATORIO, AULA , BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA, MANTENIMIENTO PARCIAL DE CERRAMIENTO**

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- \* Sab de sistema Sin ciclo raso
- \* Pisos esmaltados (Regular)
- \* Problema electrico General
- \* No cuentan con Bajantes
- \* Problema de corales Aula V
- \* Humedad Aula V
- \* Bañeros sanitaria mal estado
- \* Ventana en concreto
- \* Cubierta mal estado (parcial)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar: ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano  
 Email: marinellamb23@gmail.com  
 Teléfono: 3148667115

Firma: Murto B  
 Cargo: profesional social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: CAROLINA CUESTA  
 Email: carucoc680@gmail.com  
 Teléfono: 3147724976






Firma: CAROLINA  
 Cargo: Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Fiorilla Fernando H  
 Email: fffernandezh20@gmail.com  
 Teléfono: 3113668313

Firma: [Signature]  
 Cargo: proy. ed.

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 BAÑOS</p> 
<p>3 PUERTAS</p> 	<p>4 PISOS</p> 
<p>5 PINTURA</p> 	<p>6</p> 

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio  Vehicular  Peatonal  Fluvial  Marítima  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano **35 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO  Luz SI  NO  Gas SI  NO  Alcantaril SI  NO  Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LA PTAP QUE TIENE LA ESCUELA.

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E SAN VICENTE DEL CONGO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837001880											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R LOS ENAMORADOS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		2005837000620											
Dirección/ Municipio: TURBO		VEREDA SAN VICENTE			Departamento			ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 1065^11'13,2"									
		Y:		W 1400^ 34'4,8"									
RECTOR:	EDGAR MORALES						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	SEM@TURBOEDUCADO.GOV.CO						TELÉFONO:	3128871194					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	NO				
		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA									
		No del doc. :		N 034-77935									
		Anexa documento:		SI	X	NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	1	TERCERO	3	4	OCTAVO	0	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	4	2	NOVENO	0	0	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	9	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	<b>34</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	/

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	OCINA Y BAÑO	Cant	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAUQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑO	Cant	150	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	CONCRETO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	ESCUELA BLOQUE	Cant	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS Y	Cant	99	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: JLAS Y COMED	Cant: 15	UND: UND	Medidas: N6	Material: ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: COCINA	Cant: 7,8	UND: ML	Medidas: 0,6*7,8	Material: CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: COCINA	Cant: 11	UND: M2	Medidas: 7,6*1,2	Material: BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: COCINA	Cant: 30	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: COCINA Y COMEDOR	Cant: 57	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: TABLETA DE GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: BAÑOS Y COCI	Cant: 7	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: COCINA Y COMEDOR	Cant: 4	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: COCINA Y CON	Cant: 2	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: COCINA Y COMEDOR	Cant: 20	UND: ML	Medidas: 1//2	Material: MT
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación: AULAS Y COM	Cant: 20	UND: ML	Medidas: 1*20	Material: ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: COCINA	Cant: 11	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: INSTITUCION TODA LA	Cant: 554	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: INSTITUCION TODA LA	Cant: 374	UND: M2	Medidas: ESTANDAR	Material: KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: BAÑOS	Cant: 8	UND: UND	Medidas: ESTANDAR	Material: /
G. Otro: Cual?	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	35
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


LA INSTITUCION NO CUENTA CON PLACA DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE ANDENES QUE CONECTEN LOS BAÑOS

CAMBIO DE CUBIERTA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano  
 Email: marinellam023@gmail.com  
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]  
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: MILENA CORDOBA ROMANA  
 Email: laprofemile@outlook.es  
 Teléfono: 3184897014

Firma: MILENA Co R  
 Cargo: DOCENTE.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Román  
 Email: Edgar.Morales@turboeducab.gov.co  
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]  
 Cargo: Secretario de Educación.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ANDENES</p> 	<p>2 CANALES</p> 
<p>3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p> 	<p>4 MANTENIMIENTO CUBIERTAS</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6 PINTURA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro: _____					Distancia en km desde el casco urbano	34 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO
---	--	--	--	--	---------------------------------------	-----------------------------------

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO     Luz SI  NO     Gas SI  NO     Alcantaril SI  NO     Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD SE ABASTECE DE AGUA LLUVIA.

EL ESPACIO DE LA COCINA NO ES EL ADECUADO, ACONDICIONAR UN AULA DE CLASES

LA SEDE TIENE FILTRACIONES EN LAS PLACAS DE LAS AULAS POR FALTA DE ANDENES.

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E SAN VICENTE DEL CONGO  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 205837001880  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: E.R LOS ENAMORADOS  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 2005837000620  
 Dirección/ Municipio: TURBO VEREDA SAN VICENTE Departamento: ANTIOQUIA  
 FECHA DE VISITA DIA: 30 MES: 7 AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA  TARDE: NOCHE:  
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: N 1065°11'13,2" Y: W 1400° 34'4,8"  
 RECTOR: EDGAR MORALES URBANA: RURAL:   
 E-mail: SEM@TURBOEDUCADO.GOV.CO TELÉFONO: 3128871194  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: MATRICULA INMOBILIARIA No del doc.: N 034-77935  
 Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	0	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	3	4	OCTAVO	0	0	TOTAL			0
			CUARTO	4	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	9	3	DECIMO	0	0				
ESTUDIANTES						ONCE	0	0				
TOTAL	2	1	TOTAL	18	13	TOTAL	0	0				34

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS: 4 BIBLIOTECA: / LABORATORIO: / otro, Cual? Sala sistemas  
 No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 4 COMEDOR: 1 INTERNADO: /

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA Y BAÑO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	2000 LTS	Material:	COLEMPAUQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑO	Cant:	150	UND:	ML	Medidas:	1/2	Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTAND	Material:	CONCRETO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	30	UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR	Material:	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	ESCUELA BLOQUE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	60*60	Material:	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS Y	Cant:	99	UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR	Material:	PLASTICO
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	JLAS Y COMEDI	Cant:	15	UND:	UND	Medidas:	N6	Material:	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	7,8	UND:	ML	Medidas:	0,6*7,8	Material:	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	COCINA	Cant:	11	UND:	M2	Medidas:	7,6*1,2	Material:	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	30	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	57	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	TABLETA DE GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCI	Cant:	7	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	4	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	COCINA Y COM	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1/2	Material:	MT
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	AULAS Y COMI	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1*20	Material:	ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA	Cant:	11	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	CEMENTO Y ARENA
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	554	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	VINOLO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	374	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	35
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


LA INSTITUCION NO CUENTA CON PLACA DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE ANDENES QUE CONECTEN LOS BAÑOS

CAMBIO DE CUBIERTA

≈ 90.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



**A BOCHE AUJAS**

- Tejas en eternit estructura en cercha en varilla (combro parcial)
- Pisos: Tableta de gres
- Filtración tarcera. por falta de Arden.

**\* COMEDOR**

- mden en mal estado
- cubreita en teja eternit (MAI Estado) estructura en cercha en varilla. Pisos esmaltado (MAI estado)

**\* Banos:**

- Puertas en mal estado
- Hace Falta Griferios
- Lavamanos - Sanitarios
- Cuenten con Ceramica
- Pazo Septico mal estado
- No cuenta con suministro actual de H<sub>2</sub>O

**A AREA SOCIAL (enmemoda)**

- Estructura madera y teja zinc
- Piso esmaltado Mal estado

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano  
 Email: marinellamb23@gmail.com  
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]  
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: MILENA CORDOBA ROMANA  
 Email: laprofemile@outlook.es  
 Teléfono: 3184897014





Firma: MILENA Co R  
 Cargo: DOCENTE.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Romaniq.  
 Email: Edgar.Morales@tribeducab.gov.co  
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]  
 Cargo: Secretario de Educación.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ANDENES</p> 	<p>2 CANALES</p> 
<p>3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p> 	<p>4 MANTENIMIENTO CUBIERTAS</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6 PINTURA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular  
  Peatonal  
  Fluvial  
  Marítima  
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 34 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO   
 Luz SI  NO   
 Gas SI  NO   
 Alcantaril SI  NO   
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD SE ABASTECE DE AGUA LLUVIA.

EL ESPACIO DE LA COCINA NO ES EL ADECUADO, ACONDICIONAR UN AULA DE CLASES

LA SEDE TIENE FILTRACIONES EN LAS PLACAS DE LAS AULAS POR FALTA DE ANDENES.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CER RIVERAS DEL CAUCA														
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000128														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ERI BARRIO CHINO														
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154001833														
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA					Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:						Y:					
RECTOR:	Dagoberto Fernandez					URBANA		RURAL	X							
E-mail:	dagofer21@hotmail.com					TELÉFONO:	3114264472									
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	X	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD							
						NO		No del doc.:	015-67189							
					Anexa documento:	SI	X									

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	6	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	4	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	1	3		TERCERO	2	4	OCTAVO			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	2	3	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	4	2	DECIMO				
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE				
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	3	COMEDOR	1	PEQUEÑA SALA DE SISTEMAS
				INTERNADO	0	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	REQUIERE ESTRUCTURA EN CONCRETO DE SOPORTE
	BAÑOS Y COCINA	1	2000	2000	CULEMPAQUES	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	PARA TANQUE	20	ML	1" Y 1- 1/2"	PVC SUMINISTRO	
C. POZO SÉPTICO:	0	0	0	0	0	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	BAÑOS	40	ML	4"	PVC SANITARIA	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	0	0	0	0	0	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	0	0	0	0	0	
G. Otro	0	0	0	0	0	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMANOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	10*.06	Material	COCRETO EN GRANITO PULIDO	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	BLANCO INSTITUCIONAL	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	TODA LA SEDE	Cant:	60	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TABLETA GRES ANTIDESLIZANTE	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1.50*1.50	Material	VENTANA EN LAMINA CON REJA	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMPARA 2X32	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0	
Q. Otro	<b>CHAPAS</b>	Ubicación:	TODA LA SEDE	Cant:	7	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)											

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	VENTANAS AULA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas		Material	ARENA CEMENTO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	VENTANAS AULA	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	UND	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**

CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y LA PLACA DEPORTIVA



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Thania Mirela Gomez  
 Email: tochaulegomez13@hotmail.com  
 Teléfono: 3107968132

Firma [Signature]  
 Cargo: PSICÓLOGA

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Dagoberto Fernandez Sanchez  
 Email: dagofb21@hotmail.com  
 Teléfono: 3114264472

Firma [Signature]  
 Cargo: Director

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

1	AULA CON AREA INSUFICIENTE A AMPLIAR	2	SUMINISTRO DE TANQUES
			
3	NECESIDAD D EAREA DEPORTIVA	4	ARREGLO DE CHAPAS
			
5	ARREGLO DE VENTANAS	6	ENCHAPE PISO
			

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio  Vehicular  Peatonal  Fluvial  Marítima  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano **35 MINUTOS EN CHALUOA POR RIO CAUCA**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO  Luz SI  NO  Gas SI  NO  Alcantar SI  NO  Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO   M2 Material predominante **MAMPOSTERIA**

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico) **CON LA REUBICACION DE LA ACTUAL BATERIA SANITARIA SE AMPLIA EL AREA DEL AULA DE SISTEMAS, LA CUAL SE NECESITA URGENTE PARA LA ENSEÑANZA DE ALUMNOS**

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Agropecuaria Luis Villafañe Pareja de San Martín Alonso												
CÓDIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	213212000021												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Agropecuaria Luis Villafañe Pareja Sede Bellavista												
CÓDIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	213212000004												
Dirección/ Municipio:	Bellavista /Córdoba					Departamento			Bolívar				
FECHA DE VISITA	DÍA	10	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)					X:	9°26'54,9" N							
					Y:	74°57'09,2" W							
RECTOR:	Adalgiza Barrios Arrieta					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	<a href="mailto:adabarrieta@gmail.com">adabarrieta@gmail.com</a>					TELÉFONO:	3104703831						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	Tipo de doc.:		Escritura y certificado de libertad y tradición								
	NO		No del doc.:		Escritura No. 308 del 28-12-05 / MI # 062-27215								
Anexa documento:					SI	X	NO						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	3	6	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDÍN		0	0	SEGUNDO	3	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		0	3	TERCERO	6	3	OCTAVO	0	0	<b>TOTAL</b>	
				CUARTO	3	4	NOVENO	0	0	0	
				QUINTO		1	DECIMO	0	0	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE	0	0	No.	<b>34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERÍA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	SI	KIOSKO DIGITAL

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Baños-comedor	Cant:	2	UND:	lt	Medidas	1000	Material	Plástico
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas- comedor	Cant:	2	UND:	m <sup>l</sup>	Medidas	35	Material	Lámina Galvanizada
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Aulas,baños	Cant:	2	UND:	m2	Medidas	115	Material	Teja termo acústica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Aulas	Cant:	1	UND:	m2	Medidas	43	Material	Cercha en varillas
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Baños	Cant:	1	UND:	un	Medidas	Estándar	Material	Cerámica de colgar
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POCETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Baños	Cant:	1	UND:	un	Medidas	Estándar	Material	Ladrillos y cerámica
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Aulas,baños	Cant:	4	UND:	un	Medidas	2(1x2)-2(0	Material	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Aulas	Cant:	2	UND:	m2	Medidas	105	Material	PVC-estructura aluminio
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Aulas Baños	Cant:	11	UND:	un	Medidas	/	Material	Bombilla en espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Aulas,baños	Cant:	13	UND:	un	Medidas	3	Material	Toma doble
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Aulas	Cant:	1	UND:	un	Medidas	12Circuito:	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Aulas	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	54	Material	Tubería EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Aulas,baños	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	158	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Aulas,baños	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	150	Material	Koraza exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<input type="text"/>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<input type="text"/>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Anaya  
 Email: [secretaria\\_de\\_educacion@cordoba-bolivar.gov.co](mailto:secretaria_de_educacion@cordoba-bolivar.gov.co)  
 Teléfono: 3145414556

Firma  
 Cargo: Secretario de educación municipal

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Adalgiza Barrios Arrieta  
 Email: [adabarrieta@gmail.com](mailto:adabarrieta@gmail.com)  
 Teléfono: 3104703831

Firma  
 Cargo: Rector de la Institución

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**



**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 26,9

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantarill SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

*La institución requiere de mantenimiento y reparación en las cubiertas de las aulas y el baño, la estructura del aula 1 está muy deteriorada, el sistema eléctrico se encuentra muy desorganizado y sin tubería, solicitan la reinstalación del cielo raso para darle mejor el aislamiento térmico de las aulas.*

*Necesitan cambio de puertas las aulas y baño, los pisos de las aulas están deteriorados, la pintura interior y exterior también muestra mucho deterioro.*

*La rectora solicita el cerramiento del área para evitar riesgos con los niños debido a la cercanía de la escuela a la carretera y además controlar la salida de los niños y el ingreso de animales.*

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Agrop. Luis Villafrane Pareja San Martin Alonso  
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 121321200021  
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: I.E.A. Luis Villafrane Pareja San Martin Alonso  
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 121321200004  
 Dirección/ Municipio: Córdoba Correg. Bellavista Departamento Bolívar  
 FECHA DE VISITA DIA 10 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA  TARDE  NOCHE   
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS) X: 9° 26' 54,9" Y: 74° 57' 00,2"  
 RECTOR: Adalgiza Barrios Arrieta URBANO  RURAL   
 E-mail: adabarrieta@gmail.com TELÉFONO: 3104703831  
 \* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI  NO  Tipo de doc.: EP y cert. lib. y trad.  
 No del doc.: EP#308/05-M/406327215  
 Anexa documento: SI  NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:  
 Deslizamiento  Receptor de Deslizamiento  Zona Pantanosa  Problemas estructurales  
 Inundación  Relleno Sanitario  Zona de protección  otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	3	6	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	2	SEPTIMO	0	0	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		0	3	TERCERO	6	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	
				CUARTO	3	4	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO		1	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0		
TOTAL		0	3	TOTAL	15	16	TOTAL	0	0	No. <u>-34-</u>	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 2 BIBLIOTECA NO LABORATORIO NO otro, Cuál?  
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 2 COMEDOR SI INTERNADO NO Kiosko Digital

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:  
 A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baños Comedor Cant: 2 UND: 1/2 Medidas: 1000 Material: Plástico  
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: -  
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: aceras Comedor Cant: 2 UND: 7/1 Medidas: 35 Material: Lamina galvanizada  
 G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>115</u>	Material: <u>Teja Termoacústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>43</u>	Material: <u>Cercha en Varillas</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Ladrillos Cerámica</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>1x2m</u>	Medidas: <u>1x2m</u>	Material: <u>Metálica</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>1x2m</u>	Medidas: <u>1x2m</u>	Material: <u>Metálica</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>105</u>	Material: <u>PVC Estructura A1</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>11</u>	UND: <u>Bombilla</u>	Medidas: <u>Espiral</u>	Material: <u>Bombilla Espiral</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Toma</u>	Medidas: <u>doble</u>	Material: <u>Toma doble</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>12 circ</u>	Medidas: <u>Metálico</u>	Material: <u>Metálico</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>54</u>	Material: <u>Tubería EMT</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Std.</u>	Medidas: <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de colgar</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Aula Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>158</u>	Medidas: <u>Vinilo Tipo 1</u>	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula Baño</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>150</u>	Medidas: <u>Koraza Exteriores</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>150</u>	Medidas: <u>Koraza Exteriores</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>150</u>	Medidas: <u>Koraza Exteriores</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>150</u>	Medidas: <u>Koraza Exteriores</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>150</u>	Medidas: <u>Koraza Exteriores</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
G. Otro: Cua?	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>150</u>	Medidas: <u>Koraza Exteriores</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	No existe	Cantidad	<u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe	Cantidad	<u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad	<u>3</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe <u>X</u>	Cantidad	<u>3</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe <u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>



\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA:** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Ojo sector lavadora Placa por email.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 CC. \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Avaya S  
 Email: 3456789@sc  
 Teléfono: 3000000000

Firma [Signature]  
 Cargo: Sec. Educativa

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: [Signature]  
 Email: 3000000@gmail.com  
 Teléfono: 3000000000

Firma [Signature]  
 Cargo: [Signature]

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: \_\_\_\_\_

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO    
 M2 Material predominante: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La IED requiere mantenimiento y reparación en las cubiertas de las aulas y el baño, la estructura del Aula 1 está muy deteriorada, el sist. eléctrico desorganizado y sin tuberías, Solicitan reinstalación del cableado para el aislamiento térmico de las aulas, La Rectora solicita el encerramiento del área para evitar riesgos con los niños debido a la cercanía de la carretera, además controlar ingreso de animales.

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E JORGE ELIECER GAITAN													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205495000312													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		SEDE BIJAGUAL													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205495000941													
Dirección/ Municipio:		NECHI VEREDA BIJAGUAL				Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	25	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA D E8 AM A 2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	MIRNA FABIOLA PALACIOS						URBANA		RURAL	X					
E-mail:	mirfa60@hotmail.com						TELÉFONO:	31137664267							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	X		Tipo de doc.:		certificado de tradicion y libertad								
		NO			No del doc. :		15606669								
		Anexa documento:		SI	X	NO									

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	17	9	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	13	13	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	10	13		TERCERO	14	17	OCTAVO			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	18	10	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	15	6	DECIMO				
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE				
	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	8	COMEDOR	1	AULA MULTIPLE Y SISTEMAS

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	2	UND:	LTS	Medidas	2000	Material	PVC COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	100	UND:	ML	Medidas	1" Y 1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	RED DE DESAGUE PPAL	Cant:	30	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO O LADRILLO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR Y BATERIA	Cant:	400	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	REPOSICION PARCIAL
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR Y BATERIA	Cant:	400	UND:	ME	Medidas	ESTANDAR	Material	REPOSICION PARCIAL
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO ACABADO EN GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR Y BATERIA	Cant:	400	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ENCHAPE ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS, COMEDOR Y BATERIA	Cant:	32	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULAS, COMEDOR Y BATERIA	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULAS	Cant:	150	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS, BATERIA Y COMEDOR	Cant:	1200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS, BATERIA Y COMEDOR	Cant:	1200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	PLACA TANQUE	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	3*2	Material	MANTO IMPERMEABLE
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	10 MESAS TRAPEZOIDALES
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	3

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DEPORTIVA , DOTACION DE VENTILADORES Y COMPUTADORES**



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

**Acompañamiento por parte del MEN**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_

**Acompañamiento de la OIM:**

Nombre: Hardy Fabra  
 Email: Fabra0714@hotmail.com  
 Teléfono: 3137897127

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

**Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.**

Nombre: Mirna Fabiola Palacios B  
 Email: mirfa60@hotmail.com  
 Teléfono: 3113764267


Firma Mirna Fabiola Palacios B  
 Cargo: \_\_\_\_\_

**Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

<p>1 NECESIDADES</p> 	<p>2 ARREGLO DE CUBIERTA Y RED ELECTRICA</p> 
<p>3 ENCHAPE PISOS AULAS</p> 	<p>4</p>
<p>5</p>	<p>6</p>

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 49 KN DESDE NECHI O 1 H.15 POR RIO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantarill SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2   
 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE DEBEN INTERVENIR PRINCIPALMENTE EL ARREGLO DE LAS BATERIAS SANITARIAS, COMEDOR Y CUBIERTA, DENTRO DEL ARREGLO DE CUBIERTA EL ARREGLO DE LA RED DE ILUMINACION

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RURAL CAÑO NEGRO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205893000870											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RURAL CAÑO NEGRO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205893000870											
Dirección/ Municipio:YONDO		VEREDA CAÑO NEGRO				Departamento		ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	N 1265^ 18'00"										
		Y:	W 1011^ 45' 36"										
RECTOR:	KAREN GIZETH ACELAS						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	<a href="mailto:KARENACELAS90@HOTMAIL.COM">KARENACELAS90@HOTMAIL.COM</a>						TELÉFONO:	3208433016					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	Certificado de tradicion y libertad			
							NO	<input type="checkbox"/>	No del doc. :	303-70244			
							Anexa documento:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		1	2	TERCERO	0	1	OCTAVO	0	0	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	2	1	NOVENO	0	0	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	2	1	DECIMO	0	0		
<b>ESTUDIANTES</b>							ONCE	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	6	No. De aparatos	2	COMEDOR	1	apto con baño , cancha,
				INTERNADO	0	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PVC
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS NEE	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS NEE	Cant:	4	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	//	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
<b>MANTENIMIENTO TUBERÍA Y ALJIBE</b>	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	GLOBAL	Material	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS NEE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CORONA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS NEE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CORONA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS NEE	Cant:	36	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y COCINA	Cant:	145	UND:	M2	Medidas	30*30	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	5	UND:	UN	Medidas	/	Material	METALICO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	BIBLIOTECA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	1,2	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	RAMPA BAÑ	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	1,2*9	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	36 ESCUELA	Cant:	36	UND:	M2	Medidas	18*2	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	PARTE ESCUELA	Cant:	270,84	UND:	M2	Medidas	90,28*3	Material	PINTURA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	PARTE EXTERNA	Cant:	285	UND:	M2	Medidas	95*3	Material	PINTURA KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual? CERRAMIENTO ESCUELA	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	203	UND:	M2	Medidas	30,82*2	Material	MALLA ESLABONADA

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA ESCUELA REQUIERE UN BAÑO PARA UN NIÑO DISCAPACITADO

LA ESCUELA REQUIERE DE UNA PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Jhonatan Leandro Londoño  
 Email: Dunkanto-2008@hotmail.com  
 Teléfono: 3127079782

Firma: [Signature]  
 Cargo: Psicólogo

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Silvia Cristina Gaviria López  
 Email: cris.gaviria89@hotmail.com  
 Teléfono: 3103350728

Firma: Cristina Gaviria  
 Cargo: Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Karen Gizeth Arelas Chavez  
 Email: Karenarelas90@hotmail.com  
 Teléfono: 3208433016

Firma: [Signature]  
 Cargo: Directora (e).

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

1	ARREGLO DE BAÑOS NEE	2	PINTURA
			
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BAÑOS	4	CIELO RASO BIBLIOTECA
			
5	ENCHAPE AULAS Y COCINA	6	CAMBIO DE PUERTAS
			

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 30 KM DESDE EL CASCO URBANO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantaril SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO   M2 Material predominante **LADRILLO**

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)


DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		IER COLORADO													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205495000053													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		CER CAÑO PESCADO													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205495000479													
Dirección/ Municipio:		NECHI - VEREDA CAÑO PESCADO				Departamento			ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	24	MESES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	/	NOCHE	/	COMPLETA DE 8 AM A 2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	/									
					Y:	/									
RECTOR:	ALVARO ARENALES						URBANA	/	RURAL	X					
E-mail:	<a href="mailto:selanerisaac2011@gmail.com">selanerisaac2011@gmail.com</a>						TELÉFONO:	3217668259							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD						
						NO		No del doc.: 1560695							
						Anexa documento:		SI	X	NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	5	7	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN		3	1	TERCERO	6	2	OCTAVO			<b>TOTAL</b>	0
				CUARTO	4	4	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	2	5	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	3	COMEDOR	1	COCINA

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	COLEMPAQUES ESTANDAR
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	50	UND:	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO O LADRILLO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	50	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC AMAZONAS
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	REPOSICION PARCIAL DE CUBIERTA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	4	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO CON GRANITO PULIDO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	184	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PISO ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	MESAS TRAPEZOIDALES 6
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	C.C. _____
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Alvaro Isaac Acuña A.</u>	Firma <u>[Handwritten Signature]</u>
Email: <u>recolorada@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Edictor E.</u>
Teléfono: <u>3217668259.</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Handy Fabra</u>	Firma _____
Email: <u>Fabra2714@hotmail.com</u>	Cargo: _____
Teléfono: <u>337899127</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	Cargo: _____
Teléfono: _____	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	<p>PINTURA GENERAL</p> 	2	<p>CANCHA</p> 
3	<p>BATERIA SANITARIA</p> 	4	<p>VISTA GENERAL</p> 
5	<p>LAVADERO</p> 	6	<p>PISOS Y CUBIERTA AULA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	25 KM DESDE NECHI
<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agu: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantar: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tel. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/> M2 Material predominante <input type="text"/>						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD ES DESINTERESADA EN LOS PROCESOS YA QUE NO CREEN EN LA GESTION ESTATAL , HAY FALTA DE APROPIACIÓN DE LA COMUNIDAD CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA