

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205120000366													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL ASTURIAS													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205120000170													
Dirección/ Municipio:		CACERES					Departamento			ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	23	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA DE 8 AM A 2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	PEDRO PABLO MOSQUERA MOSQUERA					URBANA		RURAL		X					
E-mail:	pzmosquera@gmail.com					TELÉFONO:	3104118000								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	NO		Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION									
					No del doc. :	1574979									
Anexa documento:												SI	X	NO	
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
	Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Problemas estructurales								
	Inundación		Relleno Sanitario		Zona de protección		otro, ¿Cuál?								

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	9	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	4	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	4	4		TERCERO	3	3	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	4	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	13	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	4	4	TOTAL	14	30	TOTAL	0	0	52	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	0	ESPACIO DE SISTEMAS

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:										
COMEDOR Y										
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	2000 LTS COLEMPAQUES SUMIISTRO DE AGUA
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCINA	Cant:	15	UND:	ML	Medidas	SEGÚN EXISTENTE	Material	PVC SUMINISTRO
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCINA	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	SEGÚN EXISTENTE	Material	PCV SANITARIO
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	74	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CANAL AMAZONAS
G. Otro	Ubicación:	CON PLANTA O FILTRO	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS	Cant:	120	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA FORTE O SIMILAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS BATERIA	Cant:	120	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFIL METALICO
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	SANITARIA BATERIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	SANITARIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	0.60*5	Material	GRANITO PULIDO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COMEDOR Y COCINA	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	33*33	Material	CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q. Otro VENTILADORES	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
									NO APLICA	


3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	126	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO TIPO 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	126	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	COMEDOR LAVAPLATOS Y	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR SEGUN	Material	ESTANDAR
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	ORINALES	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	EXISTENTE	Material	SEGÚN EXISTENTE
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:									
A. TABLERO:	Deterioro	0	No existe	X	Cantidad	1			
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0			
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0			
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	0	No existe	X	Cantidad	3			
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	0	No existe	X	Cantidad	2			

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA COMUNIDAD SOLICITA LA CONSTRUCCION DE UN AULA , AREA PARA PRACTICAS DEPORTIVAS UN PARQUE INFANTIL



DETERIORO DE CUBIERTAS BAÑOS Y AULAS
 ARREGLO DE PISO DE COMEDOR POR UNDIMIENTO DEBIDO A LA FILTRACION DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS
 ARRGLLO DE APARATOS Y TUBERIAS EN LA BATERIA SANITARIA

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Claudia Marcela Gomez
 Email: laclaudia.gomez@hotmail.com
 Teléfono: 32 07809132

Firma: Che. Gomez
 Cargo: PS. COORDINADORA

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: Pedro Pablo Mesquera M
 Email: p2mesquera@gmail.com
 Teléfono: 310 4118000

Firma: [Signature]
 Cargo: Rector.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 REPOSICION CUBIERTA BAÑOS Y AULAS POR GOTERAS</p> 	<p>2 AREGLO DE PISO DE COMEDOR Y COCINA FALTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE</p> 
<p>3 CAMBIO DE SANITARIOS TUBERIA Y GRIFERIAS QUE NO FUNCIONAN</p> 	<p>4 RETOQUE D EPINTURA EXTERIOR</p> 
<p>5 CAMBIO DE GRIFERIA Y TUBERIA BATERIA</p> 	<p>6 VINILO DE PINTURA INTERIOR</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 5 km via pavimentada desde Caceres

El predio cuenta con servicios de:
 Agua: SI NO Luz: SI NO Gas: SI NO Alcantaril: SI NO Tel.: SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La comunidad manifiesta la importancia de tener conexión a internet, suministro de computadores material didáctico y deportivo. igualmente solicita el aire acondicionado para el espacio de sistemas y ventiladores para la sede. Por otro lado se debe arreglar la filtración en baños la cual produce el hundimiento y agrietamiento del piso del comedor

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	IE LA CONCHA 205495000151														
CÓDIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	205154000438														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	EL CARMEN														
CÓDIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	20549000258														
Dirección/ Municipio:	NECHI -LA CONCHA					Departamento			ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA 8 AM A2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	MELQUICEDEC CABRERA					URBANA		RURAL	X						
E-mail:	nechimelcavi@hotmail.com					TELÉFONO:	3162708546								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI		NO		Tipo de doc.:		CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD								
					No del doc. :		1560683								
Anexa documento:												SI	X	NO	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	9	10	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	1	4		TERCERO	2	5	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	6	6	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	8	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
TOTAL	1	4		TOTAL	28	27	TOTAL	0	0	60	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	0	COBERTIZO Y DEPOSITO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

Actividad	Ubicación	Cant.	UND.	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	BATERIA SANITARIA	1	UND	2000 LTS	COLEMPAQUES PVC
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	BATERIA SANITARIA	10	ML	1/2"	TUBERIA PVC SUMINISTRO
C. POZO SÉPTICO:	/	/	/	/	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	BATERIA SANITARIA	8	ML	ESTANDAR	PVC SANITARIO
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	BATERIA SANITARIA	2	UND	0.60*0.60	CONCRETO O LADRILLO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	AULAS	45	ML	ESTANDAR	AMAZONAS
G. Otro					

Pág. 2 de 6

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	160	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CAMBIO TOTAL EN TEJA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	160	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFILERIA METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAVAMANOS BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	45	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ENCHAPE BLANCO
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	12	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PISO BLANCO ANTIDESLIZANTE
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	.80*0.80	Material	ESTANDAR
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									N/A	

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	400	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	52	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	x	Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	x	Cantidad	10 MESAS TRAPEZOIDALES
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	x	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	x	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR Y COCINA , PLACA DEPORTIVA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Camila Palacios M
 Email: Camblery2@hotmail.co
 Teléfono: 3128927721

Firma: Camila Palacios M
 Cargo: Profesional Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jaime Meno A.
 Email: educacion@rechi-antioquia.gov.co
 Teléfono: 3117459674

Firma: [Signature]
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Melquicedec Cabrera
 Email: rechi_melquicedec@hotmail.com
 Teléfono: 3162708546

Firma: [Signature]
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ARREGLO DE ORINAL CORRIDO</p> 	<p>2 CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA Y CERRAMIENTO</p> 
<p>3 ARREGLO DE PARATOS SANITARIOS</p> 	<p>4 PINTURA EXTERIOR</p> 
<p>5 CAMBO DE CUBIERTA EN MADERA</p> 	<p>6 PINTUR AINTERIOR</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano _____ 1 H Y 30 MIN DESDE NECHI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante **CUBIERTA EN MADERA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		IER COLORADO													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205495000053													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO COLORADO													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205495000053													
Dirección/ Municipio:		NECHI VEREDA COLORADO					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		COMPLETA DE 8 AM A 2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	ALVARO ARENALES					URBANA		RURAL	X						
E-mail:	selaneraisaac2011@gmail.com					TELÉFONO:	3217668259								
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI		NO		Tipo de doc.:		CERTIFICADO DE TRADICON Y LIBERTAD			
					No del doc. :		1560686								
					Anexa documento:		SI	X	NO						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN N BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	19	13	SEXTO	23	26	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	11	16	SÉPTIMO	19	18	Adultos hombres	
TRANSICIÓN	10	9		TERCERO	10	21	OCTAVO	9	11	TOTAL	
				CUARTO	9	14	NOVENO	8	10	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	7	12	DECIMO	10	6		
ESTUDIANTES				ONCE	6	10					
	TOTAL	10	9	TOTAL	56	76	TOTAL	75	81	307	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	7	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? SALA DE SISTEMAS, RESTAURANTE , KIOSCO DIGITAL	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	10	COMEDOR	}		INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
	/	/	/	/	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
	BATERIA	/	/	/	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
	SANITARIA	1	UND	ESTANDAR	SISTEMA ROTOPLAST
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
	SANITARIA	100	ML	8"	PVC SANITARIA
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
	SANITARIA	2	UND	60*60	CONCRETO O LADRILLO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
	CUBIERTA				
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	SANITARIA	1	UND	ESTANDAR	ESTANDAR PEQUEÑO

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	TODA LA CUBIERTA	Cant:	900	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA FORTE
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	TODA LA CUBIERTA	Cant:	900	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA FORTE
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BATERIA	Cant:	10	UND:	UND	Medidas	ESTÁNDAR	Material	BLANCO INSTIUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	SANITARIA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTIUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BATERIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTIUCIONAL
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BATERIA	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	SANITARIA	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BATERIA	Cant:	12	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SANITARIA	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	40	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	2*32
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	7	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	AULAS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULAS	Cant:	200	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
Q. Otro /	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										NO APLICA

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS EN GENERAL	Cant:	450	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS EN GENERAL	Cant:	450	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	NO REQUIERE
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	NO REQUIERE
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	NO REQUIERE
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	X	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA CUBIERTA REQUIERE SER CAMBIADA EN SU TOTALIDAD Y YA QUE EXISTEN VARIOS BLOQUES DE AULAS TODO S CON PRBLEMAS, LA COMUNIDAD SUGIERE LEVANTAR UNA SOLA CUBIERTA MAS ALTA SOBRE TODOS LOS BOQUES EXISTENTES NO UNO POR UNO



- de tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimension.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mandy Fabra
 Email: Fabra0714@hotmail.com
 Teléfono: 313 989 9127

Firma Mandy Fabra
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: *Alvaro Areuales Acosta.
 Email: recolorado@hotmail.com
 Teléfono: 3217 66 5257






Firma Alvaro Areuales Acosta
 Cargo: Profesor

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ESTADO DE BATERIA SANITARIA</p> 	<p>2 ESTADO DE CUBIERTAS- DIFERENTES INCLINACIONES Y MATERIAL</p> 
<p>3 ESTADO DE TANQUES SISTEMA SEPTICO INTEGRADO HORIZONTAL</p> 	<p>4 CANALES</p> 
<p>5 VARIACION DE INCLINACION CUBIERTA</p> 	<p>6 PRIORIZACION DE LA COMUNIDAD- CUBIERTA Y SEPTICO</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro:

Distancia en km desde el casco urbano: 10 KM DESDE NECHI

El predio cuenta con servicios de:

Agu: SI NO Luz: SI NO Gas: SI NO Alcantar: SI NO Tel: SI NO

Se requiere realizar demoliciones: SI NO M2 Material predominante: **CUBIERTA EN ZINC , ASBESTO Y MADERA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

ESTE COLEGIO POSEE UNA GRAN CANTIDAD DE ALUMNOS Y LAS BATERIAS SANITARIAS ESTAN FUERA DE FUNCIONAMIENTO YA QUE EL POZO SEPTICO EXISTENTE NO FUNCIONA A PESAR DE QUE SEA LO SUFICIENTEMENTE GRANDE POR TANTO SE PROPONE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, ADEMAS LA MULTIPLES PENDIENTES DE LAS CUBIERTAS SIN UNA ADECUADA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS ELEVAN LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E JORGE ELIECER GAITAN										
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		2054950000312										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN										
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		2054950000312										
Dirección/ Municipio:		IND CORREGIMIENTO CARGUEROS				Departamento		ANTIOQUIA				
FECHA DE VISITA	DIA	25	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:										
		Y:										
RECTOR:	MIRNA PALACIOS				URBANA		RURAL	X				
E-mail:	MIRFA60@HOTMAIL.COM				TELÉFONO:	3113764267						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI		NO		Tipo de doc.:	MATRICULA INMOBILIARIA						
					No del doc. :	015-60674						
Anexa documento:		SI	X	NO								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	19	29	SEXTO	25	25	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	32	27	SÉPTIMO	10	11	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		17	16	TERCERO	19	20	OCTAVO	10	16	TOTAL	0
				CUARTO	23	26	NOVENO	18	13	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	24	17	DECIMO	8	4		
ESTUDIANTES							ONCE	4	6		
TOTAL		17	16	TOTAL	117	119	TOTAL	75	75	419	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	12	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	NO	otro, Cual? Sala sistemas		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	8	COMEDOR	1	INTERNADO	NO	SISTEMAS

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	AÑOS COMEDC	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	AÑOS COMEDC	Cant:	30	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	ESTANDAR
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	PATIO CENTRAL	Cant:	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro AGUA DE POZO CON FILTRO	Ubicación:	COLEGIO	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	PATIO	Cant	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA TERMO ACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	PATIO	Cant	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant	10	UND:	M2	Medidas	30*30	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant	10	UND:	UND	Medidas	1,5*1	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant/	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant	60	UND:	UND	Medidas	LED 1,2	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	ACCESO	Cant	15	UND:	ML	Medidas	1,2	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	CIELO RASO	Cant	320	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PAÑETE FRENTE
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TECHO	Cant	320	UND:	M2	Medidas	/	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	0
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	15
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

AULA MULTIPLE (PARA BIVLIOTECA Y SISTEMAS), PLACA PARA PATIO, CUBIERTA METALICA EL CANCHA DEPORTIVA, COMPUTADORES.








puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre: _____	Firma _____	
Email: _____	C.C. _____	
Teléfono: _____		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre: <u>Huinder Fabra</u>	Firma _____	
Email: <u>Fabra1974@hotmail.com</u>	Cargo: _____	
Teléfono: <u>3137099127</u>		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre: <u>Mirna Fabiola Roldán Benítez</u>	Firma <u>Mirna Fabiola Roldán Benítez</u>	
Email: <u>mirna60@hotmail.com</u>	Cargo: _____	
Teléfono: <u>3113764267</u>		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre: _____	Firma _____	
Email: _____	Cargo: _____	
Teléfono: _____		

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	BAÑOS	2	FACHADA
			
3	AULAS	4	ANDENES
			
5	CUBIERTA	6	
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 45 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECHI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R KILOMETRO CINCO													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205893000471													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R KILOMETRO CINCO													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205893000471													
Dirección/ Municipio: YONDO		VEREDA KM CINCO				Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	N 1264^4'48"												
		Y:	W 1014^44'24"												
RECTOR:	KAREN GIZETH ACELAS						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	KARENACELAS90@HOTMAIL.COM						TELÉFONO:	3208433016							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	Certificado de tradicion y libertad					
							NO	<input type="checkbox"/>	No del doc. :	303-70247					
						Anexa documento:	SI	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales		
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?		
Amplie si considera : _____															

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	2	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		1	1	TERCERO	5	1	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	1	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0		
TOTAL		1	1	TOTAL	9	5	TOTAL	0	0	16	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual? Sala sistemas		
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	0	apto con baño ,

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro BOMBA DE 5 HP	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDA	Material:	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	33*33	Material	ENCHAPE 33*33
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	1,87*1,2	Material	VIDRIOS
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	48	UND:	M2	Medidas	/	Material	ESTANDAR
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	16	UND:	UND	Medidas	1,2	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	30	UND:	ML	Medidas	1,2	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	400	UND:	M2	Medidas	/	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual? CERRAMIENTO EN MALLA	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	250	UND:	ML	Medidas	/	Material	MALLA ESLABONADA DE 1,50

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	/

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA ESCUELA REQUIERE DE UNA BOMBA PARA PODER UTILIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SE ENCUENTRA

LA ESCUELA REQUIERE DEL MANTENIMIENTO DE LA COCINA YA QUE LOS ESTUDIANTES NI LA COCINERA PUEDEN INGRESAR POR INVASION DE ANIMALES

LA ESCUELA REQUIERE DE UN CERAMIENTO YA QUE NO ESTA BIEN DELIMITADA

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	<p>CAMBIO DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION</p> 	2	<p>ARREGLO DE BAÑOS</p> 
3	<p>CONTROL AGUA DE NACEDERO</p> 	4	<p>ARREGLO DE PASAMANOS, PUERAS Y VETANAS</p> 
5	<p>DEMOLICION Y REPLAZO DE COCINA</p> 	6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 5 KM DESDE EL MUNICIPIO DE YONDO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		ERI KILOMETRO 18													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000993													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ERI KILOMETRO 18													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154000993													
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	ROGER DAVID CASTILLO RIOS						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	cerkm18@gmail.com						TELÉFONO:	3105218908							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	<input type="checkbox"/>	No del doc.:	CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION					
							NO	<input type="checkbox"/>	No del doc.:	015-66613					
Anexa documento:								SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>				
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?		
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	0		

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	4	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	4	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	2	3		TERCERO	1	2	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	2	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	6	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE			34	
TOTAL	2	3	TOTAL	11	18	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	0	0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	FUGA DE BAÑOS	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	3	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	NO HAY	Cant:	76	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CANAL AMAZONAS
G. Otro FILTRO PARA AGUA	Ubicación:	NO HAY	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	FILTRO ESTANDAR

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q. Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										NO REQUIERE

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	10 PUPITRES HEXAGONALES PARA MODELO EDUCATIVO AULA NUEVA
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

LA COMUNIDAD REQUIERE UNA PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA Y UN PARQUE INFANTIL , ASI MISMO SOLICITA LA CONSTRUCCION URGENTE DEL EL CERRAMIENTO PERIMETRAL CON PORTON PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES AL PREDIO DE LA INSTITUCION Y EL DETERIORO DE LA SEDE TAMBIEN SOLICITA UN AULA MULTIPLE.









Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS	
Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
Firma:	
CC:	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre:	<u>Claudia Marcela Gomez</u>
Email:	<u>laclaudia.gomez13@hotmail.com</u>
Teléfono:	
Firma:	<u>Claudia Gomez</u>
Cargo:	<u>PSICOLOGA</u>
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:	
Nombre:	<u>Roger David Castiello Rios</u>
Email:	<u>rodacari@yahoo.es</u>
Teléfono:	<u>31052118908</u>
Firma:	<u>Roger David Castiello Rios</u>
Cargo:	<u>Director</u>
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
Firma:	
Cargo:	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 AUSENCIA DE CANALES</p> 	<p>2 FUGA BAÑOS</p> 
<p>3 ÁREA DEPORTIVA EXISTENTE NECESIDAD DE UNA CANCHA Y PARQUE</p> 	<p>4 AMPLIACION DE COMEDOR</p> 
<p>5 VISTA GENERAL DE LA INSTITUCION</p> 	<p>6 VISTA GENERAL DE LA INSTITUCION</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano	18 KM POR VIA PAVIMENTADA DIRECCION ES KM 20 VIA CAUCASIA AL BAGRE
---	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--	---	---

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTA RECIEN CONSTRUIDA ,SE RECOMIENDA LA INSTALACION DE INTERNET PAR ACCESO A LA INVESTIGACION

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO ANARA									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205120001303									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL LA ALCANCIA									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205120000048									
Dirección/ Municipio:		CACERES				Departamento		ANTIOQUIA			
FECHA DE VISITA	DIA	23	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	COMPLETA DE 8 AM A 2 PM
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:						
					Y:						

RECTOR:	MARTHA INES TORRES VERGARA				URBANA		RURAL	X			
E-mail:					TELÉFONO:	3136577219					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD			
				Anexa documento:				SI		NO	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	4	2	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	1		2	TERCERO	3	2	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	2	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	1	2	TOTAL	14	9	TOTAL	0	0	26	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	3	COMEDOR	1	INTERNADO	0	SISTEMAS

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	150	UND:	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC SUMINISTRO
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	CUBIERTA	Cant:	60	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA O AMAZONAS
G. Otro	Ubicación:	SUMINISTRO DE AGUA CON POZO Y TUBERIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	6 MTS DE PROFUNDO	Material	ENTUBADO

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BAÑOS Y AULAS	Cant:		UND:		Medidas		Material	REPOSICION PARCIAL EN TEJA FORTE O SIMILAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:		UND:		Medidas		Material	PERFILERIA METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	.60*5	Material	CONCRETO EN GRANITO PULIDO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	RESTAURANTE ESCOLAR	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2*1	Material	PUERTA EN LAMINA CON CHAPA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SISTEMAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	
Q. Otro	Ubicación:	REJAS PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	0	Material	REJA METALICA EN VARILA O LAMINA
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA I.E	Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA , PARQUE INFANTIL, CERRAMIENTO PERIMETRAL QUE IMPIDA EL ACCESO DE ANIMALES



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimension.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Maritely Gómez M.
 Email: lucilawlingomurisc@hotmail.com
 Teléfono: 370 780 81 32

Firma: Maritely Gómez M.
 Cargo: Psicóloga

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Martha Inés Torres Vergara
 Email: mayife27@yahoo.es
 Teléfono: 3136577214

Firma: Martha Inés Torres Vergara
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1</p> <p>ARREGLO DE BATERIA SANITARIA</p> 	<p>2</p> <p>CUBIERTA DE BATERIA SANITARIA</p> 
<p>3</p> <p>ARREGLO DE VENTANAS</p> 	<p>4</p> <p>PINTURA</p> 
<p>5</p> <p>CANALES Y BAJANTES</p> 	<p>6</p> <p>TANQUE</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 25 KM DESDE CACERES

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LO MAS IMPORTANTE ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA FALTA DE AGUA Y ATENDER EL SUMINISTRO.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		IE LA CONCHA															
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205495000151															
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ER LA CONCEPCIÓN															
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		405495000206															
Dirección/ Municipio:		NECHI LA CONCHA					Departamento		ANTIOQUIA								
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		DE 8 AM A 2 PM			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:												
					Y:												
RECTOR:	MELQUICEDEC CABRERA					URBANA		RURAL	X								
E-mail:	nechimelcavi@hotmail.com					TELÉFONO:	3162708546										
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI											Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD				
	NO											No del doc.:	1560675				
Anexa documento:										SI	X	NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	7	4	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	6	8	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	7	3		TERCERO	12	5	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	9	8	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	7	11	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
TOTAL	7	3		TOTAL	41	36	TOTAL	0	0	87	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	0	No. De aparatos	0	COMEDOR	1	INTERNADO	0	COCINA, DEPOSITO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

Actividad	Ubicación	Cant.	UND.	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	BATERIA SANITARIA	1	UND	2000 LTS	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	BATERIA SANITARIA	210	UND	1" Y 1/2	TUBERIA SUMINISTRO PVC
C. POZO SÉPTICO:	/	/	/	/	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	BATERIA SANITARIA	10	UND	4" Y 6"	PVC SANITARIA
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	BATERIA SANITARIA	1	UND	ESTANDAR	CONCRETO O LADRILLO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	AULAS	40	UND	ESTANDAR	CANAL AMAZONAS O LAMINA
G. Otro					

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS Y BATERIA SANITARIA	Cant:	126	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS Y BATERIA SANITARIA	Cant:	126	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAVAMANOS BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1.5	UND:	ML	Medidas	1.50*.60	Material	ESTANDAR
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	ESTANDAR
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS Y BATERIA SANITARIA	Cant:	126	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS Y BATERIA SANITARIA	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	EN LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	EN LAMINA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	12	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	AULAS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULAS	Cant:	100	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BATERIA	Cant:	40	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS Y BATERIA SANITARIA	Cant:	220	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS Y BATERIA SANITARIA	Cant:	150	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA , UN COMEDOR Y COCINA, CANCHA DEPORTIVA Y CERRAMIENTO



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la DIM:

Nombre: Camila Palacios M.
 Email: Camblery2@hotmail.co
 Teléfono: 3128927221

Camila Palacios M.
 Profesional Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Chiner Menco A.
 Email: educacion@nechi-antioquia.gov.co
 Teléfono: 311745964

Firma
 Cargo:

[Firma]

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Melquicedec Cabrera
 Email: nechi_melquicedec@hotmail.com
 Teléfono: 3162708546



Firma
 Cargo:

[Firma]

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1	CUBIERTA DE AULAS	2	PISO AULAS
			

3	COCINA COMEDOR	4	BATERIA SANITARIA DEBE REUBICARCE
			

5	VENTANAS	6	PINTURA MUROS
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 1.30 MIN DESDE NECHI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante **ZINC MADERA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

PARA LA RECONSTRUCCION DE LA BATERIA SANITARIA SE DEBE TENER ENCUENTA EL ABASTECIMIENTO DESDE EL POZO UBICADO A 200 MTS ,CONSTRUIR TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y HACERLE MANTENIMIENTO AL POZO SEPTICO EXISTENTE

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CER RIVERAS DEL CAUCA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000128													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ERI LA ESMERALDA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154000098													
Dirección/ Municipio:CAUCASIA		CAUCASIA VEREDA LA ESMERALDA			Departamento			ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	DAGOBERTO AUGUSTO FERNANDEZ SANCHEZ						URBANA		RURAL	X					
E-mail:	dagofer21@hotmail.com						TELÉFONO:	3114264472							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI											Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD		
	NO											No del doc. :	1566945		
Anexa documento:											SI	X	NO		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	2	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN	1	2		TERCERO	2	1	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	2	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
TOTAL	1	2		TOTAL	9	7	TOTAL	0	0	19	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	0	No. De aparatos	0	COMEDOR	0	INTERNADO	0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
G.Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0


2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q. Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									NO APLICA	

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:									
A. TABLERO:	Deterioro	[]	No existe	[X]	Cantidad	2			
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	[]	No existe	[X]	Cantidad	2			
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	[]	No existe	[X]	Cantidad	MESA TRAPEZOIDAL			
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	[]	No existe	[X]	Cantidad	0			
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	[]	No existe	[X]	Cantidad	2			

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :									
LA INSTITUCION FUE REUBICADA REUBICADA,ACTUALMENTE SE DICTA CLASE EN UN ESPACIO PALOS DE MADERA Y TEJA DE ZINC, POR TANTO SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE UNA SEDE DIGNA QUE INCLUYA: LA CONSTRUCCION DE UN AULA PRIMARIA, UN AULA SECUNDARIA , BATERIA SANITARIA CON ACOMETIDA DE AGUA Y POZO SEPTICO , COCINA Y COMEDOR ESCOLAR , Y BIBLIOTECA O SISTEMAS.									



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Charly Marcelo Gomez
 Email: locluculiygomez13@hotmail.com
 Teléfono: 320780 3132

Firma: [Signature]
 Cargo: PSIQUICIA

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: Dagoberto Fernandez Sanchez
 Email: dagofe21@hotmail.com
 Teléfono: 3114264422

Firma: [Signature]
 Cargo: Director.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento Pág. 4 de 6

<p>1 AULA EXISTENTE CON CERRAMIENTO EN TELA PARA EL SOL</p> 	<p>2 ESTADO DE TEJA Y PISO</p> 
<p>3 ESTADO INTERIOR DEL AULA</p> 	<p>4 PUERTA DE ACCESO</p> 
<p>5</p>	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: _____ Via fluvial 30min desde Caucasia

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 _____ M2
 Material predominante **PALOS Y TEJA DE ZINC**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se necesita la construcción de la sede urgente

LA COMUNIDAD REQUIERE LA INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES POR FALTA DE AULAS, SE SUGIEREN AULAS TEMPORALES MIENTRAS EL MUNICIPIO O ESTADO DA ALGUNA SOLUCIÓN A SU SITUACIÓN . SEGUN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTA SEDE ESTA PRIORIZADA PARA UN CONSTRUCCIÓN TOTAL NO SE TIENE FECHA IDENTIFICADA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CER ALTO CACERI															
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000471															
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL LA GARRAPATA															
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154001205															
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA -VEREDA LA GARRAPATA					Departamento		ANTIOQUIA								
FECHA DE VISITA	DIA	18	ME	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		COMPLETA			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:												
					Y:												
RECTOR:	Yael del Socorro Torres Espitia					URBANA		RURAL	X								
E-mail:	yatoes10@hotmail.com					TELÉFONO:	3126278390										
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD							
					Anexa documento:					SI	X	NO	<input type="checkbox"/>	No del doc.: 1566612			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:														SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																	
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales				
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?				

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	7	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	4	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN				TERCERO	1		OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	1	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	0	0	TOTAL	15	9	TOTAL	0	0	24	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	0	SALA VIRTUAL, COCINA ESCOLAR
				INTERNADO	0	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:										
PARA BAÑOS Y										
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA PARA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	INSTALACION DE	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	1" Y 1/2"	Material	PVC PRESION
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	PARA COCINA	Cant:	15	UND:	ML	Medidas	2"	Material	PVC SANITARIA
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	COCINA BLOQUE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: POZO PROFUNDO DE SUMINISTRO DE AGUA	Ubicación:	COMPLETO PARA TODA LA SEDE	Cant:	45	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR 36" *LARGO	Material	CANAL EN LAMINA
G. Otro	Ubicación:	SEDE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	VARIABLE	Material	TUBERIA


2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:								
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑO HOMBRES	Cant:	1	UND:	UND	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	ML	Material	CONCRETO CON GRANITO PULIDO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA TODA LA	Cant:	6	UND:	M2	Material	CERAMICA 20*2 BLANCO
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	80	UND:	M2	Material	TABLETA DE GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULA, COCINA SISTEMAS	Cant:	10	UND:	UND	Material	LAMPARA 32*32
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULA, COCINA SISTEMAS	Cant:	50	UND:	ML	Material	TUBERIA MT
Q. Otro REPOSICIÓN DE CHAPAS	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS	Cant:	11	UND:	UND	Material	CJAPA METALICA
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)								NO APLICA

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:								
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION TODA LA	Cant:	450	UND:	M2	Material	PAÑETE ARENA CEMENTO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION TODA LA	Cant:	220	UND:	M2	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	230	UND:	M2	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6 MESAS TRAPEZOLIDALES ESCUELA NUEVA	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2 UNIDADES	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2 UNIDADES	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :





Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica



IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	C.C. _____
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la QIM:	
Nombre: <u>Cludia Mercedes Gomez</u>	Firma <u>[Signature]</u>
Email: <u>lucclaudia@hotma.1.com</u>	Cargo: <u>[Signature]</u>
Teléfono: <u>312 627 8132</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Yael del Socorro Torres Espino</u>	Firma <u>Yael Torres Espino</u>
Email: <u>yael10@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Directora Resul.</u>
Teléfono: <u>312 627 8390</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	Cargo: _____
Teléfono: _____	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CANALES</p> 	<p>2 SUMINISTRO DE AGUA PARA USAR LAS BATERIAS SANITARIAS</p> 
--	--

<p>3 PISOS</p> 	<p>4 CHAPAS</p> 
---	--

<p>5 PAÑETE Y REPOSICION LAMPARAS</p> 	<p>6 PINTURA Y PAÑETE</p> 
---	--

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

<p>Acceso al predio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vehicular <input type="checkbox"/> Peatonal <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Marítima <input type="checkbox"/> Otro:</p>	<p>Distancia en km desde el casco urbano 30 KM DESDE CAUCASIA</p>
--	--

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaral SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LAS INSTALACION DE CANALES EVITARA EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA , LA INSTITUCION REQUIERE URGENTE EL SUMINISTRO DE AGUA
