

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		IER COLORADO														
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205495000053														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		CER LA INMACULADA														
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205495000641														
Dirección/ Municipio:		NECHI				Departamento			ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	7	AÑO	218	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA DE 0 8 AM A 2 PM		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:											
					Y:											
RECTOR:	ALVARO ARENALES ACOSTA						URBANA		RURAL	X						
E-mail:							TELÉFONO:	3217668253								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI											Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICON Y LIBERTAD			
	NO											No del doc.:	1560693			
Anexa documento:								SI	X	NO						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	2	1	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	4	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		3	4	TERCERO	3	2	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	2	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	4	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	3	4	TOTAL	10	14	TOTAL	0	0	31	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	0	UNA DE LAS AULAS ES TEMPORAL
				INTERNADO	0	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	2000 LTS	Material:	CLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR	Material:	TUBERIA PVC SUMINISTRO
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	SEPTICO COLEMPAQUES
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	30	UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR	Material:	TUBERIA PVC SANITARIA
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	CONCRETO O LADRILLO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	44	UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR	Material:	PVC AMAZONAS
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CUBIERTA TEJA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFILELIRIA METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BATERIAS SANITARIAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	200	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA CON CHAPA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	3*1	Material	LAMINA CON TUBULARES
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	150	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	150	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	10 MESAS TRAPEZOIDALES ESCUELA NUEVA
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

SE REQUIERE LA COSNTRUCCIÓN DE UNA BATERIA SANITARIA PARA 25 ALUMNOS, ARREGLO DE DEPOSITO DE BIBLIOTECA, ARREGLO DE CERRAMIENTO, ANDENES



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Handry Fabra
 Email: Fabra07140@hotmail.com
 Teléfono: 3137899123

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: *Alvaro J. Arzuales Acosta
 Email: 1ecolorado@hotmail.com
 Teléfono: 3217668257

Firma: [Handwritten Signature]
 Cargo: Director

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

<p>1 CUBIERTA AULAS</p> 	<p>2 PISO VENTANAS Y PURTAS AULAS</p> 
<p>3 DEOSISTO</p> 	<p>4 HALL AULAS</p> 
<p>5 ANTIGUA BATERIA SANITARIA</p> 	<p>6 AULA TEMPORAL</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 30

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril lado SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante **MADERA Y ZINC**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

UNA DE LAS AULAS ES TEMPORAL , LAS BATERIAS SANITARIAS SON TEMPORALES, SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANIATARIA NUEVA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CER RIVERAS DEL CAUCA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000128													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ER LA PALANCA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154000128													
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		JORNADA COMPLETA DE 8 AM A 2 PM	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										

RECTOR:	DAGOBERTO AUGUSTO FERNANDEZ SANCHEZ					URBANA		RURAL	X						
E-mail:	dagofer21@hotmail.com					TELÉFONO:	3114264472								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	NO	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD										
				No del doc.:	1567190										
Anexa documento:		SI	X	NO											

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	5	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	5	5	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	4	3		TERCERO	2	3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	2	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	5	5	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	4	3	TOTAL	17	21	TOTAL	0	0	45	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	0	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	3	COMEDOR	1	INTERNADO	0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA Y BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	PARA TANQUE Y BAÑOS	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	1" Y 1/2"	Material	PVC SUMINISTRO
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAJANTES DE LA CANAL	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	BAJANTE SANITARIA AGUA LLUVIA
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	CUBIERTA DE LA INSTITUCION	Cant:	60	UND:	ML	Medidas	30* 40 CM	Material	LAMINA CALIBRE 22
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	CUBIERTA	Cant:	50	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA EXISTENTE REPOSICION PARCIAL
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑO	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑO OFICINA	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA BLANCA 20*20 PARED
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant:	100	UND:	M2	Medidas	SEGUN EXISTENTE	Material	CERAMIVA 40*40
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULAS BAÑOS BIBLIOTECA	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	2*80	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	14	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMPARA FLUORESENTE 2 * 32
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	PARA LAMPARAS	Cant:	7	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO SENCILLO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	RED ELECTRICA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	TABLERO DE 18 CIRCUITOS
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	RED ELECTRICA	Cant:	200	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	TUBERIA MT
Q. Otro CABLEADO ELECTRICO	Ubicación:	RED ELECTRICA	Cant:	400	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	ALAMBRE CU 3X10 + 1X12 AWG PVC 3/4" SEGUN CONSUMO DE CARGAS
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										NO APLICA

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	GENERAL INTERIOR	Cant:	300	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO TIPO 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	GENERAL EXTERIOR	Cant:	250	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	LATERAL	Cant:	10	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	MORTERO IMPERMEABILIZANTE
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	MEZAS TRAPEZOIDALES ESCUELA NUEVA 10
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	4
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

PLACA DE PATIO COMO AREA DEPORTIVA, CERRAMIENTO DE LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 REPOSICION SANITARIO Y ENCHAPE</p> 	<p>2 RED ELECTRICA NO FUNCIONA</p> 
<p>3 REPOSICION PARCIAL DE CUBIERTA Y CANALES</p> 	<p>4 IMPERMEABILIZACION PARED</p> 
<p>5 PINTURA INTERIOR PISOS Y PUERTAS</p> 	<p>6 PINTURA EXTERIOR</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: _____ VIA FLUVIAL UNA HORA

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE ADICIONALMENTE, EL SMINISTRO DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADOR, VENTILADORES, AITE ACONDICIONADO EN SALA DE BIBLIOTECA Y SISTEMAS

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa San Cayetano											
CÓDIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	213657000586											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Cayetano - Sede las Brisa											
CÓDIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	213657000934											
Dirección/ Municipio:	Vda. Las Brisas /San Cayetano					Departamento			Bolívar			
FECHA DE VISITA	DÍA	13	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)					X:	9°59'49,43"						
					Y:	75°12'29,15"						
RECTOR:	Arleth Teresita Pereira Pereira					URBANA		RURAL	X			
E-mail:	iesancayetano@hotmail.com					TELÉFONO:	3004081474					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	NO		Tipo de doc.:	Escritura y certificado de libertad y tradición						
					No del doc.:	Escritura No. 170 del 22-04-13 / MI # 062-31644						
	Anexa documento:	SI	X	NO								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDÍN		0	0	SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		0	0	TERCERO	1	2	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	1	3	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	0	0	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	11
	TOTAL	0	0	TOTAL	4	7	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERÍA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	SI	KIOSKO PARA EVENTOS

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Comedor	Cant:	1	UND:	lt	Medidas	1000	Material	Plástico
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas- comedor	Cant:	-	UND:	m ^l	Medidas	19	Material	Lámina galvanizada
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POCETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Comedor	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	-	Material	Rejas seguridad del area
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Aula	Cant:	1	UND:	m2	Medidas	60	Material	Cielo raso en icopor
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	General	Cant:	12	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla en espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	General	Cant:	8	UND:	un	Medidas	-	Material	Toma doble
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	1	UND:	un	Medidas	6	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	33	Material	Tubería EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

Requieren de sistema de panel solar para abastecer la iluminación y los tomas de la cocina para que puedan utilizar los aparatos electricos

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	3

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Salon Multiple



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: **Mario Julio de Oro**
 Email: mariojulio65@gmail.com
 Teléfono: **3206436294 - 3162907993**

Firma
 Cargo:

Coordinador de la sede

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 53 km desde san juan nepo

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La Institución es relativamente nueva, se encuentra en buen estado, no cuentan con fluido electrico por lo que requieren un panel solar que les suministre el fluido para poder utilizar los aparatos electricos de la cocina. Además solicitan cerramiento para el área de la cocina y comedor para dar seguridad a la dotación de estas, tambien solicitan el cerramiento del área de la escuela para evitar que los animales del sector ingresen como a menudo lo hacen.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D. San Cayetano
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 213657000386
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Sede Las Brisas
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 213657000934
 Dirección/ Municipio: San Juan vda. Las Brisas Departamento: Bolívar
 FECHA DE VISITA DIA: 13 MES: 07 AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS) X: 9° 59' 49.43" Y: 75° 12' 29.15"
 RECTOR: Arleth I. Pereira Pereira URBANA RURAL
 E-mail: iesancayetano@hotmail.com TELEFONO: 3004081174
 La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias Indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: EP y Cert. Trad. y Lib.
 No del doc.: EP#170/13-MI#06231694
 Anexa documento: SI NO

El predio o el Inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		0	0	TERCERO	1	2	OCTAVO	0	0	TOTAL	
				CUARTO	1	3	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	0	0	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0		
TOTAL		0	0	TOTAL	4	7	TOTAL	0	0	No. <u>-11-</u>	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 1 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, ¿Cuál? Kiosko para Eventos
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: SI INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

I. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Comedor Cant: 1 UND: 1 Medidas: 1000 Material: Plástico
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material: Lamina galvanizada
 G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas: Material:

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. REPOSICIÓN DE TEJA:					
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA					
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO					
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS					
E. REPOSICIÓN DE ORINAL					
F. REPOSICIÓN DE MESÓN					
G. REPOSICIÓN DE MURO					
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED					
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO					
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS					
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:					
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Comedor		M ²		Reja Seguridad Area
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Aula		M ²	60	Cieloraso / copor
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Gral.	9			Bombilla espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Gral.	8			Toma doble
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Gral.	1		6	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Gral.		M	33	Tubería EMT
Q. Otro					
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. PAÑETE MURO M2:					
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:					
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:					
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS					
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:					
F. CAMBIO DE GRIFERIA:					
G. Otro: Cual?					

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	No existe	X	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	X	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe		Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe	X	Cantidad	3

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares. (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Salón Múltiple

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: María Julia Dora
 Email: mariajuliac@gmail.com
 Teléfono: 3206436294

Firma: [Signature]
 Cargo: Coordinadora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: _____

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La IED es relativamente nueva, se encuentra en buen estado, no hay fluido eléctrico por lo que requieren de un panel solar para suministro de energía. Solicitan cerramiento de la cocina para dar seguridad a la dotación de esta también solicitan el cerramiento del área de la escuela para evitar ingreso de animales

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RURAL LUIS LOPEZ DE MESA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205893000420													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		CENTRO EDUCATIVO RURAL LUIS LOPEZ DE MESA													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205893000420													
Dirección/ Municipio: YONDO		VEREDA LAS LOMAS			Departamento			ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	23	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 1272^57'00"											
		Y:		W 1272^57'00"											
RECTOR:	KAREN GIZETH ACELAS						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	KARENACELAS90@HOTMAIL.COM						TELÉFONO:	3208433016							
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	Certificado de tradicion y libertad						
							<input type="checkbox"/>	No del doc. :	303-70238						
Anexa documento:							SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales		
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?		
Amplie si considera : _____															

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	4	3	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		1	2	TERCERO	5	0	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	2	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	0	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	24	
TOTAL		1	2	TOTAL	17	4	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual? Sala sistemas		
No. BATERIA SANITARIA	6	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	0	apto con baño ,

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BANOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PVC
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BANOS	Cant:	30	UND:	ML	Medidas	1-feb	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	20	UND:	ML	Medidas		Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	FRENTE A LA ESCUELA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	LADRILLO, CEMENTO, ARENA
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS Y COMEDOR	Cant:	15	UND:	ML	Medidas		Material	PVC
G. Otro BOMBA	Ubicación:	LJIBE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1"	Material	BOMBA DE 1 HP

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	450	UND:	M2	Medidas		Material	TERMO ACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	450	UND:	M2	Medidas		Material	PERFIL
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/ /	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/ /	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	200	UND:	M2	Medidas	/	Material	LADRILLO
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	DUCHAS	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULA	Cant:	275	UND:	M2	Medidas	33*33	Material	ENCHAPE 33*33
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	6	UND:	UN	Medidas	09*2,2	Material	ACERO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	2*2,5	Material	ACERO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	15	UND:	UND	Medidas	1,2	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	ESTANDAR
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	80	UND:	ML	Medidas	1,2 ANCHO	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	400	UND:	M2	Medidas		Material	CEMENTO ARENA
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	400	UND:	M2	Medidas	/	Material	KORAZA
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/ /
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	22
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	5

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LA ESCUELA REQUIERE DE AULAS NUEVAS YA QUE LAS QUE SE ENCUENTRAN SON ANTIGUAS
 SE REQUIERE DE UN NUEVO ALUMBRADO EN LAS AULAS, CUBIERTA, MUROS Y VENTANAS

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS	
Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	C.C. _____
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la DIM:	
Nombre: <u>Jhonatan Lisandro Londoño</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>Dunkanio-2008@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Psicólogo.</u>
Teléfono: <u>3127079782</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Karen Elizabeth Aceles Chavez</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>karenaceles1906@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Directora (e).</u>
Teléfono: <u>3208433016</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Juan Miguel Capeta Sanchez</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>jm:66662010@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Docente.</u>
Teléfono: <u>3149533049</u>	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CAMBIO DE CUBIERTA</p> 	<p>2 ARREGLO DE BAÑOS</p> 
<p>3 CONTROL AGUA DE NACEDERO</p> 	<p>4 ARREGLO DE PASAMANOS, PUERAS Y VETANAS</p> 
<p>5 DEMOLICION Y REPLAZO DE COCINA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

<input type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano	30 KM DESDE EL MUNICIPIO DE YONDO
------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 8 M2 Material predominante LADRILLO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA ESCUELA REQUIERE DE UN MAESTRO PARA BACHILLERATO Y UN AULA NUEVA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tacamocho												
CÓDIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	213212000373												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Nuestra Señora del Rosario de Tacamochito												
CÓDIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	213212000128												
Dirección/ Municipio:	Tacamochito /Córdoba					Departamento			Bolívar				
FECHA DE VISITA	DÍA	11	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)					X:	9°27'04,9" N							
					Y:	74°48'59,3" W							
RECTOR:	José del Carmen Ribon Medina					URBANA			RURAL			X	
E-mail:	ietacamocho@hotmail.com					TELÉFONO:			3145377182				
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	Tipo de doc.:		Escritura y certificado de libertad y tradición								
	NO		No del doc.:		Escritura No. 214 del 3-08-05 / MI # 062-27256								
Anexa documento:					SI	X	NO						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
X	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	9	9	SEXTO	5	7	Adultos Mujeres
JARDÍN		0	0	SEGUNDO	14	4	SÉPTIMO	3	7	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		9	10	TERCERO	15	12	OCTAVO	4	8	TOTAL	
				CUARTO	8	7	NOVENO	9	3	0	
				QUINTO	6	5	DECIMO	4	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
ESTUDIANTES							ONCE	2	3	No.	167
	TOTAL	9	10	TOTAL	52	37	TOTAL	27	32		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERÍA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	SI	KIOSKO DIGITAL

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Baños-comedor	Cant:	2	UND:	lt	Medidas	1000	Material	Plástico
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas-comedor	Cant:	2	UND:	m ^l	Medidas	33	Material	Lámina galvanizada
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Aulas, comedo	Cant:	58	UND:	un	Medidas	-	Material	Teja Enernit
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Baños	Cant:	4	UND:	un	Medidas	Estándar	Material	Institucional
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Baños	Cant:	2	UND:	un	Medidas	Estándar	Material	Ceramica de colgar
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Baños	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	20	Material	Ceramica 20x20 blanco
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Aulas 1,2	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	138	Material	Tablón
J. REPOSICIÓN POCETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Baños	Cant:	1	UND:	un	Medidas	Estándar	Material	Ladrillos y cerámica
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Aulas, baños	Cant:	6	UND:	un	Medidas	2(1x2)-2(0	Material	Metálica
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Aulas 3,4,5	Cant:	12	UND:	m2	Medidas	36	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Aulas 1,2,3,4,5	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	346	Material	Cielo raso en icopor
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Aulas, baños	Cant:	26	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla en espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Aulas	Cant:	16	UND:	un	Medidas	-	Material	Toma doble
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Aulas	Cant:	1	UND:	un	Medidas	12	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	120	Material	Tubería EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	400	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	340	Material	Koraza exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	65
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Sala de profesores



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Anaya
 Email: secretaria_de_educacion@cordoba-bolivar.gov.co
 Teléfono: 3145414556

Firma
 Cargo: Secretario de educación municipal

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Henry Acuña Herazo
 Email: henryherazo@gmail.com
 Teléfono: 3145298232

Firma
 Cargo: Profesor encargado

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 24,9

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Cuentan con una batería sanitaria que tiene 2 sanitarios en cada baño, no tiene orinal ni lavamanos, Los pisos de las Aulas 1 y 2 se encuentran en alto grado de deterioro, las ventanas de las aulas 3,4,5 estan en alto grado de oxidación y son un peligro para los niños, las instalaciones electricas no cumplen la norma, solicitan cielos rasos para las aulas para mejorar su aislamiento térmico. Solicitan la construcción de un área administrativa o sala de profesores

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IED. Técnica Agróp. de Tacamacho
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 213212000373
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Nuestra Sra. del Rosario de Tacamachito
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 213212000128
 Dirección/ Municipio: Córdoba Tacamachito Departamento Bolívar
 FECHA DE VISITA DIA 11 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 9° 27' 04.9" Y: 74° 48' 50.3"
 RECTOR: José Delc. Ribón Medina URBANA RURAL
 E-mail: jetacamacho@hotmail.com TELÉFONO: 3445377182
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias Indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: EP y cert. Trad. y Lib.
 No del doc.: EP#2141 - MI#06227256
 Anexa documento: SI NO 3-08-05

El predio o el Inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO
 * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Ampie si considera :

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PRELARDIN	0	0	PRIMERO	9	9	SEXTO	5	7	Adultos Mujeres	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	14	4	SÉPTIMO	3	7	Adultos hombres		
TRANSICIÓN	9	10	TERCERO	15	12	OCTAVO	4	8	TOTAL		0
			CUARTO	8	7	NOVENO	9	3	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	6	5	DÉCIMO	4	4			
ESTUDIANTES						ONCE	2	3			
TOTAL	9	10	TOTAL	52	37	TOTAL	27	32			-167-

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
 No. DE AULAS 6 BIBLIOTECA NO LABORATORIO NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 2 COMEDOR SI INTERNADO NO Kiosko Digital

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

I. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:
 A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Comedor Cant: 1 UND: 1ts Medidas 1000 Material Plástico
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas — Material —
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas — Material —
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas — Material —
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas — Material —
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aulas Comedor Cant: 2 UND: — Medidas 33 Material Lamina galvanizada
 G. Otro: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas — Material Institucional

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aulas Comedor</u>	Cant: <u>56</u>	UND:	Medidas	Material: <u>Teja Eternit</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>4</u>	UND:	Medidas <u>Std.</u>	Material: <u>Institucional</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>2</u>	UND:	Medidas <u>Std.</u>	Material: <u>Cerámica de color</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>20</u>	Material: <u>Cerámica 20x20</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Aula 1, 2</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>138</u>	Material: <u>Fablón</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>1</u>	Medidas <u>Std.</u>	Material: <u>Ladrillos y Cerámica</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Aula, Baños</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>6</u>	Medidas <u>(1x2) (16x2)</u>	Material: <u>Metálica</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Aula 3, 4, 5</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>12</u>	Medidas <u>36</u>	Material: <u>—</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>Aula 1, 2, 3</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas <u>346</u>	Material: <u>Cieloraso i copor</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>Aula, Baños</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>26</u>	Medidas <u>—</u>	Material: <u>Bombilla Espiral</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>16</u>	Medidas <u>—</u>	Material: <u>Toma doble</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>1</u>	Medidas <u>12</u>	Material: <u>Metálica</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas <u>120</u>	Material: <u>Tubería EMT</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>400</u>	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>340</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND:	Medidas	Material: <u>—</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>6</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>6</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>65</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>4</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Sala de profesores

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 CC: _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Henry Acuña Herazo
 Email: henryherazo@gmail.com
 Teléfono: 3145998232

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Mayas
 Email: 3145998232
 Teléfono: secretariadeeducacion@cental.gov.co

Firma: [Signature]
 Cargo: Sec. Edu. Corabre

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 24.9 Km.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Cuentan con una batería sanitaria que tienen dos sanitarios en cada baño, no tiene orinal ni lavamanos. Los pisos de las aulas 1 y 2 están deteriorados, las instalaciones eléctricas no cumplen los normas. Solicitan cielo raso para las aulas para mejorar la temperatura, Solicitan la construcción de una sala de profesores.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		C.E.R PLATANAL											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205495000509											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		C.E.R PLATANAL											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205495000509											
Dirección/ Municipio: NECHI		VEREDA LAS LOMAS			Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:								
					Y:								

RECTOR:	JAINER MECO (ENCARGADO)			URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>			
E-mail:	educacion@nechi-antioquia.gov.co			TELÉFONO:	3117459874					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD				
					No del doc. :	MATRICULA N 015-62131				
Anexa documento:					SI	<input type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	7	9	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	3	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	0	TERCERO	2	0	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	0	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0		
TOTAL		2	0	TOTAL	13	13	TOTAL	0	0	28	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	/	COCINA Y APT

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	ACOMETIDA B	Cant	1250	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UNIDA	Medidas	3000 LTS	Material	SEPTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	30	UND:	ML	Medidas	4'	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS	Cant	20	UND:	ML	Medidas	ESTANDA	Material	PVC
G. Otro COLUMNAS	Ubicación:	AULAS	Cant	10	UND:	UND	Medidas	ESTANDA	Material	CONCRETO

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULA Y APT	Cant	110	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TERMO ACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	AULA Y APT	Cant	110	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PERFILERIA METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant	2	UND:	UND	Medidas	CERAMICA	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant	2	UND:	UND	Medidas	CERAMICA	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	AULA Y APT	Cant:	3	UND:	M3	Medidas	ESTANDAR	Material	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	20*20	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULA Y APT	Cant	110	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TABLETA GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	AULA	Cant	1	UND:	UND	Medidas	0,8*2	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULA Y CUART	Cant	26	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	NO EXISTE	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	NO EXISTE	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	NO EXISTE	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	NO EXISTE	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	AULA Y CUART	Cant	28	UND:	M2	Medidas	1*28	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	AULA CUCHILL	Cant	10	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA Y APT	Cant	150	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA Y APT	Cant	100	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	5	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MANTO
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	10
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

CONSTRUCCION DE BOCATOMA A 1200 MTS, BATERIAS DE BAÑOS, COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, COCINA NUEVA, ADECIACION DE DE DORMITORIOS DE



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS	
Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre:	Firma
Email:	C.C.
Teléfono:	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Handy Julietth Fabra</u>	Firma: <u>Handy Fabra</u>
Email: <u>Fabram2414@hotm...com</u>	Cargo: <u>SECRETARIA</u>
Teléfono: <u>2137899123</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre:	Firma
Email:	Cargo:
Teléfono:	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Julio Escobar Reynal</u>	Firma: <u>Julio Escobar R</u>
Email: <u>Julioescobar5@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Docente de Aula</u>
Teléfono:	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1	MANTENIMIENTO BAÑOS	2	ANDENES
			
3	ENCHAPE AULAS	4	PINTURA
			
5	PUERTA AULA	6	
			

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 34 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECHI

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

1. BATERIAS DE BAÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) DEACUERDO AL NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS

2. COMEDOR Y RESTAURANTE (COCINA) CON MESONES Y DOTACION

3) CONSTRUCCION DE BOCATOMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

4. DE REMPLAZAR LA TEJA SE DEBEN CONSIDERAR LAS COLUMNAS

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: **CER PLATANAL**

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: **205495000509**

Dirección/ Municipio: **NECHI VEREDA LAS FLORES** Departamento: **ANTIOQUIA**

FECHA DE VISITA DIA: **27** MES: **07** AÑO: **2018** JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: _____ Y: _____

RECTOR: _____ URBANA RURAL

E-mail: _____ TELÉFONO: _____

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI Tipo de doc.: **CERTIFICADO DE TRADICION** NO No del doc.: **MATRICULA NR 01562131**

Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales

Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál? **LA SEDE NO TIENE COLUMNA DE CONCRETO O METALICA.**

Amplie si considera: _____

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	7	9	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	3	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN		2	0	TERCERO	2	-	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	-	-	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	TOTAL	2	0	TOTAL	13	13	TOTAL	0	0		28

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: **1** BIBLIOTECA: **-** LABORATORIO: **-** otro, Cual? **COCINA Y HABITACION DE PROFESORA.**

No. BATERIA SANITARIA: **1** No. De aparatos: **4** COMEDOR: **1** INTERNADO: **-**

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

ACTIVIDAD	Ubicación	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	BAÑOS	1	UND	ESTANDAR	COLEM PAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	PROYECTADA BAÑOS	1250	UND	M	PVC
C. POZO SÉPTICO:	BAÑOS	1	UND	ESTANDAR	SEPTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	BAÑOS	20	UND	M	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	BAÑOS	1	UND	ESTANDAR	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	AULA	2	UND	M	24 CALCAJAZADA O PVC
G. Otra: COLUMNAS	AULA	10	UND	ESTANDAR	METALICA O CONCRETO

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>AULA Y CUARTO DE DOCENTE</u>	Cant: <u>110</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>TEJMO ACUSTICA</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>AULA Y CUARTO DE DOCENTE</u>	Cant: <u>110</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>PERFILERIA METALICA</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>BATERIA</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>KERAMICO</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>BANOS</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>CERAMICO</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>NO HAY</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>NO HAY</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>AULA</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>BLOQUE</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>BANO</u>	Cant: <u>125</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>—</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>AULA Y CUARTO</u>	Cant: <u>110</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>TABLETA GRES</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>NO HAY</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>AULA</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>—</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>AULA Y CUARTO</u>	Cant: <u>26</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>METALICA</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>NO HAY</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>NO HAY</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>EXTERIOR</u>	Cant: <u>02</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>—</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>N/A</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>N/A</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
Q. Otro <u>ANDEXES</u>	Ubicación: <u>AULA Y CUARTO</u>	Cant: <u>28</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>CONCRETO</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>AULA</u>	Cant: <u>10</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>CUCHILLA</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>AULA Y CUARTO</u>	Cant: <u>150</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>VINILO</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>AULA Y CUARTO</u>	Cant: <u>100</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>KORAZA</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>N/A</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>BANO</u>	Cant: <u>50</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>MANTO</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>N/A</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>02</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>01</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>10</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>02</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>02</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: CONSTRUCCION DE BOCATOMA 1200M, BATERIA DE BAÑO, COMEDOR RESTAURANTE, PARQUE INFANTIL, ADECUACION DE DORMITORIO DE DOCENTE CERCA PERIMETRAL, AULA VIRTUAL, CANCHA DEPORTIVA CON DOTACION Y BIBLIOTECA.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Handy Joleth Fabra
 Email: Fabra2014@hotmail.com
 Teléfono: 2132899123

Firma: Handy Fabra
 Cargo: social OIM

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Julio Escobar Reynel
 Email: JulioEscobar5@hotmail.com
 Teléfono: _____

Firma: Julio Escobar R
 Cargo: Docente de Aula

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO POR R10/MOTO 1 HORA

Acceso al predio: Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: Distancia en km desde el casco urbano: 34 Km

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante: MURO, CUBIERTA ZINC Y MADERA.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico) SE REQUIERE LO SIGUIENTE:

- 1- BATERIA DE BAÑOS (NIÑOS Y NIÑAS) DE ACUERDO AL N° DE ESTUDANTES.
- 2- COMEDOR Y RESTAURANTE (COCINA) CON MESONES Y DOTACION.
- 3- LA CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.
- 4- DE REEMPLAZAR LA TEJA SE DEBE CONSIDERAR LAS COLUMNAS

gína: 1

Nro Matrícula: 015-62131

COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

Impreso el 21 de Abril de 2009 a las 11:15:42 am
No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

RCULO REGISTRAL: 015 CAUCASIA DEPTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: NECHI VEREDA: LAS FLORES
CHA APERTURA: 3/4/2009 RADICACIÓN: 2009-015-6-945 CON: RESOLUCION DE 29/1/2009

TADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

COD CATASTRAL:
COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

SCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:

LOTE DE TERRENO CON 2.500 METROS CUADRADOS, CUYOS LINDEROS Y DEMAS SE ENCUENTRAN EN LA RESOLUCION N° 086
L 01/29/2009 MUNICIPIO DE NECHI

MENTACIÓN:

RECCIÓN DEL INMUEBLE Tipo de predio: RURAL
CORREGIMIENTO LAS FLORES, C.E.R PLATANAL

TRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(S) MATRICULA(S) (En caso de Integración y otros)

OTACIÓN: Nro: 1 Fecha 2/4/2009 Radicación 2009-015-6-945
C: RESOLUCION 086 DEL: 29/1/2009 ALCALDIA MUNICIPAL DE NECHI VALOR ACTO: \$ 0
PECIFICACION: OTRO : 0917 DETERMINACION AREA Y LINDEROS PREDIO DEL MUNICIPIO
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
MUNICIPIO DE NECHI NIT# 890985454-8

D TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

FIN DE ESTE DOCUMENTO

interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

ARIO: 132 impreso por: 132
RNO: 2009-015-1-4080 FECHA: 21/4/2009
PEDIDO EN: CAUCASIA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Santa Lucia												
CÓDIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	213212000101												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Sede Pueblo Nuevo												
CÓDIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	213212000098												
Dirección/ Municipio:	Pueblo Nuevo/Córdoba					Departamento			Bolívar				
FECHA DE VISITA	DÍA	10	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)					X:	Faltan							
					Y:	Faltan							
RECTOR:	José Alfredo Orozco Vega					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	nadaju04@hotmail.com					TELÉFONO:	3012555447						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	Tipo de doc.:		Escritura y certificado de libertad y tradición								
	NO		No del doc.:		Escritura No. 137 del 11-12-04 / MI # 062-27431								
Anexa documento:					SI	X	NO						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input checked="" type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera : Zona de alta escorrenría durante las lluvias

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	6	9	SEXTO	10	12	Adultos Mujeres	1
JARDÍN	0	0	SEGUNDO	12	8	SÉPTIMO	9	7	Adultos hombres	1	
TRANSICIÓN	8	4	TERCERO	11	8	OCTAVO	5	2	TOTAL		
			CUARTO	10	8	NOVENO	5	2	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	6	8	DECIMO	11	13			
ESTUDIANTES						ONCE	11	10	No.	195	
TOTAL	8	4	TOTAL	45	41	TOTAL	51	46			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cual?		
No. BATERÍA SANITARIA	1	No. De aparatos	7	COMEDOR	SI	INTERNADO	NO	INFORMÁTICA

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Comedor	Cant:	1	UND:	lt	Medidas	1000	Material	PVC
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas- comedor	Cant:		UND:	ml	Medidas	50	Material	Lámina galvanizada
G.Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Aulas	Cant:		UND:	m2	Medidas	27	Material	Tejas de Eternit y caballete
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cerramiento	Cant:	1	UND:	m2	Medidas	4	Material	Ladrillo común
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POCETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Baños	Cant:	1	UND:	un	Medidas	Estándar	Material	Ladrillos y cerámica
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Aula 3+informa	Cant:	2	UND:	m2	Medidas	80	Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Aulas, comedo	Cant:	10	UND:	un	Medidas	-	Material	Toma doble
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	1	UND:	un	Medidas	12 circuito	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	75	Material	Tubería EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Aulas,baños	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	420	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Aulas,baños	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	420	Material	Koraza exteriores
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	5
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	12 prescolar 60 secundaria
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2 estantes + 2 archivadores
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Aulas nuevas y zona de bodegas



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Anaya
 Email: secretaria_de_educacion@cordoba-bolivar.gov.co
 Teléfono: 3145414556

Firma
 Cargo: Secretario de educación municipal

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: José Alfredo Orozco Vega
 Email: nadaju04@hotmail.com
 Teléfono: 3012555447

Firma
 Cargo: Rector de la Institución

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: **33**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 _____ M2 Material predominante **Ladrillo común**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La institución cuenta con un sistema eléctrico desorganizado que no cumple con la norma, tiene algunas laminas y caballetes de eternit rotos.

Las aulas existentes requieren de pintura interior.

Cuentan con una batería sanitaria nueva.

El rector solicita nuevas aulas ya que dictan clases en informática como aula permanente, un KIOSKO al aire libre en donde los estudiantes se distraen y en el patio debajo de los arboles, solicita demoler una batería sanitaria vieja fuera de funcionamiento y construir allí una zona de bodega, además solicita el cerramiento total del perímetro para la seguridad de los estudiantes.