

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. Guatapurí de Promoción Social - Chemesquemena

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 220001000098

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela La Estación

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 220001791907

Dirección/ Municipio: Vda. Los Laureles Departamento: Valledupar - Cesar

FECHA DE VISITA: DIA 01 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 10° 43' 22,99" Y: 73° 23' 76,45"

RECTOR: Diomedes Rafael Arias Arias URBANA ☒ RURAL ☐

E-mail: elton.mactanero@hotmail.com TELEFONO: 3206563869

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc: Resol. Adjud. Etnias Indígenas
No del doc: FOR 2003; NIT 190102948

Anexo documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? ☐

Amplie si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
I. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	0	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	1	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	3	1	TERCERO	3	1	OCTAVO	0	0	TOTAL
				CUARTO	5	2	NOVENO	0	0	
				QUINTO	1	2	DECIMO	0	0	
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	
	TOTAL	3	1	TOTAL	10	7	TOTAL	0	0	No. <u>27</u>

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual? Cocina en bahareque
No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 1 COMEDOR: NO INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Bano Cant: 2 UND: Lts Medidas: 1000 Material: PVC

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cocina Cant: 1 UND: Lts Medidas: 1000 Material: PVC

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Bano Cant: 1 UND: Lts Medidas: 1000 Material: PVC

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Bano Cant: 1 UND: Lts Medidas: 60x60 Material: Sadrillo y concreto

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aulas Cant: 1 UND: M Medidas: 65 Material: Lamina galvanizada

G. Otro: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 4

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
Q. Otro	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1
G. Otro: Cual?	Ubicación:	1	Cant:	UND:	Medidas	Material	1

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o está en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	10
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

aulas, comedores, cocina y baños

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
CC. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Rosendo R. Bello
Email: rosendo@se-municipal.gov.co
Teléfono: 310 656 7735

Firma
Cargo: _____

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: José María López Cascales
Email: josemaria.lopez@se-municipal.gov.co
Teléfono: 310 55 64 965

Firma
Cargo: Coord. OFE

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano **59.5 kms.**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☒ NO ☐ Alcantaril SI ☒ NO ☐ Tel. SI ☒ NO ☐

Se requiere realizar demoliciones SI ☒ NO ☐ M2 Material predominante **Bareque**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Encontramos una institución que funciona en los salones comunitarios, requieren construir los espacios, necesitan además la manguera para arreglar la red veredal que abastece a la escuela de agua, Requieren proyectar un internado para alumnos que viven muy lejos y no van a menudo por las distancias de recorrido que se ponen difíciles en invierno.