

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 4

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Aguas Blancas		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	220001001698		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Esc. Rural Mixta #2 Aguas Blancas		
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	220001000659		
Dirección/ Municipio:	Corres. Aguas Blancas	departamento	Cesar
FECHA DE VISITA	DIA 3 MES 08 AÑO 2018	JORNADAS	MAÑANA <input checked="" type="checkbox"/> TARDE <input type="checkbox"/> NOCHE <input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)	X: 10° 13' 40,95"	Y: 73° 29' 25,19"	
RECTOR:	Jesús L. Sarmiento Lozano	URBANA <input type="checkbox"/> RURAL <input checked="" type="checkbox"/>	
E-mail:	digitacionaguasblancas@gmail	TELÉFONO:	3158214306
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias Indígenas o afrocolombianos.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de doc:	Resol. Adm. INCOBA
		No del doc:	317913, 14130147719
Anexa documento:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? ☐

Amplie si considera :

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	21	13	SEXTO			Adultos Mujeres	-
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	18	16	SÉPTIMO			Adultos hombres	-
	TRANSICIÓN	15	10	TERCERO	29	30	OCTAVO			TOTAL	-0-
				CUARTO	23	29	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	32	18	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. - 254 -	
	TOTAL	15	10	TOTAL	123	106	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	NO	LABORATORIO	NO	otro, Cua?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	NO	Kiosko preescolar, Sala Audiovisual
				INTERNADO	NO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Baños	Cant:	2	UND:	1/8	Medidas:	1000	Material:	PVC
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Baño	Cant:	1	UND:	1/8	Medidas:	16,10	Material:	PVC
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Baño	Cant:		UND:		Medidas:	0,60X0,60	Material:	Ladrillo y Concreto
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere: Pág. 2 de 4

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aulas 1, 2</u>	Cant: <u>5</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>106</u>	Material: <u>Teja Termoacústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant: <u>-</u>	UND:	Medidas:	Material: <u>Metálica</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Institucional</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Institucional</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Institucional</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Baños</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>Granito Pulido</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>-</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>Patios</u>	Cant: <u>64</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>20x20</u>	Material: <u>Cerámica</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>381</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>30x30</u>	Material: <u>Cerámica</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>35</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas:	Material: <u>Bombillo Espiral</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>STD.</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant:	UND:	Medidas: <u>6cm</u>	Material: <u>Metálica</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant:	UND:	Medidas: <u>176</u>	Material: <u>EMT</u>
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PARETE MURO M2:	Ubicación: <u>-</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant:	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>262</u>	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant:	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>435</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>-</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>-</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>-</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>-</u>	Cant:	UND:	Medidas:	Material: <u>-</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>-</u>	Cantidad: <u>6</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>-</u>	Cantidad: <u>6</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>-</u>	Cantidad: <u>100</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>-</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad: <u>6</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>-</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad: <u>5</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Batería Sanitaria y salón múltiple

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
CC. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Josue Sarmiento
Email: josuesarmiento@gmail.com
Teléfono: 3152411306

Firma
Cargo: beletor

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pag. 4 de 4

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☐ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

4.1 Kms desde Talledupar

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐

Luz SI ☒ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☒

Alcantaril SI ☐ NO ☒

Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☒ NO ☐

M2 Material predominante

Sadrillo común -
Cerámica de piso

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La institución cuenta con 5 aulas en regular estado, dos de ellas requieren cambio de cubilitas, todas requieren cambio de piso y la reorganización del sistema eléctrico. La batería sanitaria está en muy mal estado, solicitan el cambio de la misma, tiene un kiosko que usan como aula de preservar, cuentan con una sala de audiovisuales que no tiene el área mínima para un grupo de estudiantes.