

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 4

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. de Promoción Social de Guatapurí - Chemesquemena
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 220001000098
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta de Chemesquemena
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 220001000390

Dirección/ Municipio: _____ Departamento: _____
FECHA DE VISITA: DIA 31 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 10° 47' 51,99" Y: 73° 23' 44,03"

RECTOR: Diomedes Rafael Arias Arzú URBANA ☐ RURAL ☒
E-mail: elbon.madnoro@hotmail.com TELÉFONO: 3206563869

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐
Tipo de doc: Resol. Adm. Etnias Indígenas
No del doc: 1072003; M# 190/103944
Anexo documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Ampíe si considera: _____

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	2	5	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	3	1	SEPTIMO	0	0	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	8	6	TERCERO	2	6	OCTAVO	0	0	TOTAL
				CUARTO	10	8	NOVENO	0	0	
				QUINTO	7	4	DECIMO	0	0	
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	
	TOTAL	8	6	TOTAL	24	24	TOTAL	0	0	No. <u>62</u>

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cua? NO
No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: SI INTERNADO: NO Kiosko Digital

IV. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE


Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - El establecimiento requiere:
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: — Cant: 1 UND: — Medidas: — Material: —
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Comedor Cant: — UND: 20 Medidas: 17 Material: Lamina Galvanizada
G. Otro: Ubicación: — Cant: — UND: — Medidas: — Material: —

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:							Pág. 2 de 4
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)							
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:							
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
G. Otro: Cus?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o está en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	No existe	Cantidad				
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad				
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad				
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe	Cantidad				
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe	Cantidad				
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.							
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)							
Caulas nuevas.							

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar
según Norte

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: Ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Ricardo R. Arco
Email: elguararero@gmail.com
Teléfono: 320 656 3867

Firma
Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: JOSE MINOOLA CASCO
Email: mminola@gmail.com
Teléfono: 310 5544 365

Firma
Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 4

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 58,5 Kmts.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarill SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☒ NO ☐ M2 Material predominante Ladrillo Común

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La IE cta. con 2 aulas ubicadas en un bloque muy antiguo que data de hace 29 años, fue reemplazada la antigua batería por una nueva reciente, se creó una zona de terraza utilizada como aula, un cuarto de herramientas y un Risko de gith, por lo cual se requiere de cambio total y proyectar aulas nuevas, cuentan con una cocina nueva y un comedor solicitan proyectar más aulas y baños, incluyendo batería para preservar y ayudar a discapacitados, arreglar y completar el cerramiento.