

## DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 4

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Inst. Educ. Rodolfo Castro Castro		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	220001002805		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Inst. Educ. Rodolfo Castro Castro sede p.pal.		
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	220001002805		
Dirección/ Municipio:	Valledupar	Corr. Valencia de Jesus	Departamento
FECHA DE VISITA	DIA 07	MESES 08	AÑO 2018
JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/> TARDE	NOCHE
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)	X: 10° 18' 32.5"	Y: 72° 23' 37.62"	
RECTOR:	Tampier José López Montenegro		
E-mail:	jampierlopez@hotmail.com		
TELEFONO:	3114148911		
La LE dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Tipo de doc: Resol. Adm. INCDIA
Anexo documento:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No del doc: 12802/MI; Mif 190.131856

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

\* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento   
 ☐ Receptor de Deslizamiento   
 ☐ Zona Pantanosa   
 ☐ Problemas estructurales  
☐ Inundación   
 ☐ Relleno Sanitario   
 ☐ Zona de protección   
 ☐ otro, ¿Cuál?

Ampile si considera :

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	76	73	Adultos Mujeres	
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	61	61	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	0	0	TERCERO	0	0	OCTAVO	46	44	TOTAL	0 -
				CUARTO	0	0	NOVENO	162	140	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	0	0	DECIMO	31	32		
ESTUDIANTES							ONCE	23	22	No. 548 -	
	TOTAL	0	0	TOTAL	0	0	TOTAL	278	270		

## II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	16	BIBLIOTECA	51	LABORATORIO	51
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	114	COMEDOR	110
				INTERNADO	130

otro, Cuál? Informe Fice Auditoría

## III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

## 1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:						Pág. 2 de 4
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>M<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>192</u>	Material: <u>Eternit</u>	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Laboratorio</u>	Cant: <u>14</u>	UND: <u>M</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>Granito</u>	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>Cerámica</u>	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>20</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>2x1</u>	Material: <u>Metálico</u>	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>686</u>	UND: <u>M<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>126</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>Bombilla Espiral</u>	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>72</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>STD.</u>	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>5</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>8x10</u>	Material: <u>Metálico</u>	
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>M</u>	Medidas: <u>4x6</u>	Material: <u>EMT</u>	
Q. Otro	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)						

  

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:					
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>M<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>2695</u>	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>M<sup>2</sup></u>	Medidas: <u>448</u>	Material: <u>Koraza Exteriores</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>—</u>	Cant: <u>—</u>	UND: <u>—</u>	Medidas: <u>—</u>	Material: <u>—</u>

  

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro* ) El establecimiento requiere:					
A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>10</u>		
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>16</u>		
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>200</u>		
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>5</u>		
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>10</u>		

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

  

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)	

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 4

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

1		2	
3		4	
5		6	

## VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular☐ Peatonal☐ Fluvial☐ Marítima☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

56 Km desde Valladolid

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐Luz SI ☒ NO ☐Gas SI ☐ NO ☒Alcantaril SI ☒ NO ☐Tel. SI ☐ NO ☒Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 Material predominante

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La institución cuenta con 16 aulas, de las cuales se encuentran en regular estado. Tienen un área Administrativa, una biblioteca, sala de informática, una batería de baño en buen estado, en general se requieren el cambio y mantenimiento de puertas, cambio y mantenimiento de pisos, cambio de techos mal estado, instalación de cielos rasos, el sistema eléctrico en general necesita ser reorganizado.