

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E JORGE ELIECER GAITAN												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		2054950000312												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		2054950000312												
Dirección/ Municipio:		IND CORREGIMIENTO CARGUEROS				Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	25	MES	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:												
		Y:												
RECTOR:	MIRNA PALACIOS				URBANA		RURAL	X						
E-mail:	MIRFA60@HOTMAIL.COM				TELÉFONO:	3113764267								
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.	SI		NO		Tipo de doc.:	MATRICULA INMOBILIARIA								
					No del doc. :	015-60674								
Anexa documento:		SI	X	NO										
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:											SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea <b>NO</b> indique a continuación porque:														
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales				
<input type="checkbox"/>	Inundación		<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>	Zona de protección		<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?				
Amplie si considera : _____														

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	19	29	SEXTO	25	25	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	32	27	SÉPTIMO	10	11	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		17	16	TERCERO	19	20	OCTAVO	10	16	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	23	26	NOVENO	18	13	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	24	17	DECIMO	8	4		
ESTUDIANTES							ONCE	4	6		
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>119</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>419</b>	

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	12	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	NO	otro, Cual? Sala sistemas		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	8	COMEDOR	1	INTERNADO	NO	SISTEMAS

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	AÑOS COMEDC	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	AÑOS COMEDC	Cant:	30	UND:	ML	Medidas	1/2	Material	ESTANDAR
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	PATIO CENTRAL	Cant:	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro <b>AGUA DE POZO CON FILTRO</b>	Ubicación:	COLEGIO	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	PATIO	Cant	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TEJA TERMO ACUSTICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	PATIO	Cant	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS	Cant	10	UND:	M2	Medidas	30*30	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	AULAS	Cant	10	UND:	UND	Medidas	1,5*1	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant/	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant	60	UND:	UND	Medidas	LED 1,2	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	ACCESO	Cant	15	UND:	ML	Medidas	1,2	Material	CONCRETO
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	CIELO RASO	Cant	320	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PAÑETE FRENTE
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TECHO	Cant	320	UND:	M2	Medidas	/	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	5
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	0
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	15
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

**AULA MULTIPLE (PARA BIVLIOTECA Y SISTEMAS), PLACA PARA PATIO, CUBIERTA METALICA EL CANCHA DEPORTIVA, COMPUTADORES.**



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre: _____	Firma _____	
Email: _____	C.C. _____	
Teléfono: _____		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre: <u>Huinder Fabra</u>	Firma _____	
Email: <u>Fabra1974@hotmail.com</u>	Cargo: _____	
Teléfono: <u>3137099127</u>		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre: <u>Mirna Fabiola Roldán Benítez</u>	Firma <u>Mirna Fabiola Roldán Benítez</u>	
Email: <u>mirna60@hotmail.com</u>	Cargo: _____	
Teléfono: <u>3113764267</u>		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.		
Nombre: _____	Firma _____	
Email: _____	Cargo: _____	
Teléfono: _____		

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

1	BAÑOS	2	FACHADA
			
3	AULAS	4	ANDENES
			
5	CUBIERTA	6	
			

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 45 KM DESDE EL MUNICIPIO DE NECHI

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantarill SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)
