

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		CER ALTO CACERI															
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205154000471															
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL LA GARRAPATA															
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205154001205															
Dirección/ Municipio:		CAUCASIA -VEREDA LA GARRAPATA					Departamento		ANTIOQUIA								
FECHA DE VISITA	DIA	18	ME:	JULIO	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		COMPLETA			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:												
					Y:												
RECTOR:	Yael del Socorro Torres Espitia					URBANA		RURAL	X								
E-mail:	yatoes10@hotmail.com					TELÉFONO:	3126278390										
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.: CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD							
					Anexa documento:					SI	X	NO	<input type="checkbox"/>	1566612			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:														SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																	
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento			<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa			<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales				
<input type="checkbox"/>	Inundación			<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario			<input type="checkbox"/>	Zona de protección			<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?				

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	7	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	4	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN				TERCERO	1		OCTAVO			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
				CUARTO	1	3	NOVENO			<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	2	3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	0	LABORATORIO	0	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	0	SALA VIRTUAL, COCINA ESCOLAR
				INTERNADO	0	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:										
PARA BAÑOS Y										
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA PARA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	2000 LTS	Material:	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	INSTALACION DE	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1" Y 1/2"	Material:	PVC PRESION
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas:	0	Material:	0
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	PARA COCINA	Cant:	15	UND:	ML	Medidas:	2"	Material:	PVC SANITARIA
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	COCINA BLOQUE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	60*60	Material:	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: POZO PROFUNDO DE SUMINISTRO DE AGUA	Ubicación:	COMPLETO PARA TODA LA SEDE	Cant:	45	UND:	ML	Medidas:	ESTANDAR 36" *LARGO	Material:	CANAL EN LAMINA
G. Otro	Ubicación:	SEDE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	VARIABLE	Material:	TUBERIA


2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:								
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑO HOMBRES	Cant:	1	UND:	UND	Material	BLANCO INSTITUCIONAL
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	3	UND:	ML	Material	CONCRETO CON GRANITO PULIDO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA TODA LA	Cant:	6	UND:	M2	Material	CERAMICA 20*2 BLANCO
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	80	UND:	M2	Material	TABLETA DE GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULA, COCINA SISTEMAS	Cant:	10	UND:	UND	Material	LAMPARA 32*32
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULA, COCINA SISTEMAS	Cant:	50	UND:	ML	Material	TUBERIA MT
Q. Otro <b>REPOSICIÓN DE CHAPAS</b>	Ubicación:	AULAS Y BAÑOS	Cant:	11	UND:	UND	Material	CJAPA METALICA
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)								NO APLICA

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:								
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION TODA LA	Cant:	450	UND:	M2	Material	PAÑETE ARENA CEMENTO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION TODA LA	Cant:	220	UND:	M2	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	INSTITUCION	Cant:	230	UND:	M2	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0
G. Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Material	0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:							
A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6 MESAS TRAPEZOLIDALES ESCUELA NUEVA	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2 UNIDADES	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2 UNIDADES	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	C.C. _____
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la QIM:	
Nombre: <u>Cludia Mercedes Gomez</u>	Firma <u>[Signature]</u>
Email: <u>lucclaudia@comunicacion.net</u>	Cargo: <u>Asistente</u>
Teléfono: <u>310 756 8132</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Yael del Socorro Torres Espino</u>	Firma <u>[Signature]</u>
Email: <u>yael10@hotmail.com</u>	Cargo: <u>Directora Resul.</u>
Teléfono: <u>312 627 8390</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: _____	Firma _____
Email: _____	Cargo: _____
Teléfono: _____	

**V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento**

<p>1 CANALES</p> 	<p>2 SUMINISTRO DE AGUA PARA USAR LAS BATERIAS SANITARIAS</p> 
--	--

<p>3 PISOS</p> 	<p>4 CHAPAS</p> 
---	--

<p>5 PAÑETE Y REPOSICION LAMPARAS</p> 	<p>6 PINTURA Y PAÑETE</p> 
---	--

**VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO**

<p>Acceso al predio</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Vehicular                   <input type="checkbox"/> Peatonal                   <input type="checkbox"/> Fluvial                   <input type="checkbox"/> Marítima                   <input type="checkbox"/> Otro:             </p>	<p>Distancia en km desde el casco urbano</p> <p>30 KM DESDE CAUCASIA</p>
--	--

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO   
 Luz SI  NO   
 Gas SI  NO   
 Alcantar SI  NO   
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2    Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LAS INSTALACION DE CANALES EVITARA EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA , LA INSTITUCION REQUIERE URGENTE EL SUMINISTRO DE AGUA
