

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000703													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000703													
Dirección/ Municipio: APARTADO		VEREDA EL DIAMANTE				Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:													
		Y:													
RECTOR:	CAROLINA CUESTA CORDOBA						URBANA		RURAL	X					
E-mail:	CACUCO68@GMAIL.COM						TELÉFONO:	3147724976							
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		NO						
		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA											
		No del doc.:													
		Anexa documento:		SI		NO									
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
* En caso de que la respuesta sea <b>NO</b> indique a continuación porque:															
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales otro, ¿Cuál?					
<input type="checkbox"/>	Inundación		<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>	Zona de protección		<input type="checkbox"/>						
Amplie si considera : _____															

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		0	0	TERCERO	0	0	OCTAVO	10	10	<b>TOTAL</b>	0
				CUARTO	0	0	NOVENO	12	14	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	19	8	DECIMO	16	11		
ESTUDIANTES							ONCE	8	6	<b>114</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>41</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	5	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	2000 LTS	Material:	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1//2	Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro <b>BOMBA</b>	Ubicación:	ALJIBE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDA!	Material:	ELECTRO BOMBA

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	30	UND:	UND	Medidas	N 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	TIENDA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SALONES	Cant:	/	UND:	//	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SALA SISTEMA	Cant:	39	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro <b>ANDENES</b>	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	600	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	60
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	*-	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LABORATORIO, AULA , BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA, MANTENIMIENTO PARCIAL DE CERRAMIENTO

---




---



---

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Marinella Marina Bejarano</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>marinellamb23@gmail.com</u>	Cargo: <u>Profesional Social</u>
Teléfono: <u>3148667115</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>CAROLINA CUESTA</u>	Firma: <u>CAROLINA</u>
Email: <u>ca.culo68@gmail.com</u>	Cargo: <u>Rectora</u>
Teléfono: <u>314 772 4976</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Fiorilla Fernando H</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>ffernandezh20@gmail.com</u>	Cargo: <u>Psicopedagogo</u>
Teléfono: <u>311 3668313</u>	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 BAÑOS</p> 
<p>3 PUERTAS</p> 	<p>4 PISOS</p> 
<p>5 PINTURA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
  Peatonal
  Fluvial
  Marítima
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 35 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO 
 Luz SI  NO 
 Gas SI  NO 
 Alcantaril SI  NO 
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones SI  NO  \_\_\_\_\_ M2 Material predominante \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LA PTAP QUE TIENE LA ESCUELA.