

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural Rafael Rayas
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001002636
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta Medio Caimán
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286001001907
 Dirección/ Municipio: _____ Departamento: _____
 FECHA DE VISITA DIA 22 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 76° 25' 18.86" W Y: 0° 53' 21.49" N
 RECTOR: Wills Jairo Burbano Harandndaz URBANA RURAL
 E-mail: icarurrafaalrayas1987@hotmail.es TELÉFONO: 3142782987
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias Indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Escritura No del doc.: 59935
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes. SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO Indique a continuación porque:

Deslizamiento Inundación Receptor de Deslizamiento Relleno Sanitario Zona Pantanosa Zona de protección Problemas estructurales otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera: _____

IL. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	1		SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1		SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN			1	TERCERO		1	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	1	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO		1	DECIMO				
ESTUDIANTES			1		3	3	ONCE			No.	7
	TOTAL		1	TOTAL	3	3	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 1 BIBLIOTECA LABORATORIO otro, Cual? _____
 No. BATERIA SANITARIA 0 No. De aparatos COMEDOR INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación: <u>Orded san</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: <u>1000l</u>	Material: _____
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: <u>Capicari</u>	Cant: <u>600</u>	UND: <u>M</u>	Medidas: _____	Material: _____
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: <u>Rastrante</u>	Cant: <u>106</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>ond</u>	Medidas <u>0,8m x 3,7m</u>	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>Rest/Aula</u>	Cant: <u>96,03/01,3</u>	UND: <u>m</u>	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>Rest/Aula</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>ond</u>	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas y Rest.</u>	Cant: <u>87,30</u>	UND: <u>m2</u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas y Rest.</u>	Cant: <u>90</u>	UND: <u>m2</u>	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	No existe	Cantidad
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>7</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>7</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe <input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se requiere la reconstrucción de la sede sustituyendo el material de madera, las instalaciones tienen más de 30 años.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - Tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte de DPTMEN

Nombre: Lina Paola Peña
 Email: linapaola0490@hotmail.es
 Teléfono: 321 615842

Firma: [Signature]
 C.C.: M.80021

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Julio Humberto Eyal
 Email: juliohumbertiny@hotmail.com
 Teléfono: 3212623146

Firma: [Signature]
 Cargo: Coordinador

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Mariza Cenia Rivera Ortiz
 Email: marizarivera04121981@gmail.com
 Teléfono: 3202153917

Firma: [Signature]
 Cargo: Docente

- FREDY RODRIGUEZ. P.
 - 314 3732452

- FREDY RODRIGUEZ
 - PRESIDENTE. A.C

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1</p>  <p>CARENCIA DE UNIDAD SANITARIA</p>	<p>2</p>  <p>AUSENCIA DE MESONES ADECUADOS, RESTAURANTE</p>
<p>3</p>  <p>HOJAS DE ZINC MAL ACOMODADAS Y DETERIORADAS</p>	<p>4</p>  <p>PISO SIN ENCHAPE, AULA</p>
<p>5</p>  <p>CANAleta DE AGUAS LUVIAS EN MAL ESTADO</p>	<p>6</p>  <p>PISO SIN ENCHAPE, RESTAURANTE</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio: Vehicular Peatonal Rural Aerial Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano: **18,4 km**

El predio cuenta con servicios de: Agua: SI NO Luz: SI NO Gas: SI NO Alcantarillado: SI NO Tel: SI NO

Se requiere realizar demoliciones: SI NO M2: _____ Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

• Dificil Acceso Para el transporta da Material, Se requeriran Carreteros

• Realizar enfasis en la Construcción de una Unidad Sanitaria

se necesita unidad sanitaria con tanque de almacenamiento de 1000 litros, restaurante requiere mesones, la sede se encuentra ubicada a 12,2 km de Puerto Guzman, asomado por medio vehicular, por via de tapadera realizando un empalme de 2,2 km a pie por terreno de faja, el saneamiento a recorrer es de difícil acceso presentando fango de prof. de 15 a 25 cm.