

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS PERLAS																	
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286571000599																	
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		ESCUELA RURAL MIXTA AGUAS CLARAS																	
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		286571004670																	
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN					Departa		PUTUMAYO										
FECHA DE VISITA	DIA	29	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>						
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 76° 13' 53,2" O Y: 0° 49' 49,18 "N																	
RECTOR:	OMAR ARNULFO RODRIGUEZ						URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>									
E-mail:	PERLAS118@HOTMAIL.COM						TELÉFONO:	3134371726											
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de doc.:													
		NO		<input type="checkbox"/>		No del doc. :													
Anexa documento:		SI		<input type="checkbox"/>		NO		<input checked="" type="checkbox"/>											
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI		<input checked="" type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																			
<input type="checkbox"/> Deslizamiento		<input type="checkbox"/>		Receptor de Deslizamiento		<input type="checkbox"/>		Zona Pantanosa		<input type="checkbox"/>		Problemas estructurales otro, ¿Cuál?							
<input type="checkbox"/> Inundación		<input type="checkbox"/>		Relleno Sanitario		<input type="checkbox"/>		Zona de protección		<input type="checkbox"/>									
Amplie si considera : _____																			

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
	PREJARDIN				PRIMERO		2	SEXTO		
JARDIN				SEGUNDO	1	2	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN			1	TERCERO	1	1	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO		1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	1	1	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			11
TOTAL	0		1	TOTAL	3	7	TOTAL	0	0	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	LABORATORIO	<input type="checkbox"/>	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	0	No. De aparatos	1	COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNADO	<input type="checkbox"/>

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:		Cant:	1	UND:	un d	Medidas:	2000 lt	Material:	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	U SANITARIA /RESTAURANTE	Cant:	34	UND:	m	Medidas:		Material:	pvc
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:		Material:	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	POZO SEPTICO	Cant:	6	UND:	m	Medidas:		Material:	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	POZO SEPTICO	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:		Material:	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULA /RESTAURANTE	Cant:	64 / 51	UND:	m^2	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	u sanitaria	Cant:	1	UND:	unc	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULA/ RESTAURANTE	Cant:	64 / 51	UND:	m^2	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA	Cant:	60	UND:	M2	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULA	Cant:	60	UND:	M2	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material


**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	1

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

la escuela no cuenta con restaurante escolar



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 C.C.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

Firma  
 Cargo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		<p>TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRESENTA PERFORACIONES Y NO RESISTE VOLUMENES TOPE DE AGUA</p>	2		<p>ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA</p>
3		<p>COCINA DEL COMEDOR NO SE ENCUENTRA SELLADA, ROEDORES SE COMEN LA REMESA Y ANIMALES INGRESAN POR LOS ALIMENTOS.</p>	4		<p>ESTAO ACTUAL DE LA UNIDAD SANITARIA . ACTUALMENTE SEMI OPERATIVA</p>
5		<p>LA MADERA DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA DETERIORADA.</p>	6		<p>POZO SÉPTICO SIN TERMINAR</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular   
  Peatonal   
  Fluvial   
  Marítima   
  Otro: \_\_\_\_\_

Distancia en km desde el casco urbano: 36,1

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI  NO    
 Luz SI  NO    
 Gas SI  NO    
 Alcantarillad: SI  NO    
 Tel. SI  NO

Se requiere realizar demoliciones: SI  NO    
 M2: \_\_\_\_\_   
 Material predominante: \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

la sede se encuentra ubicada a 36.1 kilómetros de la cabecera municipal de PUERTO GUZMAN – PUTUMAYO.

el 99% del trayecto no se encuentra pavimentado, se dificulta el acceso debido al clima. se recomienda acceder en vehículo durante verano, en caso contrario se debe realizar una caminata de una hora.

El piso de la escuela se encuentra en condiciones regulares, se establece la posibilidad de generar una cimentación en concreto y una placa que sirva como base para el aula y el restaurante.

Se requiere motobomba y manguera, se requiere pozo séptico, se requiere unidad sanitaria.







