



DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa - Puerto Rosario

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286004003209

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta el Portanir

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286571000386

Dirección/ Municipio: Pto Guzmán - Puntanir Departamento: Palmira

FECHA DE VISITA DIA: 13 MES: 08 AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)
X: 76° 17' 32" W
Y: 0° 55' 05" N

RECTOR: Jorge Wilson Cvaran Ordoñez URBANA RURAL

E-mail: wcvaran@hotmail.com TELÉFONO: 312 389 2441

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: Escritura # 741
No del doc.: 54098

Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales

Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	1	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1		SÉPTIMO			Adultos hombres	0
TRANSICIÓN				TERCERO		3	OCTAVO			TOTAL	0
				CUARTO	2	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No.	13
TOTAL				TOTAL	6	7	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 1 BIBLIOTECA:

No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: LABORATORIO: INTERNADO: otro, Cual?

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Bombas Sanic Cant: 30 UND: m Medidas D = 1 IN Material _____

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: On. Saniland Cant: 1 UND: _____ Medidas _____ Material _____

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Pozo Sep Cant: 4 UND: m Medidas D = 4" Material PVC

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Asla Cant: 9,2 UND: m Medidas 9,2 + 1/2" Material _____

G. Otro Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>76</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas _____	Material _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Bal. Sanitario</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas _____	Material _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>72</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>(8x9)m</u>	Material _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Restaurante</u>	Cant: <u>5</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>3(1,2)x2,6</u>	Material <u>(1,2 x 2,6) (1,2 x 2,1)</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas _____	Material _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula / Rust</u>	Cant: <u>136,1</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas _____	Material _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula / Rust</u>	Cant: <u>124,66</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas _____	Material _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>Un. Sanit.</u>	Cant: <u>23,6</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas _____	Material _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas _____	Material _____


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <input type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad _____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <input checked="" type="checkbox"/>	No existe <input type="checkbox"/>	Cantidad <u>1</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se requiere mejoramiento del ambiente escolar dedicado a la recreación y construcción porque infante

 <p>ESTADO ACTUAL UNIDAD SANITARIA, DETERIORO EN LA PINTURA</p>	 <p>FOGON DE LEÑA PARA EVENTOS ESTUDIANTILES</p>
 <p>ESTADO DE LA PINTURA EN FACHADA DE RESTAURANTE</p>	 <p>PLACA DE CANCHA Y EVENTOS, DETERIORADA.</p>
 <p>ENCHAPE DE PISO AULA</p>	 <p>VIGA DE MADERA HUECA ESTRUCTURA DE CUBIERTA AULA.</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio: Vehículo Peatonal Caballo Muleta Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano: **15,8 km.**

El predio cuenta con servicios de: Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarillado SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 _____ Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Puede ser azul todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

• Problemas con la calidad del Agua y su respectivo almacenamiento
 • La institución se inunda en temporada de lluvias por que no se construyen las Aguas lluvias
 La sede se encuentra ubicada a 15,8 km de Puerto Guzmán - Pómulu
 por lo tanto en su totalidad el 95% de su trayecto se encuentra sin pavimentar.