

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	BAJO JAGUA												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	252835000060												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	BAJO JAGUA												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	252835000060												
Dirección/ Municipio:	SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento			NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	10	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	X
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1°38'21.7"N									
		Y:		78°48'16.9"W									
RECTOR:	VICTOR SEVILLANO					URBANA		RURAL		X			
E-mail:	vasm2018@hotmail.com					TELÉFONO:		3184636217					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.													
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Tipo de doc.: _____ No del doc.: _____													
Anexa documento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>													

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	5	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	4	6	SÉPTIMO			Adultos hombres	18
TRANSICIÓN	3	2		TERCERO	6	1	OCTAVO			TOTAL	42
				CUARTO	4	4	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	2	DECIMO			42	
ESTUDIANTES							ONCE			42	
TOTAL	3	2		TOTAL	22	15	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	2	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	55	UND	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant		UND	Medidas		Material		
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	34	UND	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant		UND	Medidas		Material		
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant		UND	Medidas		Material		
G. Otro	Ubicación:		Cant		UND	Medidas		Material		

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BAÑO	Cant	25	UND	M2	Medidas		Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	BAÑO	Cant	35	UND	ML	Medidas	4*2"	Material	MADERA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑO	Cant	2	UND	UND	Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑO	Cant	2	UND	UND	Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑO	Cant	30	UND	M2	Medidas		Material	LADRILLO TOLETE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑO	Cant	25	UND	M2	Medidas		Material	CERAMICA 30*30
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑO	Cant	15	UND	M2	Medidas	5*3	Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	NES BATERIA SANIT	Cant	3	UND	UND	Medidas	2X0.75	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	BAÑO	Cant	2	UND	UND	Medidas	2X0.75	Material	ALUMINIO
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) _____
 SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	B SANITARIA	Cant	19,52	UND	M2	Medidas	8X2,44	Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant		UND		Medidas		Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	0
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	0
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	0

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

construccion de bateria sanitaria.



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:	Abraham Yela Garcia	Firma	
Email:	abrahan@hotmail.com	C.C.	
Teléfono:	3218726444		
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:	Fanny Julieth Centeno B.	Firma	FANNY CENTENO
Email:	juliethceneno@hotmail.com	Cargo:	Trabajadora social
Teléfono:	315 311 1092		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	Victor Alino Sevilla M.	Firma	
Email:	vasm2016@hotmail.com	Cargo:	Director Rural
Teléfono:	3184636217		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	Bernardo Quiñones	Firma	
Email:		Cargo:	Docente
Teléfono:	3156105171		

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:	ABRAHAM YELA GARCIA	Firma	
Email:	abrahan@hotmail.com	C.C.	1086724434
Teléfono:	3218726444		
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	VICTOR SEVILLANO	Firma	
Email:		Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	3184636217		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

1	FACHADA PRINCIPAL		2	FACHADA DE BATERIA SANITARIA	
3	COSTADO IZQUIERDO DE BATERIA SANITARIA		4	COMEDOR EN MALAS CONDICIONES	
5	DETALLE DE MURO		6	PLACA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 50KM

El predio cuenta con servicios de: <https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/3886412/>

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA BATERIA SANITARIA REQUIERE MANTENIMIENTO, SE NECESITA TANQUE DE AGUA , SE REQUIERE REEMPLAZAR CIELORRASO EN LAS AULAS

La sede se localiza a 25 Km de San andres de Tumaco por via pavimentada más 10 km por vía destapada para luego ir por 30 minutos por vía fluvial

