

**DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		PEÑA COLORADA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835000345											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		PEÑA COLORADA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835000345											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO				Departamento		NARIÑO					
FECHA DE VISITA	DIA	13	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	X
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:	1°34'15.8"N										
		Y:	78°44'47.6"W										
RECTOR:	FERNANDO CAICEDO						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	<a href="mailto:fernandocaicedo1971@gmail.com">fernandocaicedo1971@gmail.com</a>						TELÉFONO:	3103563437					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		Tipo de doc.:				
							NO	X	No del doc.:				
						Anexa documento:	SI		NO				

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI  NO

\* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input checked="" type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : \_\_\_\_\_

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	6	5	SEXTO	12	15	Adultos Mujeres
JARDIN			5	SEGUNDO	10	11	SÉPTIMO	23	24	Adultos hombres	28
TRANSICIÓN	4		7	TERCERO	5	2	OCTAVO	19	15	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>
				CUARTO	7	8	NOVENO	10	14	<b>TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</b>	
				QUINTO	11	11	DECIMO	15	14		
ESTUDIANTES							ONCE	3	10	<b>190</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>92</b>		

**II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

No. DE AULAS	10	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	6	COMEDOR	1	

**III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas	1000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	80	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant		UNC	ML	Medidas	4"	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant	UNC	ML	Medidas	Material
G.Otro	Ubicación:	Cant	UNC		Medidas	Material

Pág. 2 de 4

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	SALONES	Cant	50	UNC	M2	Medidas	5X10	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicació	SALONES	Cant	70	UNC	ml	Medidas	6X11	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	6	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	3	UNC	UND	Medidas		Material	PORCELANA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	2	UNC	M2	Medidas	1.80X.60	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	51	UNC	m2	Medidas	6X5	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	B/SANITARIA	Cant	48	UNC	M2	Medidas		Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	AULAS	Cant	91	UNC	M2	Medidas	9X9,92	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicació	B/SANITARIO	Cant	2	UNC	UND	Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	PUERTA PRINCIPAL	Cant	1	UNC	UND	Medidas	1.90X.80	Material	ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació		Cant		UNC	UND	Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	SALONES	Cant	16	UNC	UND	Medidas		Material	LED 18W
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	SALONES	Cant	22	UNC	UND	Medidas		Material	TOMAS DOBLES
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació	SALON	Cant	4	UNC	UND	Medidas		Material	TABLERO Y BREAKER
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
Q.Otro	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALON	Cant	80	UNC	M2	Medidas	8X10	Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant				Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació		Cant	30	UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació		Cant	4	UNC		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicació		Cant		UNC		Medidas		Material	

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	8
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos

o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :** El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

construccion de aula para niños la cual se encuentra en pesimas condiciones

igualmente no tiene los elementos y utensilios de cocina necesarios o adecuados para realizar las labores diarios de culinarias

**III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS ( INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte**

Pág. 3 de 4



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

**IV. CONTACTOS**

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA

Email: [abrahhan@hotmail.com](mailto:abrahhan@hotmail.com)

Teléfono: 3218726444

Firma

C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Firma

Teléfono:		Cargo:	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:	FERNANDO CAICEDO	Firma:	
Email:		Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	3103563437		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma:	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

<b>V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento</b>	Pág. 4 de 4
--	-------------



<b>VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO</b>
--

Acceso al predio	Distancia en km desde
------------------	-----------------------

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro: _____	Distancia en KM desde el casco urbano	45KM
El predio cuenta con servicios de:		<a href="https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_">https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_</a>				
Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Se requiere realizar demoliciones SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		20 M2 Material predominante				
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b> (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)						
<i>Se necesita tanque de agua, cubierta, cielorraso, falta salones para niños, faltan sillas.</i>						
<i>Falta piso para los salones</i>						
<i>La sede se encuentra a 45 KM de Tumaco, 33 KM por vía Panamericana y 11 km por vía destapada, el último tramo es por vía fluvial más o menos media hora por canoa.</i>						
<i>Se reportaron grupos al margen de la ley en la zona.</i>						