

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ALTO SAN ISIDRO												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	252835000060												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	ALTO SAN ISIDRO												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	252835000060												
Dirección/ Municipio:	SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento			NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	10	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	X
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	1°48'52.4"N							
					Y:	78°49'22.2"W							
RECTOR:	VICTOR SEVILLANO					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	yasm2018@hotmail.com					TELÉFONO:	3184636217						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI		NO	X	Tipo de doc.:								
					No del doc.:								
	Anexa documento:	SI		NO									
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:													
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>													
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:													
<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales						
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?						
Amplie si considera : _____													

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	1	1	SEXTO		1	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	1			TERCERO	1	1	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO		2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO		2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			12	
TOTAL		1	0	TOTAL	3	7	TOTAL	0	1		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	3	COMEDOR	1	
				INTERNADO		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	2	UNC	UND	Medidas	2000LT	Material	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación:	B. SANITARIA	Cant	32	UNC	ML	Medidas	1/2"	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
G. Otro Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	3
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA

Email: abrahhan@hotmail.com

Teléfono: 3218726444

Firma

C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: VICTOR SEVILLANO

Email:

Teléfono: 3184636217

Firma

Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

<p>1 FACHADA PRINCIPAL</p> 	<p>2 FACHADA DE BATERIA SANITARIA</p> 
<p>3 AULA</p> 	<p>4 AULA</p> 
<p>5 SANITARIO</p> 	<p>6 SILLAS EN MAL ESTADO DEL COMEDOR</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano: **50KM**

El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098_6

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A la sede se llega a través de 20 km por vía panamericana, 7 km por vía destapada y el último tramo de 23 km en canoa aproximadamente una hora

Se requiere una motobomba y su caseta para protección

La comunidad manifiesta la necesidad de construcción de un segundo piso, ya que cuando se crece el río los estudiantes no quieren asistir a clases