

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA LA ENSENADA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		252835001210											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		SOLEDAD CURAY											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		252835001287											
Dirección/ Municipio:		SAN ANDRES DE TUMACO					Departamento		NARIÑO				
FECHA DE VISITA	DIA	5	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1°53'44.8"N									
		Y:		78°35'13.4"W									

RECTOR:	GLORIA DELFINA MOSQUERA					URBANA		RURAL	X				
E-mail:	gloriamosquera@gmail.com					TELÉFONO:	3104007064						

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.

SI NO Tipo de doc.: _____
No del doc.: _____
Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	3	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	1	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN				TERCERO	1	2	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	3	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	5	4	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			26	
TOTAL				TOTAL	13	13	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	1	COMEDOR	1	INTERNADO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	Ubicació	B. SANITARIA	Cant	UNC	UND	Medidas	Material
			1		UND	1000LT	PLASTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIO:	Ubicació	B. SANITARIA	30	UNC	ML	1/2"	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicació	B. SANITARIA	1	UNC	UND	1.50*1.50*2	MAMPOSTERIA
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicació	B. SANITARIA	23	UNC	ML	4"	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:			UNC			
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	SALONES	12	UNC	ML	6. + 6 ML	BAJANTE TIPO AMAZONAS CON ACCESORIOS
G. Otro	Ubicación:			UNC			

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERT/	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 2	UNC UND	Medidas ESTANDAR	Material SANITARIO EN PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 2	UNC UND	Medidas ESTANDAR	Material LAVAMANOS EN PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 30	UNC M2	Medidas 1,30X23	Material MAMPOSTERIA EN LADRILLO
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	Cant 35	UNC M2	Medidas 7X5	Material CERAMICA ANTIDESLIZANTE	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO!	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 2	UNC UND	Medidas 2.10*0,75	Material ALUMINIO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
Q. Otro	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	SALONES	Cant 20	UNC M2	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	SALONES	Cant 60	UNC M2	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicació	SALONES	Cant 84	UNC M2	Medidas 8*14	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicació	BATERIA SANITARIA	Cant 3	UNC UND	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicació	Cant	UNC	Medidas	Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	8
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA
 Email: abrahhan@hotmail.com
 Teléfono: 3218726444
 Firma: _____
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: ANGELICA MARIA RUIZ
 Email: _____
 Teléfono: _____
 Firma: _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: GLORIA DELFINA MOSQUERA
 Email: _____
 Teléfono: 3104007064
 Firma: _____
 Cargo: DIRECTORA

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____
 Firma: _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 42 KM

El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38864126_2350824575180098

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantari SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La sede queda de Tumaco por via fluvial a 42 KM y un recorrido a pie de 2km

Requiere mejoras en la bateria sanitaria y un pozo séptico, un tanque de almacenamiento, pintura, enchape y reposición de aparos sanitarios.

