

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		Institucion Educativa Olaya													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		219075000041													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		Escuela Rural Mixta Guadualito													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		219075000229													
Dirección/ Municipio:		Corregimiento Guadualito				Departamento			Balboa Cauca						
FECHA DE VISITA	DIA	22	8	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		8:00am a 10:30am	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: Y:													
RECTOR:	Milton Hernan Jaramillo						URBANA		RURAL	45min de Balboa					
E-mail:	amparo1069@hotmail.com						TELÉFONO:	3164497321							
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.:	Escrituras Publicas					
							NO		No del doc.:						
		Anexa documento:		SI		NO	X								

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	4	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		0	0	TERCERO	0	1	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	2	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	2	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	17 Estudiantes	
	TOTAL	0	0	TOTAL	12	5	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3	BIBLIOTECA	Si	LABORATORIO	No	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	6	COMEDOR	Si	INTERNADO	No

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	bateria	72,2	UNC	ml	72,2
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	bateria	8,2-4	UNC	ml	8,2-4
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant	UNC	und	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	bateria	8,6-7,1	UNC	ml	8,6-7,1
G. Otro	Ubicación:	Cant	UNC	Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	bateria	Cant	31,4	UNC	m2	Medidas	31,4	Material	forte
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	bateria	Cant	85,7	UNC	kg	Medidas	85,7	Material	metalica
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	bateria	Cant	4	UNC	und	Medidas	4	Material	institucional
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	bateria	Cant	4	UNC	und	Medidas	4	Material	institucional
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	bateria	Cant	1	UNC	und	Medidas	1	Material	institucional
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	bateria cocina	Cant	14,1	UNC	ml	Medidas	14,1	Material	granito
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	bateria	Cant	13,7	UNC	m2	Medidas	13,7	Material	bloque 5
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	bateria cocina	Cant	73,7	UNC	m2	Medidas	73,7	Material	1 calidad
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	bateria cocina	Cant	45,6	UNC	m2	Medidas	45,6	Material	tipo pesado
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	2	UNC	und	Medidas	2	Material	coll rolled
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	1,7	UNC	m2	Medidas	1,7	Material	coll rolled
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	19	UNC	und	Medidas	19	Material	bajo consumo
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	9-4	UNC	und	Medidas	9-4	Material	sencillo
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	74,9	UNC	ml	Medidas	74,9	Material	emt
Q. Otro	Ubicación:		Cant		UNC:		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	58,2	UNC	m2	Medidas	58,2	Material	mortero
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	83,5	UNC	m2	Medidas	83,5	Material	3 manos
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	bateria cocina	Cant	37,1	UNC	m2	Medidas	37,1	Material	exterior
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	bateria	Cant	4	UNC	und	Medidas	4	Material	push
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant		UNC		Medidas		Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	3
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	18
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	x	No existe	x	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	x	No existe	x	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Cerramiento, Aulas de Clase, Espacio Recreativo.



Convenciones



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Andres Camilo Fontalvo Caicedo
 Email: argandrescaicedo@gmail.com
 Teléfono: 3102494343

Firma
 Cargo:

Andres Fontalvo

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:



Bateria Sanitaria Vista 1



Bateria Sanitaria Vista 2



Cocina-Biblioteca Vista 1



Cocina-Biblioteca Vista 2



Comedor Vista 1



Comedor Vista 2

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 17 km de la institucion a Balboa y de balboa a popayan 113 km

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)
