

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institucion Educativa Bachillerato Tecnico Jambalo														
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	119364000267														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Centro Docente Ipicueto														
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	219364000164														
Dirección/ Municipio:	Vereda Ipicueto					Departamento			Jambalo / Cauca						
FECHA DE VISITA	DIA	14	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA		TARDE	X	NOCHE		12:00pm	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)												X:			
												Y:			
RECTOR:	Aparicio Quitumbo Trochez						URBANA		RURAL	1 hora con 30 min a Jambalo					
E-mail:	colegiobtaj2018@gmail.com						TELÉFONO:	3176975453							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X	Tipo de doc.: Resolución de Adjudicacion												
	NO		No del doc.:												
Anexa documento:												SI		NO	X

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		1	0	TERCERO	3	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	2	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	16 Estudiantes	
TOTAL		1	0	TOTAL	9	6	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	Si	LABORATORIO	No	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	7	COMEDOR	Si	INTERNADO	No

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	BLOQUE 1	6	ML	6	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	BLOQUE 1	12--4	ML	12--4	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	BLOQUE 1	2	UND	2	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación	Cant	UNC	Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	91,3	UNC	M2	Medidas	91,3	Material	FORTE
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	298,1	UNC	KG	Medidas	298,1	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	2	UNC	ML	Medidas	2	Material	GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	37,3	UNC	M2	Medidas	37,3	Material	BLOQUE N. 5
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	12	UNC	M2	Medidas	12	Material	1 CALIDAD
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	72,5	UNC	M2	Medidas	72,5	Material	TIPO PESADO
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	6	UNC	UND	Medidas	6	Material	BAJO CONSUMO
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	13	UNC	UND	Medidas	13	Material	SENCILLO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	32	UNC	ML	Medidas	32	Material	EMT
Q. Otro	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	169,4	UNC	M2	Medidas	169,4	Material	MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	100,2	UNC	M2	Medidas	100,2	Material	3 MANOS
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación	BLOQUE 1	Cant	1	UNC		Medidas	1	Material	LAVAPLATOS
G. Otro: Cual?	Ubicación		Cant		UNC		Medidas		Material	


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	x	No existe		Cantidad	8
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	x	No existe	x	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	x	No existe	x	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Cerramiento, Aulas de Clase.



Convenciones

Espacios Institucion
 Intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: **Andres Camilo Fontalvo Caicedo**
 Email: argandrescaicedo@gmail.com
 Teléfono: **3102494343**

Firma **Andres Fontalvo**
 Cargo: **Arquitecto**

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:



Comedor, Tienda, Bodegas Vista 1




Comedor, Tienda, Bodegas Vista 2



Comedor, Tienda, Bodegas Vista 3



Comedor, Tienda, Bodegas Vista 4



Comedor, Tienda, Bodegas Vista 5



Comedor, Tienda, Bodegas Vista 6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
 Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____
 Distancia en km desde el casco urbano: 11 Km de la institucion a Jambalo 45 km de jambalo a piendamo centro de acopio

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI No

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

La interventoria ha revisado el diagnostico y lo encuentra ajustado a los requerimientos del programa; se establecen las necesidades inmediatas en mantenimiento preventivo y correctivo. El presupuesto establece el costo adecuado de su mejoramiento.