




Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6


I. INFORMACI	ÓN GE	NERA	L DEI	ESTABL	ECI	MIENTO ED	UCATIVO)									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					RAUL OREJUELA BUENO												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					276109002009												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				SAN PEDRO													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:					276109001479												
Dirección/ Municipio:					BUENAVENTURA Departamento VALLE												
FECHA DE VISITA DIA 31 MES 7				AÑO	2018	JORNAD	1AÑANA	х	TARDE	NOCHE							
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GRS)						X: 03°14′58" N											
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						Y: 77°26′32" W											
RECTOR: ROSA NINFA					CUER	RO SANTANA	URBANA			RURAL VDA SAN PEDRO							
E-mail:	i.e.raulorejuelabueno@hotmail.com TELÉFONO: 3163535169																
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a SI X Tipo de doc.: TITULACION COLECTIVA										ECTIVA							
			•	o ó resoluci	ión de adjudicación de etnías NO No del doc. :												
indígenas o	arrocoi	Ombiai	105.						Anexa do	cume	ento:	SI	NO	Х			
	El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:																
* En caso de	e que la	respue	esta se	a NO indio	ue a	continuaciór	n porque:										
Deslizar	•				-	Deslizamient			Zoi	na Pa	intanosa			Prob	olemas estruc	cturales	
Inunda	ción			Relleno					Zoi	na de	protecci	ión		otro	, ¿Cuál?		
Amplia si sansid	oro .		,														
Amplie si considera :																	
	GR	ADO	No. NIÑO	S No. NIÑ	ias	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑA	S GRAD	00	No. NIÑOS	No. NIÑA	s	No. ADULTOS			
II.INFORMACIÓN	PREJAR	DIN	0	0		PRIMERO	20	0	SEXTO		31	0	Adultos M	lujeres	i		
BASE (DATOS DE			0	0		SEGUNDO	14	0	SÉPTIMO		24	0	Adultos ho	Adultos hombres			
LA MAYOR	TRANSI	CIÓN	14	0		TERCERO	18	0	OCTAVO		24	0		TOTAL TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCA			
JORNADA)			0	0		CUARTO	11	0	NOVENO		24	0					
			0	0		QUINTO	18	0	DECIMO		23	0	тот				JCATIVO
			0	0			0	0	ONCE		24	0					
ESTUDIANTES		TAL	14	0		TOTAL	81	0	TOTAL		150	0	 245	245			
II. INFORMAC	_				URA	-	_		TIOTAL		130						
No. DE AULAS		1	13					BIBLIOT	ECA	0		LABORA	TORIO		otro	o, Cual?	
No. BATERIA SAI	NITARIA		2	No. De aparatos		atos	7 COMEDO					INTERNADO)	,	
							•	-			•						
III. NECESIDA	DES D	E MEJ	ORA	MIENTO D	E L/	A INFRAES	TRUCTU	RA EXIS	TENTE								
Nota: (De la sig estimado, de la					es, s	i el establec	imiento l	o requie	re, relac	ione	su Ubic	ación,ca	ntidad, l	Jnida	ad, Medidas	y el Material	
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:																	
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: COCINA Cant: 0 UND: LTS Medidas 2000 Material PLÁSTICO																	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: BAÑO Cant: 0 UND: ML Medidas 12 Material PVC																	
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:					BAÑO	Cant:	0 UNI	D: UND	Med	didas	1	Material	ial PLÁSTICO		PLÁSTICO		
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:					BAÑO	Cant:	0 UNI	D: UND	Med	lidas	4"=24	Material			PVC		
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:					BAÑO	Cant:	3 UNI	D: UND	Med	didas	0	 Material		(CONCRETO		
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:					BAÑO		0 UNI			didas	4,8	 Material			C AMAZONAS		
G.Otro Ubicación:			Ibicación:		0	Cant:	0 UNI	D: 0	Med	didas	0	 Material			0		
						-		5.41	_			-				-	


2. MANTENIMIENTO CORRECT	IVO: El estal	olecimiento rec	quiere:							Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BAÑO	Cant:	0	UND:	M2	Medidas	20,4	Material	FORTE
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERT	A: Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑO	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	0	Material	PORCELANA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑO	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	0	Material	PORCELANA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑO	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑO	Cant:	3	UND:	ML	Medidas	0	Material	CONCRETO
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑO	Cant:	0	UND:	M2	Medidas	18,56	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO	S Ubicación:		Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	SALONES	Cant:	10	UND:	UND	Medidas	0	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SALONES	Cant:	20	UND:	UND	Medidas	0	Material	METALICA
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SALONES	Cant:	1	UND:	M2	Medidas	0	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	- Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	- Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	- Material	0
Q.Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	- Material	0
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PAI		O PARA ILLIMINA			•		_	ASTECER)	•	
II. SOMMSTRO E INSTALACION DE LA	VLL JOLAN. (JOI	LO I ANA ILOWINA	CIOIV, IIVI	JICAN NON	ALINO L	L DOIVID	ILLOS A AD	ASTECEN		
3. MANTENIMIENTO PREVENT	IVO : El estal	olecimiento rec	quiere:							
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	ED 02	Cant:	249,372	UND:	M2	Medidas	12,39 * 5,35	Material	MORTERO 1:4
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	0	M2	0	Medidas	18,56	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G.Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO:	(Si no existe	el elemento o	esta en	avanzad	o esta	ido de d	deterioro	*)El estable	cimiento	requiere:
A.TABLERO:		D	eterior	o <u>X</u>		No exi	ste (O Car	itidad	3
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA	Y SILLA):	D	eterior	0 0		No exi	ste 2	X Car	itidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMN	O (MESA Y SIL	LA): D	eterior	o X		No exist		e 0 Can		100
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO) :	D	eterior	0		No exi	ste 2	X Car	itidad	0
E.TANDEM DE CANECAS:		D	Deterioro		No exi		ste (0 Can		4
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas										
oxidadas cortantes, fracturas o										
			la falta	de insta	lacion	es y an	nbientes	escolares (D	escriba c	claramente la necesidad, indicando el
motivo, el tipo y número de es	spacios reque	eridos)								



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro tanques de reserva y su dimensión.
- 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador contador tablero eléctrico planta eléctrica.





Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro tanques de reserva y su dimensión.
- 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador contador tablero eléctrico planta eléctrica.

IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		
Email:	Firma	
Teléfono:	C.C.	
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		
Email:	Firma	
Teléfono:	Cargo:	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secret	aria de Educación/Alcaldia Municipal	
Nombre:		
Email:	Firma	
Teléfono:	Cargo:	
Acompañamiento adicional por la Institución Educa	tiva/Secretaria de Educación/Alcaldia	Municipal.
Nombre:		
Email:	Firma	
Teléfono:	Cargo:	

IV. CONTACTOS							
Acompañar	niento por parte del contratista:						
Nombre:							
Email:		Firma					
Teléfono:		C.C.					
Acompañar	niento del componente social:						
Nombre:							
Email:		Firma					
Teléfono:		Cargo:					
Otros:							
Nombre:							
Email:		Firma					
Teléfono:		Cargo:					
Nombre:							
Email:		Firma					
Teléfono:		Cargo:					

