

FICHA TÉCNICA PARA LA POSTULACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA MEJORAMIENTO

(Diligenciar una ficha por cada sede)

Plan de mejoramiento de Infraestructura Educativa 2017 - 2018

1007

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ETC QUE POSTULA EL PREDIO

Nombre del Municipio: BUENAVENTURA  
 Nombre de la Institución Educativa: JOSÉ ACEEDO Y GÓMEZ  
 Nombre de la Sede: SANTA LUCÍA DE TIMBA  
 Código DANE de la Institución Educativa: 276109001029  
 Código DANE de la SEDE: 276109012110  
 Representante legal del Municipio: ELIECER ARBOLEDA TORRES  
 Datos de Contacto Dirección: CRA 3a Calle 2a Edificio CAD Piso 6  
 Teléfono: 2405429 E Mail: despachoe@gmail.com

# de Alumnos Matriculados 2017: 32 Sede con educación técnica - tecnológica (S/N) NO  
 # de Aulas de la sede: 2 Sede con educación Agraria (S/N) NO  
 No. de sedes que integran la IE: 16 Sede con intervención de infraestructura reciente (S/N - año) NO  
 Sede con internado (S/N) NO Sede postulada, viabilizada y no priorizada por obras FFIE (S/N) NO  
 Sede con Educación Normalista (S/N) NO Jornadas de la sede: MAÑANA, TARDE

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SEDE QUE SE POSTULA

Fecha Postulación: 10 / 10 / 2017 Departamento: VALLE DEL CAUCA Municipio: BUENAVENTURA  
 Dirección Predio: VEREDA TIMBA - RÍO CAJAMBRE Área Total M2: 10.000 Barrio / Vereda: TIMBA  
 Coordenadas: Lat : 33° 32' 00" N Long (W): 77° 18' 00" W Área Libre M2: 9.000 Área Cesión M2:  
 No. Matrícula Inmobiliaria: 372-55047 Área Urbanizable M2: 10.000 Área Afectación M2:  
 # de Escritura Pública: 04916 y 03305 Cédula Catastral:  
 Notaría y Lugar: INCORA Fecha Escritura: 29/12/1998 Y 19/12/1999 Años de Posesión:  
 Nombre del Propietario Registrado en Certificado de Libertad: CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO CAJAMBRE  
 Nombre del Poseedor Registrado en la Declaración: CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO CAJAMBRE

3. ALCANCE DEL MEJORAMIENTO REQUERIDO

1	1	1	1	1	8	8	8	1	1	1	Otros tipos de intervención (Descripción u observaciones adicionales)					
Pintura	Reposición / reemplazo de rejillas	Reposición / reemplazo de ventanas	Adecuación / cambio de luminarias	Adecuación / cambio de ventilación	Adecuación / cambio de instalaciones eléctricas	Adecuación / cambio de sanitarios internos	Adecuación / cambio de acometidas sanitarias	Adecuación / cambio de hidrúulicas internas	Adecuación / cambio de acometidas hidrúulicas	Adecuación / cambio de aparatos sanitarios	pisos	Adecuación / cambio de carpintería metálica	Mantenimiento preventivo de carpintería metálica	Adecuación de zonas deportivas	Mantenimiento preventivo de zonas deportivas	Adecuación de zonas verdes

Nota: En la casilla frente a cada alcance de mejoramiento requerido se debe incluir el espacio a ser mejorado, de acuerdo a la numeración de espacios del punto 4.

4. CONDICIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA SEDE POSTULADA

Existen edificaciones en riesgo de ruina en la IE?: Si: X No: Año en que realizó la construcción:  
 Descripción de edificaciones en riesgo:

1. Aulas	#	2. Laboratorios	#	3. Sala Informática	#	4. Bibliotecas	#	5. Auditorio	#	6. Zonas Recreativas	#	7. Zona Administrativa	#	8. Baterías Sanitarias	#	9. Comedor - Cocina	#
Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno		Bueno	
Regular	1	Regular		Regular		Regular		Regular		Regular		Regular		Regular	1	Regular	
Malo	1	Malo		Malo		Malo		Malo		Malo		Malo		Malo		Malo	
Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina		Ruina	
Total	2	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	1	Total	0

5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO	SI	NO	Empresa que lo Suministra	Observaciones (indicar si es un sistema alternativo)
Acueducto		X		Se Recoje agua lluvia en tanques
Alcantarillado		X		
Energía Eléctrica		X		Se utiliza planta eléctrica
Gas		X		Se cocina con leña
Voz y Datos		X		
Aseo		X		Con la basura se hace compostaje

6. ACOMETIDAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN LA SEDE POSTULADA

SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO	SERVICIO	SI	NO
Acueducto	No	X	Energía Eléctrica	No	X	Alcantarillado	No	X	Gas	No	X
									Voz y Datos	No	X
									Aseo	No	X

7. PARAMENTOS Y LINDEROS

Por el Norte:	Río Mayorquín	Por el Sur:	Río Yurumangui
Por el Oriente:	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	Por el Occidente:	Oceano Pacifico

Sevidumbras:

46

1007

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Plano General de Localización de la Sede con Coordenadas

Fotos actuales de la Sede que se postula

