

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL REPOSO													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000134													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO EL REPOSO													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000134													
Dirección/ Municipio:		MUNICIPIO DE APARTADO - CORREGIMIENTO EL REPOSO					Departamento		ANTIOQUIA						
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	X	SABATINA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:										
					Y:										
RECTOR:	ASAEL LOZANO					URBANA		RURAL	X						
E-mail:	I.E.RREPOSO@GMAIL.COM					TELÉFONO:	8296216								
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	X	Tipo de doc.:							
						NO		No del doc. :							
					Anexa documento:	SI		NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	82	75	SEXTO	157	124	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	85	75	SÉPTIMO	103	108	Adultos hombres	451
TRANSICIÓN	58	53		TERCERO	71	80	OCTAVO	59	94	TOTAL	1091
aceleracion de aprendizaje	23	14		CUARTO	96	78	NOVENO	62	71	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	98	90	DECIMO	42	59		
ESTUDIANTES							ONCE	19	53	3020	
TOTAL	81	67	TOTAL	432	398	TOTAL	442	509			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	25	BIBLIOTECA	X	LABORATORIO	X	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	12	No. De aparatos	44	COMEDOR	X	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	25	UND:	UND	Medidas	#8	Material	C.A
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	DISCAPACITAD OS	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	DISCAPACITAD OS	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	ML	Medidas	ESTANDA	Material	CERAMICA
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	16	UND:	ml	Medidas	ESTANDAR	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	26	UND:	M2	Medidas	ESTNADA	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	9,9	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	,95 * 2	Material	METALICO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	AULAS	Cant:		UND:		Medidas		Material	-----
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	FLUORECENTE
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	PUNTOS	Medidas	ESTANAR	Material	PVC
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	VIGA CANAL	Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

* LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS, TIENDA ESCOLAR, RESTAURANTE ESCOLAR ADICIONA Y DOS LABORATORIOS (QUIMICA Y FISICA)

*CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mairnella Martínez Bejarano
 Email: mairnellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: Propietaria Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Azarel Hozaño
 Email: azarel.hozano@gmail.com
 Teléfono: 3042040560

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Fiorilla Felitti
 Email: offenandeh20@gmail.com
 Teléfono: 3113668513

Firma: [Signature]
 Cargo: Arq. Panyca

<p>1 ESTADO BARIAS SANITARIAS</p> 	<p>2 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DENTRO DE LOS BLOQUES</p> 
<p>3 PROBLEMAS DE HUMEDAD</p> 	<p>4 CIELORASO AULAS</p> 
<p>5 MAMPOSTERIAS ETERIORADA Y FALTANTE</p> 	<p>6 ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCION</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: 10 KM 20 MINUTOS

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 12 M2 Material predominante **MAPOSTERIA**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

* LA INSTITUCION PADECE DE UN PROBLEMA DE HUMEDAD EN TODA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE, DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN MUROS, PLACA Y VIGA CANALES. LA FACHADA ES EN LADRILLO Y BLOQUE A LA VISTA EL CUAL HA SUFRIDO DE METEORIZACION Y EN OCASIONES ESTAN ROTO.

* EL SISTEMA DE BAJANTES SE ENCUENTRA EN LA PARTE INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.

* EL DIA DE LA VISTA DE DIAGNOSTICO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANTENIMIENTO EN LAS BATERIAS SANITARIAS, EL SEÑOR RECTOR MANIFIESTA QUE LA ADECUACION SE HARA PARA TODAS LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION.

* LA COMUNIDAD EDUCATIVA MANIFIESTA LA NECESIDAD DE INTERCONECTAR LOS BLOQUES (SEGUNDO PISO) Y LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS. YA QUE LA INSTITUCION CUENTA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA.

* LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION ES BASTANTE GRANDE CUENTA CON 4 BLOQUE, DOS PLANTA, PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, COMEDOR, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS, ENFERMERIA, BODEGAS Y AULA MULTIPLE.

* LA SECRETARIA DE EDUCACION SUMINSTRO LOS PLANOS DE LA INSTITUCION POR SER UN COLEGIO TAN GRANDE PARA LA ELABORACION DE MEMORIAS DE OBRA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL REPOSO																			
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000134																			
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		COLEGIO EL REPOSO																			
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000134																			
Dirección/ Municipio:		MUNICIPIO DE APARTADO - CORREGIMIENTO EL REPOSO					Departamento		ANTIOQUIA												
FECHA DE VISITA	DIA	16	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	X	SABATINA							
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: Y:																			
RECTOR:	ASAEL LOZANO					URBANA	RURAL					X									
E-mail:	I.E.RREPOSO@GMAIL.COM					TELÉFONO:	8296216														
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	X													Tipo de doc.:					
		NO														No del doc. :					
Anexa documento:		SI														NO					

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales otro, ¿Cuál?
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	82	75	SEXTO	157	124	Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	85	75	SÉPTIMO	103	108	Adultos hombres	451
TRANSICIÓN		58	53	TERCERO	71	80	OCTAVO	59	94	TOTAL	1091
aceleracion de aprendizaje		23	14	CUARTO	96	78	NOVENO	62	71	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	98	90	DECIMO	42	59		
ESTUDIANTES							ONCE	19	53	3020	
TOTAL		81	67	TOTAL	432	398	TOTAL	442	509		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	25	BIBLIOTECA	X	LABORATORIO	X	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	12	No. De aparatos	44	COMEDOR	X	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	25	UND:	UND	Medidas	#8	Material	C.A
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	DISCAPACITAD OS	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	DISCAPACITAD OS	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	ML	Medidas	ESTANDA	Material	CERAMICA
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	16	UND:	ml	Medidas	ESTANDAR	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	26	UND:	M2	Medidas	ESTNADA	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	9,9	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	,95 * 2	Material	METALICO
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	AULAS	Cant:		UND:		Medidas		Material	-----
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	FLUORECENTE
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	BAÑOS DISCAPACITADOS	Cant:	2	UND:	PUNTOS	Medidas	ESTANAR	Material	PVC
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:		UND:		Medidas		Material	-----
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:		UND:		Medidas		Material	-----
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	VIGA CANAL	Cant:		UND:		Medidas		Material	-----
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	-----

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	/	No existe	/	Cantidad	-----

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :


* LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS, TIENDA ESCOLAR, RESTAURANTE ESCOLAR ADICIONA Y DOS LABORATORIOS (QUIMICA Y FISICA)

*CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS

MEGA COLEGIO

PLANO PLANIA I

- cubierta en varilla y teja C.A
- Mampostera a la vista (PROBLEMAS de HUMEDAD)
- PISO en baldosin (Buen estado)



NOTA: LA institucion cuenta con 3 bloques los cuales tienen 2 plantas.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar: ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Mairnela Martínez Bernaldo
 Email: mairnelamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma _____
 Cargo: Procedencia Social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Azarel Tozano
 Email: azarel.tozano@gmail.com
 Teléfono: 3042040566







Firma _____
 Cargo: Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Florula Jardi
 Email: effernandez20@gmail.com
 Teléfono: 3113668513

Firma _____
 Cargo: Proq. Proyección

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ESTADO BARIAS SANITARIAS</p> 	<p>2 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS DENTRO DE LOS BLOQUES</p> 
<p>3 PROBLEMAS DE HUMEDAD</p> 	<p>4 CIELORASO AULAS</p> 
<p>5 MAMPOSTERIAS ETERIORADA Y FALTANTE</p> 	<p>6 ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCION</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 10 KM 20 MINUTOS

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO 12 M2 Material predominante MAPOSTERIA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

- * LA INSTITUCION PADECE DE UN PROBLEMA DE HUMEDAD EN TODA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE, DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO EN MUROS, PLACA Y VIGA CANALES. LA FACHADA ES EN LADRILLO Y BLOQUE A LA VISTA EL CUAL HA SUFRIDO DE METEORIZACION Y EN OCASIONES ESTAN ROTO.
- * EL SISTEMA DE BAJANTES SE ENCUENTRA EN LA PARTE INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.
- * EL DIA DE LA VISTA DE DIAGNOSTICO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANTENIMIENTO EN LAS BATERIAS SANITARIAS, EL SEÑOR RECTOR MANIFIESTA QUE LA ADECUACION SE HARA PARA TODAS LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION.
- * LA COMUNIDAD EDUCATIVA MANIFIESTA LA NECESIDAD DE INTERCONECTAR LOS BLOQUES (SEGUNDO PISO) Y LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS. YA QUE LA INSTITUCION CUENTA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA.
- * LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION ES BASTANTE GRANDE CUENTA CON 4 BLOQUE, DOS PLANTA, PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, COMEDOR, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS, ENFERMERIA, BODEGAS Y AULA MULTIPLE.
- * LA SECRETARIA DE EDUCACION SUMINSTRO LOS PLANOS DE LA INSTITUCION POR SER UN COLEGIO TAN GRANDE PARA LA ELABORACION DE MEMORIAS DE OBRA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000703											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000703											
Dirección/ Municipio: APARTADO		VEREDA EL DIAMANTE				Departamento		ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: _____ Y: _____											
RECTOR:	CAROLINA CUESTA CORDOBA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	CACUCO68@GMAIL.COM						TELÉFONO:	3147724976					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI		NO				
		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA									
		No del doc.:											
		Anexa documento:		SI		NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		0	0	TERCERO	0	0	OCTAVO	10	10	TOTAL	0
				CUARTO	0	0	NOVENO	12	14	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	19	8	DECIMO	16	11		
ESTUDIANTES							ONCE	8	6	114	
TOTAL		0	0	TOTAL	19	8	TOTAL	46	41		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	5	COMEDOR	/	
				INTERNADO	/	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	2000 LTS	Material:	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1//2	Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro BOMBA	Ubicación:	ALJIBE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDA!	Material:	ELECTRO BOMBA

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	30	UND:	UND	Medidas	N 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	TIENDA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SALONES	Cant:	/	UND:	//	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SALA SISTEMA	Cant:	39	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	600	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	60
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	*-	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LABORATORIO, AULA , BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA, MANTENIMIENTO PARCIAL DE CERRAMIENTO

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: <u>Marinella Marina Bejarano</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>marinellamb23@gmail.com</u>	Cargo: <u>Profesional Social</u>
Teléfono: <u>3148667115</u>	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>CAROLINA CUESTA</u>	Firma: <u>CAROLINA</u>
Email: <u>ca.culo68@gmail.com</u>	Cargo: <u>Rectora</u>
Teléfono: <u>3147724976</u>	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.	
Nombre: <u>Fiorilla Fernando H</u>	Firma: <u>[Signature]</u>
Email: <u>ffernandezh20@gmail.com</u>	Cargo: <u>Psicopedagogo</u>
Teléfono: <u>3113668313</u>	

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 BAÑOS</p> 
<p>3 PUERTAS</p> 	<p>4 PISOS</p> 
<p>5 PINTURA</p> 	<p>6</p>

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 35 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO ⁺ Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LA PTAP QUE TIENE LA ESCUELA.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205045000703											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		I.E.R EL DIAMANTE											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		205045000703											
Dirección/ Municipio: APARTADO		VEREDA EL DIAMANTE		Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	17	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	<input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	<input type="checkbox"/>	NOCHE	<input type="checkbox"/>
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)				X:		Y:							
RECTOR:	CAROLINA CUESTA CORDOBA				URBANA	<input type="checkbox"/>	RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
E-mail:	CACUCO68@GMAIL.COM				TELÉFONO:	3147724976							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA					
		Anexa documento:		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>						

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	0	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0		
TRANSICIÓN	0	0	TERCERO	0	0	OCTAVO	10	10	TOTAL			0
			CUARTO	0	0	NOVENO	12	14	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO			
			QUINTO	19	8	DÉCIMO	16	11				
ESTUDIANTES						ONCE	8	6				
	TOTAL	0	0	TOTAL	19	8	TOTAL	46	41	114		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	5	COMEDOR	/	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	2000 LTS	Material:	COLEMPAQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	CERCA A BAÑO	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1//2	Material:	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro BOMBA	Ubicación:	ALJIBE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	ESTANDA	Material:	ELECTRO BOMBA

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	AULAS	Cant:	30	UND:	UND	Medidas	N 8	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	TIENDA	Cant:	20	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	3	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,5	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	AULAS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	MAMPOSTERIA
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LAMINA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	SALONES	Cant:	/	UND:	//	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	SALA SISTEMA	Cant:	39	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	600	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	500	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:



A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	6
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	60
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	*	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

LABORATORIO, AULA , BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA CON CUBIERTA, MANTENIMIENTO PARCIAL DE CERRAMIENTO

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



- * Sab de sistema Sin ciclo raso
- * Pisos esmaltados (Regular)
- * Problema electrico General
- * No cuentan con Bajantes
- * Problema de corales Aula V
- * Humedad Aula V
- * Bañeros sanitaria mal estado
- * Ventana en concreto
- * Cubierta mal estado (parcial)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar: ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano
 Email: marinellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: Murto B
 Cargo: profesional social

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: CAROLINA CUESTA
 Email: cauculo680@gmail.com
 Teléfono: 3147724976





Firma: CAROLINA
 Cargo: Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Fiorilla Fernando H
 Email: cffernandezh20@gmail.com
 Teléfono: 311 3668313

Firma: [Signature]
 Cargo: proy. est.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 CUBIERTA</p> 	<p>2 BAÑOS</p> 
<p>3 PUERTAS</p> 	<p>4 PISOS</p> 
<p>5 PINTURA</p> 	<p>6</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio Vehicular Peatonal Fluvial Marítima Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano **35 KM DESDE EL MUNICIPIO DE APARTADO**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantaril SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LA PTAP QUE TIENE LA ESCUELA.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E SAN VICENTE DEL CONGO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837001880											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R LOS ENAMORADOS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		2005837000620											
Dirección/ Municipio: TURBO		VEREDA SAN VICENTE			Departamento			ANTIOQUIA					
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		N 1065^11'13,2"									
		Y:		W 1400^ 34'4,8"									
RECTOR:	EDGAR MORALES						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	SEM@TURBOEDUCADO.GOV.CO						TELÉFONO:	3128871194					
* <input type="checkbox"/>	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	NO				
		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA									
		No del doc. :		N 034-77935									
		Anexa documento:		SI	X	NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/>	Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/>	Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/>	Problemas estructurales
<input type="checkbox"/>	Inundación	<input type="checkbox"/>	Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/>	Zona de protección	<input type="checkbox"/>	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	1	TERCERO	3	4	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	4	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	9	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	34	
TOTAL		2	1	TOTAL	18	13	TOTAL	0	0		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	OCINA Y BAÑO	Cant	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAUQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑO	Cant	150	UND:	ML	Medidas	1//2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	CONCRETO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	ESCUELA BLOQUE	Cant	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS Y	Cant	99	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	JLAS Y COMED	Cant:	15	UND:	UND	Medidas:	N6	Material:	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	7,8	UND:	ML	Medidas:	0,6*7,8	Material:	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	COCINA	Cant:	11	UND:	M2	Medidas:	7,6*1,2	Material:	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	30	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	57	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	TABLETA DE GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCI	Cant:	7	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	4	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	COCINA Y CON	Cant:	2	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1//2	Material:	MT
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	AULAS Y COM	Cant:	20	UND:	ML	Medidas:	1*20	Material:	ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA	Cant:	11	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	CEMENTO Y ARENA
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	554	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	374	UND:	M2	Medidas:	ESTANDAR	Material:	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas:	ESTANDAR	Material:	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas:		Material:	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	35
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


LA INSTITUCION NO CUENTA CON PLACA DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE ANDENES QUE CONECTEN LOS BAÑOS

CAMBIO DE CUBIERTA

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Norte



puntos azules de intervencion

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano
 Email: marinellam023@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: MILENA CORDOBA ROMANA
 Email: laprofemile@outlook.es
 Teléfono: 3184897014

Firma: MILENA Co R
 Cargo: DOCENTE.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Román
 Email: Edgar.Morales@turboeducab.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario de Educación.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ANDENES</p> 	<p>2 CANALES</p> 
<p>3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p> 	<p>4 MANTENIMIENTO CUBIERTAS</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6 PINTURA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano 34 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD SE ABASTECE DE AGUA LLUVIA.

EL ESPACIO DE LA COCINA NO ES EL ADECUADO, ACONDICIONAR UN AULA DE CLASES

LA SEDE TIENE FILTRACIONES EN LAS PLACAS DE LAS AULAS POR FALTA DE ANDENES.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E SAN VICENTE DEL CONGO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		205837001880											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		E.R LOS ENAMORADOS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		2005837000620											
Dirección/ Municipio: TURBO		VEREDA SAN VICENTE		Departamento		ANTIOQUIA							
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)			X:	N 1065°11'13,2"				Y:	W 1400° 34'4,8"				
RECTOR:	EDGAR MORALES						URBANA		RURAL	X			
E-mail:	SEM@TURBOEDUCADO.GOV.CO						TELÉFONO:	3128871194					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI	X	NO		Tipo de doc.:		MATRICULA INMOBILIARIA					
						No del doc.:		N 034-77935					
Anexa documento:		SI	X	NO									

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	0	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres
JARDIN		0	0	SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
TRANSICIÓN		2	1	TERCERO	3	4	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
				CUARTO	4	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	9	3	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0		
TOTAL		2	1	TOTAL	18	13	TOTAL	0	0	34	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4	BIBLIOTECA	/	LABORATORIO	/	otro, Cual? Sala sistemas	
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	4	COMEDOR	1	INTERNADO	/

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:										
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	COCINA Y BAÑO	Cant	2	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	COLEMPAUQUES
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA Y BAÑO	Cant	150	UND:	ML	Medidas	1/2	Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	UND	Medidas	ESTAND	Material	CONCRETO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	COCINA	Cant	30	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	ESCUELA BLOQUE	Cant	1	UND:	UND	Medidas	60*60	Material	CONCRETO
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULAS Y	Cant	99	UND:	ML	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	JLAS Y COMEDI	Cant:	15	UND:	UND	Medidas	N6	Material	ETERNIT
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA	Cant:	7,8	UND:	ML	Medidas	0,6*7,8	Material	CONCRETO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	COCINA	Cant:	11	UND:	M2	Medidas	7,6*1,2	Material	BLOQUE
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA	Cant:	30	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	57	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	TABLETA DE GRES
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS Y COCI	Cant:	7	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METALICA
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	LED
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	COCINA Y COM	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	COCINA Y COMEDOR	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	1/2	Material	MT
Q. Otro ANDENES	Ubicación:	AULAS Y COMI	Cant:	20	UND:	ML	Medidas	1*20	Material	ESTANDAR
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA	Cant:	11	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	CEMENTO Y ARENA
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	554	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	VINOLO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	TODA LA INSTITUCION	Cant:	374	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	8	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	35
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


LA INSTITUCION NO CUENTA CON PLACA DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE ANDENES QUE CONECTEN LOS BAÑOS

CAMBIO DE CUBIERTA

≈ 90.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



A BOCHE AUJAS.

- Tejas en eternit estructura en cercha en varilla (combro parcial)
- Pisos. Tableta de gres
- Filtración tereca. por falta de Arden.

*** COMEDOR.**

- mden en mal estado
- cubierta en teja eternit (MAI Estado) estructura en cercha en varilla. Pisos esmaltado (MAI estado)

*** Baños:**

- Puertas en mal estado
- Hace Falta Griferios.
- Lavamanos - Sanitarios
- Cuerten con Ceramica.
- Pazo Septico mal estado
- No cuenta con suministro actual de H₂O

A AREA SOCIAL (enmemoda)

- Estructura madera y teja zinc.
- Piso esmaltado Mal estado

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Marinella Martínez Bejarano
 Email: marinellamb23@gmail.com
 Teléfono: 3148667115

Firma: [Signature]
 Cargo: Profesional Social.

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: MILENA CORDOBA ROMANA
 Email: laprofemile@outlook.es
 Teléfono: 3184897014




Firma: MILENA Co R
 Cargo: DOCENTE.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Edgar Morales Romaniq.
 Email: Edgar.Morales@tribeducab.gov.co
 Teléfono: 312 887 1194

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario de Educación.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

<p>1 ANDENES</p> 	<p>2 CANALES</p> 
<p>3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO</p> 	<p>4 MANTENIMIENTO CUBIERTAS</p> 
<p>5 PUERTAS</p> 	<p>6 PINTURA</p> 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	34 KM DESDE EL MUNICIPIO DE TURBO
---	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--	---	---

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD SE ABASTECE DE AGUA LLUVIA.

EL ESPACIO DE LA COCINA NO ES EL ADECUADO, ACONDICIONAR UN AULA DE CLASES

LA SEDE TIENE FILTRACIONES EN LAS PLACAS DE LAS AULAS POR FALTA DE ANDENES.