

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Centro Educativo Rural Nuestra Señora del Carmen										
CÓDIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	254720000034										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Centro Educativo Rural Nuestra Señora del Carmen - Sede Abejales										
CÓDIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	254720000662										
Dirección/ Municipio:	Vda. Abejales /Sardinata					Departamento			Norte de Santander		
FECHA DE VISITA	DÍA	23	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	NOCHE
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)		X:		8°2'17,47" N							
		Y:		72°50'6,67" W							
RECTOR:	OMAIRA PATRICIA CORDERO TORRES					URBANA		RURAL		X	
E-mail:	anarosa-12345@hotmail.com					TELÉFONO:		313 4656896			
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.	SI	X		Tipo de doc.:		Escritura y certificado de libertad y tradición					
	NO			No del doc.:		Escritura No. 325 del 23-08-14 / MI # 260-94223					
Anexa documento:		SI	X	NO							

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

<input type="checkbox"/> Deslizamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Receptor de Deslizamiento	<input type="checkbox"/> Zona Pantanosa	<input type="checkbox"/> Problemas estructurales
<input type="checkbox"/> Inundación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Relleno Sanitario	<input type="checkbox"/> Zona de protección	<input type="checkbox"/> otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN		0	0	PRIMERO	5	1	SEXTO	2	2	Adultos Mujeres
JARDÍN		0	0	SEGUNDO	3	3	SÉPTIMO	1	1	Adultos hombres	
TRANSICIÓN		1	0	TERCERO	2	1	OCTAVO	2	3	TOTAL	
				CUARTO	0	1	NOVENO	1	0	0	
				QUINTO	1	3	DECIMO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No.	33
	TOTAL	1	0	TOTAL	11	9	TOTAL	6	6		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	BIBLIOTECA	SI	LABORATORIO	NO	otro, Cual?
No. BATERÍA SANITARIA	2	No. De aparatos	3	COMEDOR	NO	COCINA - HABITACIÓN DOCENTE

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Baños, Cocina	Cant:	2	UND:	lt	Medidas	1000	Material	PVC
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Aulas	Cant:	-	UND:	ml	Medidas	18	Material	Lámina galvanizada
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Aula, Biblioteca	Cant:	10	UND:	un	Medidas	-	Material	Eternit
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Biblioteca	Cant:	1	UND:	un	Medidas	-	Material	Institucional
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Biblioteca	Cant:	1	UND:	un	Medidas	-	Material	Institucional
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Habitación	Cant:	15	UND:	m2	Medidas	-	Material	Ladrillo común
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Baño Biblioteca	Cant:		UND:	m2	Medidas	-	Material	Cerámica 20x20
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Baño Biblioteca	Cant:	3,1	UND:	m2	Medidas	-	Material	Cerámica 30x30
J. REPOSICIÓN POCETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Hab,cocina	Cant:	4	UND:	un	Medidas	2(0,7X1,8)+2(1,1X1,1)	Material	Metálico
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Hab,cocina	Cant:	2	UND:	m2	Medidas	1x1	Material	Metálico
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	General	Cant:	9	UND:	un	Medidas	-	Material	Bombilla en espiral
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	General	Cant:	7	UND:	un	Medidas	-	Material	Toma doble
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	General	Cant:	1	UND:	un	Medidas	6 circuitos	Material	Metálico
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m	Medidas	35	Material	Tubería EMT
Q. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	77	Material	Vinilo tipo 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	General	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	41	Material	Koraza
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Baño	Cant:	-	UND:	m2	Medidas	7,1	Material	Impermeabilizante de Placas
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/
G. Otro: Cual?	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas	/	Material	/

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	6
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

1 aula nueva, comedor, habitación docente.



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Mauricio Mora Blanco
 Email: maochico16@hotmail.com
 Teléfono: 322 3449353

Firma
 Cargo:

 Funcionario Sec. Desarrollo Social Sardinata


Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Omaira Patricia Cordero Torres
 Email: anarosa-12345@hotmail.com
 Teléfono: 313 4656896

Firma
 Cargo:

 Rectora

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input checked="" type="checkbox"/> Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	16
---	--	----------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	----

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO Luz SI NO Gas SI NO Alcantarill SI NO Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante **LADRILLO COMÚN**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

El área construida no cuenta con refuerzo estructural, la habitación del docente se cayó y usa como dormitorio la biblioteca, la cocina se encuentra en mal estado, la batería sanitaria se encuentra en regular estado porque la placa presenta humedad, una parte de los alumnos reciben la clase en un kiosko, el sistema eléctrico es deficiente, solicitan demoler dos muros de la cocina para reformarla y ampliarla para el comedor. Solicitan además el cerramiento del perímetro para evitar la entrada de animales y control de los niños.