

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 4

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Rural Llano Grande
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 254206000157
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Sede Elias Perez Ramirez
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 254206000327
 Dirección/ Municipio: Convención vda. El Tropic Departamento: Norte de Santander
 FECHA DE VISITA DIA: 10 MES: 07 AÑO: 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
 COORDENADAS GEOGRARICAS (GPS) X: 8° 27' 36.62" Y: 73° 20' 25.16"
 RECTOR: Gilbert y Cabanilla Alarcon URBANA RURAL
 E-mail: gilbertycabanilla@hotmail.com TELÉFONO: 3124477012
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: EP y cert. de lib. y trad. No del doc.: EP # 68160 MI# 76610526
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleño Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera:

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	0	1	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres		
TRANSICIÓN	0	0	TERCERO	1	2	OCTAVO	0	0	TOTAL		-0-
			CUARTO	1	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	1	3	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES						ONCE	0	0			
TOTAL	0	0	TOTAL	4	7	TOTAL	0	0			No. -11-

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 1 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 4 COMEDOR: NO INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

I. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Baños Cant: 1 UND: 1 Medidas: 1000 Material: PVC
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: - Cant: - UND: - Medidas: - Material: -
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Baños Cant: - UND: - Medidas: 1650 Material: PVC
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: - Cant: - UND: - Medidas: - Material: -
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: - Cant: - UND: - Medidas: - Material: -
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aulas Cant: - UND: - Medidas: 11 Material: -
 G. Otro: Ubicación: - Cant: - UND: - Medidas: - Material: -

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	✓					✓
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	✓					✓
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	✓					✓
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	✓					✓
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	✓					✓
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	✓					✓
G. REPOSICIÓN DE MURO	✓					✓
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	✓					✓
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	✓					✓
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	✓					✓
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	✓					✓
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	✓					✓
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	✓					✓
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	✓					✓
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	✓					✓
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	✓					✓
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	✓					✓
Q. Otro	✓					✓
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)						

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
A. PAÑETE MURO M2:	✓					✓
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	✓					✓
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	✓					✓
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	✓					✓
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	✓					✓
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	✓					✓
G. Otro: Cual?	✓					✓


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

	Deterioro	No existe	Cantidad
A. TABLERO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
E. TANDEM DE CANECAS:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 CC _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Geberly Cabanilla Marcano
 Email: geberlycabanilla@ho.com
 Teléfono: 3244370

Firma: [Signature]
 Cargo: Secretario

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Esta institución cuenta con culla y una buena batería sanitaria aunque requiere impermeabilización en la placa del tanque elevado y retoques de pinturas, el sistema séptico no es el adecuado. El Rector y la docente solicitan el corraimiento y adecuar la placa donde se recorran e instalarles una cubierta para protegerlos del sol y la lluvia.