

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Rural Llano Grande
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 254206000157
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Sede Capellania
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 254206000254
 Dirección/ Municipio: Convención Uda. Capellania Departamento: Norte de Santander
 FECHA DE VISITA DIA: 19 MES: 07 AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA: TARDE: NOCHE:
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 8° 27' 6,29" Y: 73° 20' 22,21"
 RECTOR: Gilberly Cabanilla Alarcon URBANA: RURAL:
 E-mail: gilberlycabanilla@hotmail.com TELÉFONO: 312 447 7012
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: EPY cert. Trad. y libertad
 No del doc.: EPY 241/76-MI 2/26/0549
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	1	0	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	
JARDIN	0	0	SEGUNDO	0	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres		
TRANSICIÓN	0	0	TERCERO	1	1	OCTAVO	0	0	TOTAL		- 0 -
			CUARTO	0	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
			QUINTO	1	0	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES						ONCE	0	0			No. - 4 -
TOTAL	0	0	TOTAL	3	1	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 1 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 3 COMEDOR: NO INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Baños Cant: UND: Medidas 1650 Material PVC

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: 145 Medidas Material

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aulas Cant: UND: 11 Medidas 13 Material

G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: <u>123</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>123</u>	Material: <u>Termo Acústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>✓</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>Institucional</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>3</u>	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>Institucional</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>Baño</u>	Cant: <u>2</u>	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>3</u>	Medidas: <u>1x2m</u>	Material: <u>Metálica</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>General</u>	Cant: _____	UND: <u>11</u>	Medidas: _____	Material: <u>Bombilla Espiral</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>8</u>	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>Metálico</u>
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: <u>Gral</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>Metálico</u>
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: <u>✓</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>✓</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: _____	UND: <u>M²</u>	Medidas: _____	Material: <u>Vinilo Tipo 1</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Gral.</u>	Cant: _____	UND: <u>M²</u>	Medidas: _____	Material: <u>Koraza</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>✓</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>✓</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>✓</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>✓</u>	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
E. TANDEM DE CAÑECAS:	Deterioro	___	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>-2-</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____

Email: _____

Teléfono: _____

Firma _____

C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____

Email: _____

Teléfono: _____

Firma _____

Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Girberly Cabanilla Albornoz

Email: girberly.cabanilla@hotmail.com

Teléfono: 3124437012

Firma: [Signature]

Cargo: Recorrido

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____

Email: _____

Teléfono: _____

Firma _____

Cargo: _____

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

<input checked="" type="checkbox"/> Vehicular	<input type="checkbox"/> Peatonal	<input type="checkbox"/> Fluvial	<input type="checkbox"/> Marítima	<input type="checkbox"/> Otro:	Distancia en km desde el casco urbano: <u>12 Kms.</u>
---	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Luz SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gas SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantaril SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tel. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--	---	---

Se requiere realizar demoliciones SI NO M2 Material predominante Ladrillo Común

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Esta IED cuenta con dos cisternas y una batería sanitaria en mal estado, la cubierta necesita cambio general al igual que los pisos y el sistema eléctrico. Requiere una nueva foz séptica y cerramiento.