

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINEDUCACIÓN

Manos escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RAFAEL REYES

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

286001002636

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

Dirección/ Municipio:

PUERTO GUZMAN

Departamento

PUTUMAYO

FECHA DE VISITA

DIA

27

MES

8

AÑO

2018

JORNADAS

MAÑANA

X

TARDE

NOCHE

X:

76° 26' 30,78" O

Y:

0° 57' 48.8 "N

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

RECTOR:

WILLS JAIRO BURBANO HERNANDEZ

URBANA

RURAL

X

E-mail:

IERURRAFAELREYES1987@HOTMAIL.COM

TELÉFONO:

3142782967

*

SI

X

Tipo de doc.:

NO

No del doc. :

La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.

Anexa documento:

SI

NO

X

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

X

NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

Deslizamiento

Receptor de Deslizamiento

Zona Pantanosa

Problemas estructurales

Inundación

Relleno Sanitario

Zona de protección

otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE
(DATOS DE MATRICULA
DE LA MAYOR
JORNADA)

GRADO

No. NIÑOS

No. NIÑAS

GRADO

No. NIÑOS

No. NIÑAS

GRADO

No. NIÑOS

No. NIÑAS

No. ADULTOS

PREJARDIN

PRIMERO

17

16

SEXTO

36

33

Adultos Mujeres

JARDIN

SEGUNDO

19

11

SÉPTIMO

29

27

Adultos hombres

TRANSICIÓN

9

11

TERCERO

13

9

OCTAVO

20

24

TOTAL

CUARTO

16

16

NOVENO

16

36

QUINTO

21

22

DECIMO

13

22

TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

ONCE

6

8

ESTUDIANTES

450

TOTAL

9

11

TOTAL

86

74

TOTAL

120

150

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS

17

BIBLIOTECA

X

LABORATORIO

X

otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA

2

No. De aparatos

9

COMEDOR

X

INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:

Ubicación:

Bateria sanitaria

Cant:

1

UND:

UH

Medidas

2000Lt

Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:

Ubicación:

Bateria sanitaria

Cant:

50

UND:

ML

Medidas

1/2"

Material

PVC

C. POZO SÉPTICO:

Ubicación:

Bateria sanitaria

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

Material

D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:

Ubicación:

Bateria sanitaria

Cant:

20

UND:

ML

Medidas

4"

Material

PVC

E. CAJAS DE INSPECCIÓN:

Ubicación:

Bateria sanitaria

Cant:

1

UND:

UN

Medidas

Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

1

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G. REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

U. SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q. Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

AULAS

Cant:

170

UND:

M2

Medidas

Material

B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULAS

Cant:

549

UND:

M2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULAS

Cant:

549

UND:

M2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G. Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

2

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

X

No existe

Cantidad

1

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

X

No existe

Cantidad

18

D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

2

E. TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

No existe

X


Cantidad

2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


2



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento		Pág. 4 de 6	
1		2	
DETHERIO EN LA PINTURA EXTERNA DE LAS INSTALACIONES		DESPRENDIMIENTO ENTRE COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE	
3		4	
ABANDONO AMBIENTES ESCOLARES		UNIDAD SANITARIA DEMOLIDA , SECCIÓN SECUNDARIA	
5		6	
UNIDAD SANITARIA SECCIÓN PRIMARIA INUNDADA DEBIDO A UN DESNIVEL MAL ESTABLECIDO		PERDIDA DE MATERIAL EN LA MAMPOSTERIA DE LA UNIDAD SANITARIA . SECCIÓN PRIMARIA.	
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO			
Acceso al predio		Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____		4 KM	
El predio cuenta con servicios de:			
Agua SI ☒ NO ☐ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☒ NO ☐ Tel. SI ☐ NO ☒			
Se requiere realizar demoliciones		SI ☐ NO ☒	M2 Material predominante
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)			
La sede se encuentra ubicada a 4 Km de la cabecera municipal de Pto Guzman, el 85% del trayecto no se encuentra pavimentado			
La seccion primaria evidencia problemas estructurales en donde las columnetas de los muros se han desprendido de los mismos, existe riesgo de colapso de una de las aulas			
Se recomienda demoler la parte de primaria			
Los estudiantes de primaria se trasladaron a las aulas de secundaria provisionalmente por lo cual se necesita con urgencia una nueva bateria sanitaria en el sitio donde se encuentra demolida			
La mayoría de las fotos que aparecen en este formato pertenecen a la sede de primaria			
La sede de secundaria se encuentra en buen estado			

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Rural Rafael Reyes												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	286001002636												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:													
Dirección/ Municipio:						Departamento:	Putumayo						
FECHA DE VISITA	DIA	27	MES	08	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	☒	TARDE	☐	NOCHE	☐
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:	76° 26' 30.78" W						
						Y:	0° 57' 48.8" N						
RECTOR:	Wills Jaime Burbano Hernandez					URBANA	☐	RURAL	☒				
E-mail:	lgorrera041844651987@hotmail.com					TELÉFONO:	3142782967						
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. ☒ SI ☐ NO													
Tipo de doc.: ☐ SI ☐ NO del doc.: ☐ SI ☐ NO													
Anexa documento: ☐ SI ☐ NO													
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: ☐ SI ☒ NO													
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:													
☐ Deslizamiento	☐ Receptor de Deslizamiento	☐ Zona Pantanosa	☒ Problemas estructurales										
☐ Inundación	☐ Relleno Sanitario	☐ Zona de protección	☐ otro, ¿Cuál?										
Amplie si considera :													

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	17	16	SEXTO	36	33	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	14	11	SÉPTIMO	24	27	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	9	11	TERCERO	13	9	OCTAVO	20	24	TOTAL	
				CUARTO	16	16	NOVENO	16	36	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	21	22	DECIMO	13	22		
	ESTUDIANTES							ONCE	6	8	No. 450
TOTAL		9	11	TOTAL	86	74	TOTAL	120	150		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	17	BIBLIOTECA	☒	LABORATORIO	☒	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2	No. De aparatos	9	COMEDOR	☒	
INTERNADO ☐						

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	0-San Juan	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2,000lt	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0-San Juan	Cant:	50	UND:	1/2"	Medidas	1/2"	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	0-San Juan	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	0-San Juan	Cant:	20	UND:	4"	Medidas	4" PVC	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	0-San Juan	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
G. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Ind. Sanitario</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>V. Sanitario</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>V. Sanitario</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>U. Sanitario</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>170</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>549</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>549</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>18</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte de MEN

Nombre: Isaac Paz Peña
Email: isaacpaz04@yahoo.com
Teléfono: 311 615 84 11

Firma
C.C.

[Firma]
11810211

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Willis Jairo Burbano H.
Email: willisburbano1987@hotmail.com
Teléfono: 310 783 2423

Firma
Cargo:


[Firma]
Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Julio Humberto Cya
Email: juliohumberto@hotmail.com
Teléfono: 3212623146

Firma
Cargo:

[Firma]
Coordinador



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ISAAC PAZ JENEA
 Email: isaacpaz0980@hotmail.co
 Teléfono: 321 615 8421

Firma
C.C.

[Firma manuscrita]
11810211

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____


Firma
Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: JULIO H. EYU. A.
 Email: juliohumbertoy@kolan
 Teléfono: 3212623146

Firma
Cargo:

[Firma manuscrita]
COORDINADOR

1  DETERIORO EN LA PINTURA EXTERNA DE LAS INSTALACIONES	2  DESPRENDIMIENTO ENTRE COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE
3  ABANDONO AMBIENTES ESCOLARES	4  UNIDAD SANITARIA DEMOLIDA, SECCIÓN SECUNDARIA
5  UNIDAD SANITARIA SECCIÓN PRIMARIA INUNDADA DEBIDO A UN DESNIVEL MAL ESTABLECIDO	6  PERDIDA DE MATERIAL EN LA MAMPOSTERIA DE LA UNIDAD SANITARIA, SECCIÓN PRIMARIA.

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio: ☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano: **4 km.**

El predio cuenta con servicios de:

Agua: SI ☒ NO ☐ Luz: SI ☒ NO ☐ Gas: SI ☐ NO ☒ Alcantarillado: SI ☒ NO ☐ Tel.: SI ☐ NO ☐

Se requiere realizar demoliciones: SI ☐ NO ☐ M2: _____ Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

la sede se encuentra ubicada a 4 km de la cabecera municipal de Puerto Guzmán el 85% del trayecto no se encuentra pavimentado, la sección primaria existente de riesgos estructurales, existe riesgo de colapso de una de las aulas se recomienda demoler los pisos de pimentón los estudiantes de primaria se han trasladado a las aulas de secundaria provisionalmente por lo cual se necesita con urgencia una batería sanitaria nueva. la sede de secundaria se encuentra en buen estado.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					283001000600												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:					INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO CALDAS												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:					283001000669												
Dirección/ Municipio:					FLORENCIA					Departamento			CAQUETA				
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE					
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:						1° 37' 42" N					
						Y:						75° 38' 3" O					

RECTOR:	GONZALO PECHENE CUCHIMBA				URBANA		RURAL	X				
E-mail:	bajocaldas@florencia.edu.co				TELÉFONO:	310 2766108						
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI	☒	Tipo de doc.:			ESCRITURA PUBLICA		
					NO	☐	No del doc. :			0002000-0109		
					Anexa documento:		SI	☐	NO	☒		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI	X	NO	
----	---	----	--

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

	Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Problemas estructurales
	Inundación		Relleno Sanitario		Zona de protección		otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	10	12	SEXTO	13	11	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	7	7	SÉPTIMO	15	10	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO	15	7	OCTAVO	6	5	TOTAL	
	PRESCOLAR	7	8	CUARTO	7	15	NOVENO	4	1	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	9	7	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 176	
	TOTAL	7	8	TOTAL	48	48	TOTAL	38	27		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	7	No. De aparatos	4	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	2			COMEDOR	1	INTERNADO		

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: BLOQUE 2	Cant: 1	UND: UN	Medidas: 2,5 mX2,5	Material
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BLOQUE 3	Cant:	63,75	UND:	M2	Medidas	8,5X7,5	Material	TEJA ARQUITECTONICA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	BLOQUE 3	Cant:	63,75	UND:	M2	Medidas	8,5X7,5	Material	PERFIL EN C
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BLOQUE 3	Cant:	33,75	UND:	M2	Medidas	22,5X1,5	Material	LADRILLO FAROL
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	BLOQUE 3	Cant:	63,75	UND:	M2	Medidas	8,5X7,5	Material	ENCHAPE PISO
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Bloque 1	Cant:	4	UND:	un	Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	


R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

		BLOQUE 3 Y SALON DE PREESCOLAR	Cant:	210,75	UND:	M2	Medidas	22,5X3,3X2;4, 6X3,5;5,7X2X3 ,5;2,5X2,5	Material	MORTERO 1:4
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BLOQUE 3	Cant:	148,5	UND:	M2	Medidas	22,5X3,3X2	Material	PINTURA TIPO 1
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

A.TABLERO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		Firma C.C.
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

1		2	
FOTO #1 SE OBSERVA LA FACHADA DE LA IER BAJO CALDAS		FOTO #2: SALON PARA ADECUAR EN EL BLOQUE 3	
3		4	
FOTO #3: EL SALON MUESTRA FACHADA Y MUROS INTERIORES SIN PAÑETS		FOTO #4: ADECACION DEL SALON DE PREESCOLAR BLOQUE 1	
5		6	
FOTO #5: MUROS DEL SALON PREESCOLAR SIN PAÑETES Y SIN PINTURA		FOTO #6: NECESITA MAS ILUMINACION.	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	4 Km
☒ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua	SI ☒ NO ☐	Luz	SI ☒ NO ☐	Gas	SI ☐ NO ☒	Alcantarilla SI ☐ NO ☒
Tel. SI ☐ NO ☒						
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☐ M2 Material predominante						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

A esta institucion educativa se llega desde Florencia por la vía al municipio de Morelia detras de las casas fiscales su vía es un tramo destapado y otro pavimentado; se pudo evidenciar que la prioridad para la I.E. BAJO CALDAS es el cerramiento, sin embargo quiere tambien ampliar la cobertura hasta el grado 11; por lo tanto se necesita adecuar un salon; cuenta con columnas, vigas de cimentacion y mamposteria en ladrillo farol hasta una altura de 2 metros; asi como la carpinteria metalica puerta y ventanas.

asi mismo, se priorizo el salon de preescolar el cual necesita ser adecuado, ya que le hace falta los pañetes, pisos, y mas iluminacion.

otra prioridad es la construccion de un nuevo poso septico de 2,5X2,5 ya que el existente esta cumpliendo su vida util.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO BAJO CALDAS
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 283001000600
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: CENTRO EDUCATIVO BAJO CALDAS
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 283001000669
Dirección/ Municipio: FLORENCIA Departamento: CAQUETA
FECHA DE VISITA: DIA 30 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 75° 37' 42" N. Y: 75° 38' 3" O
RECTOR: GONZALO PEREZENE RUCIMPA URBANA ☒ RURAL ☐
E-mail: gonzalodor@florencia.edu.co TELÉFONO: 310 276 6108
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☐ NO ☐ Tipo de doc.: Escritura Pública.
Anexo documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales otro, ¿Cuál? ☐
Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐

Ample si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	10	12	SEXTO	13	11	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	7	7	SÉPTIMO	25	10	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO	15	7	OCTAVO	6	5	TOTAL	
				CUARTO	7	15	NOVENO	4	1	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	9	7	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 176.	
	TOTAL	78		TOTAL	48	48	TOTAL	38	27		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 7 BIBLIOTECA: 1 LABORATORIO: ☐ otro, Cual? ☐
No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 4 COMEDOR: 1 INTERNADO: ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: cerca 2 Cant: 1 UND: 0v Medidas 2x2v Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>bloque 3</u>	Cant: <u>63,70</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>8,5x7,5</u>	Material: <u>Teja Arcilla</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>bloque 3</u>	Cant: <u>63,70</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>8,5x7,5</u>	Material: <u>Asfalto</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>bloque 3</u>	Cant: <u>33,70</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>22,5x1,5</u>	Material: <u>ladrillo</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>bloque 3</u>	Cant: <u>63,70</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>8,5x7,5</u>	Material: <u>Enchape Piso</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>bloque 1</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: _____	Material: <u>Solon</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>bloque 3</u>	Cant: <u>21,90</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>22,5x3,3x2</u>	Material: <u>ladrillo</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>bloque 3</u>	Cant: <u>485</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>22,5x3,3x2</u>	Material: <u>Pintura</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Carolina C. Bion
 Email: carolina.c.bion@florencia.edu.co
 Teléfono: 7152176179

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gonzalo Pechene Cuchimbo
 Email: gpechene@florencia.edu.co
 Teléfono: 3102766108

Firma
Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: JOHN LAIRO GALVIZ
 Email: _____
 Teléfono: 321 670 6492

Firma
Cargo:

JOHN LAIRO GALVIZ
 Presidente JAC. BAJO CALDAS



Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JOSE MARIA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		28600100048001													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:															
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:															
Dirección/ Municipio:		PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO						
FECHA DE VISITA	DIA	1	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X: 75° 53' 29" O Y: 0° 55' 45.93 "N										
RECTOR:	ARELIS REGINA TISOY CASTRO							URBANA				RURAL	X		
E-mail:	CARLOSMARIODT@HOTMAIL.COM							TELÉFONO:		3163803515					
*						SI		X	Tipo de doc.:						
						NO			No del doc. :						
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.										Anexa documento:		SI		NO	X

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

X

NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

	Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Problemas estructurales
	Inundación		Relleno Sanitario		Zona de protección		otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN			PRIMERO	6	3	SEXTO	16	14	Adultos Mujeres		
	JARDIN			SEGUNDO	1	3	SÉPTIMO	15	7	Adultos hombres		
	TRANSICIÓN	1	2	TERCERO	5	4	OCTAVO	8	6	TOTAL		
				CUARTO	2	4	NOVENO	6	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
				QUINTO	2	7	DECIMO	5	6			
ESTUDIANTES							ONCE	2	5	134		
	TOTAL	1	2	TOTAL	16	21	TOTAL	52	42			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	9	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	3	COMEDOR	X	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1000 LT	Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	pvc
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	A1, A2,A3,A4 / RESTAURANTE	Cant:	28.8 / 20	UND:	m	Medidas		Material	
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

AULA6 + AULA 7

Cant:

91

UND:

m^2

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

AULA6 + AULA 8

Cant:

91

UND:

m^3

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

AULA6 + AULA 8

Cant:

91

UND:

m^2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

A 1,2,3,4

Cant:

279

UND:

m^2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

A 1,2,3,4

Cant:

215

UND:

m^2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

23

UND:

m^2

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

x

No existe

Cantidad

4

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

X

No existe

Cantidad

9

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

X

No existe

Cantidad

10

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

x

Cantidad

4

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

x

No existe


Cantidad

2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

2



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

1		ESTADO DE LA COLUMNA QUE SOPORTA PARTE DE LA CARGA DE LA CUBIERTA EN MADERA	2		DETERIORO DE LA PINTURA UNIDAD SANITARIA
3		ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	4		ESTADO GENERALIZADO DE LA PINTURA EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN
5		POR EFECTOS DEL CALOR SE ESTABLECE UN CIELO RASO PROVISIONAL	6		EL CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION SE ENCUENTRA DETERIORADO

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☒ Peatonal

☒ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

104

El predio cuenta con servicios de:

Agua

SI ☐ NO ☒

Luz

SI ☐ NO ☒

Gas

SI ☐ NO ☒

Alcantarillado

SI ☐ NO ☒

Tel.

SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones

SI ☐ NO ☒

M2

Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se requiere conectar la sede al servicio de energía

se requiere electrobomba

Se requiere mejotarmiento de portería principal

Para llegar a la sede central jose maria se requiere bajar por lancha rapida 2 horas por el río Caqueta, queda cerca del río, con acceso 5 minutos a pie

Se requiere cielo raso en las aulas y rectoría

La batería esta en buen estado, solo requiere pintura

El cerramiento se encuentra deteriorado

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural José María
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001000 4800
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 Dirección/ Municipio: Barrio Guzmán Departamento: Palmira
 FECHA DE VISITA: DIA 1 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 53' 24" W Y: 0° 55' 45" N
 RECTOR: Aralis Regina Tisoy Castro URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: carlosmariaotd@hotmail.com TELÉFONO: 316 380 3515
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias Indígenas o afrocolombianos. SI ☐ NO ☐ Tipo de doc.: _____ No del doc.: _____
 Anexa documento: SI ☐ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☐ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
 Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? _____

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	6	3	SEXTO	16	14	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	7	3	SÉPTIMO	15	7	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	1	2	TERCERO	5	4	OCTAVO	8	6	TOTAL	
				CUARTO	2	4	NOVENO	6	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	7	DECIMO	5	6		
ESTUDIANTES							ONCE	2	5	No. <u>134</u>	
	TOTAL	1	2	TOTAL	76	27	TOTAL	52	42		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 9 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual? _____
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 3 COMEDOR ☒ INTERNADO ☒

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: 0.5 unit Cant: 2 UND: Und Medidas: 1000 lt Material: _____
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: A-1, 2, 3, 4 / Reservoir Cant: 28.8 UND: M Medidas: _____ Material: _____
 G. Otro: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:						Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>AG, A7</u>	Cant: <u>97</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>AG, A7</u>	Cant: <u>97</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>U. Sunit</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>AG, A7</u>	Cant: <u>97</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)						

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:					
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>A1, 2, 3, 4</u>	Cant: <u>279</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>A1, 2, 3, 4</u>	Cant: <u>215</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>U. Sanitar</u>	Cant: <u>23</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:					
A. TABLERO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad	<u>4</u>	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad	<u>9</u>	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad	<u>16</u>	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro ☒	No existe ☒	Cantidad	<u>4</u>	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad	<u>2</u>	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)	

Pág. 3 de 6



- #### IV. CONTACTOS

Firma
Cargo

 ESTADO DE LAS COLUMNAS QUE SOPORTAN PARTE DE LA CARGA DE LA CUBIERTA EN MADERA	 DETERIORO UNIDAD SANITARIA
 ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	 ESTADO GENERALIZADO DE LA PINTURA EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN
 POR EFECTOS DEL CALOR SE ESTABLECE UN CIELO RASO PROVISIONAL	 EL CERRAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA DETERIORADO

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☒ Peatonal	☒ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	104										
El predio cuenta con servicios de:																			
Agua	SI	NO	☒	Luz	SI	NO	☒	Gas	SI	NO	☒	Alcantarillado	SI	NO	☒	Tel.	SI	NO	☒
Se requiere realizar demoliciones		SI	NO	☒	M2		Material predominante												

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

- Se Requiere conectar la Sada al Servicio de Energía.
- Se Requiere Alcantarillado.
- Se Requiere mejoramiento Portón Principal para llegar a la Sada, se debe bajar por la lancha 2 horas por el río Caqueta, queda cerca del río con acceso 5 minutos a pie.
- Se requiere cielo raso en las aulas y rectoría.
- La biblioteca está con buen estado, solo requiere pintura.
- Cerramiento se encuentra deteriorado.

Gobierno de Colombia

Mineducación

Manos escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:								INSTITUCÓN EDUCATIVA RURAL EL GALLINAZO														
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:								286001001494														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:																						
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:																						
Dirección/ Municipio:								PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO							
FECHA DE VISITA		DIA	23	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS		MAÑANA		X	TARDE		NOCHE							
								X:		75°39'38.06"O												
								Y:		0°51'30.72"N												
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)																						
RECTOR:		CLARA INEZ ADARBE CABEZAS								URBANA		RURAL						X				
E-mail:		ACCINEZ@HOTMAIL.COM								TELÉFONO:		320 308 3434										
*											SI	X	Tipo de doc.:									
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.										NO		No del doc. :										
										Anexa documento:		SI		NO		X						
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimientto educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:										SI		X	NO									
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																						
		Deslizamiento				Receptor de Deslizamiento				Zona Pantanosa				Problemas estructurales otro, ¿Cuál?								
		Inundación				Relleno Sanitario				Zona de protección												
Amplie si considera : _____																						
II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)		GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS												
		PREJARDIN			PRIMERO	4	3	SEXTO	19	8	Adultos Mujeres											
		JARDIN			SEGUNDO	3	7	SÉPTIMO	7	15	Adultos hombres											
		TRANSICIÓN	2	2	TERCERO	1	4	OCTAVO	5	7	TOTAL											
					CUARTO	5	5	NOVENO	9	6												
					QUINTO	2	8	DECIMO	7	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO											
								ONCE	5	2												
ESTUDIANTES											140											
TOTAL		2	2	TOTAL	15	27	TOTAL	52	42													
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																						
No. DE AULAS		7		BIBLIOTECA				LABORATORIO				otro, Cual?										
No. BATERIA SANITARIA		1		No. De aparatos		9		COMEDOR		X		INTERNADO		x								
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																						
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)																						
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:																						
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:		Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas		Material														
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:		Ubicación:		Cant:	56	UND:	ML	Medidas		Material												
C. POZO SéPTICO:		Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas		Material														
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:		Ubicación:		Cant:	12,4	UND:	ML	Medidas		Material												
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:		Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas		Material														
		Ubicación:		Cant:	REST/ A1-7	UND:	ML	Medidas		Material												
G.Otro		Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas		Material														

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

A2

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

A3

Cant:

152

UND:

m^2

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

AULA Y U. SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

RESTAURANTE

Cant:

3

UND:

UND

Medidas

1,2X 2,5

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

RESTAU, A3,4,5

Cant:

73

UND:

M2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

INTERNADO

Cant:

597,7

UND:

M2

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULAS

Cant:

23,4

UND:

M2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULAS

Cant:

3,4

UND:

M2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

SANITARIO INTERNADO

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

3

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

X

Cantidad

3

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

X

Cantidad

4

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

x

Cantidad

2

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

No existe

X


Cantidad

2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

2



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:	ISAAC PZ PEREZ	Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	CLARA INES ADARBE CABEZA	Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:	CAROLINA	Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1		CIELO RAZO DETERIORADO. INTERNADO	2		PINTURA DE LA UNIDAD SANITARIA DE AULAS
3		ESTADO DE LA MADERA , CUBIERTA AULA 3 , TIENDA.	4		MADERA EN RESTAURANTE ATACADA POR PLAGAS
5		AUSENCIA DE MESONES Y ENCHAFE DE PISO . RESTAURANTE	6		ZINC OXIDADO AULAS 4 Y 5
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☒ Peatonal ☒ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____				103KM	
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ _____ M2 Material predominante _____					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
La institución se encuentra ubicada a 7 km por medio de transporte fluvial desde Solita - Caqueta, dentro de la vereda el Gallinazo se puede transitar en motocicleta.					
El internado presenta fugas de agua, malos olores e instalaciones hidrosanitarias tapadas					
Cuenta con 2 tanques de almacenamiento deshabilitados.					

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución educativa Rural 41 Gallinazo
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001001494
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 Dirección/ Municipio: Puerto Gómen Departamento: P. D. Boyacá
 FECHA DE VISITA: DÍA 23 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 39' 38,06" W Y: 0° 51' 30,72" N
 RECTOR: Clara Inez Adarba Cabzas URBANA ☒ RURAL ☒
 E-mail: accinez@hotmail.com TELÉFONO: 320 308 3434
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Comunal
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Inundación ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona Pantanosa ☐ Zona de protección ☐ Problemas estructurales otro, ¿Cuál? ☐

Amplie si considera: _____

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	4	3	SEXTO	19	8	Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO	3	7	SÉPTIMO	7	15	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	2	2	TERCERO	1	4	OCTAVO	9	7	TOTAL
				CUARTO	5	5	NOVENO	9	6	
				QUINTO	2	8	DECIMO	7	4	
ESTUDIANTES							ONCE	5	2	No.
	TOTAL	2	2	TOTAL	15	27	TOTAL	52	42	140

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 7 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual? _____
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 9 COMEDOR ☒ INTERNADO ☒

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Intermedio Cant: 56 UND: m Medidas _____ Material _____
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Intermedio Cant: 12,40 UND: m Medidas _____ Material _____
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Post/A1/7 Cant: 3,3 UND: m Medidas _____ Material _____
 G. Otro: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:						Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>A2</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas	Material	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>A3</u>	Cant: <u>152.9</u>	UND: <u>m²</u>	Medida: <u>(204x73)m</u>	Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Aula-Vaso</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Restoran</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas <u>(1.2x2.2)</u>	Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>A3, A4, A5</u>	Cant: <u>73.41</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>Intercado</u>	Cant: <u>597.7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)						

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:					
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>2340</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>2340</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>Sanituario</u>	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>Intercado</u>	Cant:	UND:	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o está en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:					
A. TABLERO:	Deterioro	☒	No existe	☐	Cantidad <u>3</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad <u>3</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad <u>4</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad <u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad <u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario e/m: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)	

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Pág. 3 de 6

Norte

POBLADO
DE
GALLINAZO



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Luis Pae Pera
Email: 3000pa904806@hotmail.co
Teléfono: 3216158421

Firma
C.C.

[Signature]
J. BLOM R.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Clara Ines Adame Cabezas
Email: accines@hotmail.com
Teléfono: 3203083434

Firma
Cargo:

[Signature]
Rectora IER Gallinazo

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Carolina Sinisgog
Email: caro-9988@hotmail.com
Teléfono: 3114489032


Firma
Cargo:

[Signature]
Néces Atayo Herrera
presidenta

• Néces Atayo Herrera
• 31144685284

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 1 de 8

1		CIELO RAZO DETERIORADO. INTERNADO	2		PINTURA DE LA UNIDAD SANITARIA DE AULAS
3		ESTADO DE LA MADERA, CUBIERTA AULA 3, TIENDA.	4		MADERA EN RESTAURANTE ATACADA POR PLAGAS
5		AUCENCIA DE MESONES Y ENCHAPE DE PISO. RESTAURANTE	6		ZINC OXIDADO AULAS 4 Y 5

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio	☒ Vehicular	☒ Peatonal	☒ Fluvial	☐ Marítima	Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano	103 KM
El predio cuenta con servicios de:	Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☐ NO ☒ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒						
Se requiere realizar demoliciones	SI ☐ NO ☒	M2		Material predominante			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

• El internado presenta fugas de Agua, malos olores a instalaciones Hidrosanitarias tapadas.

• Cuenta con 2 tanques de Almacenamiento de agua, habilitados.

• La institución se encuentra ubicada a 7 km por medio de transporte fluvial, desde solitu (aguas), dentro de la zona del galinazo se puede transitar por motocicleta.

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINEDUCACIÓN

Manos

escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

INSTITUCÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO BELLO

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

486568005686

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:

C.E.R. PUERTO BELLO

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

Dirección/ Municipio:

PUERTO ASIS

Departamento

PUTUMAYO

FECHA DE VISITA

DIA

15

MES

9

AÑO

2018

JORNADAS

MAÑANA

X

TARDE

NOCHE

X:

Y:

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

RECTOR:

GLORIA IRMA BRAVO

URBANA

RURAL

X

E-mail:

gloria.bravo@gmail.com

TELÉFONO:

3118594273

*

SI

X

Tipo de doc.:

ESCRITURA PUBLICA

NO

No del doc. :

La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.

Anexa documento:

SI

NO

X

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

X

NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

Deslizamiento

Inundación

Receptor de Deslizamiento

Relleno Sanitario

Zona Pantanosa

Zona de protección

Problemas estructurales

otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)

GRADO

No. NIÑOS

No. NIÑAS

GRADO

No. NIÑOS

No. NIÑAS

GRADO

No. NIÑOS

No. NIÑAS

No. ADULTOS

PREJARDIN

PRIMERO

9

5

SEXTO

8

14

Adultos Mujeres

JARDIN

SEGUNDO

1

1

SÉPTIMO

6

12

Adultos hombres

TRANSICIÓN

7

6

TERCERO

8

6

OCTAVO

9

5

TOTAL

CUARTO

3

1

NOVENO

6

6

QUINTO

3

13

DECIMO

6

3

TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

ONCE

ESTUDIANTES

TOTAL

7

6

TOTAL

24

26

TOTAL

35

40

138

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS

5

BIBLIOTECA

X

LABORATORIO

otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA

1

No. De aparatos

6

COMEDOR

X

INTERNADO

x

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:

Ubicación:

U. SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

1000 LT

Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. POZO SÉPTICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. CAJAS DE INSPECCIÓN:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:

Ubicación:

A1, A2, A3,DORMITORIO

Cant:

35,62

UND:

M

Medidas

Material

LAMINA

G.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

1

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

A1, A2, A3,

Cant:

144,00

UND:

M2

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G. REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

L, A2, A4, A5, RESTAURAB

Cant:

339,2

UND:

M2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q. Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

8

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

A1,A2,A3,A4,A5

Cant:

351

UND:

M2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

A1,A2,A3,A4,A5

Cant:

351

UND:

M2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G. Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

x

No existe

Cantidad

5

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

x

Cantidad

5

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

x

Cantidad

5

E. TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

No existe

x


Cantidad

2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)


2



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1		SE PRESENTA DETERIORO EN LAS CUBIERTAS DE LAS AULAS 1 Y 2. TEJADO	2		DETERIORO EN EL ENCHAPE DE PISO DEL RESTAURANTE.
3		SE REQUIERE CANALES DE AGUAS LLUVIAS. A1 , A2 , A3.	4		SE REQUIERE ENCHAPE DE PISO AULAS , ACTUALMENTE EN OBRA NEGRA.
5		SE REQUIERE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN INTERNADO . ACTUALMENTE SE RETIENE EL AGUA CON LADRILLOS PROVISIONALES.	6		SE REQUIERE ENCHPE DE PISO EN EL ESPACIO DESIGNADO COMO BIBLIOTECA.
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio					
☒ Vehicular ☒ Peatonal ☒ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: Distancia en km desde el casco urbano 52					
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☐ NO ☒ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones					
SI ☐ NO ☒ M2					
Material predominante					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
Se requiere motobomba para almacenamiento de agua					
La sede se encuentra 52 -55 km de Puerto Asis, luego por río, el río es pequeño depende del clima, se gasta de tres a cuatro horas por río. Los viajes en bote son costosos, se debe contar con más o menos tres días para llegar.					
Se encuentran grupos al margen de la ley. Hay problemas de orden público,					
Se encuentra deterioro en las cubiertas de las aulas 1,2,3,4 y el piso de las aulas y el restaurante					

GOBIERNO DE COLOMBIA
MINEDUCACIÓN

Manos escuela

Página 1 de 6

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Puerto Bello

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 486568005686

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Centro educativo Puerto Bello

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____

Dirección/ Municipio: Puerto Asís Departamento: Palmira

FECHA DE VISITA: DIA 15 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: _____ Y: _____

RECTOR: Gloria Irma Bravo URBANA ☐ RURAL ☒

E-mail: gloria.bravo@gmail.com TELÉFONO: 311 859 4273

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: _____ No del doc.: _____

Anexo documento: SI ☐ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? _____

Amplie si considera: _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)

GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
PREJARDIN			PRIMERO	9	5	SEXTO	8	14	Adultos Mujeres
JARDIN			SEGUNDO	7	7	SÉPTIMO	6	12	Adultos hombres
TRANSICIÓN	7	6	TERCERO	8	6	OCTAVO	9	5	TOTAL
			CUARTO	3	7	NOVENO	6	6	
			QUINTO	3	13	DECIMO	6	3	
ESTUDIANTES						ONCE			
TOTAL	7	6	TOTAL	24	26	TOTAL	35	40	No. 138

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 5 BIBLIOTECA: ☒ LABORATORIO: ☐ otro, Cual? _____

No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 6 COMEDOR: ☒ INTERNADO: ☒

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: U. Sanita Cant: 1 UND: Und Medidas: 2000lt Material: _____

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: A1/A2/A3/ Cant: 362 UND: M Medidas: _____ Material: laminar

G. Otro: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>A1/A2/A3</u>	Cant: <u>144</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Tambo Acústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Biblioteca</u>	Cant: <u>339.2</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material:
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>AS/Resteo</u>	Cant:	UND:	Medidas	Material:
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	<u>8</u>				

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>A1/A2/A3/A4</u>	Cant: <u>351</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material:
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>A1/A2/A3/A4</u>	Cant: <u>351</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material:
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material:

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	☒	No existe	☐	Cantidad	<u>5</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad	<u>5</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	☒	No existe	☐	Cantidad	<u>5</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad	<u>5</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad	<u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Angie Lorna Peña Stdo
 Email: seccracon@puerto-rico.gov
 Teléfono: 3124109174 C.C. 1061783459

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma _____
 Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: Gloria Irma Bravo
 Email: gloria.bravo3004@gmail.com
 Teléfono: 3118514273

Firma [Firma]
 Cargo: Directora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: Lubino Castro Martínez
 Email: castrolubi@yahoo.es
 Teléfono: 3115730004

Firma [Firma]
 Cargo: Docente



SE PRESENTA
DETERIORO EN LAS
CUBIERTAS DE LAS
AULAS 1 Y 2. TEJADO



DETERIORO EN EL
ENCHAPE DE PISO DEL
RESTAURANTE.




SE REQUIERE
CANALES DE
AGUAS LLUVIAS.
A1, A2, A3.



SE REQUIERE
ENCHAPE DE PISO
AULAS,
ACTUALMENTE EN
OBRA NEGRA.



SE REQUIERE
CANALES DE AGUAS
LLUVIAS EN
INTERNADO.
ACTUALMENTE SE
RETiene EL AGUA
CON LADRILLOS
PROVISIONALES.



SE REQUIERE ENCHPE
DE PISO EN EL
ESPACIO DESIGNADO
COMO BIBLIOTECA.

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☒ Peatonal		☒ Fluvial		☐ Marítima		☐ Otro: _____		Distancia en km desde el casco urbano		52 km			
El predio cuenta con servicios de:																	
Agua		SI ☐ NO ☒		Luz		SI ☐ NO ☐		Gas		SI ☐ NO ☒		Alcantarillado		SI ☐ NO ☒		Tel. SI ☐ NO ☒	
Se requiere realizar demoliciones				SI ☐ NO ☒		M2		Material predominante									

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

~ Se Requiere mejoramiento en la mayoría del enchapado de piso
 ~ Se Requiere motobomba Para Almacenamiento de Agua.
 ~ Se Requiere para nueva Aulas 1, 2 y 3
 ~ Se encuentran fuera al margen de la ley. Hay problemas de orden público.
 ~ la sede se encuentra a 52.56 km de puerto Azis por río el río es
 pequeño depende del clima se gasta de 3 a 4 horas por río, los
 viajes en bote son costosos, se debe contar con 3 días más o
 menos para llegar

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PLAYA RICA												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		283860000760												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PLAYA RICA												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		283860000760-01												
Dirección/ Municipio:		VALPARAISO					Departamento		CAQUETA					
FECHA DE VISITA	DIA	1	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		JORNADA UNICA
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:						1° 4' 10" N			
					Y:						75 35' 50" N			
RECTOR:	ADMED DOMINGUEZ PEREZ							URBANA		RURAL	X			
E-mail:	adoper10902@gmail.com							TELÉFONO:	313 3824978					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.							SI	X	Tipo de doc.: ESCRITURA PUBLICA				
								NO		No del doc. :				
								Anexa documento:	SI		NO	X		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

☐	Deslizamiento	☐	Receptor de Deslizamiento	☐	Zona Pantanosa	☐	Problemas estructurales
☐	Inundación	☐	Relleno Sanitario	☐	Zona de protección	☐	otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	2	2	SEXTO	13	6	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	3	6	SÉPTIMO	6	2	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO	5	3	OCTAVO	8	4	TOTAL	
	PREESCOLAR	4	1	CUARTO	7	9	NOVENO	4	5	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	4	DECIMO	6	5		
ESTUDIANTES							ONCE	8	2	119	
	TOTAL	4	1	TOTAL	21	24	TOTAL	45	24		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	8	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	1	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	6	COMEDOR	1	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:


A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	ALJIBE	Cant:	150	UND:	ML	Medidas		Material	TUBERIA DE 1X1/2"
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BATERIA SANITARIA	Cant:	1	UND:	M2	Medidas	3X3	Material	TAPA EN CONCRET REFORZADO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	TUBERIA PARA FILTRO	Cant:	15	UND:	ML	Medidas		Material	TUBERIA PVCs PARA FILTRO
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro BATERIA SANITARIA COMPLETA	Ubicación:	ALJIBE	Cant:	9	UND:	M2	Medidas	3X3	Material	REVESTIMIENTO EN CONCRETO REFORZADO

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	LABORATORIO	Cant:	30,25	UND:	M2	Medidas	5,5X5,5	Material	LAMINA DE ZINC
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	LABORATORIO	Cant:	11	UND:	ML	Medidas		Material	EN CONCRETO Y ENCHAPADO
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	LABORATORIO	Cant:	27,4	UND:	M2	Medidas	22,8X1,3	Material	LADRILLO FAROL
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	LABORATORIO	Cant:	7	UND:	M2	Medidas	5,7X0,6X2	Material	ENCHAPE CERAMICO
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	LABORATORIO	Cant:	4	UND:	UN	Medidas		Material	PLASTICA DE 1 M
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	BLOQUE 1	182,5	M2	Medidas	Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	BLOQUE 1	183	M2	Medidas	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	
G.Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material	

A.TABLERO:	Deterioro	x	No existe	Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	Cantidad	
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	Cantidad	
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	x	No existe	Cantidad	2

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



AREA CON ESCRITURA

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: _____

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1



FOTO #1 SE OBSERVA LA FACHADA DE LA IER PLAYA RICA

2



FOTO #2: SITIO DE LA TOMA DE AGUA (ALJIBE)

3



FOTO #3: TOMA DE AGUA ALJIBE DE 3X3

4



FOTO #4: SITIO DE DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS

5



FOTO #5: MESON PARA DEMOLER LABORATORIO

6



FOTO #6: ADECUACION DEL SALON DE LABORATORIO

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

X

Vehicular

X

Peatonal

Fluvial

Marítima

Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

32 km

El predio cuenta con servicios de:

Agua

SI

NO

X

Luz

SI

X

NO

Gas

SI

NO

X

Alcantarilla

SI

NO

X

Tel.

SI

NO

X

Se requiere realizar demoliciones

SI

X

NO

46,2

M2

Material predominante

Muros y placa de concreto

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Desde el casco urbano del municipio de Valparaiso, se llega a la institucion educativa PLAYA RICA,a traves de 32 KM en via destapada; se pudo establecer que la prioridad es la toma de agua ya que no posee acueducto y la disposicion de aguas servidas; ya que no hay pozo septico; asi mismo se establece que la infraestructura de la institucion educativa es buena a excepcion del aula del laboratorio, en la cual necesita adecuarse en cubierta, mesones e iluminacion.

Infraestructura

GOBIERNO DE COLOMBIA		Manos escuela		Organización Internacional para la Migración (OIM)		El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página	
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								1 de 6	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		I.E.R PLAYA RICA							
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		283860000760							
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PLAYA RICA.							
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		283860000760							
Dirección/ Municipio:		VALPARAISO				Departamento		CAQUETA.	
FECHA DE VISITA		DIA 01		MES 08		AÑO 2018		JORNADAS	
								MAÑANA	
								TARDE	
								NOCHE	
								UNICA.	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		1° 4' 10" N		Y:		75° 35' 50" O	
RECTOR:		ADMED DOMINGUEZ PEREZ				URBANA		RURAL	
E-mail:		adoper1902@gmail.com				TELÉFONO:		513 382 4978	
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		X		Tipo de doc.:		Escritura pública	
		NO				No del doc.:			
Anexa documento:		SI				NO			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:									
SI ☒ NO ☐									
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:									
☐ Deslizamiento		☐ Receptor de Deslizamiento		☐ Zona Pantanosa		☐ Problemas estructurales		otro, ¿Cuál?	
☐ Inundación		☐ Relleno Sanitario		☐ Zona de protección		☐			
Amplie si considera :									
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)									
GRADO		No. NIÑOS		No. NIÑAS		GRADO		No. NIÑOS	
PREJARDIN						SEXTO		13	
JARDIN						SÉPTIMO		6	
TRANSICIÓN						OCTAVO		8	
PRIMA		4		1		NOVENO		4	
						DECIMO		6	
						ONCE		8	
TOTAL		4		1		TOTAL		45	
								24	
								119.	
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE									
No. DE AULAS		8		BIBLIOTECA		1		LABORATORIO	
No. BATERIA SANITARIA		1		No. De aparatos		6		COMEDOR	
						1		INTERNADO	
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE									
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)									
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:									
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material									
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Aljibe Cant: 150 UND: m Medidas 150 Material Tuberia PVC - 1 1/2"									
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Tachero Sanit Cant: 1 UND: m2 Medidas 3x3 Material Tapa en cemento y fierro.									
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Pozo Cant: 10 UND: m Medidas Material Tuberia PVC.									
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material									
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material									
G. Otro: ALGIBE Ubicación: Cant: 9 UND: m2 Medidas 3x3 Material Revestido en cemento.									

Pág. 2 de 6

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	✓	No existe	Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	Cantidad	
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	Cantidad	
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Poso cephe

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN - MPAL

Nombre: GUSTAVO A. DOLTO OLAYA
Email: gaodolaya@hotmail.com
Teléfono: 3224546204

Firma
C.C.

[Signature]
1113665234

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:
Email:
Teléfono:

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal:

Nombre: Adolfo Pineda P.
Email: adolfo.pineda@se-educat.com
Teléfono: 3137820978

Firma
Cargo:

[Signature]
DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gerardo Perea Lopez
Email: gerardo.perea@se-educat.com
Teléfono: 3208361801

Firma
Cargo:

[Signature]
DOCENTE



FOTO #1 SE OBSERVA LA FACHADA DE LA IER PLAYA RICA



FOTO #2: SITIO DE LA TOMA DE AGUA (ALIGBE)



FOTO #3: TOMA DE AGUA ALIGBE DE 3X3



FOTO #4: SITIO DE DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS



FOTO #5: MESON PARA DEMOLER LABORATORIO



FOTO #6: ADECUACION DEL SALON DE LABORATORIO

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	32 km
☒ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☐ NO ☒	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantarilla SI ☐ NO ☒	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones		SI ☒ NO ☐	46.2 M2	Material predominante		Muros y placa de concreto

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Desde el caso urbano se llega a I. E. R. Playa Rica a través de una vía desahogada; la pista existente que ha provisionado es la tanga de agua ya que no hay pecudito y también la disposición de aguas servidas ya que no hay foso septico; también el colegio es bueno en su hoy que adecuar el laboratorio.

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINEDUCACIÓN

Manos escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

286001003209

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

Dirección/ Municipio:

PUERTO GUZMAN

Departamento

PUTUMAYO

FECHA DE VISITA

DIA

15

MES

8

AÑO

2018

JORNADAS

MAÑANA

X

TARDE

NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

X: 76° 15' 57,94"

Y: 0° 57' 57,07"

RECTOR:

JORGE WILSON CUARAN ORDOÑES

URBANA

RURAL

X

E-mail:

WCUARAN@HOTMAIL.COM

TELÉFONO:

3123892441

*

SI

X

Tipo de doc.:

ESCRITURA #493

NO

No del doc. :

53003

Anexa documento:

SI

NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

X

NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento

Receptor de Deslizamiento

Zona Pantanosa

Problemas estructurales

Inundación

Relleno Sanitario

Zona de protección

otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)

GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
PREJARDIN			PRIMERO	4	8	SEXTO	7	7	Adultos Mujeres
JARDIN			SEGUNDO	7	4	SÉPTIMO	9	9	Adultos hombres
TRANSICIÓN	5	3	TERCERO	7	6	OCTAVO	9	10	TOTAL
			CUARTO	4	5	NOVENO	6	7	
			QUINTO	8	6	DECIMO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
						ONCE			
ESTUDIANTES									131
TOTAL	5	3	TOTAL	30	29	TOTAL	31	33	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS

10

BIBLIOTECA

X

LABORATORIO

otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA

1

No. De aparatos

3

COMEDOR

X

INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	RESTAURANTE - U SANITARIA	Cant:	1 - 2	UND:	UND - UND	Medidas	1000 L - 1000 L	Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	RESTAURANTE	Cant:	5	UND:	m	Medidas	d=1''	Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	RESTAURANTE	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	RESTAURANTE	Cant:	5	UND:	m	Medidas	d=4''	Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	UNIDAD SANITARIA PRIMARIA, ADMINISTRATIVO Y SECUNDARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:	142,2	UND:	m	Medidas		Material	
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

1

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

ADMINISTRATIVO

Cant:

3

UND:

UND

Medidas

3X1 m

Material

TERMO ACUSTICO

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

SECUNDARIA

Cant:

446,6

UND:

m^2

Medidas

Material

MADERA

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

UNIDAD SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G. REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

PRIMARIA - ADMINISTRATIVO

Cant:

528,64 - 76,19

UND:

m^2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

RESTAURANTE

Cant:

8

UND:

UND

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

SECUNDARIA

Cant:

6

UND:

UND

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q. Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

SECUNDARIA

Cant:

12,15

UND:

m^2

Medidas

Material

B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

UNIDAD SANITARIA

Cant:

25,6

UND:

m^2

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

UNIDAD SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

G. Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

10

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

x

No existe

Cantidad

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

5

E. TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

No existe

X

Cantidad

6

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

TANQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO PARA EL RESTAURANTE, SE DEBE RECONSTRUIR

2

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6

The diagram is a detailed site plan of a property. It features several buildings with their dimensions labeled. The 'Primaria' building is on the left, followed by 'Administrativos' in the center, and 'Secundaria' on the right. A 'Restaurante' is located at the bottom left, and a 'U. sanitaria' (sanitary unit) is in the center. A 'tienda y bodega' (store and warehouse) is on the right. A 'Pozo Séptico' (septic tank) is marked with a circle at the bottom left, and an 'Aljibe' (cistern) is marked with a circle near the 'U. sanitaria'. An 'Acceso' (access point) is indicated at the top. The property is bounded by a 'Lindero' (boundary) on the left and 'Terreno disponible' (available land) on the right. A North arrow points towards the top right.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1		INODORO EN CONDICIONES REGULARES	2		DETERIORO EN LAS TEJAS UBICADAS EN LA PRIMARIA, CANAL AGUA LLUVIAS EN MAL ESTADO
3		ESTRUCTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL RESTAURANTE EN ESTADO: DEFICIENTE	4		TOMA CORRIENTE SALA DE SISTEMAS EN MAL ESTADO
5		AUSENCIA DE PAÑETE DE MURO (SECUNDARIA)	6		FALTA DE INSTALACIONES PARA TIENDA ESCOLAR
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____				19,5 KILOMETROS	
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 Material predominante					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AGUA , PROBLEMAS CON LA EXTRACCION DEL AGUA Y LA CALIDAD DEL AGUA					
SE PRESENTAN INUNDACIONES POR FALTA DE ALCANTARILLADO LOCAL Y UN CORRECTO DRENAJE EN LA INSTITUCIÓN					
SE DEBE RETIRAR LA ELECTROBOMBA DE LOS BAÑOS Y ASIGNAR UNA NUEVA UBICACIÓN					
La sede se encuentra ubicada a 19,5 km de Puerto Guzmán por via terrestre en su totalidad					

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución educativa Rural Pto Rosario		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	286001003209		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:			
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:			
Dirección/ Municipio:	Puerto Gorman	Departamento	Putumayo
FECHA DE VISITA	DIA 15	MES 08	AÑO 2018
JORNADAS	MAÑANA	☒ TARDE	NOCHE
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)	X: 76° 15' 57,94" W	Y: 0° 57' 57,07" N	
RECTOR:	Jorge Wilson Cuaran Oidores	URBANA	RURAL ☒
E-mail:	wcuaran@hotmail.com	TELÉFONO:	3123892441
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI ☒	Tipo de doc.: Escritura # 493
		NO ☐	No del doc.: 53003
Anexa documento:		SI ☐	NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? ☐

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	4	8	SEXTO	7	7	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	7	4	SÉPTIMO	9	9	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	5	3	TERCERO	7	6	OCTAVO	9	10	TOTAL	
				CUARTO	4	5	NOVENO	6	7	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	8	6	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 131	
	TOTAL	5	3	TOTAL	30	29	TOTAL	31	33		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 10 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual? ☐
No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 3 COMEDOR ☒ INTERNADO ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Restaur. Cant: 2 UND: und Medidas 1000L Material 1000L
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Restaur. Cant: 5 UND: m Medidas 1" Material 1"
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Restaur. Cant: 1 UND: und Medidas Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Restaur. Cant: 5 UND: m Medidas 4" Material 4"
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: U. sanit. Cant: 1 UND: und Medidas Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Primaria Cant: 142,2 UND: m Medidas Material
G. Otro: Ubicación: Secundaria Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Administ.</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: <u>3x1m</u>	Material: <u>Termo Acusticas</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Secund</u>	Cant: <u>456,6</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>U. Sunit.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Primaria</u> <u>Administ.</u>	Cant: <u>528,64</u> <u>3619</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Restaurant</u>	Cant: <u>8</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Secundar</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Secundar</u>	Cant: <u>1215</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>U. Sunit</u>	Cant: <u>1516</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>U. Sunit</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>10</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad _____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro ☐	No existe ☐	Cantidad _____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>5</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>6</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Secundario Para el Restaurant Tanque de Almacenamiento
- construir Se debe

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Linae Rose Jela
Email: lrose0480@hotmail.es
Teléfono: 321 615 8421

Firma

C.C.

[Firma]
1180 24 2.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Wilson Cuaran O.
Email: wcuaran@hotmail.com
Teléfono: 3123892441

Firma

Cargo:

[Firma]
Rector.

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Oveth Ruales Trujillo
Email: oveth.ruales@hotmail.com
Teléfono: 3143026110


Firma

Cargo:

[Firma]
Doncete de Aola.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1		INODORO EN CONDICIONES IRREGULARES	2		DETERIORO EN LAS TEJAS UBICADAS EN LA PRIMARIA, EL CANAL AGUA LLUVIAS EN MAL ESTADO
3		ESTRUCTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL RESTAURANTE EN ESTADO DEFICIENTE	4		TOMA CORRIENTE SALA DE SISTEMAS EN MAL ESTADO
5		AUSENCIA DE PAÑETE DE MURO (SECUNDARIA)	6		FALTA DE INSTALACIONES PARA TIENDA ESCOLAR

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	19,5 km	
El predio cuenta con servicios de:										
Agua	SI	☐ NO	☒	Luz	SI	☒ NO	Gas	SI	☐ NO	☒
Se requiere realizar demoliciones		SI	☐ NO	☒	M2		Material predominante			
Alcantarillado		SI	☐ NO	☒	Tel.		SI	☐ NO	☒	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Problemas de Almacenamiento y distribución de Agua, también existen dificultades para su extracción se presentan inundaciones por falta de Alcantarillado local y un correcto drenaje en la instalación, se debe retirar la electrobomba y asignarle una nueva ubicación. La sede se encuentra ubicada a 19,5 Km de Puerto Guzman por vía terrestre en su totalidad.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					CENTRO EDUCATIVO RURAL EL DANUBIO																		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					286568002874																		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:																							
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:																							
Dirección/ Municipio:					ORITO. PUERTO ASIS					Departamento		PUTUMAYO											
FECHA DE VISITA		DÍA	17	MES	9	AÑO	2018		JORNADAS		MAÑANA			X	TARDE			NOCHE					
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:	76°27'30,49" O																
						Y:	0°35'34,58" N																
RECTOR:		ALVARO ABEL QUENAN GOMEZ								URBANA							RURAL		X				
E-mail:		alvaroquenan43@gmail.com								TELÉFONO:			3106188609										
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.					SI	X	Tipo de doc.:		escritura publica														
					NO		No del doc. :		442-64132														
					Anexa documento:			SI			NO		X										
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:															SI		X	NO					
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																							
		Deslizamiento					Receptor de Deslizamiento					Zona Pantanosa					Problemas estructurales						
		Inundación					Relleno Sanitario					Zona de protección					otro, ¿Cuál?						
Amplie si considera :																							

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	0	3	SEXTO	19	13	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	1	3	SÉPTIMO	14	12	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	2	0	TERCERO	4	3	OCTAVO	9	10	TOTAL	
				CUARTO	2	3	NOVENO	9	10	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	3	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			121	
	TOTAL	2	0	TOTAL	8	15	TOTAL	51	45		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	3		BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	6	COMEDOR	X	INTERNADO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	A1, A2, A3 Y RECTORIA	Cant:	26	UND:	ML	Medidas	LAMINA	Material	
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

A1 / A2 / A3

Cant:

248

UND:

m2

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

A3 / RECTORIA

Cant:

117,8

UND:

m2

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

LON COMUNAL / kyosko al

Cant:

63

UND:

m^2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

A1 / A2 /A3

Cant:

162,5

UND:

m^2

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

10

Pág. 2 de 6

ETERNIT

ESTRUC METALICA

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULAS, RECTORIA

Cant:

372

UND:

M2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULAS Y RECTORIA

Cant:

372

UND:

M2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

No existe

X

Cantidad

1

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

X

Cantidad

4

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

X

Cantidad

4

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

No existe

X


Cantidad

2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

2



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.

2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1		CIELO RASO INCOMPLETO . AULA 3	2		TEJA TERMOACUSTICA MAL INSTALADA , SE PRESENTAN GOTERAS. AULA 1 DESHABILITADA.
3		ESPACIO PARA RECTORIA CARECE DE VIGAS DE AMARRE . SE REQUIERE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.	4		SE REQUIERE CIELO RASO DEBIDO AL ESXCESO DE CALOR (+- 42 C) , A1,A2
5		SE REQUIERE ADECUACION DE RESTAURANTE ANTIGUO COMO RECTORIA. MOTIVO: TRASLADO DEL ESPACIO DE RESTAURANTE. DEMOLER COCINA	6		SE REQUIERE CERRAMIENTO PARA LA SEDE PRINCIPAL. MOTIVO :SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES.

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☐ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

35 KM

El predio cuenta con servicios de:

Agua

SI ☒ NO ☐

Luz

SI ☐ NO ☒

Gas

SI ☐ NO ☒

Alcantarillado

SI ☐ NO ☒

Tel.

SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones

SI ☒ NO ☐

11

M2

Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS S +- 42 GRADOS SE REQUIERE CIELORRASO EN LAS AULAS

LA TEJA TERMOACUSTICA QUEDO MAL INSTALADA EN LAS AULAS 1 ,AULA 2 LA COMUNIDAD SOLICITA CAMBIO A ETERNIT.

LA SEDE SE ENCUENTRA DE PUERTO ASIS A UNA DISTANCIA DE 35 KM POR VIA DESTAPADA

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro Educativo Romal el Danubio
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 28656802874
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:
Dirección/Municipio: Pucallpa Asis Departamento: Pucallpa
FECHA DE VISITA: DIA 17 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 27' 30.44" W Y: 0° 35' 34.58" N
CONTACTO: Alvaro Abel Quinon Gomez URBANA RURAL
Correo: alvaroquinon43@gmail.com TELÉFONO: 310618609
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: ESCRITURA PUBLICA No del doc.: 442-64132
Anexo documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Inundación Receptor de Deslizamiento Relleno Sanitario Zona Pantanosa Zona de protección Problemas estructurales otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
PREJARDIN			PRIMERO	0	3	SEXTO	19	13	Adultos Mujeres
JARDIN			SEGUNDO	1	3	SÉPTIMO	14	12	Adultos hombres
TRANSICIÓN	2	0	TERCERO	4	3	OCTAVO	9	16	TOTAL
			CUARTO	2	3	NOVENO	9	10	
			QUINTO	1	3	DÉCIMO			
						ONCE			
ESTUDIANTES									
TOTAL	2	0	TOTAL	8	15	TOTAL	51	45	121

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

LABORATORIO INTERNADO BIBLIOTECA COMEDOR No. De aparatos 6

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: 26 Cant: 26 UNID: m Medidas Material
G. Otro: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	A1/A2/A3	248		m ²	Eternit.
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	A3/Reclon	117.8		m ²	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO					
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS					
E. REPOSICIÓN DE ORINAL					
F. REPOSICIÓN DE MESÓN					
G. REPOSICIÓN DE MURO					
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED					
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Kyoto Aul	63		m ²	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS					
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:					
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:					
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	A1/A2/A3	762.5		m ²	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:					
O. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:					
P. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:					
Q. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:					
R. Otro					
S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. PAÑETE MURO M2:					
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Aulas, Reclon	372		m ²	
C. *CRAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Aulas, Reclon	372		m ²	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS					
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:					
F. CAMBIO DE GRIFERIA:					
G. Otro: Cual?					

ACCIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:


	Deterioro	No existe	Cantidad
A. TABLERO:		✓	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):		✓	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):		✓	4
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:		✓	2
E. TANDEM DE CANECAS:		✓	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Angu Ionna Peret S. Ed.
 Email: s.educacion@puerbas-basis-palmira.gov.co
 Teléfono: 3224109174

Angu Ionna Peret
1001183452

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____ Firma _____
 Email: _____ Cargo: _____
 Teléfono: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: ALVARO ABEL GUERRA GOMEZ
 Email: alvaro.guerra43@gmail.com
 Teléfono: 310 618 8609

Alvaro A Guerra G
5.348.756 - DIRECTOR



Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Elisenia Cabrera
 Email: mora7384@hotmail.com
 Teléfono: 3134799756

Elisenia
Docente

Piedad Campino
3224451175

Piedad Campino
Tesorero J.A.C.

1		CIELO RASO INCOMPLETO, AULA 3	2		TEJA TERMOACUSTICA MAL INSTALADA, SE PRESENTAN GOTERAS. AULA 1 DESHABILITADA.
3		ESPACIO PARA RECTORIA CARECE DE VIGAS DE AMARRE. SE REQUIERE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.	4		SE REQUIERE SUSTITUCIÓN DE PILA LAVA TRAPEROS, ACTUALMENTE FOCO DE ZANCUDOS.
5		SE REQUIERE ADECUACION DE RESTAURANTE ANTIGUO COMO RECTORIA. MOTIVO: TRASLADO DEL ESPACIO DE RESTAURANTE. DEMOLER COCINA	6		SE REQUIERE CERRAMIENTO PARA LA SEDE PRINCIPAL. MOTIVO: SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES.

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio: ☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: **35 Km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua: SI ☒ NO ☐ Luz: SI ☐ NO ☒ Gas: SI ☐ NO ☒ Alcantarillado: SI ☐ NO ☒ TIA: SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones: SI ☒ NO ☐ M2: **77** Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Incluir aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

~ Debido a las altas temperaturas $\pm 42^{\circ}\text{C}$ se requiera cielo raso en las áreas

~ Teja termoacústica mal instalada A1, A2, la comunidad pide cambio a alfarita

la sede se encuentra de pueblo Asís a una distancia de 35 Km por vía desatada

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIRAVALLE										
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		218860001387										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SEDE MIRAVALLE										
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		218860001387-01										
Dirección/ Municipio:		VALPARAISO					Departamento		CAQUETA			
FECHA DE VISITA	DIA	24	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	TARDE	NOCHE	JORNADA UNICA	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	01135737					1° 1' 0" N	
					Y:	00604162					75° 51' 27" O	
RECTOR:	ELIZABETH MAZABEL MENDEZ						URBANA			RURAL	X	
E-mail:	emadez0204@hotmail.com						TELÉFONO:	321 4497642				
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.: ESCRITURA PUBLICA			
							NO		No del doc. : 420-103726			
							Anexa documento:	SI		NO	X	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento	☐ Receptor de Deslizamiento	☐ Zona Pantanosa	☐ Problemas estructurales
☐ Inundación	☐ Relleno Sanitario	☐ Zona de protección	☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	3	2	SEXTO	7	8	Adultos Mujeres	
	JARDIN	3	2	SEGUNDO	4	2	SÉPTIMO	8	4	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO	4	4	OCTAVO	8	3	TOTAL	
				CUARTO	5	4	NOVENO	8	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	8	2	DECIMO	6	4		
ESTUDIANTES							ONCE	5	1	No. 119	
	TOTAL	3	2	TOTAL	24	14	TOTAL	42	24		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	6	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	1	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	6	COMEDOR	1	
				INTERNADO	1	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	BLOQUE 2	Cant:	346	UND:	M2	Medidas	11,7X20,5 X 1 2 X 19,4	Material	LAMINA ARQUITECTONICA O SIMILAR
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	BLOQUE 2	Cant:	318	UND:	ML	Medidas		Material	VIGAS DE MADERO O PERLIN
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BLOQUE 2	Cant:	27	UND:	M2	Medidas	9X3	Material	LADRILLO FAROL
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro CERRAMIENTO	Ubicación:	AREA EXTERIOR	Cant:	164	UND:	ML	Medidas	128+36	Material	MALLA ESLABONADA
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	BLOQUE 2	Cant:	54	UND:	M2	Medidas	27X2	Material	MORTERO PAÑETE 1:3
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	BLOQUE 2	Cant:	54	UND:	M2	Medidas	27X2	Material	VINILO SOBRE MUROS
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

A.TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	2

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☒ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

40 KM

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐

Luz SI ☒ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☒

Alcantarilla SI ☐ NO ☒

Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☒ NO ☐

346 M2

Material predominante

LAMINAS DE ZINC Y VIGAS DE MADERA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Desde el casco urbano se llega a la inspeccion de sanitago de la selva distantes unos 22 KM por carretera destapada en mal estado y desde alli se toma una via en banca en regular estado unos 18 Km hasta llegar a Miravalle. Despues de inspeccionar la Institucion Educativa Rural MIRAVALLE perteneciente al Municipio de Valparaiso, se logró evidenciar el muy mal estado de la cubierta en el bloques 2. Se recomienda realizar una pronta intervencion de mejoramiento de cubierta en esa área. Asi mismo, es urgente hacerle Mantenimiento Correctivo al cerramiento de la institucion, por la invasion de animales y por la seguridad de la misma institucion.

Se necesita de manera urgente la cubierta en el bloque No 2 (bloque Secundaria), debido a su avanzado deterioro tanto en vigas de madera como en las laminas de cubierta, ya que se presentan goteras, impidiendo el normal desarrollo de las clases.

4

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA MUÑOZ
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 900001431-0-NU DANE = 283960000450
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LA MUÑOZ
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 283860000450-01
 Dirección/ Municipio: VALPARAISO Departamento: CAQUETA
 FECHA DE VISITA: DIA 23 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: Y:
 RECTOR: ADRIAN CULMA QUIMBAYO URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: doni12@hotmail.com TELEFONO: 320 2275687
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: ESCRITURA PUBLICA No del doc.:
 Anexa documento: SI ☐ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	1	1	SEXTO	4	4	Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO	1	2	SÉPTIMO	3		Adultos hombres
	TRANSICIÓN	3	3	TERCERO	1	2	OCTAVO	3		TOTAL
	Preescolar			CUARTO		2	NOVENO	2	4	
				QUINTO		3	DECIMO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
ESTUDIANTES							ONCE			
	TOTAL	3	3	TOTAL	3	10	TOTAL	12	8	39

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 2 BIBLIOTECA: ☐ LABORATORIO: ☐ otro, ¿Cuál?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: ☒ INTERNADO: ☐ SISTEMAS:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

I. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: pozo Cant: 1 UNID: M² Medidas 2x23 Material Concreto
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS Ubicación: Cant: UNID: Medidas Material
 G. Codo 1/2" del 1/2" al 1/2" nacional Cant: 1 UNID: M² Medidas 20x22 Material Concreto Reforzado y Acero

Pág. 2 de 6

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>bloque 1</u>	Cant: <u>161</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>7x23</u>	Material: <u>laminado Argenteo Bonice similar.</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>bloque 1</u>	Cant: <u>161</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>7x28</u>	Material: _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Cuarto</u>	Cant: <u>80</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>32x2,50</u>	Material: <u>*</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Cuarto</u>	Cant: <u>80</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>32x2,5</u>	Material: <u>Unilb a 3 manos tipo vin</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro <u>X</u>	No existe _____	Cantidad <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro _____	No existe _____	Cantidad _____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>X</u>	No existe _____	Cantidad <u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN - MPAL

Nombre: GUSTAVO OLAYA
Email: gaogolaya@hotmail.com
Teléfono: 3224546204

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: ADNER CULMA DUMBAYA
Email: adner1712@hotmail.com
Teléfono: 320 2275687

Firma
Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: EDGAR CLARO TORRES
Email: edclarto67@hotmail.es
Teléfono: 320 8506919

Firma
Cargo:

DOCENTE

Pág. 4 de 6




FOTO #1 SE OBSERVA LA FACHADA DE LA IER LA MUÑOZ



FOTO #2: TOMA DE AGUA DE LA IER ALGIVE CON ELECTROBOMBA



FOTO #3: AREA DEL POSO CERCADO EN EL POTRERO



FOTO #4: CUBIERTA DEL BLOQUE 1 DETERIORADA



FOTO #5: SITIO DEL POSO SEPTICO QUE YA CUMPLIO SU VIDA UTIL



FOTO #6: AREA DEL POSO SEPTICO

Accesso al predio

X Vehicular

☒ Peatonal

 Fluvial

Marítima

Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

14,2 Km

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☐ NO ☒

Luz SI ☒ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☒

Alcantarilla SI ☐ NO ☒

Tol. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones

SI ☐ NO ☐

Page 10

Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

[illegible]

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:										INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SINAI																											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:										286320000301																											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:																																					
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:																																					
Dirección/ Municipio:										ORITO					Departamento		PUTUMAYO																				
FECHA DE VISITA			DIA	10	MES	9	AÑO	2018		JORNADAS		MAÑANA		X	TARDE			NOCHE																			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)								X:	76°53'14.6" O																												
								Y:	0°42'39.27" N																												
RECTOR:			LUZ DARI DE FATIMA TACAN ARTEAGA										URBANA						RURAL		X																
E-mail:			LUZDATA10@HOTMAIL.COM										TELÉFONO:			3202845506																					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.										SI	X	Tipo de doc.:		ESCRITURA PUBLICA																						
											NO				No del doc. :		442-56468																				
											Anexa documento:										SI			NO		X											
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:																																					
										SI	X		NO																								
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: <table border="0"> <tr> <td>☐</td> <td>Deslizamiento</td> <td>☐</td> <td>Receptor de Deslizamiento</td> <td>☐</td> <td>Zona Pantanosa</td> <td>☐</td> <td>Problemas estructurales</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Inundación</td> <td>☐</td> <td>Relleno Sanitario</td> <td>☐</td> <td>Zona de protección</td> <td>☐</td> <td>otro, ¿Cuál?</td> </tr> </table>																						☐	Deslizamiento	☐	Receptor de Deslizamiento	☐	Zona Pantanosa	☐	Problemas estructurales	☐	Inundación	☐	Relleno Sanitario	☐	Zona de protección	☐	otro, ¿Cuál?
☐	Deslizamiento	☐	Receptor de Deslizamiento	☐	Zona Pantanosa	☐	Problemas estructurales																														
☐	Inundación	☐	Relleno Sanitario	☐	Zona de protección	☐	otro, ¿Cuál?																														

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN			PRIMERO	1	2	SEXTO	6	7	Adultos Mujeres		
	JARDIN			SEGUNDO	1	1	SÉPTIMO	7	3	Adultos hombres		
	TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	2	4	OCTAVO	3	3	TOTAL		
				CUARTO	2	2	NOVENO	3	5	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
				QUINTO	3	2	DECIMO					
							ONCE					
ESTUDIANTES										60		
	TOTAL	2	1	TOTAL	9	11	TOTAL	19	18			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4		BIBLIOTECA	X	LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	3	No. De aparatos	6	COMEDOR	X	INTERNADO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/A2/A3/A4/AULA MULTIF	Cant:	40.09	UND:	m	Medidas		Material	
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

1 / A2 /U SANITARIA/A3//

Cant:

87.94

UND:

m^2

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

1 / A2 /U SANITARIA/A3//

Cant:

87.94

UND:

m^3

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

A1/A2/A3/A4

Cant:

193.17

UND:

m^2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

Pág. 2 de 6

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

38.5

UND:

m^2

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

x

No existe

Cantidad

4

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

X

Cantidad

4

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

X

No existe

Cantidad


2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

2

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
	Firma
	C.C.
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
	Firma
	Cargo:
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
	Firma
	Cargo:
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.	
Nombre:	
Email:	
Teléfono:	
	Firma
	Cargo:

1		UNIDAD SANITARIA REQUIERE IMPERMEABILIZACION	2		ESTADO ACTUAL DEL PISO A1,A2,A3, A4. SE REQUIERE ENCHAPE
---	---	--	---	---	--

3		ESTADO DE LA CUBIERTA A3 , A4	4		UNIDAD SANITARIA ANTIGUA REQUIERE SER DEMOLIDA. SE ENCUENTRA DESHABILITADA
---	--	-------------------------------------	---	--	--

5		RESTAURANTE REQUIERE SER SELLADO . SE SOLICITA CAMBIO DE VENTANAS	6		UNIDAD SANITARIA CON CUBIERTA DETERIORADA , SE REQUIERE SELLAR ESPACIO ENTRE CUBIERTA Y VIGA AEREA.
---	---	---	---	---	---

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	6,89 KM			
☒ Vehicular	☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:					
El predio cuenta con servicios de:									
Agua	SI ☒ NO ☐	Luz	SI ☒ NO ☐	Gas	SI ☐ NO ☒	Alcantarillado	SI ☐ NO ☒	Tel.	SI ☐ NO ☒
Se requiere realizar demoliciones		SI ☒ NO ☐			M2	Material predominante			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)									
se requiere demolicion de dos unidades sanitarias , una pertenece al restaurante y la otra pertenece a las aulas									
La sede se encuentra a 6,89 KM de Orito por via con pavimento deteriorado									
se requiere pozo septico en el restaurante									

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural SINAI
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 236320000301
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 Dirección/ Municipio: Orito Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 10 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 53' 14.6" W Y: 0° 42' 39.27" N
 RECTOR: Loz de la batima taca xrtu URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: lozclat970@hotmail.com TELÉFONO: 320 284 5506
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Escritura pública
 No del doc.: 442-56468
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera: _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO			SEXTO			Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	7	7	SÉPTIMO	7	3	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	2	4	OCTAVO	3	3	TOTAL	
				CUARTO	2	2	NOVENO	3	5	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 60	
	TOTAL	2	7	TOTAL	9	11	TOTAL	14	18		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 4 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual? _____
 No. BATERIA SANITARIA: 3 No. De aparatos: 6 COMEDOR ☒ INTERNADO ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: A1/A2/A3/A4/A5 Cant: 10,04 UND: m Medidas _____ Material _____
 G. Otro Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere: A3/AA Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>A1/A2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100</u>	Cant: <u>87.94</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>A1/A2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100</u>	Cant: <u>87.94</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANTARIO	Ubicación: <u>A3/AA</u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>A1/A2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100</u>	Cant: <u>193.77</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN DE POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN DE TUBERÍA MT:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS:	Ubicación: <u>U. Sanilarga</u>	Cant: <u>38.5</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u></u>	Cant: <u></u>	UND: <u></u>	Medidas	Material

4. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o está en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro: ☒	No existe: ☐	Cantidad: <u>4</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro: ☐	No existe: ☐	Cantidad: <u></u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro: ☐	No existe: ☒	Cantidad: <u>4</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro: ☒	No existe: ☐	Cantidad: <u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro: ☒	No existe: ☐	Cantidad: <u></u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Eduard Erilber Ocampo Potes
Email: eduardo19672012@hotmail.com
Teléfono: 323 2457728

Firma

C.C.

12914535 (Secretario Educación mpl)

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Rue Dari de F Tascón A.
Email: rueDari10@hotmail.com
Teléfono: 3202845506

Firma

Cargo:

Directora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Luis Andrés Mena Ayala
Email: luisa15@gmail.com
Teléfono: 3148262740

Firma

Cargo:

Docente

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 8

1		UNIDAD SANITARIA REQUIERE IMPERMEABILIZACIÓN
2		ESTADO ACTUAL DEL PISO A1,A2,A3, A4, SE REQUIERE ENCHAPE
3		ESTADO DE LA CUBIERTA A3, A4
4		UNIDAD SANITARIA ANTIGUA REQUIERE SER DEMOLIDA. SE ENCUENTRA DESHABILITADA
5		RESTAURANTE REQUIERE SER SELLADO. SE SOLICITA CAMBIO DE VENTANAS
6		UNIDAD SANITARIA CON CUBIERTA DETERIORADA, SE REQUIERE SELLAR ESPACIO ENTRE CUBIERTA Y VIGA AEREA.

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otra:	Distancia en km desde el casco urbano	6,89	
El predio cuenta con servicios de:										
Agua	SI	☒ NO	Gas	SI	☐ NO	☒	Alcantarillado	SI	☐ NO	☒
Se requiere realizar demoliciones		SI	☐ NO	☐	M2	Material predominante				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

- Se requiere demolición de dos unidades sanitarias, una perteneciente al restaurante y otra perteneciente a las aulas

- Se requiere pozo séptico en el restaurante

- La sede se encuentra a 6,89 km de Orito por vía con pavimento deteriorado