

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:										INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA BARRIALOSA													
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:										286001002865													
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:																							
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:																							
Dirección/ Municipio:										PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO						
FECHA DE VISITA		DÍA	23	MES		8	AÑO	2018		JORNADAS		MAÑANA		X	TARDE			NOCHE					
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)										X: 75°34'51,44"O													
										Y: 0°49'58.12"N													
RECTOR:		GILDARDO ARANZALES LOPEZ										URBANA							RURAL	X			
E-mail:		ARANZALESMAJE@YAHOO.ES										TELÉFONO:		3123791788									
* ☐ SI ☒ NO ☐										Tipo de doc.: No del doc. :													
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.										Anexa documento: SI ☐ NO ☒													
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:										SI ☒ NO ☐													
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																							
Deslizamiento		☐		Receptor de Deslizamiento		☐		Zona Pantanosa		☐		Problemas estructurales		☐		otro, ¿Cuál?		☐		☐			
Inundación		☐		Relleno Sanitario		☐		Zona de protección		☐													

II INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	3	1	SEXTO	4	5	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO	10	5	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	1	1	TERCERO	1	4	OCTAVO	4	3	TOTAL	
				CUARTO	2	6	NOVENO	4	8	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	1	DECIMO	5	6		
							ONCE			82	
TOTAL	1	1	TOTAL	13	13	TOTAL	27	27			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	4		BIBLIOTECA	x	LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	X	INTERNADO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:									
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	UNIDAD SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1000 L	Material
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
D.TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

A1/A2

Cant:

(3/ 3)

UND:

UND

Medidas

0,8mx3m

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

A1 / A2

Cant:

87.33

UND:

m^2

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

U. SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

U. SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Z1,Z2,Z3,Z4

Cant:

4

UND:

UND

Medidas

0,9 X2,2

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

5 bombillas

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

COMEDOR

Cant:

58,1

UND:

m^2

Medidas

Material

B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

COMEDOR

Cant:

58,1

UND:

m^2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

5

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

X

Cantidad

5

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

x

No existe

Cantidad

23

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

x

Cantidad

5

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

No existe

X

Cantidad

2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

REQUIERE ADECUACIÓN CANCHAS DE MICRO - FUTBOL, PORTERIAS Y DEMARCACIÓN

2

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6

The diagram is a site plan of a school property. At the top, a horizontal line represents the 'RIO CAQUETÁ' (Caquetá River). Below the river, an 'ACCESO' (Access) point is marked with an arrow pointing towards the property. The property is bounded by a line on the right. A north arrow points upwards, labeled 'N'. The layout includes several rooms and areas with their dimensions: A large 'CANCHA' (field) measuring 30m by 17.5m. To the left of the cancha is a 'BODEGA' (warehouse) measuring 11.8m by 8.4m, with a 2m gap from the river. To the right of the cancha are rooms A1 (6.12m by 7.1m) and A2 (6.18m by 7.1m). Below A1 is a 'COCINA' (kitchen) measuring 5.75m by 6.8m. Below the kitchen is a 'COMEDOR' (dining room) measuring 5.72m by 7.6m. To the left of the comedor is a 'BIBLIOTECA' (library) measuring 5.7m by 5m. To the right of the comedor is a 'COMEDOR' measuring 5.72m by 7.6m. Below the comedor is an 'ALJIBE' (water tank) measuring 11m by 5.72m. To the right of the comedor is a 'U. SANITARIA' (sanitary unit) measuring 2.7m by 4.27m. A 'POZO SÉPTICO' (septic tank) is located to the right of the sanitary unit. The plan also shows areas labeled A3, A4, and A5.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.

2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1		MESON EN EL COMEDOR . SE REQUIERE CAMBIO.	2		REQUERIMIENTO DE PAÑETE , PINTURA Y ENCHAPE DE PISO .COMEDOR
3		APARATO SANITARIO EN MAL ESTADO.	4		COLUMNA TANQUE ELEVADO CON EL REFUERZO EXPUESTO
5		UNIDAD SANITARIA NO DA ABASTO. REQUIERE MEJORMIENTO GENERAL.	6		ESTRUCTURA DE CUBIERTA AULAS 1 Y 2 PRESENTA FLEXION EXCESIVA Y DETERIORO EN EL MATERIAL (MADERA)
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☒ Peatonal ☒ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____				120 KM	
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☐ NO ☒ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ _____ M2 Material predominante _____					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
Estructura de cubierta de aula 1 y 2 en pesimas condiciones					
La demanda estudiantil es superior a la oferta de instalaciones					
A la sede se accede por bote recorriendo una distancia de 120 km durante unos 40 minutos para luego caminar aproximadamente 100 metros					

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa la Barrialosa
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001002865
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 Dirección/ Municipio: Puerto Gomezán Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 23 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 75° 34' 57,44" W Y: 0° 49' 58,12" N
 RECTOR: Gildardo Aranzales Lopez URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: aranzalesmaia@yahoo.es TELÉFONO: 3123797788
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: _____ No del doc.: _____
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera: _____

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	3	7	SEXTO	4	5	Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO	3	7	SÉPTIMO	10	5	Adultos hombres
	TRANSICIÓN	1	1	TERCERO	7	4	OCTAVO	4	3	TOTAL
				CUARTO	2	6	NOVENO	4	8	
				QUINTO	4	7	DECIMO	5	6	
ESTUDIANTES							ONCE			
	TOTAL	7	7	TOTAL	13	13	TOTAL	27	27	No. 82

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 4 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 1 COMEDOR ☒ INTERNADO ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: U. Sanita cant Cant: 1 UND: und Medidas: 1000lt Material: _____
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____
 G. Otro: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>A1/A2</u>	Cant: <u>3/3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas: <u>0.8 x 3 m</u>	Material: <u>Flamit</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>A1/A2</u>	Cant: <u>87,4</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: <u>(12,3 x 7,1) m</u>	Material:
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>U. Sanit</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas:	Material:
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>U. Sanit</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas:	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>A1/A2/A3/A4</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas: <u>(90 x 220) cm</u>	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>COMEDOR</u>	Cant: <u>58,1</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas:	Material: <u>Mestizo 1:4</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>COMEDOR</u>	Cant: <u>58,1</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas:	Material:
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o está en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>5</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>5</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>23</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>5</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>2</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Requiere adecuación canchas de microfútbol, portenas y domo.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Isaac Pae Pérez
Email: isaacpae@unibona.com
Teléfono: 321 615 842

Firma
C.C.

Isaac Pae Pérez
UBONA

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gildardo Romo
Email: gildardo.romo@unibona.com
Teléfono: 312 377 1288

Firma
Cargo:

Gildardo Romo
Director

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.


Nombre: Lucely Valencia Delgado
Email: lucelyvalencia@gmail.com
Teléfono: 320 493 5814

Firma
Cargo:

Lucely Valencia D.
Docente

Hector Valencia
321 354 2274

Hector Valencia
A.C

1  MESON EN EL COMEDOR. SE REQUIERE CAMBIO.	2  REQUERIMIENTO DE PAÑETE, PINTURA Y ENCHAPE DE PISO .COMEDOR
3  APARATO SANITARIO EN MAL ESTADO.	4  COLUMNA TANQUE ELEVADO CON EL REFUERZO EXPUESTO
5  UNIDAD SANITARIA NO DA ABASTO. REQUIERE MEJORAMIENTO GENERAL	6  ESTRUCTURA DE CUBIERTA AULAS 1 Y 2 PRESENTA FLEXION EXCESIVA Y DETERIORO EN EL MATERIAL (MADERA)

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio: ☒ Vehicular ☒ Peatonal ☒ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano: **120 Km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua: SI ☐ NO ☒ Luz: SI ☐ NO ☒ Gas: SI ☐ NO ☒ Alcantarillado: SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒


Se requiere realizar demoliciones: SI ☐ NO ☐ M2 _____ Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

• Estructura de Cobertura de Aulas 1 y 2 en
Pésimas Condiciones.
• La demanda estudiantil es superior a la oferta
de instalaciones.
A la vez se accede en bote recorriendo una distancia de 120 km
durante 40 minutos, Para luego caminar aprox. 100 m.

Gobierno de Colombia Mineducación Manos escuela Organización Institucional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración	Página																
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																1 de 6	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO																	
Nombre de la Institución Educativa:								INSTITUCÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA									
Codigo DANE Institución Educativa:								286320000361									
Nombre de la Sede Educativa:								ESCUELA RURALMIXTA SIMON BOLIVAR									
Codigo DANE de la Sede Educativa:								286320000247									
Dirección/ Municipio:								ORITO				Departamento		PUTUMAYO			
Fecha de visita		Día	13	Mes	9	Año	2018	Jornadas		Mañana		X	Tarde		Noche		
Coordenadas Geograficas (GPS)								X:		76°44'14.78" w							
								Y:		0°34'19.6" N							
ReCTOR:		FABIOLA MATURANA MOSQUERA								URBANA				RURAL		X	
E-mail:		fbl.maturana@gmail.com								TELÉFONO:		3124335003					
*									SI	X	Tipo de doc.: :		ESCRITURA PUBLICA				
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.								NO		No del doc. :							
								Anexa documento:		SI		NO		X			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:																	
SI X NO																	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																	
Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Problemas estructurales											
Inundación				Zona de protección		otro, ¿Cuál?											
Amplie si considera :																	
II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)																	
GRADO		No. NIÑOS		No. NIÑAS		GRADO		No. NIÑOS		No. NIÑAS		GRADO		No. NIÑOS		No. NIÑAS	
PREJARDIN						PRIMERO		4		6		SEXTO				Adultos Mujeres	
JARDIN						SEGUNDO		5		3		SÉPTIMO				Adultos hombres	
TRANSICIÓN		2		7		TERCERO		3		3		OCTAVO				TOTAL	
						CUARTO		4		4		NOVENO				TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
						QUINTO		4		4		DECIMO					
ESTUDIANTES																49	
TOTAL		2		7		TOTAL		20		20		TOTAL		0		0	
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																	
No. DE AULAS		4		BIBLIOTECA		X		LABORATORIO				otro, Cual?					
o. BATERIA SANITARIA		1		No. De aparatos		3		COMEDOR		X		INTERNADO					
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																	
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)																	
TO BÁSICO : El establecimiento requiere:																	
UE ALMACENAMIENTO AGUA:		Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material							
RIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:		Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material							
C. POZO SÉPTICO:		Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material							
RIA SANITARIA Y ACCESORIOS:		Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material							
CAJAS DE INSPECCIÓN:		Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material							
AL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:		Ubicación:		A1/A2/SALA DE COMPUTO		Cant:		13.6 / 8.8 / 8.8 / 9.6		UND:		m		Medidas		Material	
G.Otro		Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material							

CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	A1 / A2	Cant:	168,96	UND:	m^2	Medidas		Material	termoacustica
REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	A1 / A3	Cant:	168,96	UND:	m^3	Medidas		Material	estructura metalica
REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	A2 / A3	Cant:	170	UND:	m^2	Medidas		Material	
REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	A2 / A3 /A4	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	BIBLIOTECA	Cant:	44,2	UND:	m^2	Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
REPOSICIÓN Q.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
CÓDIGO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:										
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	A1,A2,A3,	Cant:	343,15	UND:	M2	Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	A1,A2,A3,	Cant:	343,15	UND:	N2	Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
o o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:										
A.TABLERO:	Deterioro	x	No existe			Cantidad	4			
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X		Cantidad	4			
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe			Cantidad				
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X		Cantidad	4			
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	x		Cantidad	2			
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.										
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)										



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos; indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Entrevista por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Representante de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Educación Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1		PISO REQUIERE ENCHAPE . A2, A3.	2		SE REQUIERE MEJORMIENTO EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . A2 , A3
3		SE REQUIERE CAMBIO DE CHAPAS , AULAS	4		CIELO RASO INCOMPLETO Y DETERIORADO. BIBLIOTECA
5		SALA DE INFORMTICA REQUIERE MEJORAMIENTO EN CIELO RASO	6		LAS AULAS REQUIEREN CANALES DE AGUAS LLUVIAS
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio			Distancia en km desde el casco urbano		36 KM
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____					
El predio cuenta con servicios de:					
Agua		SI ☐ NO ☒	Luz	SI ☒ NO ☐	
Gas		SI ☐ NO ☒	Alcantarillado	SI ☐ NO ☒	Tel. SI ☐ NO ☒
Se requiere realizar demoliciones		SI ☐ NO ☒	M2 predominante _____		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS 1 Y 2 . CUBIERTA COMPLETA Y PISOS. RIESGO DE INUNDACIONES , RIO CRECE					
La sede se encuentra a 36 km de Orito CON UN TRAMO DE VIA DESTAPADA					

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural Tosalia
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286320000361
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta Simón Bolívar
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286320000247
 Dirección/ Municipio: Orito Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 13 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 44' 14.78" W Y: 0° 34' 19.6" N
 RECTOR: Fabiola Matorana Mosquera URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: FbL.matorana@gmail.com TELEFONO: 312 4335 003
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Escritura pública
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	4	6	SEXTO			Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	5	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	2	7	TERCERO	3	3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	4	4	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	4	4	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 49	
	TOTAL	2	7	TOTAL	20	20	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 4 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 3 COMEDOR ☒ INTERNADO ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: 12/12/12 Cant: 12/12/12 UND: M Medidas _____ Material _____
 G. Otro: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	A ₂ / A ₃	168,96	UND:	m ²	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	A ₂ / A ₃	168,96	UND:	m ²	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO			UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS			UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL			UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN			UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO			UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED			UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	A ₂ / A ₃	170	UND:	m ²	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS			UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	A ₂ / A ₃	2	UND:	UND	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:			UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Biblioteca	44,2	UND:	m ²	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:			UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:			UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:			UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:			UND:	Medidas	Material
Q. Otro:			UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

Pág. 2 de 6

Tarima acústica
Estruc. metálica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. PAÑETE MURO M2:			UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	M, A ₂ , A ₃	343,15	UND:	M ²	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	M, A ₂ , A ₃	343,15	UND:	M ²	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS			UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:			UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:			UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?			UND:	Medidas	Material

ACCIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o está en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


	Deterioro	No existe	Cantidad
A. TABLERO:	✓		4
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):		✓	4
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	✓		4
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:		✓	4
E. TANDEM DE CANECAS:		✓	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Eduard Exlibor Ocampo Cifuentes
Email: edu19672012@hotmail.com
Teléfono: 373 245 7728

Firma

C.C.

Eduard Ocampo Cifuentes
12 914 555. Secretario educación mpl

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Fabiola Maturana Mosquera
Email: fb.maturana@gmail.com
Teléfono: 312 43 35003

Firma

Cargo:

Fabiola Maturana Mosquera
Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Katty Yurani Becerra
Email: keyulaga@gmail.com
Teléfono: 312 640 2874

Firma

Cargo:

Katty Becerra
Docente

• Janeth Alvarez
• 313835 7572

• Janeth Alvarez
• J.A.C

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 8

1  PISO REQUIERE ENCHAPE . A2, A3.	2  SE REQUIERE MEJORAMIENTO EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . A2 , A3
3  SE REQUIERE CAMBIO DE CHAPAS , AULAS	4  CIELO RASO INCOMPLETO Y DETERIORADO. BIBLIOTECA
5  SALA DE INFORMATICA REQUIERE MEJORAMIENTO EN CIELO RASO	6  LAS AULAS REQUIEREN CANALES DE AGUAS LLUVIAS

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio ☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano **36 km**

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 _____ Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Riesgo de inundación no acae
se requiere mejoramiento de las aulas 1 y 2 la sede se encuentra
a 36 km de Orto con un tramo por vía desahogada.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO														
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				286320000379														
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				ESCUELA RURAL MIXTA ASUNCIÓN														
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				286320000476														
Dirección/ Municipio:				ORITO						Departamento		PUTUMAYO						
FECHA DE VISITA		DIA	8	MES	9	AÑO	2018	JORNADAS		MAÑANA		X	TARDE		NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)							X:	76°49'43.64"O										
							Y:	0°36'53.33"N										
RECTOR:		HILDAURA ELSA PANTOJA						URBANA				RURAL				X		
E-mail:		IERYARUMO379@GMAIL.COM						TELÉFONO:				3133774414						
*								SI		X	Tipo de doc.:		ESCRITURA 442					
		La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						NO			No del doc. :		70104					
		Anexa documento:						SI			NO		X					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI		X	NO			
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																		
		Deslizamiento				Receptor de Deslizamiento				Zona Pantanosa				Problemas estructurales				
		Inundación				Relleno Sanitario				Zona de protección				otro, ¿Cuál?				

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN			PRIMERO	3	1	SEXTO			Adultos Mujeres		
	JARDIN			SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO			Adultos hombres		
	TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	2	1	OCTAVO			TOTAL		
				CUARTO	3	1	NOVENO					
				QUINTO	5	2	DECIMO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
ESTUDIANTES							ONCE			25		
	TOTAL	2	1	TOTAL	16	6	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	No. De aparatos	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1		COMEDOR	X	INTERNADO	x	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Restaurante	8,47	UND:	m	Medidas	Material
G.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material		

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

70,8

UND:

m2

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

70,8

UND:

m2

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Restaurante

Cant:

3

UND:

und

Medidas

2,7x1,1

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Restaurante

Cant:

17,7

UND:

m2

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

Restaurante

Cant:

70,8

UND:

m2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

1

UND:

und

Medidas

1x2,1

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

2

UND:

und

Medidas

2x1.5

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

5

UND:

und

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

17,7

UND:

m2

Medidas

Material

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

25

UND:

m2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Restaurante

Cant:

32

UND:

m2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:

Deterioro

x

No existe

Cantidad

2

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

x

Cantidad

2

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

x

Cantidad

2

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

x

No existe


Cantidad

1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

2




Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento			Pág. 4 de 6		
1		ENCHAPE DE PISO RESTAURANTE	2		SE REQUIERE CONSTRUCCION DE MESONES PARA LA COCINA DEL RESTAURANTE Y COMEDOR
3		ENCHAPE DE PISO , ZONA LAVANDERIA	4		ESTRUCTURA DE CUBIERTA REQUIERE CAMBIO POR ESTRUCTURA METALICA Y ELEVAR 70 Cm
5		SE REQUIERE CONTINUACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS , RESTAURANTE	6		EL PISO DEL AULA 1 Y 2 , REPRESENTACION GENERAL.
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio			Distancia en km desde el casco urbano		9,82 KM
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____					
El predio cuenta con servicios de:					
Agua	SI ☒ NO ☐	Luz	SI ☒ NO ☐	Gas	SI ☐ NO ☒
			Alcantarillado	SI ☒ NO ☐	Tel. SI ☐ NO ☒
Se requiere realizar demoliciones			SI ☐ NO ☒	M2	
Material predominante					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aqui todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
Se requiere adecuacion del restaurante escolar, debido a que se ha adaptado un espacio provisional					
Este colegio estuvo en fase 1, el municipio hizo mejoras en la sede en abastecimiento de agua y reposicion de la bateria sanitaria, ademas de mejoras en toda la sede y tiene servicio de energía					
A la sede se llega por la via Orito - Valle del Guamuez, 9,82 kilometros desde Orito					
					



DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural al Yarumo
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286320000379
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta Asunción
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286320000476
 Dirección/ Municipio: Orito Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 8 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS: ☒ MAÑANA ☐ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 49' 43,64" W Y: 0° 36' 53,32" N
 RECTOR: Hildagosa Elisa Pantoya URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: IERYarumo379@gmail.com TELÉFONO: 3133774414
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Escritura Pública
 No del doc.: 442-70704
 Anexa documento: SI ☐ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	3	1	SEXTO			Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	2	1	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	3	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	5	2	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 25	
	TOTAL	2	1	TOTAL	16	6	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 7 BIBLIOTECA: 7 LABORATORIO: 7 otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 1 No. De aparatos: 2 COMEDOR: 7 INTERNADO: 7

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: <u>Restaurante</u>	Cant: <u>847</u>	UND: <u>m</u>	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material


2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:						Pág. 2 de 6
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Restauran	Cant: 70.8	UND: m ²	Medidas	Material: Termo Acústica
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Restauran	Cant: 70.8	UND: m ²	Medidas	Material: E. Metálica
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Restauran	Cant: 3	UND: Und	Medidas: (2.7x1.1)	Material: Concreto - Enchufe
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Restauran	Cant: 17.7	UND: m ²	Medidas	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAFE PARED	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
I. REPOSICIÓN ENCHAFE PISO	Ubicación:	Restauran	Cant: 70.8	UND: m ²	Medidas	Material:
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Restauran	Cant: 1	UND: Und	Medidas: 1m x 2.1m	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Restauran	Cant: 2	UND: Und	Medidas: 2m x 1.6m	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Restauran	Cant: 5	UND: Und	Medidas	Material:
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
Q. Otro	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)						

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere.						
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Restauran	Cant: 17.7	UND: m ²	Medidas	Material:
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Restauran	Cant: 25	UND: m ²	Medidas	Material:
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Restauran	Cant: 22	UND: m ²	Medidas	Material:
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:	UND:	Medidas	Material:

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:					
A. TABLERO:	Deterioro	✓	No existe	✓	Cantidad: 2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	✓	Cantidad: 2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	✓	Cantidad: 2
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	✓	Cantidad: 2
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	✓	No existe		Cantidad: 1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario e/m: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)	



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Eduard Erlber Ocampo Cortes

Email: eduardo19677012@hotmail.com

Teléfono: 3232457728

Firma

C.C. 12914555 (Secretaría de Educación)

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Hildaara Elsa Pantoja

Email: heryarumo379@gmail.com

Teléfono: 3133774414

Firma

Cargo: Directora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: HILBERTO ERICA BURGOS

humbertoerica@yahoo.es

3123076594

Luis Bernardo Portillo


3203241110

COORDINADOR

Luis Bernardo Portillo
Presidente

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1  ENCHAPE DE PISO RESTAURANTE	2  SE REQUIERE CONSTRUCCION DE MESONES PARA LA COCINA DEL RESTAURANTE Y COMEDOR
3  ENCHAPE DE PISO, ZONA LAVANDERIA	4  ESTRUCTURA DE CUBIERTA REQUIERE CAMBIO POR ESTRUCTURA METALICA Y ELEVAR 70 Cm
5  SE REQUIERE CONTINUACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, RESTAURANTE	6  EL PISO DEL AULA 1 Y 2, REPRESENTACION GENERAL

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otra:	Distancia en km desde el casco urbano	9,82
El predio cuenta con servicios de:									
Agua	SI	☒	NO	☐	Luz	SI	☒	NO	☐
Gas	SI	☐	NO	☒	Alcantarillado	SI	☒	NO	☐
Se requiere realizar demoliciones		SI	☐	NO	☒	Material predominante			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se requiere adecuación del restaurante escolar, debido a que se ha adaptado un espacio provisional. Este colegio estuvo en fase 1, el municipio hizo mejoras en la sede en abastecimiento de agua y reposición de la batería sanitaria, además de mejoras en la sala de la sede y tiene servicio de energía. A la sede se llega por la vía Orto - Valle del Boamez 9,82 km desde Orto.

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINEDUCACIÓN

Manos escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

INSTITUCÓN EDUCATIVA RURAL EL YARUMO

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

286320000379

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:

ESCUELA RURAL MIXTA SANTA ROSA DEL 35

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

486320000025

Dirección/ Municipio:

ORITO

Departamento

PUTUMAYO

FECHA DE VISITA

DIA

8

MES

9

AÑO

2018

JORNADAS

MAÑANA

X

TARDE

NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

X: 76°47'58.91"O

Y: 0°39'11.63"N

RECTOR:

HILDAURA ELSA PANTOJA

URBANA

RURAL

X

E-mail:

IERYARUMO379@GMAIL.COM

TELÉFONO:

3133774414

*

SI

NO

X

Tipo de doc.:

No del doc. :

La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.

Anexa documento:

SI

NO

X

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

X

NO

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

Deslizamiento

Receptor de Deslizamiento

Inundación

Relleno Sanitario

Zona Pantanosa

Zona de protección

Problemas estructurales

otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)

GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
PREJARDIN			PRIMERO	6	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN			SEGUNDO	3	1	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	4	1	OCTAVO			TOTAL
			CUARTO	1	2	NOVENO			
			QUINTO	3	1	DECIMO			
						ONCE			
									TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
									27

ESTUDIANTES									
TOTAL	2	1	TOTAL	17	7	TOTAL	0	0	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS

2

BIBLIOTECA

LABORATORIO

otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA

2

No. De aparatos

4

COMEDOR

X

INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	m^2	Medidas	Material	termoacustica
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:		Medidas	Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:		Medidas	Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:		Medidas	Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:		Medidas	Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:		Medidas	Material	
G.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:		Medidas	Material	

1

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										Pág. 2 de 6	
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	A1 /A2/A3	Cant:	121.3 / 48.5 / 45.2	UND:	m^2	Medidas		Material	termoacustica	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	A1 /A2/A3 /RESTAURANTE	Cant:	1.3 / 48.5 / 45.2/ 53.	UND:		Medidas		Material		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	U SANITARIA / A1 / A2 /A3	Cant:	30.7 / 13.29 / 16.4	UND:		Medidas		Material		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
Q.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)											
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:											
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	200	UND:	M2	Medidas		Material		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:											
A.TABLERO:	Deterioro	x	No existe			Cantidad	3				
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		X	Cantidad	2				
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe			Cantidad					
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		X	Cantidad	3				
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe			Cantidad	2				
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.											
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)											

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1		ENCHAPE DE PISO , ANDENES PARA EL AULA 1	2		SE REQUIERE MEJORAMIENTO ZONA DE RECREO. PARQUE INFANTIL
3		ENCHAPE DE PISO , ANDEN A2 , A3	4		ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON FLEXION EXCESIVA DE LOS ELEMENTOS , SE REQUIERE CAMBIO. RESTAURANTE
5		SE REQUIERE DEMOLICION , UNIDAD SANITARIA ANTIGUA.	6		ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN DONDE EL TEJADO SE ENCUENTRA MAL AMARRADO. SE REQUIERE UNA ESTRUCTURA QUE SOPORTE FUERZAS DE VIENTO. A2 , A3
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____				7,57 KM	
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☒ NO ☐ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☐ M2 _____ Material predominante _____					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
Se requiere arreglar cubiertas y adecuar la batería sanitaria, La sede cuenta con dos baterías sanitarias de la cual una esta inhabilitada y requiere ser demolida					
La sede se encuentra a 7,57 km del casco urbano por carretera no pavimentada					

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural El Yaromo
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 28632000379
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta Santa Rosa del 35
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 48632000025
 Dirección/ Municipio: Orito Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 8 MES 09 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 76° 47' 58,91" W Y: 0° 39' 11,63" N
 RECTOR: HILDAURA ELSA PANTOJA URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: IER YAROMO379@GMAIL.COM TELÉFONO: 3133774414
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.:
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
 Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	6	2	SEXTO			Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	3	1	SEPTIMO			Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	2	1	TERCERO	4	1	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	1	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. <u>27</u>	
	TOTAL	2	1	TOTAL	17	7	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 2 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 4 COMEDOR ☒ INTERNADO ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	<u>1</u>	UND:	<u>UV</u>	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas	Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas	Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	<u>A1/A2/A3</u>	Cant:	<u>1213</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material	<u>Termoacústica</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	<u>Docuameta/</u> <u>A1/A2/A3</u>	Cant:	<u>5344</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material	<u>Estruct Matéria</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	<u>USANIT/A1</u> <u>A2/A3</u>	Cant:	<u>3013</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)									

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	<u>Aolas</u>	Cant:	<u>200</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	☒	No existe	☒	Cantidad	<u>3</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad	<u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	☐	No existe	☒	Cantidad	<u>3</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	☒	No existe	☒	Cantidad	<u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	☒	No existe	☐	Cantidad	<u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Eduard Exlibert Ocampo Cortes
 Email: edw19672012@hotmail.co
 Teléfono: 313 2457728

Firma

C.C. 12904.585 (Señor/a educación. wpt)

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma

Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Hildaura Elia Pantoja
 Email: hildaura329@gmail.com
 Teléfono: 313 3274414

Firma

Cargo: Rectora

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jenny Jairo Matheo Cabeza
 Email: jycabrera97480766@gmail.com
 Teléfono: 313 495 7853

Firma




Cargo: DOCENTE

• Yolanda Velasquez
 • 318 675587

• Yolanda Velasquez
 • madre de familia

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1  ENCHAPE DE PISO, ANDENES PARA EL AULA 1	2  SE REQUIERE MEJORAMIENTO ZONA DE RECREO, PARQUE INFANTIL
3  ENCHAPE DE PISO, ANDEN A2, A3	4  ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON FLEXION EXCESIVA DE LOS ELEMENTOS, SE REQUIERE CAMBIO. RESTAURANTE
5  SE REQUIERE DEMOLICION, UNIDAD SANITARIA ANTIGUA.	6  ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN DONDE EL TEJADO SE ENCUENTRA MAL AMARRADO. SE REQUIERE UNA ESTRUCTURA QUE SOPORTE FUERZAS DE VIENTO. A2, A3

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano **7.57 KM**

El predio cuenta con servicios de:
 Agua SI ☒ NO ☐ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☒ NO ☐ M2 _____ Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Preenlène aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Actualmente la sede cuenta con dos unidades sanitarias de las cuales una se encuentra inhabilitada y requiere ser demolida. La sede se encuentra a 7.57 km del casco urbano por carretera no pavimentada.

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINEDUCACIÓN

Manos escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL JOSE MARIA

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

286001000480

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:

ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES DEL YURILLA

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

28600100048017

Dirección/ Municipio:

PUERTO GUZMAN

Departamento

PUTUMAYO

FECHA DE VISITA

DIA

1

MES

9

AÑO

2018

JORNADAS

MAÑANA

X

TARDE

NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

X:

75° 57' 55.24" O

Y:

0° 49' 8.83 "N

RECTOR:

ARELIS REGINA TISOY CASTRO

URBANA

RURAL

X

E-mail:

CARLOSMARIODT@HOTMAIL.COM

TELÉFONO:

3163803515

*

SI

X

NO

Tipo de doc.:

No del doc. :

La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.

Anexa documento:

SI

NO

X

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

X

NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento

Receptor de Deslizamiento

Zona Pantanosa

Problemas estructurales

Inundación

Relleno Sanitario

Zona de protección

otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)

GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
PREJARDIN			PRIMERO	2	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN			SEGUNDO		3	SÉPTIMO			Adultos hombres
TRANSICIÓN		4	TERCERO	3	1	OCTAVO			TOTAL
			CUARTO	1		NOVENO			
			QUINTO		1	DECIMO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
						ONCE			
ESTUDIANTES									17
TOTAL	0	4	TOTAL	6	7	TOTAL	0	0	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS

0

BIBLIOTECA

LABORATORIO

otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA

1

No. De aparatos

2

COMEDOR

INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

1000 LT

Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

pvc

C. POZO SÉPTICO:

Ubicación:

U SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

Material

D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. CAJAS DE INSPECCIÓN:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

1

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:										Pág. 2 de 6	
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
Q.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)											
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:											
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	12	UND:	M^2	Medidas		Material		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material		
4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:											
A.TABLERO:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	1					
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	x	Cantidad	1					
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	17					
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	x	Cantidad	1					
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	x	No existe		Cantidad	1					
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.											
5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)											
la escuela no cuenta con restaurante escolar , se cuenta ocn una caseta comunal multifuncional que se encuentra en condiciones deficientes.											
equiere reconstruir la escuela (restaurante, aulas de clase)											

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6

Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento					Pág. 4 de 6	
1			ABASTECIMIENTO DE AGUA		2	
						
					DETERIORO UNIDAD SANITARIA	
3			UNIDAD SANITARIA CARECE DE ENCHAPE		4	
						
					ESTADO DEL AULA , ACTUALMENTE SE BRINDAN CLASES EN UNA CASETA COMUNAL PROVISIONAL	
5			ZONA DE RECREACIÓN EN MAL USO , ACTUALMENTE SE ALOJAN HOJAS DE ZINC		6	
						
					ESTADO DEL AULA PROVISIONAL	
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO						
Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☒ Peatonal ☒ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____					124 KM	
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☐ NO ☒ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒						
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 Material predominante						
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)						
SE REQUIERE CONSTRUIR AULA DE CLASES Y RESTAURANTE, SOLO HAY UNA AULA PROVISIONAL HECHA POR LA COMUNIDAD, LA BATERIA SANITARIA ESTA FUNCIONANDO PERO NECESITA MEJORAS Y FALTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO.						
A LA SEDE SE LLEGA POR VIA FLUVIAL DESDE PUERTO ROSARIO O DESDE PUERTO CURILLO POR VIA FLUVIAL, ESTA A 124 KM..						

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural José María
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001000480
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Mixta Buenas Aires del Yacilla
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286001000480-17
 Dirección/ Municipio: Puerto Guzmán Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 1 MES SEP AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 75° 57' 55.29" W Y: 0° 49' 08.83" N
 RECTOR: Aralis Lisay Castro URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: carlosmuriadte@hotmail.com TELÉFONO: 3103803518
 La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☐ NO ☒ Tipo de doc.:
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
 Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	2	2	SEYTO			Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO		3	SÉPTIMO			Adultos hombres
	TRANSICIÓN		4	TERCERO	3	1	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	1		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO		1	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			No. 17
	TOTAL		4	TOTAL	6	7	TOTAL			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 9 BIBLIOTECA ☐ LABORATORIO ☐ otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 2 COMEDOR ☐ INTERNADO ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: U. Sanit Cant: 1 UND: und Medidas 1000lt Material
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: U. Sanit Cant: 1 UND: und Medidas Material
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
 G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere: Pág. 2 de 6

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. REPOSICIÓN DE TEJA:					
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:					
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO					
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS					
E. REPOSICIÓN DE ORINAL					
F. REPOSICIÓN DE MESÓN					
G. REPOSICIÓN DE MURO					
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED					
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO					
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS					
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:					
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:					
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:					
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:					
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:					
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:					
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:					
Q. Otro					
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere.

	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
A. PAÑETE MURO M2:					
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:					
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:					
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	U. Sanit	12	m ²		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:					
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:					
G. Otro: Cual?					

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

	Deterioro	No existe	Cantidad
A. TABLERO:	✓		1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):		✓	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):		✓/	17
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	✓		1
E. TANDEM DE CANECAS:			1


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario eim: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se requiere construir la Asociación (Restaurante y sala de clases) se cuenta con una casaca multifuncional que se encuentra en condiciones de buena se requiere restaurar la escuela.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Isaac Paz Rivera
Email: carlosmoneda@hotmail.com
Teléfono: 321 615 8421

Firma
C.C.

[Firma]
UBIO 211 A

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Arelis Tizay Castro
Email: carlosmoneda@hotmail.com
Teléfono: 3163 003515

Firma
Cargo:

[Firma]
Rectora

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: William Fernando Santana
Email: williamfernandosanta@hotmail.com
Teléfono: 350 231 9726

Firma
Cargo:

[Firma]
Docente

- Alvaro Rojas Montecalegre.
- ALVARO R
- 350 2694 353.
- Presidente Junta.



ABASTECIMIENTO DE AGUA



DETERIORO UNIDAD SANITARIA



UNIDAD SANITARIA CARECE DE ENCHAFE



ESTADO DEL AULA, ACTUALMENTE SE BRINDAN CLASES EN UNA CASETA COMUNAL PROVISIONAL



ZONA DE RECREACIÓN EN MAL USO, ACTUALMENTE SE ALOJAN HOJAS DE ZINC



ESTADO DEL AULA PROVISIONAL

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☒ Peatonal		☒ Fluvial		☐ Marítima		☐ Otro:		Distancia en km desde el casco urbano		124	
El predio cuenta con servicios de:															
Agua		SI ☐ NO ☒		Luz		SI ☐ NO ☐		Gas		SI ☐ NO ☒		Alcantarillado		SI ☐ NO ☒	
Se requiere realizar demoliciones		SI ☐ NO ☒										M2		Material predominante	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

SE REQUIERE CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES

SI Requiere Aula de Clases

SI Requiere Restaurante

Solo hay una provisional hecha por la comunidad la batena esta funcionando pero necesita mejoras. falta tanque de almacenamiento a la sede se llega por vía fluvial desde puerto Rosendo o desde puerto Cutillo por vía fluvial esta a 124 km.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		EL PARAISO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		241020000047											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		TERMÓPILAS											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		241020000578											
Dirección/ Municipio:		ALGECIRAS					Departamento		HUILA				
FECHA DE VISITA	DIA	21	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE	X	NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)					X:	N 02°36,801							
					Y:	W 075°10,139							
RECTOR:	PASTOR MAYORGA						URBANA		RURAL	X			
E-mail:							TELÉFONO:						
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.: ESCRITURA PÚBLICA				
						NO		No del doc. : 200-76291					
						Anexa documento:		SI		NO	x		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento	☐ Receptor de Deslizamiento	☐ Zona Pantanosa	☐ Problemas estructurales
☐ Inundación	☐ Relleno Sanitario	☐ Zona de protección	☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	1	2	PRIMERO	1	1	SEXTO			Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	1		SÉPTIMO			Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO		3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	2		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			13	
	TOTAL	1	2	TOTAL	5	5	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA	1	LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	2	COMEDOR	1	INTERNADO	NO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	Bateria sa SI	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1000l,T	Material	PLÁSTICO
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	36	UND:	ML	Medidas		Material	PVC
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:	Bateria sanitaria	Cant:	24	UND:	ML	Medidas		Material	PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.Otro	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicació	COMEDOR Y ALBER	Cant:	75	UND:	M2	Medidas		Material	
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicació	Bateria sanitaria	Cant:	3	UND:	UN	Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicació	Bateria sanitaria	Cant:	1	UND:	UN	Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicació	Bateria sanitaria	Cant:	35,7	UND:	M2	Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicació	Bateria sanitaria	Cant:	113,43	UND:	M2	Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicació	Bateria sanitaria	Cant:	75	UND:	M2	Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	1
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	1 ARCHIVADOR
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO						
Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	28 KILOMETROS APROXIMADAMENTE	
☒ Vehicular	☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantarillad SI ☐ NO ☒	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones SI ☒ NO ☐		280 M2 Material predominante		CUBIERTA EN PERFIL METÁLICO Y TEJA TERMOACUSTICA		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)						
LA ESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS NO CUENTA CON COLUMNAS NI VIGAS DE AEREAS PARA HACER ÉSTA LABOR TOCA RETIRAR LA CUBIERTA EXISTENTE, LA COMUNIDAD SOLICITA COLOCAR LA VIGA AEREA PORQUE LA CUBIERTA ESTA RECIEN INSTALADA.;						
EL TANQUE DE LA BATERÍA SANITÁRIA YA ESTÁ OBSOLETO Y LA LLUVIA DETERIORA MAS LA CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE REQUIERE UN TANQUE PLASTICO NUEVO Y LA CUBIERTA						
EL PARQUE DE JUEGOS DEL ESTUDIANTADO, ESTÁ EN PESIMAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON CUBIERTA, LO QUE NO LES PERMITE						
UN SANO ESPARCIMIENTO DURANTE LA MAYORÍA DEL TIEMPO YA QUE LLUEVE CONSTANTEMENTE EN LA ZONA						
LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTE SOLICITAN EL CERRAMIENTO DE LA SEDE YA QUE ÉSTA NO CUENTA CON SEGURIDAD NECESARIA						
LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS ESTÁ UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA, A UNA DISTANCIA DE 28 KILÓMETROS DEL CASCO URBANO; VÍA ALGECIRAS- PARAISO NUEVO- PARAISO VIEJO- VEREDA TERMÓPILAS; LA VÍA ES DESTAPADA Y EN TERRENO MONTAÑOSO; CON CLIMA TEMPLADO (FRÍO), CON PRECIPITACIONES DE AGUA CONSTANTE EN LA ZONA.						

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: EL PARAISO
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 2410 200-00047
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: TERMOPIAS
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 2410 20000578
 Dirección/ Municipio: Algeciras Departamento: Ahuila
 FECHA DE VISITA: DIA 21 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☒ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: N 02° 36,80' Y: W 075° 10,73'
 RECTOR: Pastor Mayerga Castañeda URBANA ☐ RURAL ☒ Vereda Vereda
 E-mail: TELÉFONO:
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Escritura Pública
 No del doc.: 200-76291
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐
 * En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	1	0	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	1	2	TERCERO	0	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	
				CUARTO	2	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	1	1	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES							ONCE	0	0	No. <u>13.</u>	
	TOTAL	1	2	TOTAL	5	5	TOTAL	6	7		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 2 BIBLIOTECA 1 LABORATORIO 0 otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 2 COMEDOR 1 INTERNADO 0

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: B. Sanikava Cant: 1 UND: UND Medidas 1000 lts Material plastic
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: B. Sanikava Cant: 36 UND: ml Medidas Material pvc
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: B. Sanikava Cant: 24 UND: ml Medidas Material pvc
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material
 G. Otro Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	<u>Comedor-Alberca</u>	Cant:	<u>65</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	<u>B. Sanitaria</u>	Cant:	<u>3</u>	UND:	<u>UND</u>	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	<u>B. Sanitaria</u>	Cant:	<u>1</u>	UND:	<u>UND</u>	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	<u>B. Sanitaria</u>	Cant:	<u>35.71</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	<u>B. Sanitaria</u>	Cant:	<u>111.43</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)								

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	<u>B. Sanitaria</u>	Cant:	<u>75</u>	UND:	<u>m²</u>	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	<u>X</u>	No existe	<u>—</u>	Cantidad	<u>1</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>—</u>	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>—</u>	No existe	<u>—</u>	Cantidad	<u>1</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<u>—</u>	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>1 archivado</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<u>—</u>	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>2</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACION DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Simeón Pinto Marín

Email: simeonpintomarin@gmail.com

Teléfono: 3133759106

Firma

C.C.

79.844756 Bog.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Hernando Perdomo S

Email: herperdomos@gmail.com

Teléfono: 3118599910

Firma

Cargo:

Coordinador

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Maily Velásquez Fierro

Email: camara710@gmail.com

Teléfono: 3112587270

Firma

Cargo:

Docente

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	28 KILOMETROS APROXIMADAMENTE
☒ Vehicular	☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantarill SI ☐ NO ☒	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones SI ☒ NO ☐ 280 M2 Material predominante CUBIERTA EN PERFIL METÁLICO Y TEJA TERMOACUSTICA						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA ESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS NO CUENTA CON COLUMNAS NI VIGAS DE AEREA PARA HACER ÉSTA LABOR TOCA RETIRAR LA CUBIERTA EXISTENTE, LA COMUNIDAD SOLICITA COLOCAR LA VIGA AEREA PORQUE LA CUBIERTA ESTA RECIENTE INSTALADA.;

EL TANQUE DE LA BATERÍA SANITARIA YA ESTÁ OBSOLETO Y LA LLUVIA DETERIORA MAS LA CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE REQUIERE UN TANQUE PLASTICO NUEVO Y LA CUBIERTA

EL PARQUE DE JUEGOS DEL ESTUDIANTE, ESTÁ EN PESIMAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON CUBIERTA, LO QUE NO LES PERMITE

UN SANO ESPARCIMIENTO DURANTE LA MAYORÍA DEL TIEMPO YA QUE LLUEVE CONSTANTEMENTE EN LA ZONA

LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTE SOLICITAN EL CERRAMIENTO DE LA SEDE YA QUE ÉSTA NO CUENTA CON SEGURIDAD NECESARIA

LA SEDE EDUCATIVA TERMÓPILAS ESTÁ UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA, A UNA DISTANCIA DE 28 KILOMETROS DEL CASCO URBANO; VÍA ALGECIRAS- PARAISO NUEVO- PARAISO VIEJO- VEREDA TERMÓPILAS; LA VÍA ES DESTAPADA Y EN TERRENO MONTAÑOSO; CON CLIMA TEMPLADO (FRÍO), CON PRECIPITACIONES DE AGUA CONSTANTE EN LA ZONA.

Gobierno de Colombia

Mineducación

Manos escuela

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

286001003209

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

Dirección/ Municipio:

PUERTO GUZMANDepartamentoPUTUMAYO

FECHA DE VISITA

DIA15MES8AÑO2018JORNADASMAÑANAXTARDENOCHÉ

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

X: 76° 15' 57,94"
Y: 0° 57' 57,07"

RECTOR:

JORGE WILSON CUARAN ORDOÑESURBANARURALX

E-mail:

WCUARAN@HOTMAIL.COMTELÉFONO:3123892441

*SI NOTipo de doc.: ESCRITURA #493
No del doc.: 53003

La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.
Anexa documento: SINO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SIXNONO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

DeslizamientoReceptor de DeslizamientoInundaciónRelleno SanitarioZona PantanosaZona de protecciónProblemas estructurales otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)

GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
PREJARDIN			PRIMERO	4	8	SEXTO	7	7	Adultos Mujeres
JARDIN			SEGUNDO	7	4	SÉPTIMO	9	9	Adultos hombres
TRANSICIÓN	5	3	TERCERO	7	6	OCTAVO	9	10	TOTAL
			CUARTO	4	5	NOVENO	6	7	
			QUINTO	8	6	DECIMO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
						ONCE			
ESTUDIANTES									131
TOTAL	5	3	TOTAL	30	29	TOTAL	31	33	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS10BIBLIOTECAXBibliotecaLABORATORIOotro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA1No. De aparatos3COMEDORXINTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	C. POZO Séptico:	D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	G.Otro
Ubicación: RESTAURANTE - U SANITARIA Cant: 1 - 2 UND: UND - UND Medidas 1000 L - 1000 L Material	Ubicación: RESTAURANTE Cant: 5 UND: m Medidas d=1'' Material	Ubicación: RESTAURANTE Cant: 1 UND: UND Medidas Material	Ubicación: RESTAURANTE Cant: 5 UND: m Medidas Material	Ubicación: UNIDAD SANITARIA PRIMARIA, ADMINISTRATIVO Y SECUNDARIA Cant: 1 UND: UND Medidas Material	Ubicación: 142,2 UND: m Medidas Material	Ubicación: Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

ADMINISTRATIVO

Cant:

3

UND:

UND

Medidas

3X1 m

Material

TERMO ACUSTICO

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

SECUNDARIA

Cant:

446,6

UND:

m^2

Medidas

Material

MADERA

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

UNIDAD SANITARIA

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G. REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

PRIMARIA - ADMINISTRATIVO

Cant:

528,64 - 76,19

UND:

m^2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

RESTAURANTE

Cant:

8

UND:

UND

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

SECUNDARIA

Cant:

6

UND:

UND

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q. Otro:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

SECUNDARIA

Cant:

12,15

UND:

m^2

Medidas

Material

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

UNIDAD SANITARIA

Cant:

25,6

UND:

m^2

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERÍA:

Ubicación:

UNIDAD SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

G. Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

10

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

x

No existe

Cantidad

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

5

E. TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

No existe

X

Cantidad


6

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

TANQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO PARA EL RESTAURANTE, SE DEBE RECONSTRUIR

2



Acompañamiento por parte del MEN

3

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1		INODORO EN CONDICIONES REGULARES	2		DETERIORO EN LAS TEJAS UBICADAS EN LA PRIMARIA, CANAL AGUA LLUVIAS EN MAL ESTADO
3		ESTRUCTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL RESTAURANTE EN ESTADO: DEFICIENTE	4		TOMA CORRIENTE SALA DE SISTEMAS EN MAL ESTADO
5		AUSENCIA DE PAÑETE DE MURO (SECUNDARIA)	6		FALTA DE INSTALACIONES PARA TIENDA ESCOLAR
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____				19,5 KILOMETROS	
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 Material predominante					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AGUA , PROBLEMAS CON LA EXTRACCION DEL AGUA Y LA CALIDAD DEL AGUA					
SE PRESENTAN INUNDACIONES POR FALTA DE ALCANTARILLADO LOCAL Y UN CORRECTO DRENAJE EN LA INSTITUCIÓN					
SE DEBE RETIRAR LA ELECTROBOMBA DE LOS BAÑOS Y ASIGNAR UNA NUEVA UBICACIÓN					
La sede se encuentra ubicada a 19,5 km de Puerto Guzmán por via terrestre en su totalidad					

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución educativa Rural Pto Rosario		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	286001003209		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:			
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:			
Dirección/ Municipio:	Puerto Gorman	Departamento	Putumayo
FECHA DE VISITA	DIA 15	MES 08	AÑO 2018
JORNADAS	MAÑANA	☒ TARDE	NOCHE
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)	X: 76° 15' 57,94" W	Y: 0° 57' 57,07" N	
RECTOR:	Jorge Wilson Cuaran Oidores	URBANA	RURAL ☒
E-mail:	wcuaran@hotmail.com	TELÉFONO:	3123892441
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI ☒	Tipo de doc.: Escritura # 493
		NO ☐	No del doc.: 53003
Anexa documento:		SI ☐	NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? ☐

Amplie si considera :

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	4	8	SEXTO	7	7	Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	7	4	SÉPTIMO	9	9	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	5	3	TERCERO	7	6	OCTAVO	9	10	TOTAL	
				CUARTO	4	5	NOVENO	6	7	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	8	6	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 131	
	TOTAL	5	3	TOTAL	30	29	TOTAL	31	33		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 10 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☐ otro, Cual? ☐
No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 3 COMEDOR ☒ INTERNADO ☐

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Restaur. Cant: 2 UND: und Medidas 1000L Material 1000L
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Restaur. Cant: 5 UND: m Medidas 1" Material 1"
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Restaur. Cant: 1 UND: und Medidas Material
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Restaur. Cant: 5 UND: m Medidas 4" Material 4"
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: U. sanit. Cant: 1 UND: und Medidas Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Primaria Cant: 142,2 UND: m Medidas Material
G. Otro: Ubicación: Secundaria Cant: UND: Medidas Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Administ.</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: <u>3x1m</u>	Material: <u>Termo Acusticas</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Secund</u>	Cant: <u>456,6</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>U. Sunit.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Primaria</u> <u>Administ.</u>	Cant: <u>528,64</u> <u>3619</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Restaurant</u>	Cant: <u>8</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Secundar</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Secundar</u>	Cant: <u>1215</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>U. Sunit</u>	Cant: <u>1516</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas: _____	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>U. Sunit</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>und</u>	Medidas: _____	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND: _____	Medidas: _____	Material: _____

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>10</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad _____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro ☐	No existe ☐	Cantidad _____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>5</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>6</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Secundario Para el Restaurant Tanque de Almacenamiento
- construir Se debe

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Linae Rose JELBA
Email: lroseja0480@hotmail.es
Teléfono: 321 615 8421

Firma

C.C.

[Firma]
11810240

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jorge Wilson Cuaran O.
Email: wcuaran@hotmail.com
Teléfono: 3123892441

Firma

Cargo:

[Firma]
Director

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Oveth Ruales Trujillo
Email: oveth.ruales@hotmail.com
Teléfono: 3143026110

Firma

Cargo:

[Firma]
Doncete de Aola

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1		INODORO EN CONDICIONES IRREGULARES	2		DETERIORO EN LAS TEJAS UBICADAS EN LA PRIMARIA, EL CANAL AGUA LLUVIAS EN MAL ESTADO
3		ESTRUCTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL RESTAURANTE EN ESTADO DEFICIENTE	4		TOMA CORRIENTE SALA DE SISTEMAS EN MAL ESTADO
5		AUSENCIA DE PAÑETE DE MURO (SECUNDARIA)	6		FALTA DE INSTALACIONES PARA TIENDA ESCOLAR

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	19,5 km	
El predio cuenta con servicios de:										
Agua	SI	☐ NO	☒	Luz	SI	☒ NO	Gas	SI	☐ NO	☒
Se requiere realizar demoliciones		SI	☐ NO	☒	M2		Material predominante			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Problemas de Almacenamiento y distribución de Agua, también existen dificultades para su extracción se presentan inundaciones por falta de Alcantarillado local y un correcto drenaje en la instalación, se debe retirar la electrobomba y asignarle una nueva ubicación. La sede se encuentra ubicada a 19,5 Km de Puerto Guzman por vía terrestre en su totalidad.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LAS PERLAS												
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					286571000599												
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:					ESCUELA RURAL MIXTA GALILEA												
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:					286001001737												
Dirección/ Municipio:					PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO					
FECHA DE VISITA		DIA	30	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS		MAÑANA		X	TARDE		NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:	76° 8' 58,28" O										
						Y:	0° 55' 29.2 " N										
RECTOR:		OMAR ARNULFO RODRIGUEZ							URBANA					RURAL	X		
E-mail:		PERLAS118@HOTMAIL.COM							TELÉFONO:		3134371726						
*									SI	X	Tipo de doc.:						
									NO		No del doc. :						
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.								Anexa documento:		SI			NO	X			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:										SI		X		NO			
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																	
Deslizamiento				Receptor de Deslizamiento				Zona Pantanosa				Problemas estructurales					
Inundación				Relleno Sanitario				Zona de protección				otro, ¿Cuál?					

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN			PRIMERO	5	3	SEXTO			Adultos Mujeres		
	JARDIN			SEGUNDO		2	SÉPTIMO			Adultos hombres		
	TRANSICIÓN	3	3	TERCERO	3		OCTAVO			TOTAL		
				CUARTO	1	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
				QUINTO		5	DECIMO					
ESTUDIANTES							ONCE			27		
	TOTAL	3	3	TOTAL	9	12	TOTAL	0	0			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2		BIBLIOTECA		LABORATORIO	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	5	COMEDOR	INTERNADO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	U SANITARIA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	20000 LT	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	ESCUELA	Cant:	15	UND:	m	Medidas		Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	POZO SÉPTICO	Cant:	2	UND:	UND	Medidas		Material
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	A1 / A2	Cant:	17	UND:	m	Medidas		Material
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

A1,A2

Cant:

168

UND:

M2

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULA 1/ AULA 2

Cant:

171,1

UND:

m^2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULA 1/ AULA 2

Cant:

110,6

UND:

m^2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

U sanitaria

Cant:

18

UND:

m^2

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:

Deterioro

x

No existe

Cantidad

2

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

x

Cantidad

2

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

x

Cantidad

15

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

x

Cantidad

2

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

x

No existe

Cantidad


1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

la escuela no cuenta con restaurante escolar


2



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento			Pág. 4 de 6		
1		DETERIORO EN LA PINTURA DE LA PLANTA FISICA	2		CANALES DE AGUAS LLUVIAS, SE REQUIERE MEJORAMIENTO
3		AUSCENCIA DE RESTAURANTE ESCOLAR	4		DETERIORO EN MOBILIARIOS (TABLEROS DE CLASES)
5		COLUMNA AULA 1 -CORREDOR CON PERDIDA DE RECUBRIMIENTO	6		POZOS SEPTICOS CERCANOS GENERAN MALOS OLORES Y GUSANOS EN LOS APARATOS SANITARIOS
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio			Distancia en km desde el casco urbano		34
☒ Vehicular ☒ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro: _____					
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 _____ Material predominante _____					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
se encuentra ubicada a 34 kilómetros de la cabecera municipal de PUERTO GUZMAN – PUTUMAYO. El 99% del trayecto no se encuentra pavimentado, la institución se encuentra dentro del poblado de Galilea.					
se reportaron grupos al margen de la ley por la zona, se debe tener precaución.					



DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Institución Educativa Las Perlas									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	28600599									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Mixta Galilea									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	28600700737									
Dirección/ Municipio:	Departamento Putumayo									
FECHA DE VISITA	DIA 30	MES 08	AÑO 2018	JORNADAS	MAÑANA ☒	TARDE ☐	NOCHE ☐			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)				X:	76° 8' 58,28" W					
				Y:	0° 55' 29,12" N					
RECTOR:	Omar Arnulfo Rodriguez									
E-mail:	perlas118@hotmail.com									
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI ☒		No del doc.:				
				NO ☐		Anexo documento:		SI ☐ NO ☐		

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? ☐

Amplie si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	5	3	SEXTO			Adultos Mujeres	
JARDIN				SEGUNDO	0	2	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	3	3		TERCERO	3	0	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	1	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	0	5	DECIMO				
ESTUDIANTES							ONCE			No. 27	
TOTAL	3	3		TOTAL	9	12	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	2	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	3	COMEDOR		INTERNADO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Am. Sanit. Cant:	1	UND:	UND	Medidas:	2000 lts	Material:
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Escuela Cant:	15	UND:	m	Medidas:		Material:
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	U. Sanit. Cant:	2	UND:	Und	Medidas:		Material:
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas:		Material:
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas:		Material:
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Am / A2 Cant:	17m	UND:	m	Medidas:		Material:
G. Otro	Ubicación:	Cant:		UND:		Medidas:		Material:

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: A1-A2	Cant: 168	UND: m ²	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: A1/A2	Cant: 171.7	UND: m ²	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: A1/A2	Cant: 110.6	UND: m ²	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: U. Sanitary	Cant: 78.	UND: m ²	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad	2
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad	2
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad	15
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad	3
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad	1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se Requiere Restaurant Escolar!



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Isaac Paz Perea
 Email: isaac.pazperea@hotmail.com
 Teléfono: 3216158421

Firma
 C.C.

Isaac Paz Perea V.B.
 COORDINADOR EDUCACION
 Puerto Libertad FIVE

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Omara A. Rodríguez M.
 Email: omara11@hotmail.com
 Teléfono: 3134347212

Firma
 Cargo:

Omara A. Rodríguez M.
Rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Lenis Marcela Ortega Aguilón
 Email: aguilonlenis@hotmail.com
 Teléfono: 3132697082

Firma
 Cargo:

Lenis Aguilón
Docente

.Nerie Penna Rojas
 .0385250581

.Nerie penna presidenta J.A.C



DETERIORO EN LA PINTURA DE LA PLANTA FÍSICA

2



CANALES DE AGUAS LLUVIAS, SE REQUIERE MEJORAMIENTO

3



AUSCENCIA DE RESTAURANTE ESCOLAR

4



DETERIORO EN MOBILIARIOS (TABLEROS DE CLASES)



COLUMNA AULA 1 - CORREDOR CON PERDIDA DE RECUBRIMIENTO

6



POZOS SEPTICOS CERCANOS GENERAN MALOS OLORES Y GUSANOS EN LOS APARATOS SANITARIOS


VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio		☒ Vehicular		☒ Peatonal		☐ Fluvial		☐ Marítima		☐ Otro:		Distancia en km desde el casco urbano		34 km.	
El predio cuenta con servicios de:															
Agua		SI ☐ NO ☒		Luz		SI ☐ NO ☒		Gas		SI ☐ NO ☒		Alcantarillado		SI ☐ NO ☒	
Se requiere realizar demoliciones		SI ☐ NO ☒		M2		Material predominante									

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se encuentra ubicada a 34 km de la cabecera municipal de Puerto Garmán - Pptmayo el 99% del trayecto no se encuentra pavimentado, la institución se encuentra dentro del poblado de Galilea, se repiten grupos al margen de la ley y, se debe tener precaución.

DIAGNOSTICOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - GRUPO 3	
COSTOS DE TRANSPORTE	
SEDE:	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIXTA SAN LUIS
MUNICIPIO:	PUERTO GUZMAN
DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO



MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	TRANSPORTE - COSTO UNITARIO				VR. TOTAL
			PUERTO GUZMAN A SAN LUIS		SAN LUIS A OBRA	COSTO UNITARIO TOTAL	
Materiales codificados por peso (agregados, pintura, cemento, enchapes, etc) de Puerto Guzman	Ton	2,00	\$ 450.000		\$ 250.000	\$ 700.000	\$ 1.400.000
Materiales codificados por volumen, teja,Pozo séptico) desde Puerto Guzman	Viaje	2,00	\$ 900.000		\$ 300.000	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000
Materiales codificados por volumen (Perfilería para cubierta, equipos, andamios, etc.) de Puerto Guzman	Viaje	2	\$ 450.000		\$ 250.000	\$ 700.000	\$ 1.400.000
VALOR TOTAL DE TRANSPORTE							\$ 5.200.000,0
COSTOS DIRECTOS DE OBRA SEGÚN PRESUPUESTO:							\$ 37.519.739,21
% DE INCIDENCIA DEL TRANSPORTE SOBRE EL COSTO DIRECTO							13,86%

	MODOS			NOTA:	El transporte incluye cargas y descargas desde la cabecera municipal de Puerto Guzmán. La entrada a la zona depende de las condiciones climaticas
	A pie	Vehicular	Fluvial		
		por vía destapada			
	CONDICIONES				
UNIDAD	m	km	horas		
RECORRIDO		13,5 KM Por vía destapada			

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural Puerto Rosario
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286001003209
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural mixta San Luis
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 286001001842
 Dirección/ Municipio: Puerto Garmen Departamento: Putumayo
 FECHA DE VISITA: DIA 14 MES 08 AÑO 2018 JORNADAS MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 76° 17' 59,68" W Y: 0° 56' 15,56" N
 RECTOR: Jorge Wilson Cuaran Ordoñez URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: wcuaran@hotmail.com TELÉFONO: 3123892447
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Escritura 1877
 No del doc.: 57278
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
 Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? ☐

Amplie si considera :

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO		2	SEXTO			Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO			Adultos hombres
	TRANSICIÓN	2	2	TERCERO	1	1	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	1	1	NOVENO			
				QUINTO	3		DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			
	TOTAL	2	2	TOTAL	7	5	TOTAL			No. 16

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 2 BIBLIOTECA — LABORATORIO — otro, Cual? ☐
 No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 3 COMEDOR 1 INTERNADO —

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: U-san / Rest Cant: 2 UND: 100 Medidas 50cm Material _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Aula Cant: 24 UND: m Medidas _____ Material _____
 G. Otro Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>63.7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>U. Sanit</u>	Cant: <u>7</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>Cocina / Restor</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>1m x 2.5m</u>	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>U. Sanit.</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>0.9 x 2.12m</u>	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Restor</u>	Cant: <u>6</u>	UND: <u>und</u>	Medidas <u>3 (1.5 x 1.55) 2.25 x 1.55</u>	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>Und</u>	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>261.98</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>209.5</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aulas</u>	Cant: <u>150.92</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>U. Sanit</u>	Cant: <u>18.7</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro ☒	No existe ☐	Cantidad <u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro ☐	No existe ☐	Cantidad <u>1</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro ☐	No existe ☒	Cantidad <u>2</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

No se requiere hacer construcciones nuevas.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Jorge Wilson Cusum Ordena
Email: cusumw@hotmail.com
Teléfono: 3123892441

Firma

C.C.

[Firma]
18102255 Villagran P. - Rector.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Esperanza Gomez
Email: esp.gomez31@gmail.com
Teléfono: 3125638141

Firma

Cargo:

[Firma]
Docente

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Bellanide Ramirez
Email: _____
Teléfono: 3124338965

Firma

Cargo:

[Firma]
Presidenta de la Junta A.C.

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1		DETERIORO DE LA PINTURA EN LA UNIDAD SANITARIA
2		PUERTA DAÑADA, INHABILITADO UNO DE LOS INODOROS
3		CASETA QUE CONTIENE ELECTROBOMBA Y ALIIBE SIN TERMINAR Y A LA INTERPERIE
4		LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON ESCALERA PROPIA, PINTURA DETERIORADA
5		AUSENCIA DE MESONES PARA EL RESTAURANTE
6		AUSENCIA DE PAÑETE EN EL MURO DE AULAS

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio	☒ Vehicular	☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	13,2 km
El predio cuenta con servicios de:							
Agua	SI ☐ NO ☒	Luz	SI ☐ NO ☒	Gas	SI ☐ NO ☒	Alcantarillado	SI ☐ NO ☒
Tel.	SI ☐ NO ☒						
Se requiere realizar demoliciones	SI ☐ NO ☒	M2	Material predominante				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Instalaciones para Almacenar
 • Electrobomba incompleta. Se presenta inseguridad.
 • Revisar las estructuras de las instalaciones.
 • Límites no definidos correctamente.
 • La sede se encuentra a 13,2 km de Puerto Guzman - Potosí por vía terrestre.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AMAZONICO																		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					286001001516																		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:																							
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:																							
Dirección/ Municipio:					PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO											
FECHA DE VISITA		DIA	27	MES	8	AÑO	2018		JORNADAS		MAÑANA		X	TARDE			NOCHE						
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:	76°24'15,53"O																
						Y:	0°57'42.29"N																
RECTOR:		ALVARO GERMAN APRAES YELA								URBANA						RURAL		X					
E-mail:		IEA1516@HOTMAIL.COM								TELÉFONO:			3112631550										
*										SI		X	Tipo de doc.:		ESCRITURA 440								
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.								NO			No del doc. :		35592										
								Anexa documento:								SI				NO		X	
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:																		SI		X	NO		
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																							
		Deslizamiento				Receptor de Deslizamiento				Zona Pantanosa				Problemas estructurales									
		Inundación				Relleno Sanitario				Zona de protección				otro, ¿Cuál?									

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN			PRIMERO	77	81	SEXTO	61	77	Adultos Mujeres		88
	JARDIN			SEGUNDO	52	67	SÉPTIMO	50	54	Adultos hombres		50
	TRANSICIÓN	49	61	TERCERO	53	55	OCTAVO	37	46	TOTAL		
				CUARTO	50	45	NOVENO	56	67	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
				QUINTO	44	71	DECIMO	51	54			
	ESTUDIANTES							ONCE	21	44	1461	
		TOTAL	49	61	TOTAL	276	319	TOTAL	276	342		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	22		BIBLIOTECA	x	LABORATORIO	X	otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos	9	COMEDOR	X	INTERNADO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	INTERNADO	Cant:	1	UND:		Medidas		Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	BLOQUE 3	Cant:	78	UND:	m	Medidas		Material	ALUMINIO
G.Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

B1 / B2

Cant:

(14 / 2)

UND:

UND

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

BAÑOS 1

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

LABORATORIO / B3

Cant:

58.18 / 25

UND:

m^2

Medidas

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

INTERNADO

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

No existe

Cantidad

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

No existe

Cantidad

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

2

No existe


Cantidad

2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

2



Debe tener en cuenta er
1. Ubicación de element
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento				Pág. 4 de 6	
1				2	
		DETERIORO EN CUBICULOS BAÑOS 1			
				ENCHAPE PISO EXTERNO LABORATORIO	
3				4	
		PUERTAS SIN CHAPAS , BAÑOS 1			
				AUSENCIA CANAL DE AGUAS LLUVIAS , PROVOCA INUNDACIONES EN LAS AULAS	
5				6	
		HIDROSANITARIO DE BAÑOS 1 TAPADO EN ALGUNOS PUNTOS			
				FALLA EN EL MURO DEL BLOQUE 1 , SE REQUIERE ATENCIÓN.	
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio				Distancia en km desde el casco urbano	
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro:				600 M	
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI☒ NO☐ Luz SI☒ NO☐ Gas SI☐ NO☒ Alcantarillado SI☒ NO☐ Tel. SI☒ NO☐					
Se requiere realizar demoliciones SI☐ NO☒ M2 Material predominante					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
LA SEDE SE ENCUENTRA UBICADA A 600 M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO GUZMAN – PUTUMAYO. SU CERCANÍA Y TAMAÑO HACEN DE ESTE EL COLEGIO MAS GRANDE DEL MUNICIPIO.					
EN BAÑOS 1 SE REQUIERE VERIFICAR DAÑOS INTERNOS TUBERIA HIDROSANITARIA, PRESENTA OBSTRUCCIÓN					
PARA EL INTERNADO SE CUENTA CON UN POZO SÉPTICO UBICADO A 15 METROS APROXIMADAMENTE. DEBIDO A LAS LLUVIAS EL TERRENO SE INUNDA Y EL POZO SÉPTICO SE REBOSA. COMO RECOMENDACIÓN REUBICAR EL POZO.					
EL RESTAURANTE ESCOLAR CARECE DE MESONES EN CONCRETO					

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Rural Amazonica
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 286007001516
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
 Dirección/ Municipio: Puerto Guzman Departamento: Panamá
 FECHA DE VISITA DIA: 27 MES: 08 AÑO: 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)
 X: 76° 24' 15.53" W
 Y: 0° 57' 42.29" N
 RECTOR: Alvaro Garinán Apries Yala URBANA ☐ RURAL ☒
 E-mail: 10915166@hotmail.com TELÉFONO: 3112631530
 La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: Escritura 440
 No del doc.: 35592
 Anexa documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO Indique a continuación porque:

Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales ☐
 Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? _____

Amplie si considera: _____

INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	77	81	SEXTO	61	77	Adultos Mujeres	88
	JARDIN			SEGUNDO	52	67	SÉPTIMO	50	54	Adultos hombres	50
	TRANSICIÓN	49	67	TERCERO	53	55	OCTAVO	37	46	TOTAL	
				CUARTO	50	45	NOVENO	56	67	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	44	71	DECIMO	57	54		
ESTUDIANTES							ONCE	27	44	No. <u>1461</u>	
	TOTAL	49	67	TOTAL	276	319	TOTAL	276	342		

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 22 BIBLIOTECA ☒ LABORATORIO ☒
 No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 9 COMEDOR ☒ INTERNADO ☒ otro, ¿Cuál? _____

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 C. POZO SÉPTICO: Ubicación: Intermedio Cant: 1 UND: (UNO) Medidas _____ Material _____
 D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____
 F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Bloque 3 Cant: 78 UND: m Medidas _____ Material _____
 G. Otro: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	B1/B2	Cant:	14/2	UND:	Und	Medidas		Material	Eternit / termocustia
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Baños 1	Cant:	2	UND:	Und	Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	laborat/B3	Cant:	58 1/2	UND:	m ²	Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Interned	Cant:	2	UND:	Und	Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q. Otro	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G. Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	___
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	___
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	___
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	___
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	✓	No existe	___	Cantidad	2

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios -Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: Isaac Por Perea
Email: isaacporperea@hotmail.com
Teléfono: 3216158921

Firma: Isaac Por P.
C.C.: 1181024

V.B. Isaac Por Perea
COORDINADOR EDUCACION
Punto Guzman Pto

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma: _____
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: ANAROCERMAN APAREZ YELA
Email: 1ea1576@hotmail.com
Teléfono: 3112631550

Firma: [Signature]
Cargo: RECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Widiasabi Idgudo TS
Email: widiasabi@gmail.com
Teléfono: 3125913787

Firma: [Signature]
Cargo: Coordinadora

1  DETERIORO EN CUBICULOS BAÑOS 1	2  ENCHAPE PISO EXTERNO LABORATORIO
3  PUERTAS SIN CHAPAS, BAÑOS 1	4  AUSENCIA CANAL DE AGUAS LLUVIAS, PROVOCA INUNDACIONES EN LAS AULAS
5  HIDROSANITARIO DE BAÑOS 1 TAPADO EN ALGUNOS PUNTOS	6  FALLA EN EL MURO DEL BLOQUE 1, SE REQUIERE ATENCIÓN.

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio	☒ Vehicular	☐ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:	Distancia en km desde el casco urbano	100 m
El predio cuenta con servicios de:							
Agua	SI ☒ NO ☐	Luz	SI ☒ NO ☐	Gas	SI ☐ NO ☒	Alcantarillado	SI ☒ NO ☐
Se requiere realizar demoliciones	SI ☐ NO ☒	M2		Material predominante			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

EN BAÑOS 1 SE REQUIERE VERIFICAR DAÑOS INTEROS TUBERÍA HIDROSANITARIA, PRESENTA OBSTRUCCIÓN

la sede se encuentra ubicada a 600m de la cabecera municipal de Puerto Guzman, para el internado se cuenta con un pozo séptico de 15 m pero, debido a las lluvias el pozo se inunda y el pozo rebosa - Reubicar pozo. El restaurante escolar carece de muros en concreto.