

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:					286001003209											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:					ESCUELA RURAL MIXTA PORVENIR											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:					286571000386											
Dirección/ Municipio:					PUERTO GUZMAN					Departamento		PUTUMAYO				
FECHA DE VISITA		DIA	13	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE			
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)							X:	76° 17' 32" w								
							Y:	0° 55' 05" N								
RECTOR:		JORGE WILSON CUARAN ORDOÑES							URBANA			RURAL		X		
E-mail:		WCUARAN@HOTMAIL.COM							TELÉFONO:			3123892441				
*		La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.							SI		Tipo de doc.:		ESCRITURA #741			
									NO		No del doc. :		54048			
									Anexa documento:		SI		NO		X	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

☒

NO

--	--

* En caso de que la respuesta sea **NO** indique a continuación porque:

	Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Problemas estructurales
	Inundación		Relleno Sanitario		Zona de protección		otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN			PRIMERO	1	2	SEXTO			Adultos Mujeres	
	JARDIN			SEGUNDO	1		SÉPTIMO			Adultos hombres	
	TRANSICIÓN			TERCERO		3	OCTAVO			TOTAL 0	
				CUARTO	2	1	NOVENO				
				QUINTO	2	1	DECIMO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
ESTUDIANTES							ONCE			13	
	TOTAL			TOTAL	6	7	TOTAL				

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS	1	No. De aparatos	BIBLIOTECA		LABORATORIO		otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA	1		2	COMEDOR	1	INTERNADO	

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material				
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	E BOMB-U SANITARIA	30	UND:	m	Medidas	d=1 in	Material	
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	u san	1	UND:		Medidas		Material	
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	U SANITARIA	5	UND:	m	Medidas	d=4"	Material	pvc
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:			UND:		Medidas		Material	
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	AULA	9,2	UND:	m	Medidas	9,2 x 0,25 m	Material	
G.Otro	Ubicación:			UND:		Medidas		Material	

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:

Ubicación:

AULA

Cant:

74,62

UND:

m^2

Medidas

9,81x8,2 m

Material

acero

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

BATERIA SANITARIA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

CONCRETO

G.REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

Aula

Cant:

72

UND:

m^2

Medidas

8 x 9m

Material

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

RESTAURANTE

Cant:

5

UND:

UND

Medidas

3 (1,2X2,6) / 1,2X2,6/1,2X2,1

Material

ACERO

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

AULA

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

Material

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

Q.Otro

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULA / RESTAURANTE

Cant:

136,06

UND:

m^2

Medidas

Material

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULA / RESTAURANTE

Cant:

124,56

UND:

m^2

Medidas

Material

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

UNIDAD SANITARIA

Cant:

23,6

UND:

m^2

Medidas

Material

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

G.Otro: Cual?

Ubicación:

Cant:

UND:

Medidas

Material

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

1

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

X

No existe

Cantidad

1

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

No existe

Cantidad

D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

X

No existe

Cantidad

1

E.TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

X

No existe

Cantidad


1

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se requiero mejoramiento del ambiente escolar dedicado a la recreación , construcción parque infantil.

2



Cancha de Fútbol

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento			Pág. 4 d		
1		ESTADO ACTUAL UNIDAD SANITARA	2		FOGON IMPROVISADO PARA EVENTOS ESCOLARES Y RESTAURANTE
3		ESTADO DE LA PINTURA , RESTAURANTE	4		PLACA DE CONCRETO CON MEDIDAS PARA CANCHA DETERIORADA
5		DESGASTE DEL ENCHAPE DE PISO , AULAS	6		VIGA HUECA DEBIDO A LAS PLAGAS QUE ATACAN LA MADERA DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA
VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO					
Acceso al predio					
☒ Vehicular ☐ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Maritima ☐ Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano 15,8 KILOMETROS					
El predio cuenta con servicios de:					
Agua SI ☐ NO ☒ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantarillado SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒					
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 _____ Material predominante _____					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aqui todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)					
PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. Los tanques de almacenamiento se encuentran a nivel de piso debido a la falta de escaleras para realizar los mantenimientos. Como recomendación se plantea subir los tanques de 1000 L cada uno y conectarlos por medio de tubería PVC a la motobomba con el fin de habilitar el orinal y los inodoros en un uso adecuado y constante. La unidad sanitaria actualmente se encuentra conectada con tubería PVC de 4" a un pozo séptico de diámetro 1,5m ubicado a una longitud L=4m. se recomienda alejar 4 m más el pozo					
La sede se encuentra ubicada a 15,8 kilómetros de Puerto Guzmán-Putumayo por vía terrestre en su totalidad, el 95% del trayecto se encuentra sin pavimentar.					
La institución se inunda cuando llueve porque no estan canalizadas las aguas lluvias					

le 6

iques
.a

Por

GOBIERNO DE COLOMBIA		Ministerio de Educación		Manos a la Obra		Página																																																																						
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																																																																												
1 de 6																																																																												
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO																																																																												
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		Institución Educativa - Puerto Rosario																																																																										
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		286004003209																																																																										
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		Escuela Rural Mixta al Portanir																																																																										
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		286571000386																																																																										
Dirección/ Municipio:		Pto Guzmán - Portanir																																																																										
FECHA DE VISITA:		DÍA 13		MES 08		AÑO 2018																																																																						
JORNADAS:		MAÑANA		TARDE		NOCHE																																																																						
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X: 76° 17' 32" W Y: 0° 55' 05" N																																																																										
RECTOR:		Jorge Wilson Cuvaran Ordoñez																																																																										
E-mail:		wcuvaran@hotmail.com																																																																										
TELÉFONO:		312 389 2441																																																																										
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		NO		Tipo de doc.: Escritura # 741																																																																						
Anexo documento:		SI		NO		No del doc.: 54098																																																																						
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:		SI		NO																																																																								
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:																																																																												
Deslizamiento		Receptor de Deslizamiento		Zona Pantanosa		Problemas estructurales																																																																						
Inundación		Relleno Sanitario		Zona de protección		otro, ¿Cuál?																																																																						
Amplie si considera :																																																																												
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>GRADO</th> <th>No. NIÑOS</th> <th>No. NIÑAS</th> <th>GRADO</th> <th>No. NIÑOS</th> <th>No. NIÑAS</th> <th>GRADO</th> <th>No. NIÑOS</th> <th>No. NIÑAS</th> <th>No. ADULTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PREJARDIN</td> <td></td> <td></td> <td>PRIMERO</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>SEXTO</td> <td></td> <td></td> <td>Adultos Mujeres</td> </tr> <tr> <td>JARDIN</td> <td></td> <td></td> <td>SEGUNDO</td> <td>1</td> <td></td> <td>SÉPTIMO</td> <td></td> <td></td> <td>Adultos hombres</td> </tr> <tr> <td>TRANSICIÓN</td> <td></td> <td></td> <td>TERCERO</td> <td></td> <td>3</td> <td>OCTAVO</td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CUARTO</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>NOVENO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>QUINTO</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>DECIMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9">TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO</td> </tr> </tbody> </table>						GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	PREJARDIN			PRIMERO	1	2	SEXTO			Adultos Mujeres	JARDIN			SEGUNDO	1		SÉPTIMO			Adultos hombres	TRANSICIÓN			TERCERO		3	OCTAVO			TOTAL				CUARTO	2	1	NOVENO							QUINTO	2	1	DECIMO				TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO								
GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS																																																																			
PREJARDIN			PRIMERO	1	2	SEXTO			Adultos Mujeres																																																																			
JARDIN			SEGUNDO	1		SÉPTIMO			Adultos hombres																																																																			
TRANSICIÓN			TERCERO		3	OCTAVO			TOTAL																																																																			
			CUARTO	2	1	NOVENO																																																																						
			QUINTO	2	1	DECIMO																																																																						
TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO																																																																												
ESTUDIANTES		<table border="1"> <thead> <tr> <th>GRADO</th> <th>No. NIÑOS</th> <th>No. NIÑAS</th> <th>GRADO</th> <th>No. NIÑOS</th> <th>No. NIÑAS</th> <th>GRADO</th> <th>No. NIÑOS</th> <th>No. NIÑAS</th> <th>No. ADULTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>No. 13</td> </tr> </tbody> </table>						GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	TOTAL			TOTAL	6	7	TOTAL			No. 13																																																	
GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS																																																																			
TOTAL			TOTAL	6	7	TOTAL			No. 13																																																																			
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																																																																												
No. DE AULAS		1		BIBLIOTECA		LABORATORIO																																																																						
No. BATERIA SANITARIA		1		COMEDOR		INTERNADO																																																																						
No. De aparatos		2		otro, Cual?																																																																								
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																																																																												
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)																																																																												
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:																																																																												
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material																																																																												
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: Bombas sanitarias Cant: 30 UND: m Medidas 0 = 1 IN Material																																																																												
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: On. Sanitario Cant: 1 UND: Medidas Material																																																																												
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: Pozo Sep Cant: 4 UND: m Medidas 0 = 4" Material PVC																																																																												
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material																																																																												
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Asla Cant: 9,2 UND: m Medidas 9,2 + 12" Material																																																																												
G. Otro: Ubicación: Cant: UND: Medidas Material																																																																												

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>76</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>Bal. Sanitario</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>72</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>(8x9)m</u>	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>Restaurante</u>	Cant: <u>5</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>3(1,2)x2,6</u>	Material <u>(1,2 x 2,6) (1,2 x 2,1)</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula / Rust</u>	Cant: <u>136,1</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula / Rust</u>	Cant: <u>124,66</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>Un. Sanit.</u>	Cant: <u>23,6</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	☒	No existe	—	Cantidad	<u>1</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	☒	No existe	—	Cantidad	<u>1</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	☒	No existe	—	Cantidad	<u>1</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	☒	No existe	—	Cantidad	<u>1</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	☒	No existe	—	Cantidad	<u>1</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Se requiere mejoramiento del ambiente escolar debido a la necesidad de construcción porque infante

Pág. 3 de 6



1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

Acompañamiento por parte del MEN

Firma _____
C.C. _____

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____


Firma _____
Carga: _____

Nombre: Jorge Wilson Guarán Ordóñez
Email: wgaran@hotmail.com
Teléfono: 3123892441

Firma _____
Cargo: Receptor

Nombre: Angela Carlosama
Email: odi@carlosama@hotmail.com
Teléfono: 3202143507

Firma: Angela Carlosama
Cargo: Docente.

1  ESTADO ACTUAL UNIDAD SANITARIA, DETERIORO EN LA PINTURA	2  FOGON DE LEÑA PARA EVENTOS ESTUDIANTILES
3  ESTADO DE LA PINTURA EN FACHADA DE RESTAURANTE	4  PLACA DE CANCHA Y EVENTOS, DETERIORADA.
5  ENCHAPE DE PISO AULA	6  VIGA DE MADERA HUECA ESTRUCTURA DE CUBIERTA AULA.

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio: ☒ Vehículo ☐ Peatonal ☐ Humo ☐ Mielona ☐ Otro: _____ Distancia en km desde el casco urbano: **15,8 km.**

El predio cuenta con servicios de: Agua: SI ☐ NO ☒ Luz: SI ☐ NO ☒ Gas: SI ☐ NO ☒ Alcantarillado: SI ☐ NO ☒ Tel: SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones: SI ☐ NO ☐ M2: _____ Material predominante: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (relacionar aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

• Problemas con la calidad del Agua y su respectivo almacenamiento
 • La institución se inunda en temporada de lluvias por que no se controlan las Aguas lluvias
 La sede se encuentra ubicada a 15,8 km de Puerto Guzmán - Píjama
 Por lo tanto en su totalidad el 95% de su trayecto se encuentra sin pavimentar.

 GOBIERNO DE COLOMBIA		 Manos a la Escuela		 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página									
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										1 de 6					
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO															
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				273067001075											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				I.E. JORGE ELIECER GAITAN - SEDE PRINCIPAL											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				273067001075											
Dirección/ Municipio:				ATACO				Departamento		TOLIMA					
FECHA DE VISITA		DIA	2	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:	03°11'35,495"								
						Y:	75°21'0,683"								
RECTOR:		NOHORA CONSTANZA CARDONA POSO						URBANA			RURAL		X		
E-mail:		nohoracardona@hotmail.com						TELÉFONO:		3202728243					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.		SI		X		Tipo de doc.:		ESCRITURA PÚBLICA							
		NO				No del doc. :		178							
		Anexa documento:		SI				NO		X					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:															
SI ☒ NO ☐															
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
☐ Deslizamiento		☐ Receptor de Deslizamiento		☐ Zona Pantanosa		☐ Problemas estructurales									
☐ Inundación		☐ Relleno Sanitario		☐ Zona de protección		☐ otro, ¿Cuál?									
Amplie si considera : _____															
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE															
No. DE AULAS		8		BIBLIOTECA		0		LABORATORIO		0		otro, Cual?			
No. BATERIA SANITARIA		1		No. De aparatos		5		COMEDOR		1		INTERNADO		0	
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE															
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)															
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:															
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:		BAÑOS		Cant:	1	UND:	UND	Medidas	2000 LTS	Material	PVC				
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación:		BAÑOS		Cant:	30	UND:	M	Medidas	1/2"	Material	PVC				
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:		BAÑOS		Cant:	1	UND:	UND	Medidas	3000 LTS	Material	PVC				
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:		BAÑOS		Cant:	40	UND:	M	Medidas	1/2"	Material	PVC				
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:		BAÑOS		Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1 X 1 M	Material	CONCRETO				
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:		0		Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0				
G.Otro Ubicación:		0		Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0				

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:											Pág. 2 de 6	
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	6	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA		
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA		
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA		
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	COCINA - BAÑOS	Cant:	5	UND:	M	Medidas	0,6 X 1	Material	CONCRETO - GRANITO		
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	COCINA - BAÑOS	Cant:	80	UND:	M2	Medidas	0	Material	CERAMICA		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS - COMEDOR-BAÑOS	Cant:	320	UND:	M2	Medidas	0	Material	CERAMICA		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1 X 7	Material	CONCRETO - CERAMICA		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	0,6 X 1,8	Material	METAL		
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	22	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METAL - VIDRIO		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	18	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PLASTICO		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	AULAS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METAL		
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULAS	Cant:	80	UND:	M	Medidas	1/2"	Material	METAL		
Q.Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)												
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:												
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	AULAS	Cant:	2000	UND:	M2	Medidas	0	Material	MORTERO		
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	480	UND:	M2	Medidas	0	Material	VINILO		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	320	UND:	M2	Medidas	0	Material	VINILO		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METAL		
G.Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:												
A.TABLERO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7						
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7						
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe		Cantidad	100						
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe		Cantidad	7						
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe	X	Cantidad	4						
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con fillos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.												


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

REQUIEREN DE AULAS NUEVAS POR LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS)

Ubicar

Pág. 3 de 6



- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS		
Acompañamiento por parte del MEN		
Nombre:		Firma C.C.
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la OIM:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
IV. CONTACTOS		Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:		
Nombre:		Firma C.C.
Email:		
Teléfono:		
Acompañamiento del componente social:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Otros:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		
Nombre:		Firma Cargo:
Email:		
Teléfono:		

1	 	2	 
3	 	4	 
5		6	 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	30 KM- 2 HORAS 30 MINUTOS
☒ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantarill SI ☐ NO ☒	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒				M2	Material predominante	LADRILLO - CONCRETO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

REMODELACION DE UNIDAD SANITARIA

CAMBIO DE APARATOS SANITARIOS

INSTALACION DE TANQUES ELEVADOS

INSTALACION DE POZO SEPTICO

ENCHAPE DE MUROS EN BAÑOS Y COCINAS

CAMBIO DE PISOS Y PUNTOS ELECTRICOS

AL RECOGER LAS FIRMAS, LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SÓLO FIRMÓ EL ACTA DE REUNIÓN. (ADJUNTA EN LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS)

(69)

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Jorge Eliecer Gaitán		
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	273067001075		
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:	Principal		
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:	273067001075		
Dirección/Municipio:	ATAJO	Departamento:	TOLIMA
FECHA DE VISITA:	DIA 02 MES 06 AÑO 2018	JORNADAS:	MAÑANA ☒ TARDE ☒ NOCHE ☐
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)	X: 00833284 - 75°35'0.19" Y: 00861578 - 3°19'31.93"		
RECTOR:	Nohora Constanza Cardona Raza	URBANA	RURAL ☒
E-mail:	nohoracardona@hotmail.com	TELÉFONO:	320728243
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI ☒ NO ☐	Tipo de doc.: Escritura Publica. No del doc.: 178
Anexa documento:		SI ☐ NO ☐	

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento	☐ Receptor de Deslizamiento	☐ Zona Pantanosa	☐ Problemas estructurales
☐ Inundación	☐ Relleno Sanitario	☐ Zona de protección	otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera:

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO		No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO		No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO		No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREIARDIN				PRIMERO		10	11	SEXTO		10	13	Adultos Mujeres	
	JARDIN				SEGUNDO		11	9	SÉPTIMO		11	15	Adultos hombres	
	TRANSICIÓN	12	11		TERCERO		10	11	OCTAVO		9	18	TOTAL	
					CUARTO		12	9	NOVENO		10	16	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
					QUINTO		12	7	DECIMO		12	9		
ESTUDIANTES									ONCE		13	7	No. 268	
	TOTAL	12	11		TOTAL		55	47	TOTAL		65	78		

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 8 BIBLIOTECA NO LABORATORIO NO otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA 1 No. De aparatos 5 COMEDOR SI INTERNADO NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	BANOS	Cant:	1	UND:	UN	Medidas:	2000	Material:	Pvc-Plastico
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación:	BANOS	Cant:	30	UND:	m	Medidas:	6 1/2"	Material:	Pvc
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	BANOS	Cant:	1	UND:	UN	Medidas:	3000lt	Material:	Pvc
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	BANOS	Cant:	40	UND:	m	Medidas:	6 1/2"-2"	Material:	Pvc
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	BANOS	Cant:	2	UND:	UN	Medidas:	1.5x1.00	Material:	concreto
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/
G. Otro	Ubicación:	/	Cant:	/	UND:	/	Medidas:	/	Material:	/

OK

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: BAÑOS	Cant: 6	UND: UN	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: BAÑOS	Cant: 4	UND: UN	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: BAÑOS	Cant: 4	UND: UN	Medidas: ESTANDAR	Material: CERAMICA
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: BAÑOS	Cant: 5.0	UND: m	Medidas: 0.60x1	Material: CONCRETO - GRANITO
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: COCINA	Cant: 80	UND: m ²	Medidas: 0	Material: CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: BAÑOS	Cant: 320	UND: m ²	Medidas: 0	Material: CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: BAÑOS	Cant: 1	UND: UN	Medidas: 100x70	Material: CONCRETO - CERAMICA
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: BAÑOS	Cant: 5	UND: UN	Medidas: 0.60x1.80	Material: METAL
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: AULAS	Cant: 22	UND: UN	Medidas: ESTANDAR	Material: METAL - VIDRIO
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: AULAS	Cant: 18	UND: UN	Medidas: ESTANDAR	Material: PLASTICO
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: AULAS	Cant: 1	UND: UN	Medidas: ESTANDAR	Material: METAL
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: AULAS	Cant: 80	UND: m	Medidas: 1/2"	Material: METAL
Q. Otro	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)	/				

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: AULAS	Cant: 200	UND: m ²	Medidas: 0	Material: MORTERO
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: AULAS	Cant: 480	UND: m ²	Medidas: 0	Material: VINILO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: AULAS	Cant: 350	UND: m ²	Medidas: 0	Material: VINILO
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: BAÑOS	Cant: 5	UND: UN	Medidas: ESTANDAR	Material: METAL
G. Otro: Cual?	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	—	Cantidad	7
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	—	Cantidad	7
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	—	Cantidad	100
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	—	Cantidad	7
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	—	No existe	X	Cantidad	4

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

REQUIEREN 22 AULAS NUEVAS POR LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES EXISTENTES

Pulcabo
Surge el calor q'aitan

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Gonzalez D. Zúñiga
Email: planeacion@ataco-blim.gov.co
Teléfono: 3044746799

Firma: Gonzalez D. Zúñiga V.
Cargo: P.O. planeacion

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1

2

3

4

5

6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio



Vehicular



Peatonal



Fluvial



Marítima



Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

30 km

2 horas, 30 min

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI

☒ NO ☐

Luz SI

☒ NO ☐

Gas SI

☐ NO ☒

Alcantaril SI

☐ NO ☒

Tel. SI

☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones

SI ☐ NO ☒

M2 Material predominante

Ladrillo - Concreto

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

REMODELACION UNIDAD SANITARIA, CAMBIO DE APARETOS SANITARIOS
INSTALACION DE TANQUE ELEVAOS, INST. PUZO SEPTICO, ENCLAPPE
DE MUROS EN BAÑO Y COCINA, CAMBIO DE PISOS Y PUNTOS
ELECTRICOS

AL RECOGER LAS FIRMAS, LA DIRECTORA DE LA IE CULO
FIRMÓ EL ACTA DE REUNION

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Jesus David Quintero R
Email: Davidquintero.r@gmail.com
Teléfono: 3015332946

Firma

Cargo:


Societ

Otros:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS E EJECUTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. GRUPO - 4

Fecha: AGOSTO 02-2018

Hora Inicio: 9:00 AM

Hora Termina: 12:00 PM

Lugar de reunión: INSE EDUCATIVA JOSE FELIPE GATTON

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
Docente	Blanca Edith Cuellar P. 65588155
Consejo Directivo	Felipe 5858286
Consejo Directivo	Mahon Muerica 79209747
Consejo Directivo	Lucy 5881301
Alumna	Alexa Dayana Jimenez 1193578172
Alumna	Yenny Alejandra Romero 105996536
Rector	Honora C. Carabona 39577911

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- ENTREGAR INFORMACION DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO EN LA
- 2.- INSTITUCION EDUCATIVA
- 3.- SUGERENCIAS DE LA COMUNIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE
- 4.- LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA
- 2.- INSTITUCION, SE TOMA EL REGISTRO FOTOGRAFICO
- 3.- SE ESCUCHA A LA COMUNIDAD
- 4.- SE RECUERDA CON LA COMUNIDAD LOS MEJORAMIENTOS Y REPARAS

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- 1.- FULMINANDO SANITARIA CAMBIAR TUBERIAS SANITARIAS, INSTALAR
- 2.- MUEBLES, BANILLAROS, LAMPARAS Y GRILLAS, INSTALAR FONDOS
- 3.- DE ALMACENAMIENTO, INSTALAR EL POZO SEPTICO.
- 4.- CAMBIAR EL CABLEADO EXTERNO DE LA INSTITUCION E
- 5.- INTERNO DE LAS AULAS,

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Nombre:

Cargo:

Docente

Nombre:

Cargo:

Docente



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Evel Yassa

Nombre:

Cargo: Consejo Directivo

Maribel Rodríguez Charrín

Nombre: Maribel Rodríguez Charrín

Cargo: S2258148

Madre de familia

Alexa Dayana Jimenez Aules

Nombre:

Cargo: Alumna

Nombre:

Cargo:

Yenny Alejandra Romero

Nombre:

Cargo: Alumna

Nombre:

Cargo:

Holgora C Cardona D.

Nombre:

Cargo: Rectora

Nombre:

Cargo:




Genifer D. Zúñiga V

Nombre:

Cargo: P.U. Planeación



Nombre:


Cargo:



Z.U.

Casa Multiple





A REPOSICIÓN DE TEJIA:	Ubicación:	VARIOS	Cant:
------------------------	------------	--------	-------

REPOSICIÓN DE PISA:	Ubicación:	VARIOS	Cant:	55,75	UND:	M2	Medidas	SEGUN ESQ.	Material	PISA PARQUETECERAMICA CREYANIERBA
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERT.	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	4	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	6	UND:	M2	Medidas	6 * 1	Material	CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	VARIOS	Cant:	122,44	UND:	M2	Medidas	SEGÚN ESQ.	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO - CERAMICA
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
Q.Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

NOTA: REPOSICIÓN DE POSTE ELÉCTRICO (ES DE MADERA)

PAÑETE MUÑO M2:	Ubicación:	Cant:
-----------------	------------	-------


A. PANELE MURO M2:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	16,55	UND:	M2	Medidas	7,8 * 2,15	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G.Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

LA TABLA DE:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad
--------------	-----------	---	-----------	---	----------

A. TABLERO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0

F. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el

DEMOLICIÓN DE COCINA ANTIGUA. EN PELIGRO DE CAER. Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA.



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

IV. CONTACTOS			Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento del componente social:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Otros:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	22 KM
☒ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantaril SI ☒ NO ☐	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 Material predominante						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

ARREGLO TOTAL BATERÍAS SANITARIAS, CAMBIO DE TEJADO SECTOR SALA DE PROFESORES, NO FUNCIONA LA BATERÍA SANITARIA EN LA PARTE NUEVA, SE RECOMIENDA CONSTRUIR UN TANQUE SUBTERRÁNEO (1,50 A 2,00 M3) Y COLOCAR UNA MOTOBOMBA Y HIDRO-FLO, YA QUE EL ACUEDUCTO NO TIENE PRESIÓN Y NO SUBE EL AGUA A LOS TANQUES.

101

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Página 1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INST. EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JUAN OLAYO

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: SEDE LA LINDOSA

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____

Dirección/ Municipio: RIOBLANCO Departamento: TOCUMA

FECHA DE VISITA: DÍA 30 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 3° 22' 02.1281" Y: 75° 36' 35.6796"

RECTOR: DANILO ROBAYO BOTECCO URBANA ☐ RURAL ☒

E-mail: cololaya@hotmail.com TELÉFONO: _____

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: _____ No del doc.: _____

Anexo documento: SI ☐ NO ☒

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales

☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál? _____

Amplie si considera: _____

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	4	4	SEXTO	4	5	Adultos Mujeres
	JARDIN	2	1	SEGUNDO	3	5	SÉPTIMO	5	3	Adultos hombres
	TRANSICIÓN			TERCERO	3	4	OCTAVO	4	2	TOTAL
				CUARTO	5	6	NOVENO	6	4	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	2	4	DECIMO	4	3	
ESTUDIANTES							ONCE	3	3	No. 89
	TOTAL	2	1	TOTAL	19	23	TOTAL	26	20	

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 5 BIBLIOTECA: SI LABORATORIO: NO otro, Cual? _____

No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 9 COMEDOR: SI INTERNADO: NO SALA SILENCIOSA: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: BAT. SANIT. Cant: 1 UND: LITR. Medidas: 500L. Material: PLASTICO

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: _____

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: BAT. SANIT. Cant: 1 UND: LITR. Medidas: 3000L. Material: PLASTICO

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: BAT. SANIT. Cant: 5 UND: ML Medidas: 6.00 Material: PVC 4"

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: _____

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: _____

G. Otro: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>309.48</u>	UND: <u>112</u>	Medidas: <u>VER ESQUEMA</u>	Material: <u>TEJA ARGUT. GALVANIZ</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>4</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>STANDAR</u>	Material: <u>PORCELANA INSTITUC.</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>60</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>6.0x10</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>122.44</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>VER ESQUEMA</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>STANDAR</u>	Material: <u>CONCRETO Y CERAMICA</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
Q. Otro	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A BASTILLO)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>16.55</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>7.8x2.15</u>	Material: <u>PINT. EXT. KORAZA</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<u>0</u>	No existe	Cantidad	<u>0</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>0</u>	No existe	Cantidad	<u>0</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>0</u>	No existe	Cantidad	<u>0</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<u>0</u>	No existe	Cantidad	<u>0</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<u>0</u>	No existe	Cantidad	<u>0</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

DEMOLICIÓN DE COCINA ANTIGUA EN PELIGRO DE CAER Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA

LINDO SA

III. LEVANTAMIENTO DEL PRECIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR DETALLES) según Norte

312 1/4 S



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios. Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Daniel Roberto Botello
Email: danielroberto@botello.es@gmail.com
Teléfono: 3168128939

Firma Daniel Roberto Botello
Cargo: rector

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
Cargo: _____

Acompañamiento del componente social:

Nombre: JORGE ALBERTO FUERTE CARRAN

Email: alberto.fuerte@protonmail.com

Teléfono: 3013787210

Otros:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Firma

Cargo:

Firma

Cargo:

1



CUBIERTAS EN MAL ESTADO

2



COCINA PARA DEMOLICION

3



BATERIAS SANITARIAS

4



APARATO SANITARIO

5



VISTA INSTITUCION DESDE ACCESO

6



REUNION EN SALA DE COMPUTO

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☐ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

22 KM.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐

Luz SI ☒ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☒

Alcantaril SI ☒ NO ☐

Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☐ M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

ARREGLO TOTAL BATERIAS SANITARIAS, CAMBIO DE TEJADO SECTOR SALA DE PROFESORES.

NO FUNCIONA LA BATERIA SANITARIA EN LA PARTE NUEVA, SE RECOMIENDA CONSTRUIR UN TANQUE SUBTERRANEO (1.50 a 2.00M³) Y COLOCAR UNA MOTOBOMBA HIDRO-FLO, YA QUE EL ACUEDUCTO NO TIENE PRESION, Y NO SUBE EL AGUA A LOS TANQUES.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS E EJECUTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. GRUPO - 4

Fecha: JULIO 30 / 2018 Hora Inicio: 7:45 AM. Hora Termina: 9:15 AM.

Lugar de reunión: SALON DE COMPUTACION O SISTEMAS.

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
DELEGADO ONG LA RED.	JORGE ALBERTO FLOREZ C.
DOCENTE	DIANA CATHERINE DIAZ S.
PRESIDENTE J.A.C.	HENRY DIAZ MONTERO
DOCENTE	DIANA MARCELA NOSSA
PADRE DE FAMILIA.	GILBERT YESID DIAZ
ALUMNO GRADO NOVENO	WILFER MENDOZA
DELEGADO OH. CONSTRUCTORES	FELIX ALEONSO CALCANO.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- INFORMACION DEL PROYECTO DEL CONVENIO.
- 2.- EVALUACION NECESIDADES FISICAS DE LA I. EDUCATIVA.
- 3.- EVALUACION SOCIAL E INFORMACION DOCENTE.
- 4.-


DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. PRESENTACION PERSONAL DE LOS ASISTENTES.
2. SE LES COMUNICA A DOCENTES Y COMUNIDAD EL OBJETO Y ALCANCE DE LA INVERSION.
3. INTERCAMBIO DE IDEAS.
4. FIRMA DE ACTA, AL FINALIZAR LA REUNION.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- 1.- LA I. EDUCATIVA PRESENTA VARIOS PROBLEMAS FISICOS.
- 2.- EN LA CONSTRUCCION NUEVA, NO FUNCIONA LA BATERIA
- 3.- SANITARIA, POR FALTA DE PRESION EN EL ACUEDUCTO.
- 4.- SE NECESITA CAMBIAR UN TEJADO EN ZINC.
- 5.- URGENTE LA REFACCION DE 2 BATERIAS SANITARIAS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:


Nombre: FELIX ALEONSO CALCANO
Cargo: VISITADOR OH CONSTRUCTORES


Nombre: JORGE ALBERTO FLOREZ C.
Cargo: ONG. LA RED.



International Organization for Migration (IOM)
The IOM Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Diana Diaz

Nombre: DIANA CATERINE DIAZ S
Cargo: DOCENTE

[Signature]

Nombre: DIANA MARCELA MOSSA
Cargo: DOCENTE

HENRY DIAZ MONTERO
Nombre: HENRY DIAZ MONTERO
Cargo: PTE JUNTA ACR. COMUNAL

JOSE NOEL REYES
Nombre: JOSE NOEL REYES
Cargo: PADRE DE FAMILIA

GILBERTO DIAZ
Nombre: GILBERTO YESID DIAZ
Cargo: PADRE DE FAMILIA

WILFER MENDOZA
Nombre: WILFER MENDOZA
Cargo: ALUMNO NOVENO

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

 GOBIERNO DE COLOMBIA		 Manos en la Escuela		 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página									
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										1 de 6					
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO															
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				273067001482											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				EL AGRADO											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				273067001709											
Dirección/ Municipio:				ATACO				Departamento		TOLIMA					
FECHA DE VISITA		DIA	4	MES	8	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:	75°41'28,76"								
						Y:	3°20'47,35"								
RECTOR:		OLMEDO OYOLA						URBANA		RURAL		X			
E-mail:								TELÉFONO:		3202102518					
*		La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.:		ESCRITURA PÚBLICA			
								NO		No del doc. :					
Anexa documento:								SI	X	NO					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
		Deslizamiento				Receptor de Deslizamiento				Zona Pantanosa				Problemas estructurales	
		Inundación				Relleno Sanitario				Zona de protección				otro, ¿Cuál?	
Amplie si considera : _____															
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)															
		GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS				
		PREJARDIN			PRIMERO	2	4	SEXTO			Adultos Mujeres				
		JARDIN			SEGUNDO	6	5	SÉPTIMO			Adultos hombres				
		TRANSICIÓN	1	1	TERCERO	5	5	OCTAVO			TOTAL				
					CUARTO	3	3	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO				
			QUINTO	3	4	DECIMO									
ESTUDIANTES								ONCE			No. 40				
		TOTAL			TOTAL	19	21	TOTAL							
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE															
No. DE AULAS		2				BIBLIOTECA		0		LABORATORIO		0		otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA		1		No. De aparatos				COMEDOR		0		INTERNADO		0	
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE															
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)															
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:															
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA		Ubicación:		BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	500	Material	PVC - PLASTICO			
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIO		Ubicación:		BAÑOS	Cant:	25	UND:	M	Medidas	1/2"	Material	PVC			
C. POZO SÉPTICO:		Ubicación:		BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	3000	Material	PVC			
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:		Ubicación:		BAÑOS	Cant:	45	UND:	M	Medidas	4" - 2"	Material	PVC			
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:		Ubicación:		BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	1 X 1 M	Material	CONCRETO			
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:		Ubicación:		AULAS	Cant:	35	UND:	M	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC			
G.Otro		Ubicación:		0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0			

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:											Pág. 2 de 6	
A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	35	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METAL		
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERT.	Ubicación:	COCINA	Cant:	35	UND:	M2	Medidas	ESTANDAR	Material	METAL		
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA		
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA		
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CERAMICA		
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,2	UND:	M	Medidas	0,6 X 1	Material	CONCRETO - CERAMICA		
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	35	UND:	M2	Medidas	0	Material	LADRILLO		
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1,2	UND:	M2	Medidas	0	Material	CERAMICA		
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	AULAS - BAÑOS	Cant:	10	UND:	M2	Medidas	0	Material	CERAMICA		
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPERO	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	CONCRETO - CERAMICA		
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	COCINA - BAÑOS	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1 X 2	Material	METAL		
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	COCINA	Cant:	2	UND:	UND	Medidas	1,5 X 1,2	Material	METAL		
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	COCINA	Cant:	32	UND:	M2	Medidas	0	Material	PVC		
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	AULA - COCINA	Cant:	7	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METAL - VIDRIO		
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	AULA - COCINA	Cant:	12	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	PVC		
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	AULA	Cant:	1	UND:	UND	Medidas	ESTANDAR	Material	METAL		
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	AULA	Cant:	55	UND:	M	Medidas	1/2"	Material	METAL		
Q.Otro	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)												
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:												
A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COCINA	Cant:	70	UND:		Medidas	0	Material	MORTERO		
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	125	UND:		Medidas	0	Material	VINILO		
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	AULAS	Cant:	75	UND:		Medidas	0	Material	VINILO		
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:		Medidas	0	Material	0		
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:		Medidas	0	Material	0		
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	BAÑOS	Cant:	2	UND:		Medidas	ESTANDAR	Material	METAL		
G.Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:		Medidas	0	Material	0		
4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:												
A.TABLERO:		Deterioro	X	No existe		Cantidad	2					
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):		Deterioro	X	No existe		Cantidad	2					
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):		Deterioro	X	No existe		Cantidad	1					
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:		Deterioro		No existe		Cantidad	1					
E.TANDEM DE CANECAS:		Deterioro		No existe	X	Cantidad	1					
* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.												


5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

SE REQUIERE UN COMEDOR ESTUDIANTIL Y UNA CANCHA MÚLTIPLE PORQUE LA ACTUAL ESTÁ EN ARENA Y SIN CERRAMIENTO

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS)

Ubicar

Pág. 3 de 6



- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
IV. CONTACTOS			Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento del componente social:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Otros:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			

1		2	 
3	 	4	 
5	 	6	 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	35 KM - 2.5 HORAS
☒ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantaril SI ☐ NO ☒	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☐					M2	LADRILLO - CONCRETO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

REMODELAR LA UNIDAD SANITARIA, ENCHAPES, APARATOS SANITARIOS, INSTALAR TANQUE DE ALMACENAMIENTO, POZO SEPTICO, COLOCAR PUERTAS, INSTALAR PUNTOS ELÉCTRICOS, INSTALAR PISOS EN LAS AULAS.

67

GOBIERNO DE COLOMBIA		Ministerio de Educación		Manos a la Obra escuela		Organización Internacional para las Migraciones (OIM)		El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página	
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										1 de 6	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO											
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO OMAPIÑO									
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:		273067001482									
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:		SEDE EL PARADO									
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:		273067001709									
Dirección/ Municipio:		ATACO				Departamento		TOLIMA			
FECHA DE VISITA		DIA		MES		AÑO		JORNADAS		MAÑANA	
		09		08		2018		X		TARDE	
										NOCHE	
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)		X:		00822243		Y:		00860649			
RECTOR:		OLIVERO AYOLA				URBANA		RURAL		X	
Email:						TELÉFONO:		3202102518			
La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		X		Tipo de doc.:		ESCRITURA PUBLICA			
		NO				No del doc.:					
Anexa documento:		SI				NO					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:											
SI ☒ NO ☐											
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:											
☐ Deslizamiento		☐ Receptor de Deslizamiento		☐ Zona Pantanosa		☐ Problemas estructurales		☐ Inundación		☐ Relleno Sanitario	
☐		☐		☐		☐		☐		☐	
Amplie si considera : _____											
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE											
No. DE AULAS		2		BIBLIOTECA		NO		LABORATORIO		NO	
No. BATERIA SANITARIA		1		No. De aparatos		NO		COMEDOR		NO	
No. De aparatos		NO		COMEDOR		NO		INTERNADO		NO	
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE											
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)											
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:											
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: BAÑOS Cant: 1 UND: UN Medidas 500 Material PVC+PLASTICO											
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: BAÑOS Cant: 25 UND: m Medidas 1 1/2" Material PVC											
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: BAÑOS Cant: 1 UND: UN Medidas 200x115 Material PVC											
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: BAÑOS Cant: 45 UND: m Medidas 1 1/2" Material PVC											
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: BAÑOS Cant: 1 UND: UN Medidas 100x100 Material CEMENTO											
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: AULAS Cant: 35 UND: m Medidas 50x100 Material PVC											
G. Otro Ubicación: / Cant: / UND: / Medidas / Material											

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>CORREDOR</u>	Cant: <u>3500</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>METAL</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>COCINA</u>	Cant: <u>35</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>METAL</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>INSTAL</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>1.20</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>0.60x1</u>	Material: <u>CONCRETO CERAMICA</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>35</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>0.60</u>	Material: <u>LABORIO</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>12</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>0.60</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>180</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>0.60</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>CONCRETO - CERAMICA</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>COCINA</u> <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>1.0 x 2.00</u>	Material: <u>METAL</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>COCINA</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>1.50 x 1.20</u>	Material: <u>METAL</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>COCINA</u>	Cant: <u>32</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>1.0</u>	Material: <u>PVC</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>AULA</u> <u>COCINA</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>METAL - VIDRIO</u>
N. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>COCINA</u> <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>12</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>PVC</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>AULAS</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>METAL</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>AULAS</u>	Cant: <u>55</u>	UND: <u>m</u>	Medidas: <u>1/2"</u>	Material: <u>METAL</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>/</u>	Cant: <u>/</u>	UND: <u>/</u>	Medidas: <u>/</u>	Material: <u>/</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>COCINA</u>	Cant: <u>70</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>0.70</u>	Material: <u>PAÑETE</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>AULAS</u>	Cant: <u>125</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>1.0</u>	Material: <u>VINILO</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>AULAS</u>	Cant: <u>75</u>	UND: <u>M²</u>	Medidas: <u>1.0</u>	Material: <u>VINILO</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>/</u>	Cant: <u>/</u>	UND: <u>/</u>	Medidas: <u>/</u>	Material: <u>/</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>/</u>	Cant: <u>/</u>	UND: <u>/</u>	Medidas: <u>/</u>	Material: <u>/</u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>BAÑOS</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>ESTANDAR</u>	Material: <u>METAL</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>/</u>	Cant: <u>/</u>	UND: <u>/</u>	Medidas: <u>/</u>	Material: <u>/</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>3</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>X</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>1</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>—</u>	No existe <u>X</u>	Cantidad <u>1</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

REQUIERE DE UN COMEDOR Y LA CUBIERTA MULTIPLE PORQUE ESTA EN MALA Y SIN CUBIERTAMENTO

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____

Email: _____

Teléfono: _____

Firma _____

C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____

Email: _____

Teléfono: _____

Firma _____

Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Genny D. Zengra V.

Email: planificacion@tolimago.gov.co

Teléfono: 3044246399

Firma _____

Cargo: P.V. planeación

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____

Email: _____

Teléfono: _____

Firma _____

Cargo: _____

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6

1

2

3

4

5

6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular ☒ Peatonal ☐ Fluvial ☐ Marítima ☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

35 km

TIEMPO 2.5 Horas

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐ Luz SI ☒ NO ☐ Gas SI ☐ NO ☒ Alcantaril SI ☐ NO ☒ Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒ M2 Material predominante ladrillo - concreto

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

REMODELAR LA UNIDAD SANITARIA, FACHONES, APARATOS,
INSTALAR TANQUE DE ALMACENAMIENTO - POZO SÉPTICO, EN LAS
AULAS INSTALAR LOS PISOS, COLOCAR LAS PUERTAS, INSTALAR
PUNTO ELÉCTRICOS.

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Jesús David Quintero R

Email: Davidquintero@gmail.com

Teléfono: 301 8352926

Firma

Cargo:


Socios

Otros:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM

No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS E EJECUTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. GRUPO - 4

Fecha: A GO STO 4 - 2018

Hora Inicio: 9.00 AM

Hora Termina:

Lugar de reunión: INST. EDUCATIVA ANTONIO NARINO CERES EL AGUADO

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
Junta de acción comunal	Cristian Alexis Ramirez Bahamon 1030522814
Docente	Gloria Maria Molino - 52400492
Madre de familia	Mabel Ramirez Bahamon 52093192
Estudiante	Laura Vanessa Cipitua 7710482400
Madre de familia	Ottavio Rosas 28673535

OBJETO DE LA REUNIÓN:

1. INFORMAR A LA COMUNIDAD COMO SE VA A REALIZAR EL DIA.
2. MOSTRAR A LA INSTRUCCION, LOS HALLAZGOS SE
3. ENCUENTRAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
4. ESCUCHAR LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. SE REALIZA UNA DESCRIPCION DE LO ENCONTRADO
2. HALLAZGOS Y AREAS DONDE SE DEBE INTERVENIR
3. SE ESCUCHA A LA COMUNIDAD
4. SE ACUERDA CON LA COMUNIDAD LOS REQUERIMIENTOS Y MEJORAS

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

1. UNIDAD SUMATIVA REQUIERE CAMBIO DE ENCLAPES, AGUANTOS, PUERTAS
2. INSTALAR ORINAL - LAVAFRÍO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
3. PUZOS SEPTICOS - EN LAS ALAS - REQUIERE CAMBIO DE PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS,
- 5.-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Cristian Alexis Ramirez

Nombre:

Cargo: Vicepresidente

Nombre: HELAINE FANCY HUNAN

Cargo: FUENTES-ESTUDIOS



International Organization for Migration (IOM)
The IOM Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Adriana Maria Londono Ibarra

Nombre:

Cargo: Madre de familia.

Cristian Alex Ramirez B.

Nombre:

Cargo: Vicepresidente

Nombre: Gladis Rosas

Cargo: madre de familia

Justiniano Choue.

Nombre:

Cargo: padre de familia

Mabel Ramirez Bohamon.

Nombre: 52093192.

Cargo: Madre de familia.

Thaneida Luisa

Nombre:

Cargo: estudiante

Yerli Vanessa Correa Lo

Nombre:

Cargo: Estudiante.

Alvaro Cupitza Repiso

Nombre:

Cargo: docente

Gemifer D. Zeniga V.


Nombre:

Cargo: P.U. Planeacion.

Nombre:

Cargo:

4.15



 				 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página 1 de 6					
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO											
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				FRANCISCO JULIAN OLAYA							
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				173616000022							
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				EL DANUBIO							
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				273616001457							
Dirección/ Municipio:				RIOBLANCO		Departamento					
						TOLIMA					
FECHA DE VISITA	DIA	30	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS				
				MAÑANA	X	TARDE	X				
				NOCHE							
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)				X:	75°29'12,9653" O						
				Y:	03°52'21,1127" N						
RECTOR:	DANILO ROBAYO BOTELLO				URBANA		RURAL				
E-mail:	danilorobayobotello15@gmail.com				TELÉFONO:	3118128932					
*	La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI	X	Tipo de doc.:				
					NO		No del doc. :				
					Anexa documento:						
				SI	X	NO					
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐											
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: ☐ Deslizamiento ☐ Inundación ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona Pantanosa ☐ Zona de protección ☐ Problemas estructurales ☐ otro, ¿Cuál?											
Amplie si considera : <u>SUELO ARENOSO</u>											
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN	4	1	PRIMERO	3	2	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	3	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0
	TRANSICIÓN	0	0	TERCERO	3	1	OCTAVO	0	0	TOTAL	0
		0	0	CUARTO	2	1	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
		0	0	QUINTO	1	1	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES		0	0		0	0	ONCE	0	0	24	
	TOTAL	4	1	TOTAL	12	7	TOTAL	0	0		
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE											
No. DE AULAS	2			BIBLIOTECA	0			LABORATORIO	0	otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos		3	COMEDOR	1	INTERNADO		0	ALCOBA Y COCINA	
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE											
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)											
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:											
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	LTS	Medidas	3000	Material	PLASTICO		
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	6	Material	PVC 4"		
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
G.Otro ANDENES Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		

A.TABLERO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

NECESIDAD URGENTE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS A TRANSFORMADOR DE 25 METROS, MÁS UN POSTE. (COMPROMISO DE LA ALCALDÍA)



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN	
Nombre: _____	Firma _____ C.C. _____
Email: _____	
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la OIM:	
Nombre: _____	Firma _____ Cargo: _____
Email: _____	
Teléfono: _____	
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.	
Nombre: _____	Firma _____ Cargo: _____
Email: _____	
Teléfono: _____	
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.	
Nombre: _____	Firma _____ Cargo: _____
Email: _____	
Teléfono: _____	

IV. CONTACTOS			Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:			
Nombre:		Firma	
Email:		C.C.	
Teléfono:			
Acompañamiento del componente social:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Otros:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			
Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO : Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento		Pág. 5 de 6	
1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO						
Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	28 KM
☒ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantaril SI ☒ NO ☐	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☐ M2 Material predominante						
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)						

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NO TIENE ENERGÍA ELÉCTRICA, HAY UN TRANSFORMADOR A 15 METROS DE LA ESCUELA, HAY POCO CERRAMIENTO, NO HAY EN POSTES DE MADERA Y LA CERCA DE ALAMBRE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, NO TIENE LA RED ELÉCTRICA INTERNA, HAY QUE CONSTRUIRLA.

LA CANCHA DE LA INSTITUCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA MUY CERCA DE UNA LADERA, MOTIVO POR EL CUAL SE HA IDO DERRUMBANDO PARTE DE SU CERRAMIENTO, PERO ESTO NO IMPLICA RIESGO PARA LA INSTITUCIÓN POR LO CUAL SE CONSIDERA VIABLE REALIZAR INVERSIÓN.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INST. EDUCATIVA FRANCISCO JULIAN OLAYO

COIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: SEDE EL DANUBIO

COIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

Dirección/ Municipio:

Departamento

FECHA DE VISITA: DÍA 30 MES 07 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☒ NOCHE ☐

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

X:

Y:

RECOR: DANILO ROBAYO BOTELLO

URBANA

RURAL

E-mail: daniolorobayobotello@gmail.com

TELÉFONO:

3118128932

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.

SI ☒

NO ☐

Tipo de doc.: ESCRITURA No 060

No del doc.: MT. 55008

Anexa documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI ☒

NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento

Receptor de Deslizamiento

Zona Pantanosa

Problemas estructurales

Inundación

Relleno Sanitario

Zona de protección

otro, ¿Cuál?

Ampie si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN	4	1	PRIMERO	3	2	SEXTO			Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO	3	2	SÉPTIMO			Adultos hombres
	TRANSICIÓN			TERCERO	3	1	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	2	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	1	1	DECIMO			
							ONCE			
ESTUDIANTES	TOTAL	4	1	TOTAL	12	7	TOTAL			No. <u>24</u>

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 2

BIBLIOTECA NO

LABORATORIO NO otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA 51

No. De aparatos

3

COMEDOR 51

INTERNADO NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERÍA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>LITR</u>	Medidas: <u>3000L</u>	Material: <u>PLASTICO</u>
D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>5</u>	UND: <u>ML</u>	Medidas: <u>6-0</u>	Material: <u>PVC 4"</u>
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

OK.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>9039</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER EDA.</u>	Material: <u>TEJA FORTE</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>COCINA</u>	Cant: <u>28.6</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>1.6 x 1.6</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>1.0</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>STAND.</u>	Material: <u>CONCRETO Y CERAMICA</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
Q. Otro:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>COCINA</u>	Cant: <u>38.40</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER EDA.</u>	Material: <u>ORTONERO 0.4</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>46.64</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER EDA.</u>	Material: <u>PINT. TIPO UNO</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>75.19</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER EDA.</u>	Material: <u>PINT. KORA ZA</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material:
G. Otro: Cual? <u>CEPILLO</u>	Ubicación: <u>CANCHA</u>	Cant: <u>40.0</u>	UND: <u>16</u>	Medidas: <u>40.02</u>	Material: <u>WALLA Y TOZO 40' GALLO</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>


* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

NECESIDAD URGENTE, LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y
ACONECTADA A TRANSFORMADOR DE 25.00 METROS, MAS UN
POSTE, (COMPROMISO DE LA ALCALDIA)

II. LEVANTAMIENTO DEL PRECIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) según Norte

312 1 24 5



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios. Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.


Nombre: DANILLO ROBAYO BOTELLO
Email: dani.robayo.botello@gmail.com
Teléfono: 3118128932

Firma: Danilo Robayo Botello
Cargo: Rectore

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma _____
Cargo: _____

1  VISTA FRONTAL I.E.	2  PAREDES MAL DE PINTURA
3  BATERIA SANITARIA	4  COMEDOR, BANCO EN MADERA
5  VISTA DEL TRANSFORMADOR	6  PUERTO ACCESO CAIDO

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular☒ Peatonal☐ Fluvial☐ Marítima☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

28KM

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI

☒ NO ☐

Luz SI

☒ NO ☐

Gas SI

☐ NO ☒

Alcantaril SI

☒ NO ☐

Tel. SI

☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones

SI ☐ NO ☐

M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION NO TIENE ENERGIA ELECTRICA, HAY UN TRANSFORMADOR A 15.00 MTS DE LA ESQUINA DE UN AULA, TAMPOCO TIENE CERRAMIENTO, LO HAY EN POSTES DE MADERA Y CERRO DE ALAMBRE EN MAL ESTADO. NO TIENE LA RED ELECTRICA INTERNA, HAY QUE DISEÑARLA Y CONSTRUIRLA.

LA CANCHA DE LA IE SE ENCUENTRA UBICADA MUY CERCA A UNA LADERA, MOTIVO POR EL CUAL SE HA IDO DERRUMBANDO PARTE DE SU CERRAMIENTO, PERO ESTO NO IMPLICA NINGÚN RIESGO PARA LA INSTITUCION POR LO CUAL CONSIDERAMOS VIABLE REALIZAR LA INVERSIÓN EN ESTA SEDE

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Jorge Alberto Pérez

Email: gabrielakelley@hotmail.com

Teléfono: 301-378-2710

Firma

Cargo:

Otros:

Nombre: Felix Alvarado Gonzalez L.

Email: felixgale1963@hotmail.com

Teléfono: 320-473-3965

Firma

Cargo:

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS E EJECUTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, GRUPO - 4

Fecha: 30 JULIO DE 2018

Hora Inicio: 12:30 PM

Hora Termina: 2:15 PM

Lugar de reunión: AULA DE CLASES

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
DELEGADO OMB. LA RED	JORGE ALBERTO FLOREZ C.
DOCENTE INSTITUCION	NANCY JOCUARA.
PRESIDENTE J.A.C.	MARIA JUDITH DIAZ.
PAPORE DE FAMILIA	YEFREY GONZALEZ
PAPORE DE FAMILIA	WILMAR CESPEDES LOPEZ
DELEGADO OMB. CONSTRUCTORES	FELIX ALFONSO CALEANO L.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- DAR INFORMACION A LA COMUNIDAD, DEL ALCANCE Y COMPONENTES DEL CONVENIO.
- 2.- EVALUAR LAS NECESIDADES FISICAS DE LA INSTITUCION.
- 3.- INTERCAMBIAR CONCEPTOS E IDEAS.
- 4.-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:


- 1.- PRESENTACION PERSONAL DE CADA UNO DE LOS ASISTENTES.
- 2.- INFORMACION DE LA DOCENTE SOBRE ALUMNADO.
- 3.- MEDICION FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
- 4.-

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS::

- 1.- LA DOCENTE Y COMUNIDAD, SOLICITAN URGENTEMENTE, PRIMERO LA RECONEXION ELECTRICA, Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DE LA INSTITUCION, YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN AL AIRE. SEGUNDO, CERRAMIENTO POR EL BORDE DE LA CASITA, YA QUE LOS ALUMNOS CORREN PELIGRO DE CAER.
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:


Nombre: FELIX ALFONSO CALEANO
Cargo: DELEGADO OMB. CONSTRUCTORES


Nombre: JORGE ALBERTO FLOREZ C.
Cargo: OMB. LA RED



International Organization for Migration (OIM)
The IOM Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Nancy DUCARA

Nombre: NANCY DUCARA

Cargo: DOCENTE

JEFFREY GONZALEZ GARCIA

Nombre: JEFFREY GONZALEZ G.

Cargo: PADRE DE FAMILIA

MARIA RUDITH DIAZ

Nombre: MARIA RUDITH DIAZ

Cargo: PRESIDENTE JAC.

WILMAR CESPEDES LOPE

Nombre: WILMAR CESPEDES LOPE

Cargo: PADRE DE FAMILIA

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

 				 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página 1 de 6						
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO												
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				JESÚS ANTONIO AMÉZQUITA								
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				273616000302								
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				BELLAVISTA								
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				273616001201								
Dirección/ Municipio:				RIOBLANCO		Departamento TOLIMA						
FECHA DE VISITA	DIA	MES	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	☒ TARDE ☐ NOCHE ☐					
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)			X:	75°42'24,47" O								
			Y:	03°32'16,74" N								
RECTOR:	MILEIDI MONROY TORRES				URBANA	RURAL ☒						
E-mail:	milessita11@hotmail.com				TELÉFONO:							
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.				SI ☒ NO ☐	Tipo de doc.: TITULO COLECTIVO No del doc.:							
				Anexa documento: SI ☐ NO ☒								
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐												
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: ☐ Deslizamiento ☐ Inundación ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona Pantanosa ☐ Zona de protección ☐ Problemas estructurales otro, ¿Cuál?												
Amplie si considera : _____												
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS		
	PREJARDIN	0	0	PRIMERO	4	5	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	0	
	JARDIN	0	0	SEGUNDO	5	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	0	
	TRANSICIÓN	3	0	TERCERO	1	3	OCTAVO	0	0	TOTAL		0
		0	0	CUARTO	2	5	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		
		0	0	QUINTO	1	1	DECIMO	0	0			
ESTUDIANTES		0	0		0	0	ONCE	0	0	32		
	TOTAL	3	0	TOTAL	13	16	TOTAL	0	0			
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE												
No. DE AULAS	1			BIBLIOTECA	0			LABORATORIO	0	otro, Cual?		
No. BATERIA SANITARIA	1	No. De aparatos		3	COMEDOR	1	INTERNADO		0			
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE												
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)												
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:												
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0			
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0			
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:	BAÑOS	Cant:	1	UND:	LTS	Medidas	3000	Material	PLASTICO			
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:	BAÑOS	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	6	Material	PVC 4"			
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0			
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0			
G.Otro ANDENES Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0			

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:

Ubicación:

VARIOS

Cant:

101,86

UND:

M2

Medidas

SEGÚN ESQ.

Material

TEJA FORTE

B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

C. REPOSICIÓN DE SANITARIO

Ubicación:

BAÑOS

Cant:

3

UND:

UND

Medidas

ESTANDAR

Material

CERAMICA LINEA INSTITUCIONAL

D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS

Ubicación:

BAÑOS

Cant:

2

UND:

UND

Medidas

ESTANDAR

Material

CERAMICA LINEA INSTITUCIONAL

E. REPOSICIÓN DE ORINAL

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

F. REPOSICIÓN DE MESÓN

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

G. REPOSICIÓN DE MURO

Ubicación:

BAÑOS

Cant:

6,25

UND:

M2

Medidas

5,0 * 1,25

Material

LADRILLO

H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED

Ubicación:

BAÑOS

Cant:

9

UND:

M2

Medidas

4,5 * 2,0

Material

CERAMICA

I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO

Ubicación:

VARIOS

Cant:

4

UND:

M2

Medidas

4,0 * 1,0

Material

CERAMICA

J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS

Ubicación:

BAÑOS

Cant:

1

UND:

UND

Medidas

ESTANDAR

Material

CONCRETO - CERAMICA

K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

Q. Otro

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

NOTA: REPOSICIÓN DE POSTE ELÉCTRICO (ES DE MADERA)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:

Ubicación:

BAÑOS

Cant:

9

UND:

M2

Medidas

4,5 * 2,0

Material

MORTERO 1:4

B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:

Ubicación:

AULA

Cant:

52,36

UND:

M2

Medidas

SEGÚN ESQ.

Material

KORAZA

D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

F. CAMBIO DE GRIFERIA:

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

G. Otro: Cual?

Ubicación:

0

Cant:

0

UND:

0

Medidas

0

Material

0

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A. TABLERO:

Deterioro

0

No existe

Cantidad

0

B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):

Deterioro

0

No existe

Cantidad

0

C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):

Deterioro

0

No existe

Cantidad

0

D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:

Deterioro

0

No existe

Cantidad

0

E. TANDEM DE CANECAS:

Deterioro

0

No existe

Cantidad

0

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.


2

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS)


Ubicar

Pág. 3 de 6



- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
IV. CONTACTOS			Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento del componente social:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Otros:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	20 KM
☐ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☐	Alcantarill SI ☒ NO ☐	Tel. SI ☐ NO ☐		
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒						
M2 Material predominante						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD SOLICITA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA, ES PRIORIDAD, PORQUE LLEGA UNA NUEVA DOCENTE, Y SOLO HAY UN AULA PEQUEÑA.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JESUS ANTONIO AMEZQUITA

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: VEREDA BELLA VISTA

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

Dirección/ Municipio:

Departamento:

FECHA DE VISITA DIA MES AÑO JORNADAS MAÑANA ☒ TARDE NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: 1152.301 Y: 883034

RECTOR: HILEIDI MONROY TORRES URBANA RURAL ☒

E-mail: milessrta11@hotmail.com TELÉFONO:

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: No del doc.:

Anexa documento: SI ☐ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes. SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Inundación Receptor de Deslizamiento Relleno Sanitario Zona Pantanosa Zona de protección Problemas estructurales otro, ¿Cuál?

Amplíe si considera:

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	4	5	SEXTO			Adultos Mujeres 16
	JARDIN			SEGUNDO	5	2	SÉPTIMO			Adultos hombres 16
	TRANSICIÓN	3	-	TERCERO	1	3	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	2	5	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	1	1	DECIMO			
ESTUDIANTES							ONCE			No. 32
	TOTAL			TOTAL			TOTAL			

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS UNA BIBLIOTECA NO LABORATORIO NO otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA SI No. De aparatos 3 COMEDOR SI INTERNADO NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario Indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: BAT. SAN. Cant: 1 UND: 1 Medidas 3000L Material PVC 4"

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: BAT. SAN. Cant: 5 UND: 5 Medidas 6.00 Material PVC 4"

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material

G. Otro Ubicación: Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>101.86</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>VER</u>	Material: <u>TEJA FORTE</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>BAT. SAN</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>STANDARD</u>	Material: <u>LINEA INSTRUCT.</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>BAT. SAN</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>STANDARD</u>	Material: <u>LINEA INSTRUCT.</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>BAT. SAN</u>	Cant: <u>6.25</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>5.0x1.25</u>	Material: <u>LADRILLO</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>BAT. SAN</u>	Cant: <u>9.00</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>4.5x2.0</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>4.00</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>4.0x1.0</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>BAT. SAN</u>	Cant: <u>1.0</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>STANDARD</u>	Material: <u>CONCRETO Y CERAMICA</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>BAT. SANIT.</u>	Cant: <u>9.00</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>4.5x2.0</u>	Material: <u>MORFEO 1:4</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>AUA EOS</u>	Cant: <u>5.26</u>	UND: <u>M2</u>	Medidas: <u>VER</u>	Material: <u>KORAZA</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: _____

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u>—</u>	Cantidad <u>0</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jessy Norma Riveral
Email: jessy.norma.riveral
Teléfono: 3153652083

Firma
Cargo: Asesora de Inf. y planeación

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Alexander Quiroga Lopez
Email: aqulove@gmail.com
Teléfono: 3167635320

Firma
Cargo: nuch

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Jorge Alberto Flores

Email: alberto.flores@hotmail.com

Teléfono: 3013722710

Otros:

Nombre: Felix Alfonso Galeno L

Email: felixgale1963@hotmail.com

Teléfono: 3204733965

Nombre:

Email:

Teléfono:

Firma

Cargo:

Firma



Cargo:

Firma

Cargo:



FACHADA Y COMEDOR



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☐ Vehicular☒ Peatonal☐ Fluvial☐ Marítima☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

20 Km.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI

☒ NO

Luz SI

☒ NO

Gas SI

☐ NO

Alcantaril SI

☒ NO

Tel. SI

☐ NO

Se requiere realizar demoliciones SI

☐ NO☒

M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA COMUNIDAD SOLICITA LA CONSTRUCCION DE UN
AULA NUEVA, ES PRIORIDAD, PORQUE LLEGA UNA
NUEVA DOCENTE, Y SOLO HAY UN AULA PEQUEÑA.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM

No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS E EJECUTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, GRUPO - 4

Fecha: 26 JULIO DE 2018

Hora Inicio: 2:00 PM

Hora Termina: 4:15 PM

Lugar de reunión: COMEDOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
ASISTENTE SOCIAL ONG CARED	JORGE ALBERTO FLORES C
DOCENTE DIRECTORA I.E.	MILEIDI MONROY TORRES
VICEPRESIDENTE J.A.C	JACYD GIOVANNY FIERRO M
MADRE DE FAMILIA	DORA CONDE PEREIRA
MADRE DE FAMILIA	MONICA ANDREA GALLERO ARIAS
DELEGADO OM CONSTRUCTORES	FELIX ALFONSO GALEANO L.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- INFORMACION A LA COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO.
- 2.- INFORMACION DE LA DOCENTE, DE LAS NECESIDADES DE LA I.E.
- 3.- INFORMACION DE LA COMUNIDAD DE LOS PROBLEMAS DE LA REGION.
- 4.-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- PRESENTACION PERSONAL DE CADA UNO DE LOS ASISTENTES.
- 2.- INFORMACION DE LA DOCENTE, DE NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO.
- 3.- SE LE PREGUNTA A LA COMUNIDAD SI TIENEN APOYO ESTATAL
- 4.- COMENTARIOS SOBRE LAS OBRAS REQUERIDAS.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- 1.- LA DOCENTE Y COMUNIDAD SOLICITAN LA CONSTRUCCION DE
- 2.- UNA AULA NUEVA, YA QUE SOLO HAY UNA, Y MUY PRONTO LLEGARÁ A ESTA INSTITUCION OTRA DOCENTE.
- 3.- SOLICITAN TECHAR EL PATIO DE RECREO, PARA QUE
- 4.- A LOS ESTUDIANTES NO LES DE EL SOL.
- 5.-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Nombre: FELIX ALFONSO GALEANO
Cargo: DELEGADO OM. CONSTRUCTORES

Nombre: JORGE ALBERTO FLORES C.
Cargo: ONG. LA RED



International Organization for Migration OIM
The IOM Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

Mileidi Monroy Torres

Nombre: MILEIDI MONROY TORRES
Cargo: DOCENTE

Jacyd Giovanni Ferro Morillo

Nombre: JACYD GIOVANNY FERRO M
Cargo: VICEPRESIDENTE JAC.

Dora Conde Pereira.

Nombre: DORA CONDE PEREIRA
Cargo: MADRE DE FAMILIA

Monica Andrea Gallego Arias

Nombre: MONICA A. GALLEGO ARIAS
Cargo: MADRE DE FAMILIA.

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

 				 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página 1 de 6						
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO												
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				TECNICA GENERAL SANTANDER								
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				173616000278								
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				EL CASTILLO								
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				273616001449								
Dirección/ Municipio:				RIO BLANCO		Departamento						
						TOLIMA						
FECHA DE VISITA	DIA	MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA					
							X					
							TARDE					
							NOCHE					
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)				X:	1'150.565							
				Y:	877,913							
RECTOR:		CARMEN HERNANDEZ MONROY				URBANA	RURAL					
							VDA EL CASTILLO					
E-mail:		dorishernandezgarcia@hotmail.com				TELÉFONO:	SIN INFORMACIÓN					
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos.		SI		X		Tipo de doc.: ESCRITURA						
		NO				No del doc. :						
						Anexa documento:						
				SI		X NO						
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☐ X NO ☐												
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque: ☐ Deslizamiento ☐ Inundación ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona Pantanosa ☐ Zona de protección ☐ Problemas estructurales ☐ otro, ¿Cuál?												
Amplie si considera : _____												
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE												
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)		GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
		PREJARDIN	0	0	PRIMERO	2	4	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres	
		JARDIN	0	0	SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres	
		TRANSICIÓN	4	1	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL	
			0	0	CUARTO	0	0	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
			0	0	QUINTO	0	0	DECIMO	0	0		
ESTUDIANTES			0	0		0	0	ONCE	0	0	37	
		TOTAL	4	1	TOTAL	6	10	TOTAL	6	10		
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE												
No. DE AULAS		1	BIBLIOTECA		0	LABORATORIO		0	otro, Cual?			
No. BATERIA SANITARIA		SI	No. De aparatos		5	COMEDOR		SI	INTERNADO		0	
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)												
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:												
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación:		0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación:		0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
C. POZO SÉPTICO: Ubicación:		BAÑOS	Cant:	1	UND:	LTS	Medidas	3000	Material	PLASTICO		
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación:		BAÑOS	Cant:	5	UND:	ML	Medidas	6	Material	PVC 4"		
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación:		0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación:		0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		
G.Otro Ubicación:		0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0		

R. SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	53,31	UND:	M2	Medidas	SEGÚN ESQ	Material	MORTERO 1:4
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	COMEDOR	Cant:	45,75	UND:	M2	Medidas	SEGÚN ESQ	Material	PINTURA TIPO 1
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	VARIOS	Cant:	94,49	UND:	M2	Medidas	SEGÚN ESQ	Material	KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0
G.Otro: Cual?	Ubicación:	0	Cant:	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0

A.TABLERO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	0	No existe	0	Cantidad	0

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

[illegible]



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS			
Acompañamiento por parte del MEN			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento de la OIM:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
IV. CONTACTOS			Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento del componente social:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Otros:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			

1		2	
3		4	
5		6	 

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio	☐ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro: _____	Distancia en km desde el casco urbano	18 KM + 1,5 DE CAMINO																	
El predio cuenta con servicios de:																								
Agua	SI	☒	NO	☐	Luz	SI	☒	NO	☐	Gas	SI	☐	NO	☒	Alcantarillado	SI	☒	NO	☐	Tel.	SI	☐	NO	☒
Se requiere realizar demoliciones	SI	☒	NO	☐		M2	Material predominante	MUROS PARED BLOQUE																

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CUCHILLA, SIENDO NECESARIO CAMINAR DURANTE 25 MINUTOS POR CAMINO CON BASTANTE PENDIENTE. ES NECESARIO DEMOLER LA COCINA ANTIGUA, A PUNTO DE COLAPSAR, LAS PAREDES ESTÁN BASTANTE AGRIETADAS, EL ENTRAMADO DEL TECHO ES EN BUEN ESTADO. MADERA, PERO ESTÁ EN BUEN ESTADO.

AL MOMENTO DE HACER LA VISITA LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN NO SE ENCONTRABA, POR ESTA RAZÓN FIRMA LA DOCENTE

SE COTIZA TEJA ARQUITECTÓNICA PORQUE SOLO SE VA A REEMPLAZAR PARTE DE LA CUBIERTA Y NO SU TOTALIDAD, POR ESTA RAZON SE DEBE REEMPLAZAR CON UNA TEJA SIMILAR A LA EXISTENTE.

102

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO GENERAL SDER
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: SEDE VEREDA EL CASTILLO
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____
Dirección/ Municipio: RIOBLANCO Departamento: TOYMA
FECHA DE VISITA: DIA _____ MES _____ AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA ☒ TARDE ☐ NOCHE ☐
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 1150.565 Y: 827-913
RECTOR: CARHEN HERNANDEZ MONROY URBANA ☐ RURAL ☒
E-mail: carhenhernandezgarcia@hotmail.com TELÉFONO: _____
* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☒ NO ☐ Tipo de doc.: ESCRITURA
Anexa documento: SI ☒ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	2	4	SEXTO			Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO	2	3	SÉPTIMO			Adultos hombres
	TRANSICIÓN	4	1	TERCERO	2	3	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO			NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO			DECIMO			
							ONCE			
ESTUDIANTES	TOTAL	4	1	TOTAL	6	10	TOTAL			No. 21

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS 1 BIBLIOTECA NO LABORATORIO NO otro, Cual?
No. BATERIA SANITARIA SI No. De aparatos 5 COMEDOR SI INTERNADO NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material _____
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material _____
C. POZO SÉPTICO: Ubicación: BAT. SANIT Cant: 1 UND: LTR. Medidas 3.000 Material PLASTICO
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: BAT. SANIT Cant: 5 UND: ML Medidas 6.00 Material PVC 4"
E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material _____
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material _____
G. Otro Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas 0 Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>116.48</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER ESQ.</u>	Material: <u>TEJA BAQUITECRO N.</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación: <u>AULA</u>	Cant: <u>270.49</u>	UND: <u>19</u>	Medidas: <u></u>	Material: <u>PERFI/ METALICO</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>CONCER</u>	Cant: <u>13.65</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER ESQ.</u>	Material: <u>BLOQUE N° 5</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>116.48</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER ESQ.</u>	Material: <u>CERAMICA</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>BAT. SANIT</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>STANDARD</u>	Material: <u>CONCRETO Y CERAMICA</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>CONCER</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UN</u>	Medidas: <u>0.90x1.20</u>	Material: <u>METALICA</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>CONCER</u>	Cant: <u>1.44</u>	UND: <u>82</u>	Medidas: <u>1.20x1.20</u>	Material: <u>METALICA</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
Q. Otro	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>CONCER</u>	Cant: <u>5331</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER ESQ.</u>	Material: <u>MORTERO 1:4</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>CONCER</u>	Cant: <u>457.5</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER ESQ.</u>	Material: <u>PINTURA TIPO UVO</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>VARIOS</u>	Cant: <u>244.9</u>	UND: <u>12</u>	Medidas: <u>VER ESQ.</u>	Material: <u>PINT. KORAZA</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u></u>	Cant: <u>0</u>	UND: <u>0</u>	Medidas: <u>0</u>	Material: <u></u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u></u>	Cantidad <u>0</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>0</u>	No existe <u></u>	Cantidad <u>0</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro <u>0</u>	No existe <u></u>	Cantidad <u>0</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u></u>	Cantidad <u>0</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro <u>0</u>	No existe <u></u>	Cantidad <u>0</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6



Pisos

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☐ Vehicular

☒ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

18 KM + 1.5 CAMINO

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI

☒ NO

Luz SI

☒ NO

Gas SI

☐ NO

Alcantaril SI

☒ NO

Tel. SI

☐ NO

Se requiere realizar demoliciones

SI

☒ NO

M2 Material predominante

MUROS PARED BLOQUE


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

ESTA INSTIT. EDUCATIVA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CUCHILLA, SIENDO NECESARIO CAMINAR 25 MINUTOS POR CAMINO CON BASTANTE PENDIENTE. ES NECESARIO DEMOLER LA COCINA, A PUNTO DE COLAPSAR, LAS PAREDES ESTAN BASTANTE AGRIETADAS. EL ENTRAHADO DEL TECHO ES EN MADERA, PERO ESTA EN BUEN ESTADO.

AL MOMENTO DE HACER LA VISITA NO SE ENCONTRABA LA RECTORA, POR ESA RAZON FIRMA UNA DOCENTE.

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: Indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: Indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma
 Cargo:



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS E EJECUTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, GRUPO - 4

Fecha: 30 JULIO DE 2018

Hora Inicio: 3:15 PM

Hora Termina: 4:45 PM

Lugar de reunión: AULA DE CLASES

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
EDUCADORA I. EDUCATIVA	DORIS CECILIA HERNANDEZ G.
VEEDOR J. A. C.	JOSE NORBEY QUINTERO
DEL. SOCIAL ONG. LA RED	JORGE ALBERTO FLORES C.
DELEGADO OM. CONSTRUCTORES	FELIX ALFONSO GALEANO L.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- INFORMACION A LA EDUCADORA Y REPRESENTANTE DE LA JAC, SOBRE EL CONVENIO Y SUS ALCANCES.
- 2.- INFORMACION DE LA EDUCADORA SOBRE ALUMNADO, Y NECESIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
- 3.- VERIFICAR LAS REPARACIONES QUE NECESITA LA I. E.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- 1.- PRESENTACION PERSONAL DE LOS ASISTENTES.
- 2.- EVALUACION SOCIAL, CON PREGUNTAS A LA EDUCADORA Y AL REPRESENTANTE DE LA JAC.
- 3.- EXPOSICION DE PROBLEMAS FISICAS DE LA I. E.
- 4.- MEDICIONES Y OBSERVACION DE DAÑOS, PARA REPARAR.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- 1.- NECESARIO LA DEMOLICION DE LA COCINA, A PUNTO DE COLAPSAR.
- 2.- REEMPLAZAR MOBILIARIO ESCOLAR, EN MAL ESTADO.
- 3.- PINTURA EN GENERAL.
- 4.- REPOSICION DE CUBIERTA (TEJA DE ZINC.)
- 5.-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

Felix Alfonso Galeano

Nombre: FELIX A/POSSO GALEANO
Cargo: DELEGADO OM. CONSTRUCTORES

Jorge Alberto Flores C.

Nombre: JORGE ALBERTO FLORES C.
Cargo: ONG. LA RED



International Organization for Migration (OIM)
The UN Migration Agency




OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN


Nombre: DORIS CECILIA HERNANDEZ G.
Cargo: DOCENTE


Nombre: JOSE NORBEY QUINTERO
Cargo: VEEDOR J.A.C.

Nombre: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

Nombre: _____
Cargo: _____

 GOBIERNO DE COLOMBIA		 Manos a la Escuela		 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración		Página									
DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										1 de 6					
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO															
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				JESÚS ANTONIO AMÉZQUITA											
CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:				273616000302											
NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:				EL DUDA											
CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:				273616000949											
Dirección/ Municipio:				RIOBLANCO				Departamento		TOLIMA					
FECHA DE VISITA		DÍA		MES	7	AÑO	2018	JORNADAS	MAÑANA	X	TARDE		NOCHE		
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)						X:	75°40'15,95" O								
						Y:	03°33'20,22" N								
RECTOR:		GIOVANNY VERGARA						URBANA		RURAL		VDA EL DUDA			
E-mail:		bertarada@hotmail.com						TELÉFONO:							
*		La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.						SI	X	Tipo de doc.: TITULO COLECTIVO					
								NO		No del doc. :					
								Anexa documento:	SI		NO	X			
El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:												SI	X	NO	
* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:															
		Deslizamiento				Receptor de Deslizamiento				Zona Pantanosa				Problemas estructurales	
		Inundación				Relleno Sanitario				Zona de protección				otro, ¿Cuál?	
Amplie si considera : _____															
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRÍCULA DE LA MAYOR JORNADA)															
		GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS				
		PREJARDIN	0	0	PRIMERO	1	1	SEXTO	0	0	Adultos Mujeres		0		
		JARDIN	0	0	SEGUNDO	3	2	SÉPTIMO	0	0	Adultos hombres		0		
		TRANSICIÓN	2	3	TERCERO	2	3	OCTAVO	0	0	TOTAL		0		
			0	0	CUARTO	2	2	NOVENO	0	0	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO				
			0	0	QUINTO	1	1	DECIMO	0	0					
			0	0		0	0	ONCE	0	0	23				
		TOTAL	2	3	TOTAL	9	9	TOTAL	0	0					
II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE															
No. DE AULAS		1				BIBLIOTECA		1		LABORATORIO		0		otro, Cual?	
No. BATERIA SANITARIA		1		No. De aparatos		4		COMEDOR		1		INTERNADO		0	
III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE															
Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)															
1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:															
A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:		Ubicación:	0	Cant	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0				
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:		Ubicación:	0	Cant	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0				
C. POZO SÉPTICO:		Ubicación:	BAÑOS	Cant	1	UND:	LTS	Medidas	3000	Material	PLASTICO				
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:		Ubicación:	BAÑOS	Cant	5	UND:	ML	Medidas	6	Material	PVC 4"				
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:		Ubicación:	0	Cant	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0				
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:		Ubicación:	FACHADAS	Cant	0	UND:	ML	Medidas	18,18	Material	CANAL TIPO AMAZONAS				
G.Otro		ANDENES	Ubicación:	0	Cant	0	UND:	0	Medidas	0	Material	0			

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe elemento o este en su peor estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A TABLERO:	Deterioro	0	No existe		Cantidad	0
------------	-----------	---	-----------	--	----------	---

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

[illegible]

Ubicar según Norte



- Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:
- 1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
 - 2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
C.C.

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo:

IV. CONTACTOS			Pág. 4 de 6
Acompañamiento por parte del contratista:			
Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			
Acompañamiento del componente social:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Otros:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			
Nombre:		Firma Cargo:	
Email:			
Teléfono:			

1	 	2	 
3	 	4	 
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio					Distancia en km desde el casco urbano	8 KM
☒ Vehicular	☒ Peatonal	☐ Fluvial	☐ Marítima	☐ Otro:		
El predio cuenta con servicios de:						
Agua SI ☒ NO ☐	Luz SI ☒ NO ☐	Gas SI ☐ NO ☒	Alcantarill SI ☒ NO ☐	Tel. SI ☐ NO ☒		
Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒						
M2 Material predominante						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCIÓN ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES, SE REQUIERE PINTURA TOTAL, ENCHAFE DEL TANQUE SOBRE LA UNIDAD SANITARIA, CANAL Y BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, SE NECESITA DE MOBILIARIO (PUESTOS UNIPERSONALES Y ESCRITORIO DOCENTE)

SE REQUERE ARREGLO DE 2 LLAVES SANITARIAS, SE ACCEDE POR VÍA VEHICULAR Y SE CAMINA ARPOXIMADAMENTE 60 METROS POR CAMINO PEATONAL.

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JESUS ANTONIO AMEZQUITA

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _____

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: SEDE VEREDA EL DUDA

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: _____

Dirección/ Municipio: RIOBLANCO Departamento: TOLIMA

FECHA DE VISITA: DIA _____ MES 07 AÑO 2018 JORNADAS: MAÑANA _____ TARDE _____ NOCHE _____

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS): X: 1.734.225 Y: 887.269 COORD. REGION OCIDENTAL

RECTOR: BERTA CECILIA RADA URBANA _____ RURAL ☒

E-mail: Bertarada@hotmail.com TELÉFONO: _____

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI ☐ NO ☐ Tipo de doc.: _____ No del doc.: _____

Anexo documento: SI ☐ NO ☐

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI ☒ NO ☐

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

☐ Deslizamiento ☐ Receptor de Deslizamiento ☐ Zona Pantanosa ☐ Problemas estructurales
☐ Inundación ☐ Relleno Sanitario ☐ Zona de protección ☐ otro, ¿Cuál?

Amplo si considera: _____

	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	PREJARDIN			PRIMERO	1	1	SEXTO			Adultos Mujeres
	JARDIN			SEGUNDO	3	2	SÉPTIMO			Adultos hombres
	TRANSICIÓN	2	3	TERCERO	2	3	OCTAVO			TOTAL
				CUARTO	2	2	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
				QUINTO	1	1	DECIMO			
							ONCE			
ESTUDIANTES	TOTAL	2	3	TOTAL	9	9	TOTAL			No. 23

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: UNA (1) BIBLIOTECA: SI LABORATORIO: NO otro, Cual? _____

No. BATERIA SANITARIA: UNA No. De aparatos: 4 COMEDOR: SI INTERNADO: NO

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: _____

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: _____

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: BAT. SANT Cant: 1 UND: LIT Medidas: 3000 Material: PLASTICO

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: BAT. SANT Cant: 5 UND: ML Medidas: 6.00 Material: PVC 4"

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: 0 UND: 0 Medidas: 0 Material: _____

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: _____ Cant: 18.18 UND: ML Medidas: 18.18 Material: Tubo de PVC 4"

G. Otro: Ubicación: _____ Cant: _____ UND: _____ Medidas: _____ Material: _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: BAT. SALT	Cant: 3	UND: UN	Medidas: STANDARD	Material: INSTITUCIONAL
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: BAT. SALT	Cant: 2	UND: UN	Medidas: STANDARD	Material: INSTITUCIONAL
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: BAT. SALT	Cant: 2	UND: UN	Medidas: STANDARD	Material: INSTITUCIONAL
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
H. REPOSICIÓN ENCHAFE PARED	Ubicación: BAT. SALT	Cant: 320	UND: M2	Medidas: 20x160	Material: CERAMICA
I. REPOSICIÓN ENCHAFE PISO	Ubicación: VARIOS	Cant: 103.0	UND: M2	Medidas: VERESQ.	Material: CERAMICA
J. REPOSICIÓN PUESTO LAVATRAPEROS	Ubicación: BAT. SALT	Cant: 1	UND: UN	Medidas: STANDARD	Material: CONCRETO Y CERAMICA
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PARED MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: VARIOS	Cant: 25.15	UND: M2	Medidas: VERESQ.	Material: VINILO TPO UNO
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: VARIOS	Cant: 15.58	UND: M2	Medidas: VERESQ.	Material: PINTURA KORAZA
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas:	Material:

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:


A. TABLERO:	Deterioro	No existe	Cantidad
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	No existe	Cantidad
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	No existe	Cantidad
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	No existe	Cantidad

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describa claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

- Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
- Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
C.C. _____

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: _____
Email: _____
Teléfono: _____

Firma
Cargo: _____

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: Yessy J. B. B.@gmail.com
Email: Yessy.Normia.Perez@rcn.co
Teléfono: 3132652063

Firma
Cargo: Asesoría PDE - Sect. Inf. y planeación

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal

Nombre: Alexander Quiroga Copaque
Email: aguirova@gmail.com
Teléfono: 3167635320

Firma
Cargo: rector

Acompañamiento del componente social:

Nombre: Díaz Roberto Pérez
Email: celberto.kulman@hotmail.com
Teléfono: 3013282710

Firma

Cargo:

Otros:

Nombre: Felix Almeida Galeano L.
Email: felix99101963@hotmail.com
Teléfono: 320433965

Firma

Cargo:

Nombre:

Email:


Teléfono:

Firma

Cargo:

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO: Identificar las áreas afectadas, cuando requiera demolición o reposición o mejoramiento

Pág. 4 de 6



VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☒ Vehicular

☐ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

8 KM.

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☒ NO ☐

Luz SI ☒ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☐

Alcantaril SI ☒ NO ☐

Tel. SI ☐ NO ☒

Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☒

☐ M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

LA INSTITUCION ESTA EN BUENAS CONDICIONES, SE REQUIERE PINTURA TOTAL, ENCHAFE DEL TAPQUE SOBRE LA UNIDAD SANITARIA, CANAL Y BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. SE NECESITA DE MOBILIARIO COMO PUESTOS UNIPERSONALES, Y PUESTO PARA DOCENTE. ARREGLO DE LLAVES DE SANITARIOS (2) SE LLEGA POR VIA VEHICULAR, Y SE CAMINA APROXIMADAMENTE 60 METROS POR CAMINO PEATONAL.



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS E EJECUTAR LOS MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, GRUPO - 4

Fecha: JULIO 26 DE 2018

Hora Inicio: 8.00 A.M.

Hora Termina: 10:00 A.M.

Lugar de reunión: COMEDOR DE LA ESCUELA

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CARGO / OFICIO	NOMBRE / DATOS / C.C.
SOCIOLOGO ONG LA RED	JORGE ALBERTO FLORES C.
EDUCADORA DE LA INSTITUCION	BERTA CECILIA RADA.
PRESIDENTE J.A.C.	CORNELIO REYES CAMPO
PADRE DE FAMILIA	LUIS EDWIN OUIEDO
PADRE DE FAMILIA	MANUEL YESID OUIEDO
DELEGADO OM CONSTRUCTORES	FELIX ALFONSO GALEANO C.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- DAR A CONOCER EL ALCANCE DEL PROGRAMA A LA COMUNIDAD.
- 2.- INFORME DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS PROBLEMAS EN LA REGION, POR FALTA DE APOYO GUBERNAMENTAL.
- 3.- EXPOSICIÓN DE LAS NECESIDADES MÁS URGENTES DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:


- 1.- PRESENTACION PERSONAL DE CADA UNO DE LOS ASISTENTES.
- 2.- RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES, TOMA DE FOTOS,
- 3.- EL DELEGADO DE LA ONG LA RED INDAGA A LA DOCENTE Y COMUNIDAD, SOBRE LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION Y DE LA REGION.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS::

- 1.- LA DOCENTE Y COMUNIDAD SOLICITAN EL PASEO DE LAS LLAVES DE LOS INODOROS, LA PINTURA GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y LAVAMANOS NUEVO.
- 2.- SOLICITAR A LA ALCALDIA DE RIOBLANCO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PROPIO.
- 3.-
- 4.-
- 5.-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:


Nombre: FELIX A/FONSO GALEANO
Cargo: DELEGADO OM. CONSTRUCTORES


Nombre: JORGE ALBERTO FLORES C.
Cargo: ONG. LA RED



International Organization for Migration (IOM)
The UN Migration Agency



OSCAR NOEL MAYOR POSSO
INGENIERO CIVIL

CONTRATO DE OBRA OIM
No. 462 De 2018 CM 374

ACTA DE REUNIÓN

BERTHA CECILIA RADA R.

Nombre: BERTA CECILIA RADA

Cargo: PROFESORA

Luis Edelmar Noviedo

Nombre: LUIS EDWINOVIEDO

Cargo: PADRE DE FAMILIA

Cornelio Reyes campos

Nombre: CORNELIO REYES CAMPO

Cargo: PRESIDENTE JUNTA DE
ACCION COMUNAL

MANUEL YESID OVIEDO

Nombre: MANUEL YESID OVIEDO

Cargo: PADRE DE FAMILIA

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Nombre:

Cargo:

Página

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA1 de 6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

RURAL SANTANDER

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

283001000561

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA:

SANTANDER

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA:

28300100056101

Dirección/ Municipio:

FLORENCIA

Departamento

CAQUETA

FECHA DE VISITA

DIA

7

MES

6

AÑO

2019

JORNADAS

MAÑANA

TARDE

NOCHE

SABATINA

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)

X:

1°32'36.43789" N

Y:

75°41'54.30905" W

RECTOR:

LEONARDO CASTAÑO BUITRAGO

URBANA

RURAL

X

E-mail:

santander@florencia.edu.co

TELÉFONO:

3132857865

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnías indígenas o afrocolombianos.

SI

NO

X

Tipo de doc.:

CERTIFICADO DE TRADICIÓN

No del doc. :

420-103240

Anexa documento:

SI

X

NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes:

SI

X

NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento

Receptor de Deslizamiento

Zona Pantanosa

Problemas estructurales

Inundación

Relleno Sanitario

Zona de protección

otro, ¿Cuál?

Amplie si considera :

II.INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)

GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS
PREJARDIN			PRIMERO	6	12	SEXTO	32	28	Adultos Mujeres
JARDIN			SEGUNDO	6	5	SÉPTIMO	22	21	Adultos hombres
TRANSICIÓN	7	2	TERCERO	11	6	OCTAVO	17	17	TOTAL
aceleracion de aprendizaje			CUARTO	8	11	NOVENO	11	11	TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
			QUINTO	11	7	DECIMO	8	18	
ESTUDIANTES						ONCE	10	6	
TOTAL	7	2	TOTAL	42	41	TOTAL	100	101	293

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS

11

BIBLIOTECA

1

LABORATORIO

1

otro, Cual?

No. BATERIA SANITARIA

1

No. De aparatos

6

COMEDOR

1

INTERNADO

1

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

1

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

Pág. 2 de 6

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:		Cant:	400	UND:	M2	Medidas	1*3 M	Material	TEJA GALVANIZADA MAXTER MIL O EQUIVALENTE
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:		Cant:	50	UND:	ML	Medidas	6M	Material	CERCHA METALICA
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:		Cant:	330	UND:	M2	Medidas	0,3*0,3 M	Material	CERAMICA
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:		Cant:	172	UND:	M2	Medidas	1*1 M	Material	PVC
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
Q.Otro CONCRETO DE 2500 PSI	Ubicación:		Cant:	10	UND:	M3	Medidas	17*4 M Y 11*3	Material	CONCRETO
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)										

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	
G.Otro: Cual?	Ubicación:		Cant:		UND:		Medidas		Material	

4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*)El establecimiento requiere:

A.TABLERO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro		No existe		Cantidad	
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro		No existe		Cantidad	
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro		No existe		Cantidad	

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :

* LA INSTITUCION NECESITA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS, TIENDA ESCOLAR, RESTAURANTE ESCOLAR ADICIONA Y DOS LABORATORIOS (QUIMICA Y FISICA)

*CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte

Pág. 3 de 6

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The paper is otherwise white and contains no other markings or text.

Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios :indicar: ubicación de acometida hidraulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre:		Firma C.C.	
Email:			
Teléfono:			

Acompañamiento:

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaria de Educación/Alcaldia Municipal.

Nombre:		Firma	
Email:		Cargo:	
Teléfono:			

1		2	
3		4	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

☐ Vehicular

☐ Peatonal

☐ Fluvial

☐ Marítima

☐ Otro:

Distancia en km desde el casco urbano

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI ☐ NO ☐

Luz SI ☐ NO ☐

Gas SI ☐ NO ☐

Alcantarill SI ☐ NO ☐

Tel. SI ☐ NO ☐

Se requiere realizar demoliciones SI ☐ NO ☐ M2 Material predominante

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)