

LA VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, INTERNADOS INDÍGENAS Y NARP

**FICHA DE VIABILIZACIÓN**

1. INFORMACIÓN GENERAL																													
INSTITUCIÓN EDUCATIVA		AGRICOLA LA MINA SEDE PRINCIPAL								FECHA VISITA:				15/02/2020															
2. UBICACIÓN FÍSICA																													
URBANO		<b>DESCRIPCIÓN: Municipio de Valledupar, corregimiento de La Mina.</b>																											
RURAL														X															
RESGUARDO																													
OTRO																													
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:		DESCRIPCIÓN: Desde el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, via pavimentada a 45 minutos al corregimiento.																											
CALIDAD VIA DE ACCESO:		DESCRIPCIÓN: Excelente.																											
COORDENADAS GEOGRÁFICAS		X						Y																					
3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO																													
CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD				TOPOGRAFIA				TIPO DE SUELO				CUERPOS DE AGUA													
FRIO	TEMPERADO	CAJUDO	SECO	HÚMEDO	LUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE ERIPOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRANSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LEMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGANICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento: Rios, Quebradas)
	X	X												X							X								
DELIMITACIÓN DE ZONAS																													
AREA TOTAL:		AREA OCUPADA:		AREA DISPONIBLE:		ARBORIZACIÓN:		SERVICIO DE TRANSPORTE:		MSNM:																			
5 Ha		0,5 Ha		4,5 Ha		alta		si																					
4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES																													
PRESENCIA DE EDIFICACIONES EN EL PREDIO:				SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:				1990																		
Actualmente se encuentra construido los siguientes espacios:																													
- AULAS (9): CUENTA CON DEFICIENCIA POR FILTRACIONES DE AGUA DE PRECIPITACIONES, CIELO RASO DETERIORADO, PUERTAS DETERIORADAS, DOTACION DETERIORADA Y CIRCULACIONES DETERIORADAS.																													
- BATERIAS SANITARIAS: APARATOS SANITARIOS MUY DETERIORADOS, CONTIENE SUMINISTRO DE AGUA DE ACUEDUCTO VEREDAL.																													
- AREA ADMINISTRATIVA: DEFICIENTE ESTADO, BAÑO DETERIORADO, NO SE CUENTA CON ESPACIO ADECUADO.																													
- RESTAURANTE ESCOLAR: ESTADO REGULAR, NO TIENE COCINA Y SE USA LEÑA.																													
- NO HAY ZONA RECREATIVA.																													
ACOMETIDAS																													
- ACUEDUCTO EN FUNCIONAMIENTO AUNQUE NO ES ESTABLE.																													
- ENERGIA ELECTRICA: SI HAY ENERGIA ELECTRICA.																													
- ALCANTARILLADO: NO SE CUENTA CON ALCANTARILLADO, SE UTILIZA POZO SEPTICO.																													
II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)		GRADO		No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO		No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO		NIÑOS Y NIÑAS		No. ADULTOS															
		PREJARDIN				PRIMERO				SEXTO				Adultos Mujeres															
		JARDIN				SEGUNDO				SÉPTIMO				Adultos hombres															
		TRANSICIÓN				TERCERO				OCTAVO				TOTAL															
aceleración de aprendizaje				CUARTO				NOVENO				TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO																	
				QUINTO				DECIMO																					
ESTUDIANTES		TOTAL		0		TOTAL		0		TOTAL		0		450															
AULAS		x		LABORATORIO		SALA INFORMATICA		BIBLIOTECAS		AUDITORIO		ZONAS RECREATIVAS		x															
												ZONA ADMINISTRATIVA		x															
												BATERIAS SANITARIAS		x															
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO															
BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO															
REGULAR		x		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR															
MALO				MALO		MALO		MALO		MALO		x		MALO															
COMEDOR - COCINA		x																											
ESTADO																													
BUENO																													
REGULAR																													
MALO		x																											
ACOMETIDAS EXISTENTES																													
ACUEDUCTO				SI	X	NO	GAS				SI		NO	X															
ENERGIA ELECTRICA				SI	X	NO	VOZ Y DATOS				SI	X	NO																
ALCANTARILLADO				SI		NO	X	ASEO				SI		NO	X														
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE																													

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación,cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / ) así mismo anejar a este documentos necesarios para la validacion y/o actividades que no se encuentren en el listado**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D.TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G.REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q.Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) NECESIDAD MANTENIMIENTO

NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	SI	UND:	Medidas	Material
B. VINOLO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	SI	UND:	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	SI	UND:	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	SI	UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	SI	UND:	Medidas	Material
G.Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	UND:	Medidas	Material

**4.DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	X	No existe	Cantidad
D.MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	X	No existe	Cantidad
E.TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	X	No existe	Cantidad

MOBILIARIO ANTIGUO Y DETERIORADO

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**

Se requiere mejoramiento de sede administrativa o construccion de obra nueva.

5. PARAMENTOS Y LINDEROS			
NORTE		SUR	
ORIENTE		OCCIDENTE	
SERVIDUMBRES NO			

6. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS				
SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	X			
ALCANTARILLADO		X	N/A	Hay pozo septico
ENERGÍA ELÉCTRICA	X		ELECTRICARIBE	
GAS		X		SE USA LEÑA
VOZ Y DATOS		X		
ASEO		X	N/A	

7. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES	
RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	Se encuentra mano de obra no calificada y calificada en el municipio de Valledupar
ESCOBRERAS (localización-distancia)	en el municipio de Valledupar a 45 minutos de la Institucion.
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	se encuentra en la zona material petro para uso
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	Se encuentra a 45 Minutos en el municipio de Valledupar
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	Se debe suministrar desde Valledupar
ARENA (Precio, posibles proveedores)	Se debe suministrar desde Valledupar
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	Se debe suministrar desde Valledupar
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	Se debe suministrar desde Valledupar
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	Se debe suministrar desde Valledupar
SANITARIOS	Se debe suministrar desde Valledupar
Transporte	se debe usar transporte terrestre.
<b>INDICAR OTRO RECURSO O MATERIAL QUE SEA NECESARIO INFORMAR EN ESTE DOCUMENTO</b>	no hay dificultad en la obtencion de materiales.

**8. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



NOTA: La presente viabilidad basa la necesidad en los diagnosticos presentados por el ministerio de educacion para la elaboracion y ejecucion de proyectos por la cumbre agraria.

ANEXOS: Acta de visita de viabilidad a la institucion

FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR	
NOMBRE: Ivan Ricardo Gomez Rivera	
CÉDULA: 1.065.812.142	
CARGO: Analista Apoyo II-21	
TARJETA PROFESIONAL: 20202-354267 CES	
CONCEPTO DE VIABILIDAD:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO

--

RECTOR: AQUILEO AGUILAR