

FICHA DE VIABILIZACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	<b>CENTRO EDUCATIVO MORICHAL VIEJO - SEDE SANTA ROSA</b>	FECHA VISITA:
MUNICIPIO /DPTO.)	RETORNO (GUAVIARE).	

2. UBICACIÓN FÍSICA

URBANO		LA SEDE EDUCATIVA SANTA ROSA, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL RESGUARDO INDÍGENA MORICHAL VIEJO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO, CON ACCESO VEHICULAR POR VÍA TERRESTRE DESDE EL CASCO URBANAO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE HASTA EL MUNICIPIO DEL RETORNO MAS TRANSPORTE FLUVIAL DESDE ALLI EN LANCHA O CANOA POR EL RIO INIRIDA HASTA LA SEDE		
RURAL				
RESGUARDO	X			
OTRO				
TIPO DE ACCESO AL PREDIO:				
CALIDAD VIA DE ACCESO:	BUENO			
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	X	2°14'18.4"N	Y	70°31'11.9"W

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

CLIMA				AMENAZA Y VULNERABILIDAD								TOPOGRAFIA					TIPO DE SUELO					CUERPOS DE AGUA									
FRIO	TEMPLADO	CALIDO	SECO	HÚMEDO	LLUVIOSO	ZONA DESLIZAMIENTO	ZONA INUNDABLE	RELLENO SANITARIO	ORDEN PÚBLICO	ZONAS DE EXPLOTACIÓN	CANALES ABIERTOS	LINEA ALTA TENSION	SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO	PLANA	INCLINADA	ONDULADA	QUEBRADA	ESCARPADA	ARCILLA	LIMO	ARENA	GRAVA	ROCA	ORGÁNICO	TURBA	ESCOMBROS	BASURAS	LÉNTICOS (Cerrados No fluyen)	LÓTICOS (En movimiento. - Ríos, Quebradas)		
				X										X					X	X	X										
DELIMITACIÓN DE ZONAS																															
AREA TOTAL: M2				AREA OCUPADA: M2				AREA DISPONIBLE: M2				ARBORIZACIÓN:				SERVICIO DE TRANSPORTE:				MSNM:											
630.928,01				125,51				630.802,50																							

4. CONSTRUCCIONES EXISTENTES

SI	X	NO	AÑO DE CONSTRUCCION:	2009
----	---	----	----------------------	------

La sede fue creada mediante Decreto 061 de 5 de Mayo de 1997 y venia funcioanado en una construcción en madera compuesta por aula y vivienda docente la cual posteriormente paso a utilizarse como restaurante en el año 2009 cuando se contruyo un aula en material, la cual fue dividida en dos genrrando dos aulas de 28m2 cada una y en el año 2019 se contruyo la bateria sanitaria de dos aparatos con su respectiva red de suministro de agua, las aulas y la bateria sanitaria se encuentran en buan estado, por lo que se requiere la Restitución del comedor y cocina

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	No. NIÑOS Y NIÑAS		GRADO	NIÑOS Y NIÑAS		No. ADULTOS						
	PREJARDIN	0		PRIMERO	5		SEXTO	0		MUJERES	0					
	JARDIN	0		SEGUNDO	3		SÉPTIMO	0		HOMBRES	0					
	TRANSICIÓN	0		TERCERO	4		OCTAVO	0		TOTAL	0					
ACELERACION DEL APRENDIZAJE	0		CUARTO	4		NOVENO	0		TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO							
			QUINTO	1		DECIMO	0									
ESTUDIANTES	TOTAL	0		TOTAL	17		ONCE	0		<b>17</b>						
				TOTAL	0		TOTAL	0								
AULAS	2	LABORATORIO	0	SALA INFORMATICA	0	BIBLIOTECAS	0	AUDITORIO	0	ZONAS RECREATIVAS	2	ZONA ADMINISTRATIVA	0	BATERÍAS SANITARIAS	1	
ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		
BUENO	X	BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO		BUENO	X	
REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		REGULAR		
MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		MALO		
COMEDOR - COCINA	1	ACOMETIDAS EXISTENTES														
ESTADO																
BUENO		ACUEDUCTO				SI		NO		GAS				SI		NO
REGULAR		ENERGIA ELECTRICA				SI		NO		VOZ Y DATOS				SI		NO
MALO	X	ALCANTARILLADO				SI		NO		ASEO				SI		NO

**NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

**Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique / )**

**1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO :** El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. TUBERÍA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CANAL Y BAJANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

**2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS / LAVAPLATOS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
Q. Otro	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER) NOTA: ESTE CALCULO DE CANTIDADES ES APROXIMADO A LO REAL, SE RECOMIENDA HACER DIAGNOSTICO EN EL MOMENTO QUE SE EJECUTEN OBRAS EN LA INSTITUCION.

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO :** El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material
G. Otro: Cual?	Ubicación:	Cant:	UND:	Medidas	Material

**4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO:** (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro\* )El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	_____	No existe	_____	Cantidad	_____

\* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

**5. CONSTRUCCIÓN NUEVA :**

La prioridad de intervención solicitada corresponde la Restitución del comedor y cocina

**6. PARAMENTOS Y LINDEROS**

NORTE	RESGUARDO	SUR	RESGUARDO
ORIENTE	RESGUARDO	OCCIDENTE	RESGUARDO
SERVIDUMBRES			

**7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS**

SERVICIO	SI	NO	NOMBRE EMPRESA	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO		X		TOMADO DESDE CAÑO A 900 ML
ALCANTARILLADO		X		POZO SEPTICO PARA EL BAÑO
ENERGÍA ELECTRICA		X		PLANTA SOLAR PARA ILUMINACION DE BAÑO Y AULA
GAS		X		
VOZ Y DATOS		X		
ASEO		X		

**8. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES**

RECURSOS Y MATERIALES	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA (Calificada, No calificada)	
ESCOBRERAS (localización-distancia)	
FUENTES DE MATERIALES PETREOS (localización-distancia)	
CONCRETO PREMEZCLADO (Empresa-Distancia)	
CEMENTO (Precio, posibles proveedores)	
ARENA (Precio, posibles proveedores)	
TRITURADO (Precio, posibles proveedores)	
ACERO DE REFUERZO (Precio, posibles proveedores)	
MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
SANITARIOS	
Transporte	

**9. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



La prioridad de intervención solicitada corresponde la Restitución del comedor y cocina

<b>FIRMA PROFESIONAL VIABILIZADOR</b>			
ASTRID ELENA OSORIO RESTREPO 43620210 Profesional de apoyo SED GUAVIARE			FIRMA: 
CONCEPTO DE VIABILIDAD:	SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	NO