



ERA 15 ESTE # 61 A -10 SU

STRUCTURAL

NIT. 9011400520-7  
CONTRATO No. 9247 DE 2017

INSTRUCTOR RESPONSABLE

IMÁGEN

### LOCALIZACIÓN

CONTIENE

## PLANTA LOCALIZACION DE COLUMNAS Y AISLACIONES

SERVACIONES

agosto 31 del 2018  
 septiembre 13 del 2018  
 octubre 11 del 2018  
 octubre 28 del 2018

RE DEL ARCHIVO

ESCALA	
INDICADAS	



1 : 25



1 : 100