



CONSORCIO AMP - P&D
Contrato 882-2013



CALI - 9227-9229-9230-9311

Estructura # 10



| FORMATO | ESTADO |
|---------------------------------------|-----------|
| ES_01-V2 A-DATOS GENERALES | REALIZADO |
| ES_02-V2 B-ESTADO GENERAL | REALIZADO |
| ES_03-V2 C-SISTEMA ESTRUCTURAL | REALIZADO |
| ES_04-V2 D-ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | REALIZADO |
| ES_05-V1 EXPLORACION DE COLUMNAS | REALIZADO |
| ES_06-V1 EXPLORACION DE VIGAS | REALIZADO |
| ES_07-V2 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL | REALIZADO |
| ES_08-V2 RESISTENCIA DEL CONCRETO | REALIZADO |
| DI_01-V2 PROTECCION CONTRAFUEGO | REALIZADO |
| DI_NSR10K-V2 MEDIOS DE EVACUACION | NO APLICA |
| DI_NTC4140-V2 PASILLOS Y CORREDORES | REALIZADO |
| DI_NTC4143-V2 RAMPAS | NO APLICA |
| DI_NTC4144-V2 SEÑALIZACION | REALIZADO |
| DI_NTC4145-V2 ESCALERAS | NO APLICA |
| DI_NTC4595-V2 ESCOLARES | REALIZADO |

OBSERVACIONES: